INFORME N° 29/2017

DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2017, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM - ID 324.753.

1).- INTRODUCCIÓN.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 02 días del mes de junio del año dos mil diez y siete, siendo las 10:30 horas, se reúnen los miembros designados del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los demás documentos inherentes a la presente Contratación, en el marco establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y recomendar las ofertas más convenientes para los intereses de la Policía Nacional, los cuales se detallan a continuación:

2).- ANTECEDENTES.

i. N° de PAC: 324.753
ii. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Sub Grupo de Gasto 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación, con Fuente de Financiamiento 10 (FF-10) Recursos del Tesoro y 30 (FF-30), Recursos Institucionales, aprobado por Ley N° 5554/2016 del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2017.
iii. Publicación en el SICP: 17/05/2017 alas 15:17horas.
iv. Miembros del Comité de Evaluación: Designados mediante Resolución N° 55 de fecha 26/01/2016:
- En representación de la Dirección Administrativa:
  - Crio. MAAP. Lourdes Marlene Galeano
- En representación de las Tesorerías de los Programas Presupuestarios afectados:
  - Crio. Pral. MCP. Francisco Alcaraz Alcaraz, Tesorero del Programa 2.1.1.
  - Crio. Ppal. MCP. Miguel Ángel Giménez, Tesorero del Programa 2.2.0.
  - Crio. Pral. MCP. Pedro Joel Florentín Stiglich, Tesorero del Programa 2.1.7.
  - Crio. Ppal. MCP. Jaime Alfirio Dávalos, Tesorero del Programa 2.1.6.
  - Crio. Pral. DEJAP. Carlos Adalberto Lugo Garay, Tesorero del Programa 2.1.5.
  - Crio. MAAP. José Concepción Vera Gamarra, Tesorero del Programa 1.2.0.
  - Crio. MAAP. Norma Raquel Arguello de Ramírez, Tesorero del Programa 2.1.2.
- En representación del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones
  - Oficial Inspector O.S. Ignacia Britez de Moreno
- En representación del Departamento Jurídico
  - Sub Oficial Inspector O.S. Lic. Orlando Scolari.

3).- ACTO DE APERTURA

Acta de Sesión Pública Virtual SBE N° 324753, siendo las 14:52 del día 30/05/2017.

De acuerdo al procedimiento previsto por el Articulo 54 "*Acto de Apertura...*" del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres y verificación de ofertas, en el local de la Comandancia de la Policía Nacional, sito en el Paraguayo Independiente N° 289 de la Ciudad de Asunción, en fecha 31 de mayo del corriente siendo las 08:40 horas, según Acta N° 29/2017, con la presentación de las siguientes firmas:

N°	Razón Social	RUC	Monto total de la Oferta	
1	COMPUNEW DE ANTONIO FERNANDEZ	753733-6	LOTE N° 1	1.099.000
			LOTE N° 2	899.900
			LOTE N° 3	1.339.900
			LOTE N° 4	1.339.900
			LOTE N° 5	799.900
			LOTE N° 6	1.099.900
			LOTE N° 7	999.900

INFORME N° 29/2017

			LOTE N° 8	1.249.900
			LOTE N° 9	1.450.000
			LOTE N° 10	1.370.000
			LOTE N° 11	1.369.000
			LOTE N° 12	1.299.000
			LOTE N° 13	1.499.000
			LOTE N° 14	1.814.000
			LOTE N° 15	1.189.900
			LOTE N° 16	2.000.000
			LOTE N° 17	1.999.000
			LOTE N° 18	1.999.000
			LOTE N° 19	1.999.000
			LOTE N° 20	1.939.000
			LOTE N° 21	1.984.000
			LOTE N° 22	2.016.000
			LOTE N° 23	1.985.000
			LOTE N° 24	1.949.000
			LOTE N° 25	1.979.000
			LOTE N° 26	1.963.700
			LOTE N° 27	2.025.300
			LOTE N° 28	2.079.900
			LOTE N° 29	2.068.000
			LOTE N° 30	2.068.000
			LOTE N° 31	1.949.500
			LOTE N° 32	1.949.500
			LOTE N° 33	1.599.500
			LOTE N° 34	1.599.500
			LOTE N° 35	2.614.500
			LOTE N° 36	1.599.500
			LOTE N° 37	2.121.000
			LOTE N° 38	2.016.000
			LOTE N° 39	2.016.000
			LOTE N° 40	2.016.000
			LOTE N° 41	2.016.000
			LOTE N° 42	2.751.000
			LOTE N° 43	2.751.000
			LOTE N° 44	3.066.000
			LOTE N° 45	2.751.000
			LOTE N° 46	25.080.000
			LOTE N° 47	22.998.000
2	SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO	1181806-9	34.305.000	
3	FRIOTEXS G S.R.L.	80060869-0	LOTE N° 1	1.020.000
			LOTE N° 2	900.000
			LOTE N° 3	1.330.000
			LOTE N° 4	1.335.000
			LOTE N° 5	780.000
			LOTE N° 6	1.110.000
			LOTE N° 7	930.000
			LOTE N° 8	1.000.000
			LOTE N° 9	1.350.000
			LOTE N° 10	1.300.000
			LOTE N° 11	1.290.000
			LOTE N° 12	1.150.000
			LOTE N° 13	1.500.000

INFORME N° 29/2017

			LOTE N° 14	1.700.000
			LOTE N° 15	1.000.000
			LOTE N° 16	1.850.000
			LOTE N° 17	1.750.000
			LOTE N° 18	1.850.000
			LOTE N° 19	910.000
			LOTE N° 20	1.800.000
			LOTE N° 21	380.000
			LOTE N° 22	1.700.000
			LOTE N° 23	1.800.000
			LOTE N° 24	1.695.000
			LOTE N° 25	1.850.000
			LOTE N° 26	1.790.000
			LOTE N° 27	1.250.000
			LOTE N° 28	1.900.000
			LOTE N° 29	1.890.000
			LOTE N° 30	1.730.000
			LOTE N° 31	1.400.000
			LOTE N° 32	1.400.000
			LOTE N° 33	1.500.000
			LOTE N° 34	1.480.000
			LOTE N° 35	2.580.000
			LOTE N° 36	1.420.000
			LOTE N° 37	1.790.000
			LOTE N° 38	1.620.000
			LOTE N° 39	1.770.000
			LOTE N° 40	1.890.000
			LOTE N° 41	1.830.000
			LOTE N° 42	2.420.000
			LOTE N° 43	399.000
			LOTE N° 44	3.000.000
			LOTE N° 45	2.700.000
			LOTE N° 46	34.850.000
			LOTE N° 47	22.920.000
4	JOSE EDUARDO CABRERA	1927138-7	LOTE N° 1	1.295.000
			LOTE N° 2	1.489.000
			LOTE N° 3	1.489.000
			LOTE N° 4	1.489.000
			LOTE N° 5	1.480.000
			LOTE N° 6	1.579.000
			LOTE N° 7	1.590.000
			LOTE N° 8	1.500.000
			LOTE N° 9	1.470.000
			LOTE N° 10	1.370.000
			LOTE N° 11	1.360.000
			LOTE N° 12	1.360.000
			LOTE N° 13	1.570.000
			LOTE N° 14	1.780.000
			LOTE N° 15	1.720.000
			LOTE N° 16	2.010.000
			LOTE N° 17	1.795.000
			LOTE N° 18	2.000.000
			LOTE N° 19	1.990.000
			LOTE N° 20	1.900.000
			LOTE N° 21	1.988.000
			LOTE N° 22	1.790.000
			LOTE N° 23	1.889.500

INFORME N° 29/2017

			LOTE N° 24	1.729.500
			LOTE N° 25	1.899.500
			LOTE N° 26	1.900.000
			LOTE N° 27	1.349.000
			LOTE N° 28	1.995.000
			LOTE N° 29	1.940.000
			LOTE N° 30	1.789.000
			LOTE N° 31	1.650.000
			LOTE N° 32	1.700.000
			LOTE N° 33	1.700.000
			LOTE N° 34	1.510.000
			LOTE N° 35	2.980.000
			LOTE N° 36	1.489.000
			LOTE N° 37	1.805.000
			LOTE N° 38	1.670.000
			LOTE N° 39	1.820.000
			LOTE N° 40	1.940.000
			LOTE N° 41	1.890.000
			LOTE N° 42	2.490.000
			LOTE N° 43	400.000
			LOTE N° 44	4.720.000
			LOTE N° 45	3.140.000
			LOTE N° 46	28.500.000
			LOTE N° 47	28.150.000

4).- OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

Se transcribe las observaciones incluidas en el acta de apertura y se exponen a continuación las consideraciones del Comité de Evaluación:

"En representación de la firma Airmect, el señor Osvaldo Romero deja constancia que la firma Compu New no presenta IPS según el PBC que solicita 6 asegurados, no presenta certificado de manejo de sustancias de INTN, no presenta certificado de origen nacional, no indica la dirección de la Convocante en el Formulario N° 3...",

El Comité ha analizado las documentaciones de carácter sustancial y los documentos formales presentados por la firma observada y el resultado de dicho análisis obra en el punto 5. y 10.2 del presente informe.

"...en cuanto a la firma Service Repuestos Piro'y no presenta currículo vitae de los técnicos, en la planilla de ofertas Lote N° 20, no indica el precio unitario y total y no indica la dirección de la Convocante en el Formulario N° 3...".

En la etapa de evaluación, según consta en el presente informe, el Comité ha verificado las documentaciones arrimadas por el oferente Piro'y, solicitándole la presentación de documentaciones de carácter formal según el caso y las conclusiones del análisis realizado a la oferta constan en los distintos puntos del presente informe.

"...en relación a la empresa FRIOTEXS G S.R.L., no presenta IPS según el PBC que solicita 6 asegurados, no presenta certificado de manejo de sustancias de INTN, no presenta certificado de origen nacional. En referencia a la observación indicada más debajo se aclara que si cubre la oferta..."

La oferta de la firma observada ha sido objeto de análisis en el punto 4. del presente informe, donde consta la recomendación de Rechazar dicha oferta.

INFORME N° 29/2017

"...En representación de la firma Service Repuestos Piro'y, el señor Oscar Zarate deja constancia que la firma Airmect presenta póliza de mantenimiento de oferta de 40.000.000.- monto que no cubre lo ofertado y no presenta endoso en la oferta..."

El Comité ha verificado la oferta de la firma observada cuyo resultado obra en el punto 4 del presente informe.

5).-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y siguiendo el método de evaluación contenidas en el Artículo 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, según el siguiente cuadro:

Nro.	Oferente	Formulario de Oferta debidamente firmado y completado	Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida			Documentos que acredite la identidad del firmante	Declaración Jurada del Art. 40 y 20 de la Ley	Constancia SIPE N°
			Monto	N° Póliza	Vigencia			
1	COMPUNEW DE ANTONIO FERNANDEZ	Cumple Foliado del 01 al 194	44.000.000	31.1508.0008682.0000 Cumple	Desde 26-05-2017 Hasta 03-10-2017	Cumple	Cumple	1451029
2	SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO	Cumple (*) Foliado del 01 al 55	44.000.000	36150800049250000 Cumple	Desde 29-05-2017 Hasta 29-09-2017	Cumple	Cumple	No presenta
3	FRIOTEXS G S.R.L.	Cumple Foliado del 01 al 238	39.500.000	36.1508.0004928.0000 **No Cumple**	Desde 29-05-2017 Hasta 06-09-2017	Cumple	Cumple	14511700
4	JOSE EDUARDO CABRERA	Cumple Foliado del 01 al 206	40.000.000	12.1508.0000.176.0000 **No Cumple**	Desde 29-05-2017 Desde 05-09-2017 Endoso Desde 29-05-2017 Hasta 05-09-2017	Cumple	Cumple	No presenta

Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Ofertas de las empresas FRIOTEXS G S.R.L. y AIRMECT de José Eduardo Cabrera, no cubren el porcentaje indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, que debe ser importe de G. 43.516.025, considerando que ambas empresas cotizan todos los lotes, que representa el 5% del monto máximo fijado por la Convocante, conforme se indica:

10.7	Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas.	5 % (Art. 39 Ley 2051/03) del monto total de la Oferta. El valor total de la oferta se obtiene, verificando el monto máximo fijado por la convocante para cada lote del Pliego de Bases y Condiciones, sobre ese monto se calcula el precio de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas. La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en el Artículo 51 del Decreto 21.909/03. Los datos de dicha Garantía deberán ser cargados en los campos establecidos en el sistema para dicho fin, antes de la hora fijada para la apertura de la Etapa Competitiva (cláusula 10.13). En los casos de subastas que se desarrollen durante más de un día el plazo de validez de la oferta igualmente se computa a partir del primer día fijado para la etapa competitiva, independientemente que el Oferente o postor participe o no de la subasta ese día.

De lo analizado el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta de las firmas FRIOTEXS G S.R.L. y AIRMECT de José Eduardo Cabrera, por no cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y las documentaciones de carácter sustancial, en virtud a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Analizada la Lista de Precios, el Comité Evaluador constata lo siguiente y expone a continuación el cuadro comparativo de Oferta Física y Oferta de Acta Virtual:

(1) La firma SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano la oferta física presentada en los lotes N° 14; 16; 17; 19; 21 presenta un monto mayor al de la subasta, como se demuestra en el siguiente cuadro:

INFORME N° 29/2017

LOTES	Acta Virtual	Oferta Física	Diferencia
Lote N° 8	1.641.500	1.599.500	42.000
Lote N° 13	1.592.500	1.577.500	15.000
Lote N° 14	**2.009.000**	**2.016.000**	**-7.000**
Lote N° 15	2.247.000	1.911.000	336.000
Lote N° 16	**2.057.500**	**2.075.500**	**-18.000**
Lote N° 17	**2.072.000**	**2.217.000**	**-145.000**
Lote N° 18	2.086.000	2.016.000	70.000
Lote N° 19	**913.500**	**2.016.000**	**-1.102.500**
Lote N° 21	**406.000**	**1.897.000**	**-1.491.000**

De lo analizado el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta de la firma SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano en los lotes N° **14; 16; 17; 19; 21**, por no cumplir con las documentaciones de carácter sustancial, en cuanto a la lista de precios que indica "*Nota: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 1107/14, queda prohibida la utilización de decimales en los precios unitarios y totales que componen las ofertas formuladas en moneda local. En el caso que los precios unitarios terminen con decimales se deberá realizar el REDONDEO aritmético HACIA ABAJO según lo establecido en el Art. 42 del mencionado Decreto*", en virtud a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Este Comité ha realizado el análisis de las Documentaciones Sustanciales conforme a la cláusula 14.2 de las IAO y en observancia a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, mediante las cuales se determina si la oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales del oferente expuesto en el cuadro anterior, se concluye que las empresas COMPUNEW de ANTONIO FERNANDEZ y SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO en en aquellos LOTES que no fueran desestimados, CUMPLEN con las formalidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y conforme a las reglamentaciones legales vigentes.

6).-ANÁLISIS SEGÚN RESOLUCIÓN DNCP N° 849/2015.

En esta etapa de la evaluación, el Comité en cumplimiento a la Resolución DNCP. N° 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, "*Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la Prohibición Prevista en los incisos "A" y "B" del Artículo 40° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipios su utilización en los procesos regidos por le Ley N° 2051/03, y dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas*", y conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha procedido a verificar si el Oferente, cada uno de los representantes de la sociedad, no se encuentran comprendido en las prohibiciones establecidas en el Artículo 40, inciso "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

DOCUMENTO	COMPUNEW DE ANTONIO FERNANDEZ	SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO
Presentación en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40° de la Ley N° 2051/03	Cumple	Cumple

INFORME N° 29/2017

Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40°.	Sin Registros	Sin Registros
Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	Sin registros (SINARH)	Sin registros (SINARH)

El Comité de Evaluación realiza las consultas de los socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución de las empresas citadas más arriba, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que no registran en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH).

Luego del análisis realizado conforme al párrafo anterior en cuanto al cumplimiento de la Resolución DNCP N° 849 /2015 se concluye que las firmas COMPUNEW de Antonio Fernández y SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano, no se encuentran comprendidas en ninguna de las inhabilidades previstas en el inciso "a y b" del artículo 40 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

7).-TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS POR MONTO TOTAL DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS

LOTES	COMPUNEW	PIRO´Y
LOTE N° 1	1.099.000	1.494.500
LOTE N° 2	899.900	1.494.500
LOTE N° 3	1.339.900	1.494.500
LOTE N° 4	1.339.900	1.494.500
LOTE N° 5	799.900	1.599.500
LOTE N° 6	1.099.900	1.599.500
LOTE N° 7	999.900	1.599.500
LOTE N° 8	1.249.900	1.599.500
LOTE N° 9	1.450.000	1.494.500
LOTE N° 10	1.370.000	1.599.500
LOTE N° 11	1.369.000	1.599.500
LOTE N° 12	1.299.000	1.494.500
LOTE N° 13	1.499.000	1.577.500
LOTE N° 14	1.814.000	
LOTE N° 15	1.189.900	1.911.000
LOTE N° 16	2.000.000	
LOTE N° 17	1.999.000	
LOTE N° 18	1.999.000	2.016.000
LOTE N° 19	1.999.000	
LOTE N° 20	1.939.000	
LOTE N° 21	1.984.000	
LOTE N° 22	2.016.000	0
LOTE N° 23	1.985.000	0
LOTE N° 24	1.949.000	0
LOTE N° 25	1.979.000	0
LOTE N° 26	1.963.700	0
LOTE N° 27	2.025.300	0
LOTE N° 28	2.079.900	0
LOTE N° 29	2.068.000	0
LOTE N° 30	2.068.000	0

INFORME N° 29/2017

LOTE N° 31	**1.494.500**	0
LOTE N° 32	**1.494.500**	0
LOTE N° 33	1.599.500	0
LOTE N° 34	1.599.500	0
LOTE N° 35	2.614.500	0
LOTE N° 36	1.599.500	0
LOTE N° 37	2.121.000	0
LOTE N° 38	2.016.000	0
LOTE N° 39	2.016.000	0
LOTE N° 40	2.016.000	0
LOTE N° 41	2.016.000	0
LOTE N° 42	2.751.000	0
LOTE N° 43	2.751.000	0
LOTE N° 44	3.066.000	0
LOTE N° 45	2.751.000	0
LOTE N° 46	25.080.000	0
LOTE N° 47	22.998.000	0
TOTAL	128.857.100	34.290.000

Al elaborar el cuadro comparativo de precios ofertados, se constata que el monto consignado para los lotes 31 y 32 en el Acta de Apertura de sobres no corresponde al monto de la oferta física, según se detalla a continuación:

LOTE NRO: 32

Lote N° 32 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 8.000.000 Máximo: 10.000.000 , Abastecimiento simultaneo: No

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	28.000	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricacion de turbina y paleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	105.000	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	77.000	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	45.500	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	56.000	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	84.000	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	560.000	560.000
13	72102305-001	Cambio de Placueta con control	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	112.000	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.000	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	70.000	70.000
								Precio Total	1.494.500

LOTE NRO: 33

Lote N° 33 - Mantenimiento/Reparacion de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split - Prog. 2.1.5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 10.000.000 Máximo: 20.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	28.000	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	35.000	35.000

INFORME N° 29/2017

8).- VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 956 de fecha 01 abril de 2016 "Por el cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por Ley N° 2051/03 De Contrataciones", en el trámite de este punto, el Comité de Evaluación realizo el análisis de los precios ofertados por las firmas COMPUNEW de Antonio Fernández y SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano.

Realizado los cálculos correspondientes, algunos de los precios unitarios de las empresas citadas, en relación al precio referencial preparado y difundido con el llamado, se encuentran fuera de los porcentajes establecidos en la normativa vigente, por tanto, y a través de nota se ha solicitado la remisión del desglose de precios, el cual deberá ser remitido al Dpto. UOC en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior a la recepción de la nota.

COMPU NEW Y ASOCIADOS de Antonio Fernández, se remite Nota UOC N° 848/2017 de fecha 05/06/2017, solicitando la composición de los siguientes Lotes/Ítems:
LOTE N° 01 – ITEM 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14; LOTE N° 2 – Ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; LOTE N° 3 - ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; LOTE N° 4 – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; LOTE N°5– ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; LOTE N° 6 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; LOTE N° 7 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; LOTE N° 8 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16; LOTE N° 9 ITEM 1, 2, 3, 4, 9, 11; LOTE N° 10 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; LOTE N° 11 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14; LOTE N° 12 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; LOTE N° 13 ITEM 1, 2, 3, 4, 9; LOTE N° 14 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23; LOTE N° 15 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; LOTE N° 16 ITEM 1, 2, 3; LOTE N° 17 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17; LOTE N° 18 ITEM 1, 2, 3
; LOTE N° 19 ITEM 1, 2, 3; LOTE N° 20 ITEM 1, 2, 3, 4, 5; LOTE N° 21 ITEM 1, 2, 3, 4, 5; LOTE N° 23 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 7; LOTE N° 24 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 7; LOTE N° 25 ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 24; LOTE N° 26 ITEM 27; LOTE N° 27 ITEM 27; LOTE N° 28 ITEM 27; LOTE N° 29 ITEM 27; LOTE N° 30 ITEM 27; LOTE N° 46 ITEM 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 6.3, 6.52; LOTE N° 47 ITEM 7.1, 7.14

En fecha 06.06.2017, según mesa de entrada UOC N 724, se recibe la aclaratoria solicitada, mediante la cual el oferente remite la planilla de estructura de costos que corresponde a los ítems mencionados, constatándose que la misma consta el precio de la mano de obra y de los repuestos, por lo que este Comité los considera aceptable y coherente el desglose de precios, por lo que la oferta pasa a la siguiente etapa de evaluación.

SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano, se remite Nota UOC N° 849/2017 de fecha 05/06/2017, solicitando la composición de los siguientes Lotes/Ítems:

LOTE N° 13 – ITEM 1; **LOTE N° 20** – ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

En fecha 06.06.2017, según mesa de entrada UOC N° 733, se recibe de la empresa, nota sin número en la cual aclara que no ha presentado oferta para el Lote N° 20 motivo por el cual no realiza la aclaración de la estructura de precios, en cuanto al Lote N° 13 ítem 1, el oferente detalla en porcentajes los montos correspondientes a los servicios mano de obra utilidad y otros impuestos, cuya sumatoria refleja el 100% del monto ofertado. Por tanto, este Comité los considera aceptable y coherente el desglose de precios, por lo que la oferta pasa a la siguiente etapa de evaluación.

9).- APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA

Del análisis realizado se comprueba que no es posible la aplicación del margen de preferencia establecido en los criterios de evaluación, por no darse el caso.

INFORME N° 29/2017

10).- VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por las firmas COMPUNEW de Antonio Fernández y SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: (i) Capacidad Legal; (ii) Capacidad Técnica y Experiencia; (iii) Capacidad Financiera; (iv) Especificaciones Técnicas (v) Otros.

10.1 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en la Sección VII, Anexo N° I - Documentos que componen la oferta constatándose lo siguiente:

Las firmas COMPUNEW de Antonio Fernández y SERVICE REPUESTOS PIROY de Juan Lezcano, no presentan la totalidad de los documentos remitidos por lo que se procede a realizar la solicitud de aclaración correspondiente.

10.2 SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES

De conformidad a lo establecido en los Arts. 59° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a solicitar a las firmas mencionadas, la presentación de los documentos de carácter formal cuya presentación ha sido omitida por las mismas

Verificada la presentación de Documentos y obrando conforme al Artículo 59° 2do. párrafo del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dice: "... *a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante*", y de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones Sección I, IAO 14.5 y Sección II Criterios de evaluación, donde expresa que la Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes, el Comité solicita documentos requeridos en la Sección VII, Anexo N° I - Documentos que componen la oferta, para que remita al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones las documentaciones que le son requeridas por nota, en el plazo de 1 (un) día hábil en el que se haya requerido, en el siguiente orden:

COMPUNEW & ASOCIADOS: Mediante Nota U.O.C. N° 862/2017 de fecha 08/06/2017 remitida vía correo electrónico a la dirección compunewyasociados@hotmail.com, con acuse del Señor Antonio Fernández, se solicitan los siguientes documentos:

- Copia Simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
- Pago del Impuesto al Valor Agregado, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
- Recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, según lo presentado en el formulario N° 10
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente
- Listado de herramienta, equipos e instrumentos con el mínimo requerido en las bases del proceso.

A lo solicitado dentro del plazo establecido la firma **COMPUNEW & ASOCIADOS**, según Mesa de Entrada UOC. N° 739 de fecha (09.06.2017), remitió los siguientes:

- *Copia de Certificado de cumplimiento Tributario con fecha 07.06.2017*
- *Ultimo pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)*
- *Constancias de cumplimiento*
- *Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social emitido en fecha 08.06.2017, acompañado del extracto de cuenta*
- *Listado de herramientas disponibles en la Empresa*

INFORME N° 29/2017

Analizada la pertinencia de la documentación arrimada, el Comité constata que el Certificado de Cumplimiento Tributario es con fecha posterior a la apertura de ofertas, tratando de adecuar así su oferta, asimismo si bien la sumatoria de los contratos cubren el porcentaje requerido en las bases del proceso, las constancias arrimadas al Comité no corresponden a los contratos de servicios presentados para los años requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. Igualmente, el Certificado de cumplimiento con el seguro social tiene fecha posterior a la apertura de ofertas y en el mismo se observa que la firma cuenta con un solo empleado inscripto, mientras que lo requerido en las bases del proceso es de un mínimo de 6 personas. De lo analizado el Comité concluye que la oferta NO CUMPLE con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones por lo que recomienda **RECHAZAR** la oferta en virtud en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley que rige las compras públicas.

SERVICE REPUESTOS PIRO'Y: Mediante Nota U.O.C. N° 863/2017 de fecha (08.06.2017), remitida vía fax en la misma fecha con acuse de recibo del Sr. Cesa Ortiz, se solicitan los siguientes documentos:

- Pago del Impuesto al Valor Agregado, vigente a la fecha de apertura de ofertas
- Formulario N° 10 Suministro de Servicios, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) punto 1 de la Sección II.
- Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) punto 6 de la Sección II. Con los documentos requeridos en el mismo
- Copia de contrato según lo requerido en el punto 1 del inciso b) de la Sección II
- Listado de herramienta, equipos e instrumentos con que cuenta para realizar los servicios, acompañado de una DDJJ según lo requerido en las EETT
- Declaración Jurada de dar cumplimiento a lo dispuesto con las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.
- Declaración Jurada de que cuentan con los Repuestos, materiales, insumos; transportes; fletes y la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, así como también la de cualesquiera otros elementos, componentes y/o accesorios que fueren necesarios para el perfecto funcionamiento de todos y cada uno de los acondicionadores de aire, incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de comandos, de seguridad, etc.

A lo solicitado dentro del plazo establecido la firma SERVICE REPUESTOS PIROY, según Mesa de Entrada UOC N° 742 de fecha (09.06.2017), remitió los siguientes:

- *Pago del Impuesto al Valor Agregado, vigente*
- *Formulario N° 10 Suministro de Servicios, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) punto 1 de la Sección II.*
- *Formulario N° 11 Listado de Personal, para acreditar lo solicitado en el Inciso b) punto 6 de la Sección II. Con los documentos requeridos en el mismo*
- *Copia de contrato según lo requerido en el punto 1 del inciso b) de la Sección II*
- *Listado de herramienta, equipos e instrumentos con que cuenta para realizar los servicios, acompañado de una DDJJ según lo requerido en las EETT*
- *Declaración Jurada de dar cumplimiento a lo dispuesto con las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente.*
- *Declaración Jurada de que cuentan con los Repuestos, materiales, insumos; transportes; fletes y la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente y de primera calidad, así como también la de cualesquiera otros elementos, componentes y/o accesorios que fueren necesarios para el perfecto funcionamiento de todos y cada uno de los acondicionadores de aire, incluyendo sus equipamientos especiales, como ser sistemas eléctricos, de comandos, de seguridad, etc.*

INFORME N° 29/2017

Una vez analizado los documentos remitidos, este Comité de Evaluación ha procedido a verificar su cumplimiento respecto a lo solicitado en las bases de la contratación, en relación al Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional, la no presentación de dicho documento no implica la descalificación de la oferta, pero no podrá beneficiarse con el Margen de Preferencia, por lo que se concluye que CUMPLE con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones por lo cual recomienda **ACEPTAR** su oferta en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

11). VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PBC.

De conformidad a lo establecido en la Sección III – Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos del PBC, se ha verificado la oferta y documentaciones arrimadas por el oferente calificado hasta esta etapa, pudiendo constatarse que la firma SERVICE REPUESTOS PIRO'Y de Juan Lezcano cumple con los requisitos de las Especificaciones.

12).-VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

De conformidad a lo establecido en el num. c) de la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica presentada de la firma calificada hasta esta etapa, detallándose en el siguiente cuadro:

EXPERIENCIA y CAPACIDAD TÉCNICA	
Demostrar haber suministrado satisfactoriamente en concepto de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire en Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años 2014, 2015 y 2016 en un porcentaje equivalente al 50% del monto máximo ofertado y presentado en la apertura física Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado. No se considerarán contratos y/o facturas que no estén acompañadas de las constancias de cumplimiento o recepción final. Presentar formulario N° 10.	Cumple
Estar al día con el pago del Impuesto al Valor Agregado	Cumple
Estar al día con el pago del Impuesto a la Renta	Cumple
Presentar Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente. Con personal asegurado de 6 personas como mínimo	Cumple
Presentar Constancia de Registro de Proveedores de Servicios REPSE, expedida por el Ministerio de Industria y Comercio	Cumple
contar con personal técnico especializado en Aire Acondicionado como mínimo de tres personales técnicos, y tres electricistas contratados para realizar los servicios, según lo requerido en la Sección VI - Formulario 11	Cumple
Declaración Jurada de dar cumplimiento a lo dispuesto con las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 "De Calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías Alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de octubre de 2014 dictada por la Secretaría del Ambiente	Cumple

Del análisis realizado se puede constatar que la firma analizada en este punto, **CUMPLE** con este criterio de evaluación, por lo que el Comité recomienda aceptar la oferta en esta etapa.

13).-VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en el num. b) de la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de la Licitación, se ha procedido a analizar la calificación de la situación financiera actual del oferente calificado. Se realiza el análisis de los valores de los balances del ejercicio fiscal 2013-2014-2015 a la firma SERVICE REPUESTOS PIRO'Y de Juan Lezcano, constatándose el siguiente análisis:

INFORME N° 29/2017

ÍNDICES	SERVICE REPUESTOS PIRO'Y
a) Ratio de Liquidez: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	91,25
b) Endeudamiento: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	0,38
c) Rentabilidad: El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo	0,77

Del análisis realizado se puede constatar la firma CUMPLE con este criterio de evaluación, por lo que el Comité recomienda ACEPTAR la oferta en esta etapa.

14).- APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA: No aplica, por no darse ninguno de los presupuestos establecidos en la normativa.

15).-CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS
No aplica

16.) DECLARACION DESIERTA:
Este Comité Evaluador recomienda "DECLARAR DESIERTA" la licitación en los Lotes N° 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47; conforme al Artículo 30° DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", conforme al inciso b) *"que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas".*

17).- RECOMENDACIÓN
Este Comité de Evaluación, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe, conforme a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, y en atención a la disponibilidad presupuestaria del Programan 1.2.0 Administración de la Policía Nacional, disminuye los montos máximos correspondientes a los servicios solicitados para dicho programa y RECOMIENDA la ADJUDICACIÓN a la firma:
SERVICE REPUESTOS PIRO'Y de Juan Gerardo Lezcano Bernis: por el monto total mínimo de G. 83.750.000.- (guaraníes ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil) y por el monto total máximo de G. 133.765.000.- (guaraníes ciento treinta y tres millones setecientos sesenta y cinco mil), correspondiente a los Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 18, según siguiente detalle:

Lote N° 1 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado Consul 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000

INFORME N° 29/2017

14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 2 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado Panasonic 12000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.000.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 3 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado SPRINGER 12000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 4 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDAS 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000

INFORME N° 29/2017

6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**4.000.000**

Lote N° 5 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado MIDEA 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	**35.000**
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 6 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado TOKYO 18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**4.000.000**

INFORME N° 29/2017

Lote N° 7 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado RBD 18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**4.000.000**

Lote N° 8 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado VCP 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**6.500.000**
MONTO MAXIMO	**7.000.000**

Lote N° 9 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado JAMES 12.000/18.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000

INFORME N° 29/2017

6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 10 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado YOTO 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**4.500.000**
MONTO MAXIMO	**6.400.000**

Lote N° 11 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado GALAXY 24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000

INFORME N° 29/2017

14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.599.500

MONTO MÍNIMO	**4.000.000**
MONTO MAXIMO	**5.000.000**

Lote N° 12 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado WHITE WESTINGHOUSE 12.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	35.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	77.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	560.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.494.500

MONTO MÍNIMO	**3.500.000**
MONTO MAXIMO	**5.465.000**

Lote N° 13 - Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado JAM 18.000/24.000 BTU, sistema Split, modelo pared - Prog. 1.2.0

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	72102305-001	Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	20.000
2	72102305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	35.000
3	72102305-001	Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	28.000
4	72102305-001	Limpieza del filtro y careta	Unidad	Evento	1	35.000
5	72102305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
6	72102305-001	Carga de gas refrigerante	Unidad	Evento	1	105.000
7	72102305-001	Rebobinado del motor ventilador,	Unidad	Evento	1	70.000
8	72102305-001	Adaptación del rulemán del motor ventilador	Unidad	Evento	1	35.000
9	72102305-001	Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	45.500
10	72102305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	Evento	1	56.000
11	72102305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	84.000
12	72102305-001	Cambio de Compresor	Unidad	Evento	1	665.000
13	72102305-001	Cambio de Plaqueta con control	Unidad	Evento	1	112.000
14	72102305-001	Cambio de capacitor de marcha	Unidad	Evento	1	112.000
15	72102305-001	Cambio de turbina	Unidad	Evento	1	70.000
16	72102305-001	Cambio de motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	70.000
						1.577.500

MONTO MÍNIMO	**4.000.000**
MONTO MÁXIMO	**5.400.000**

INFORME N° 29/2017

Lote N° 15 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca VCP de 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)
1	7202305-001	Limpieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpieza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000
23	7202305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de valvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	560.000
						1.911.000

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Lote N° 18 - Mantenimiento /Reparación de Acondicionado de Aire Split Marca MIDAS de 12.000/ 18.000/24.000 BTU. - Prog. 2.1.1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	Descripción del Servicio	U. M.	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)
1	7202305-001	Liempieza de condensador	Unidad	1	Evento	35.000
2	7202305-001	Limpeza de evaporador	Unidad	1	Evento	35.000
3	7202305-001	Limpieza de bandeja de drenaje	Unidad	1	Evento	28.000
4	7202305-001	Limpieza del filtro de careta	Unidad	1	Evento	35.000
5	7202305-001	Limpieza y lubricación de turbina y paleta ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
6	7202305-001	Limpieza de cañería de desague	Unidad	1	Evento	10.500
7	7202305-001	Instalación y montaje del equipo	Unidad	1	Evento	154.000
8	7202305-001	Carga de Gas refrigerante	Unidad	1	Evento	115.500
9	7202305-001	Soldadura por perdida de gas	Unidad	1	Evento	35.000
10	7202305-001	Rebobinado del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
11	7202305-001	Adaptación del ruleman del motor ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
12	7202305-001	Cambio de filtro	Unidad	1	Evento	14.000
13	7202305-001	Cambio de paleta de ventilador	Unidad	1	Evento	35.000
14	7202305-001	Cambio de buje ventilador	Unidad	1	Evento	14.000
15	7202305-001	Cambio de trasformador	Unidad	1	Evento	35.000
16	7202305-001	Cambio de relai termico	Unidad	1	Evento	17.500
17	7202305-001	Cambio de capilar	Unidad	1	Evento	56.000
18	7202305-001	Cambio de motor ventilador	Unidad	1	Evento	70.000
19	7202305-001	Cambio de termostato	Unidad	1	Evento	63.000
20	7202305-001	Cambio de llave selectora	Unidad	1	Evento	56.000
21	7202305-001	Cambio de capacitor	Unidad	1	Evento	112.000
22	7202305-001	Cambio de Turbina	Unidad	1	Evento	70.000

INFORME N° 29/2017

23	7202305-001	Cambio de placa electrónica	Unidad	1	Evento	77.000
24	7202305-001	Cambio de válvula inversora	Unidad	1	Evento	84.000
25	7202305-001	Cambio de contactor	Unidad	1	Evento	70.000
26	7202305-001	Aislamiento de rubotex	Unidad	1	Evento	24.500
27	7202305-001	Cambio de motor compresor	Unidad	1	Evento	665.000
						2.016.000

MONTO MÍNIMO	**16.875.000**
MONTO MAXIMO	**33.750.000**

Monto Total mínimo:	**83.750.000**
Monto Total máximo:	**133.765.000**

La Adjudicación asciende al Monto total mínimo de G. 83.750.000 (guaraníes ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil) y hasta el monto total y máximo de G. 133.765.000.- (guaraníes ciento treinta y tres millones setecientos sesenta y cinco mil).

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 15:30 horas del día 19 de junio de 2017, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero OS.
Representante del Departamento Jurídico

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Oficial Inspector Intd.
Jefe Interino – Dpto. UOC

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMIREZ
Comisario MAAP.
Tesorero Prog. 2.1.1 Invest. de Hecho Punibles

LOURDES MARLENE GALEANO
Comisario MAAP.
Representante de la Dirección Administrativa

JOSE CONCEPCION VERA GAMARRA
Comisario MAAP.
Tesorero Prog. 1.2.0 Administración General de la PN.

JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog.2.1.6 Formación y Capacitación

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog 2.1.7 Servicio de Identificación de Personas

MIGUEL ANGEL GIMENEZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog. 2.2.0 Empleo y Protección Social.

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario Principal MCP.
Tesorero Prog 2.1.1 Imp. del Plan Estratégico Policial

CARLOS ADALBERTO LUGO
Comisario Principal DEJAP.
Tesorero Prog. 2.1.5 Eq. para la Policía Nacional