Petropar

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA con ID: 330122

LOTE NRO: 1

Mantenimiento de fotocopiadoras marca Canon, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 30.000.000 Máximo: 60.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

								DATA SYSTEMS		DOCUNET S.A.		TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Petropar	Precio Total Petropar	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DATA SYSTEMS	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DOCUNET S.A.	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA
1	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Canon IR 1024/1022	Unidad	EVENTO	1											
1.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.509.000	1.509.000	930.000	930.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	-38,37%	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.3		Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.4		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.328.250	1.328.250	1.328.250	1.328.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.5		Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.6		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.7		Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.8		Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.9		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	362.000	362.000	362.000	362.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.10		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	54.300	54.300	54.300	54.300	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.11		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.12		Guía de entrada de papel	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	145.000	145.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.13		Guía de duplex	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000	145.000	145.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.14		Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.15		Puerta inzquierda	Unidad	EVENTO	1	507.000	507.000	507.000	507.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.16		Toner	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000	380.000	380.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
1.17		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	180.000	180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Canon IR 2016J	Unidad	EVENTO	1											
2.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.509.000	1.509.000	1.630.000	1.630.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	8,02%		
2.2		Almohadilla de separación de alimentación manual	Unidad	EVENTO	1	72.450	72.450	72.450	72.450	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.3		Rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	96.500	96.500	96.500	96.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.4		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.5		Embrague de cassette	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	180.000	180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.6		Embrague de bypass	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	180.000	180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.7		Puerta lateral izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.8		Película de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.509.000	1.509.000	1.509.000	1.509.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.9		Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	96.500	96.500	96.500	96.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.10		Rodillo magnético	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.11		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.12		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	362.250	362.250	362.250	362.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.13		Toner	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000	322.000	322.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
2.14		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000	265.000	265.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Canon IR 1335F	Unidad	EVENTO	1											
3.1		Unidad de cilindro negro	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.2		Unidad de cilindro cyan	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.3		Unidad de cilindro magenta	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.4		Unidad de cilindro amarillo	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.5		Toner negro	Unidad	EVENTO	1	443.000	443.000	443.000	443.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.6		Toner cyan	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000	910.000	910.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.7		Toner magenta	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000	910.000	910.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.8		Toner amarillo	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000	910.000	910.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.9		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.10		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	580.000	580.000	580.000	580.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.11		ITB (banda de transferencia de imagen)	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.12		Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000	120.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.13		Rodillo de alimentación de cassette	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.14		Rodillo de separación de cassette	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000	40.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.15		BGotella de desperdicio de toner	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000	280.000	280.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.16		Rodillo de recolección de ADF	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000	60.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.17		Almohadilla de separación de ADF	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
3.18		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	180.000	180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0,00%		
								Precio Total	31.023.600							

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR

LOTE NRO: 2

Mantenimiento de fotocopiadora marca Xerox, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 50.000.000 Máximo: 100.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Petropar	Precio Total Petropar	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DATA SYSTEMS	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DOCUNET S.A.	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA
1	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Xerox Modelo WC 3550	Unidad	EVENTO	1											
1.1		Cambio de chasis	Unidad	EVENTO	1	1.180.000	1.180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.180.000	1.180.000	826.000	826.000		0,00%	-30,00%
1.2		Cambio de puerta posterior/tapa trasera	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	980.000	980.000	686.000	686.000		0,00%	-30,00%
1.3		Cambio de rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	210.000	210.000		0,00%	-30,00%
1.4		Cambio de ensamble de salida fusor	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000	420.000	420.000		0,00%	-30,00%
1.5		Cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000	42.000	42.000		900,00%	-30,00%
1.6		Cambio de visagra derecha	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	245.000	245.000		0,00%	-30,00%
1.7		Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.8		Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.9		Cambio de visagra izquierda	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	245.000	245.000		0,00%	-30,00%
1.10		Cambio de embrague de registro	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.11		Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.150.000	1.150.000	805.000	805.000		0,00%	-30,00%
1.12		Cambio de resortes de la bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	150.000	105.000	105.000		0,00%	-30,00%
1.13		Cambio de soporte	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	150.000	150.000	105.000	105.000		0,00%	-30,00%
1.14		Cambio del sensor del duplex/actuador de sensor del duplex	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.15		Cambio de pad de retardo de bandeja	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.16		Cambio de actuador de registro	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.17		Cambio de rodillo de alimentador bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.18		Cambio de correa del scaner	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.19		Cambio de botor ok	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.20		Cambio de tecla de navegación	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.21		Cambio de goma del teclado	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	200.000	140.000	140.000		0,00%	-30,00%
1.22		Cambio de conjunto alimentador de bandeja	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000	420.000	420.000		0,00%	-30,00%
1.23		Cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.250.000	1.250.000	875.000	875.000		0,00%	-30,00%
1.24		Cambio de alimentador de by pass	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000	NO COTIZA	NO COTIZA	750.000	750.000	525.000	525.000		0,00%	-30,00%
1.25		Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	800.000	800.000	560.000	560.000		0,00%	-30,00%
1.26		Cambio de ado (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.750.000	2.750.000	1.925.000	1.925.000		0,00%	-30,00%
1.27		Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.600.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000		0,00%	-30,00%
1.28		Cambio de sensor de bandeja	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.29		Cambio de laser	Unidad	EVENTO	1	1.490.000	1.490.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.490.000	1.490.000	1.045.000	1.045.000		0,00%	-29,87%
1.30		Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.550.000	1.550.000	1.085.000	1.085.000		0,00%	-30,00%
1.31		Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.500.000	1.500.000	1.050.000	1.050.000		0,00%	-30,00%
1.32		Cambio de rodillo alimentador de ado	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	450.000	450.000	315.000	315.000		0,00%	-30,00%
1.33		Cambio de rodillo de by pass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	210.000	210.000		0,00%	-30,00%
1.34		Cambio de scanner	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.350.000	2.350.000	1.645.000	1.645.000		0,00%	-30,00%
1.35		Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.300.000	3.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.300.000	3.300.000	2.310.000	2.310.000		0,00%	-30,00%
1.36		Cambio de switch	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.37		Mano de obra técnica por servicio	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
1.38		Cartucho toner WC 3550	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000		0,00%	-30,00%
2	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Xerox Modelo WC 4118	Unidad	EVENTO	1											
2.1		Cambio de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.100.000	840.000	840.000		-8,33%	-30,00%
2.2		Cambio de conjunto de scanner	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.800.000	4.800.000	3.920.000	3.920.000		-14,29%	-30,00%
2.3		Cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.800.000	2.800.000	2.205.000	2.205.000		-11,11%	-30,00%
2.4		Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	245.000	245.000		0,00%	-30,00%
2.5		Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	NO COTIZA	NO COTIZA	850.000	850.000	595.000	595.000		0,00%	-30,00%
2.6		Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.380.000	1.380.000	1.120.000	1.120.000		-13,75%	-30,00%
2.7		Cambio de laser	Unidad	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.350.000	2.350.000	1.330.000	1.330.000		23,68%	-30,00%
2.8		Cambio de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	980.000	980.000	880.000	880.000		-21,60%	-29,60%
2.9		Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	280.000	280.000		-12,50%	-30,00%
2.10		Cambio de alimentador de by pass	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	400.000	315.000	315.000		-11,11%	-30,00%
2.11		Cambio de ensamble de salida fusor	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	750.000	750.000	630.000	630.000		-16,67%	-30,00%
2.12		Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	500.000	500.000	420.000	420.000		-16,67%	-30,00%
2.13		Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.100.000	910.000	910.000		-15,38%	-30,00%
2.14		Cambio de visagra	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	550.000	550.000	455.000	455.000		-15,38%	-30,00%
2.15		Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.250.000	1.250.000	1.050.000	1.050.000		-16,67%	-30,00%
2.16		Cambio de bandeja de by pass	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	210.000	210.000		0,00%	-30,00%
2.17		Cambio de guía de bandeja	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	650.000	650.000	455.000	455.000		0,00%	-30,00%
2.18		Cambio de correa del scaner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%
2.19		Cambio del módulo xerográfico	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.300.000	1.300.000	910.000	910.000		0,00%	-30,00%
2.20		Cambio de rodillo alimentador de cassette	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000	NO COTIZA	NO COTIZA	850.000	850.000	595.000	595.000		0,00%	-30,00%
2.21		Cambio de chasis soporte del sensor	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000	840.000	840.000		0,00%	-30,00%
2.22		Cambio de bandeja 1	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000		0,00%	-30,00%
2.23		Cambio de batería de MNV memoria	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	175.000	175.000		40,00%	-30,00%
2.24		Cambio de pad de retardo del ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	175.000	175.000		20,00%	-30,00%
2.25		Cambio de cubierta tapa de ado	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	175.000	175.000		20,00%	-30,00%
2.26		Cambio ADO (alimentador de originales)	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.800.000	1.800.000	126.000	126.000		900,00%	-30,00%
2.27		Cambio de puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	175.000	175.000		40,00%	-30,00%
2.28		Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	175.000	175.000		40,00%	-30,00%
2.29		Cambio de rodillo del ADO	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.050.000	1.050.000	210.000	210.000		250,00%	-30,00%
2.30		Kit de cartucho de toner WC 4118	Unidad	EVENTO	1	980.000	980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	400.000	400.000	686.000	686.000		-59,18%	-30,00%
2.31		Mano de obra técnica por servicio	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	175.000	175.000		0,00%	-30,00%

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR

3	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Xerox modelo WC 5335	Unidad	EVENTO												
3.1		Cambio de kit de rodillos de alimentación	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	300.000	300.000	210.000	210.000		0,00%	-30,00%
3.2		Cambio de conjunto BTR	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	1.100.000	770.000	770.000		0,00%	-30,00%
3.3		Cambio de conjunto de fusor	Unidad	EVENTO	1	4.350.000	4.350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.350.000	4.350.000	3.045.000	3.045.000		0,00%	-30,00%
3.4		Cambio de duplex	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	600.000	600.000	420.000	420.000		0,00%	-30,00%
3.5		Cambio de KIT de rodillos del ADO	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000	840.000	840.000		0,00%	-30,00%
3.6		Cambio del conjunto de impulsión principal	Unidad	EVENTO	1	2.150.000	2.150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.150.000	2.150.000	1.505.000	1.505.000		0,00%	-30,00%
3.7		Cambio de conjunto de laser	Unidad	EVENTO	1	2.450.000	2.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.450.000	2.450.000	1.715.000	1.715.000		0,00%	-30,00%
3.8		Cambio de la fuente de alimentación	Unidad	EVENTO	1	3.320.000	3.320.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.320.000	3.320.000	2.325.000	2.325.000		0,00%	-29,97%
3.9		Cambio de la placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	4.450.000	4.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	4.450.000	4.450.000	3.115.000	3.115.000		0,00%	-30,00%
3.10		Cambio de kit de cartucho toner	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.300.000	1.300.000	910.000	910.000		0,00%	-30,00%
3.11		Cambio de kit de cartucho de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.900.000	2.900.000	2.030.000	2.030.000		0,00%	-30,00%
3.12		Cambio de scaner	Unidad	EVENTO	1	7.300.000	7.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.300.000	7.300.000	5.110.000	5.110.000		0,00%	-30,00%
3.13		Cambio de rodillos de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.190.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.190.000	1.190.000	835.000	835.000		0,00%	-29,83%
3.14		Cambio de conjunto alimentador de papel	Unidad	EVENTO	1	6.330.000	6.330.000	NO COTIZA	NO COTIZA	6.330.000	6.330.000	4.435.000	4.435.000		0,00%	-29,94%
3.15		Cambio de motor principal	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.990.000	1.990.000	1.400.000	1.400.000		0,00%	-29,65%
3.16		Cambio de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.950.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.950.000	1.950.000	1.365.000	1.365.000		0,00%	-30,00%
3.17		Cambio de alimentador de by pass	Unidad	EVENTO	1	2.900.000	2.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.900.000	2.900.000	2.030.000	2.030.000		0,00%	-30,00%
3.18		Cambio de ensamble de salida fusor	Unidad	EVENTO	1	3.310.000	3.310.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.310.000	3.310.000	2.320.000	2.320.000		0,00%	-29,91%
3.19		Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	2.350.000	2.350.000	1.650.000	1.650.000		0,00%	-29,79%
3.20		Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	3.500.000	3.500.000	2.450.000	2.450.000		0,00%	-30,00%
3.21		Cambio de bisagras	Unidad	EVENTO	1	550.000	550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	550.000	550.000	**3850000**	**3850000**		0,00%	**600,00%**
3.22		Cambio de panel de control	Unidad	EVENTO	1	7.320.000	7.320.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.320.000	7.320.000	5.125.000	5.125.000		0,00%	-29,99%
3.23		Cambio de bandeja de by pass	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.200.000	1.200.000	840.000	840.000		0,00%	-30,00%
3.24		Cambio de cristal de exposición	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.300.000	1.300.000	455.000	455.000		100,00%	-30,00%
3.25		Cambio de correa del scaner	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	650.000	650.000	175.000	175.000		160,00%	-30,00%
3.26		Cambio de la base de ado	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	250.000	910.000	910.000		-80,77%	-30,00%
3.27		Mano de obra técnica por servicio	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	350.000	350.000	245.000	245.000		0,00%	-30,00%
										Precio Total	125.370.000	Precio Total	90.876.000			

LOTE NRO: 3

Mantenimiento de fotocopiadoras marca Lexmark, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 20.000.000 Máximo: 40.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Petropar	Precio Total Petropar	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DATA SYSTEMS	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.DOCUNET S.A.	Diferencia porcentual Estimado PP Vs.TALLER ESPECIALIZADO EN MÁQUINAS DE OFICINA
1	81141804-001	Mantenimiento de fotocopiadora marca Lexmark Modelo MX 511	Unidad	EVENTO	1											
1.1		ADF Separador Pad	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	132.000	132.000			-29,60%
1.2		ADF Separador roller	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	105.000	105.000			-30,00%
1.3		Restain Pad	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	132.000	132.000			-29,60%
1.4		ADF Pick roller	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	210.000	210.000			-30,00%
1.5		Panel de control MX 511	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.575.000	1.575.000			-30,00%
1.6		Fusor 220V	Unidad	EVENTO	1	2.925.000	2.925.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.050.000	2.050.000			-29,91%
1.7		System Board	Unidad	EVENTO	1	3.375.000	3.375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.365.000	2.365.000			-29,93%
1.8		MFP solenoide	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	368.000	368.000			-29,90%
1.9		Power Supply 220V	Unidad	EVENTO	1	1.875.000	1.875.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.315.000	1.315.000			-29,87%
1.10		Media Present sensor Flag	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	105.000	105.000			-30,00%
1.11		Transfor Roll	Unidad	EVENTO	1	187.500	187.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	132.000	132.000			-29,60%
1.12		Redrive asembly	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	475.000	475.000			-29,63%
1.13		Redrive Shaft	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	105.000	105.000			-30,00%
1.14		Pick tires	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.000	80.000			-28,89%
1.15		ACM Assambly	Unidad	EVENTO	1	337.500	337.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	240.000	240.000			-28,89%
1.16		MFP Gearbox	Unidad	EVENTO	1	262.500	262.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	190.000	190.000			-27,62%
1.17		Main drive gearbox	Unidad	EVENTO	1	1.125.000	1.125.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	780.000	780.000			-30,67%
1.18		Kit mantenimiento	Unidad	EVENTO	1	3.375.000	3.375.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.370.000	2.370.000			-29,78%
1.19		1 unidad imagen	Unidad	EVENTO	1	412.500	412.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	290.000	290.000			-29,70%
												Precio Total	13.019.000			

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR