Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Asunción, 16 de diciembre de 2020

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2020 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum – Plurianual 2021 – 2022) - ID 374.496.

Señor Presidente:

El Comité conformado para el estudio y evaluación de las ofertas en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2020 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum – Plurianual 2021 – 2022) - ID 374.496, integrado por los funcionarios: Lic. Víctor Vera, Coordinador General de Administración; el Sr. Víctor Morínigo, Jefe del Dpto. de Transporte y el Sr. Juan Manuel Enrique López, Director de Gabinete de la Dirección General de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º del Decreto 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003, DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007; y a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado en cuestión, cumple en manifestarle cuanto sigue:

Que, al acto de apertura de sobres realizado en fecha 23 de noviembre de 2020, se presentó la empresa: **1) MECANICAR S.A.** – *RUC 80055807-3,* según consta en Acta de Apertura de sobres.

Que, la firma **MECANICAR S.A.**, presentó Constancia SIPE N° 1617272, cuyo contenido ha sido verificado en el Sistema de Informaciones de Contrataciones Pública (SICP).

Que, primeramente fueron cotejadas las documentaciones de carácter sustancial solicitadas e indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones; y su cumplimiento por parte de la empresa participante se observa en el siguiente cuadro:

	DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES PERSONAS JURIDICAS			
EMPRESA	Formulario de Oferta – Lista de Precios. (Incluye DD.JJ. art.40)	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente
MECANICAR S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Que, la empresa oferente, cumple con la provisión de los documentos sustanciales respetando el formato establecido, por lo tanto, se ajusta sustancialmente a los documentos de la licitación.

Que, luego se procedió a cargar el Cuadro Comparativo de Ofertas **(CUADRO I)**, en concordancia con la Lista de Precio presentada por el oferente participante.

Que, el Sistema de Adjudicación de la presente licitación es por el Total.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - Margen de preferencia:

Que, al momento de apertura de sobres la empresa **MECANICAR S.A.** presentó adjunto a su oferta Certificado de Origen Nacional Nº 92.686 identificado para el presente llamado con ID: 374.496.

Victor David Morinigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Que, no aplica el Margen de Preferencia (Ley N° 4558/2011), por contarse con una sola oferta a ser evaluada.

Que, a continuación se identifica la oferta recibida con el siguiente monto:

Empresa oferentes	Monto Total Ofertado Gs.
MECANICAR S.A.	933.165.132.-

Que, fue seleccionada provisoriamente para análisis la oferta presentada por la firma **MECANICAR S.A.**

Análisis del precio ofertado:

Que, se analizaron los precios ofertados en virtud a lo dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución DNCP N° 1890/2020; donde los precios unitarios ofertados por la firma **MECANICAR S.A.**; no presentan una diferencia superior al veinticinco por ciento (25%) por debajo del precio referencial y del quince por ciento (15%) por encima de los precios unitarios referenciales preparado por la Convocante y difundido con el llamado a contratación.

Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40:

Que, la firma **MECANICAR S.A.,** ha indicado bajo fe de juramento que no se halla comprendido en limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, conforme a lo establecido en el Formulario de Ofertas, generado electrónicamente a través del SICP.

Que, igualmente, se ha confirmado que el oferente **MECANICAR S.A.** no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art.40, Inc. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base a la aplicación del análisis establecido en el Artículo 1º de la Resolución DNCP Nº 849/2015. Dicho análisis se ha realizado verificando en la base de datos del SINARH, al que se tiene acceso en la Institución, verificando en este caso a los Miembros del Directorio de la empresa MECANICAR S.A.; Roberto Lucas Recalde, Carmen Victoriana Osorio e Idilio Bartolomé Recalde, cuyos nombres no se han encontrado en dicha base de datos, por lo tanto, no son funcionarios públicos actualmente.

Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

Que, posteriormente se procedió a verificar que el oferente seleccionado, **MECANICAR S.A.**, haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, conforme al **REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION numeral 6**, así como los otros documentos legales solicitados a presentar con la oferta.

Que, se detalla a continuación, el cumplimiento de la presentación de los documentos legales solicitados en el PBC:

REQUISITOS DOCUMENTALES	MECANICAR S.A.
1. Formulario de Oferta (*)	Cumple
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**)	Cumple

Víctor David Martínez
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Cámara de Diputados

LIC. HECTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple
8. Documentos legales	
b. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple
Otros requisitos documentales solicitados para evaluación de criterios	
Constancia de RUC.	Cumple
Copias de contratos y/o facturaciones y/o constancia de facturación emitida por las empresas a las cuales prestó servicios iguales a los ofertados (Reparación de Vehículos), por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto máximo a ser contratado en la presente licitación, en los últimos 3 (tres) años (2017-2018-2019).	Cumple
3 (tres) Cartas de Referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente.	Cumple
Declaración Jurada donde manifieste contar con la infraestructura técnica y el personal idóneo para la prestación del servicio solicitado.	Cumple

Que, verificada la documentación presentada por la firma oferente **MECANICAR S.A.**, se concluye que *Cumplió* con el suministro de los requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, **numeral 6:** Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

Capacidad Financiera

Que, siguiendo los criterios de evaluación, se analizaron los indicadores financieros, correspondientes a los Balances Generales de los dos últimos ejercicios cerrados 2017, 2018 y 2019, del oferente seleccionado con el precio más bajo:

Capacidad Financiera:

Ratios financieros - MECANICAR S.A.(Gs.)

	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Promedio
Ratio de liquidez Activo corriente/Pasivo corriente	9,52	5,39	34,62	16,51
Endeudamiento Pasivo total/Activo total	0,08	0,52	0,35	0,31
Rentabilidad Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital	0,89	1,03	1,15	1,02

Víctor David Domínguez
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. Mario Vera
Director General
Dirección General Administrativa

Datos de los Estados Contables - (Gs.)

	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Activo corriente	628.687.892	747.564.159	1.088.876.947
Activo total	864.583.381	2.199.118.625	2.373.795.119
Pasivo corriente	66.041.931	138.777.275	31.452.495
Pasivo total	66.041.931	1.146.059.575	820.287.704
Utilidad del ejercicio	285.632.199	443.951.604	493.150.018
Capital	321.299.251	430.000.000	430.000.000

Indicadores mínimos requeridos:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2017; 2018; 2019)
MECANICAR S.A. - Cumple

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2017; 2018; 2019)
MECANICAR S.A. - Cumple

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2017; 2018; 2019)
MECANICAR S.A. - Cumple

Experiencia requerida:

Se verificaron las documentaciones proporcionadas por el oferente seleccionado que demuestren su cumplimiento con los requisitos de experiencia:

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:	
Constancia de RUC.	Cumple
Copias de contratos y/o facturaciones y/o constancia de facturación emitida por las empresas a las cuales prestó servicios iguales a los ofertados (Reparación de Vehículos), por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto máximo a ser contratado en la presente licitación, en los últimos 3 (tres) años (2017-2018-2019).	Cumple
3 (tres) Cartas de Referencia emitidas por empresas o instituciones públicas o privadas, que avalen la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos por parte de la empresa oferente.	Cumple

Que, con respecto a lo verificado, ***MECANICAR S.A.*** -- ***Cumple*** con la Experiencia requerida.

Capacidad técnica:

Con el objetivo de calificar la capacidad técnica del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:	
a) Impresión de un plano satelital	Cumple
b) Declaración Jurada donde manifieste contar con la infraestructura técnica y herramientas	Cumple
c) Copia autenticada de habilitación de la MADES	Cumple
d) Copia de Resolución de Aprobación del plan de adecuación a los aspectos ambientales	Cumple
e) Copia de la Póliza con una Compañía Aseguradora	Cumple

Victor David Marinoni
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

LIC. VICTOR VERA
COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVA

f) Copia de la Aprobación de Plano Municipal para corroborar la superficie	Cumple
g) Copia del Certificado de Licencia Comercial expedida por la Municipalidad de Asunción para los talleres ubicados en Asunción. En caso de que el taller del oferente se encuentre en otro municipio (dentro del radio de distancia de 10 Km de la Honorable Cámara de Diputados) deberá presentar copia de Resolución Municipal equivalente	Cumple
h) Copia de Contrato con prestadora de servicio de guardia de seguridad permanente 24 Hs. o copias de contratos de prestación de servicio de guardia de seguridad en relación de dependencia	Cumple
i) Copia autenticada de certificación profesional de 6 mecánicos	Cumple
j) Copia de Certificados de 2 (dos) electricistas	Cumple
k) Copia de las ultimas 6 Planillas de IPS	Cumple
l) Copia de Cedula Verde o copia de contrato en caso de contar con servicio tercerizado del taller movil.	Cumple
m) Copia autenticada de Certificado de disposición final de residuos de hidrocarburos para su recuperación y reciclado correspondiente	Cumple

Que, por lo cotejado, ***MECANICAR S.A.***, ***Cumple*** con la Capacidad Técnica requerida.

Que, analizado el Cuadro Comparativo de Precios y considerando los Criterios de Evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación recomienda, *Adjudicar* la prestación de servicios de mantenimiento y reparación menor de vehículos de la Institución en forma plurianual; en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2020 "Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución" (Ad Referéndum – Plurianual 2021 - 2022) - ID 374.496, por haber cumplido con la totalidad de los requisitos económicos, legales y técnicos, a la siguiente empresa:

MECANICAR S.A.		
Descripción	**Monto Mínimo Gs.**	**Monto Máximo Gs.**
Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos de la Institución	400.000.000.-	800.000.000.-

Los montos a ser ejecutados durante los Ejercicios Fiscales 2021 y 2022, se presentan a continuación:

Monto Ejercicio Fiscal 2021	**Monto Ejercicio Fiscal 2022**	**Monto Total Plurianual**
400.000.000.-	400.000.000.-	800.000.000.-

Salvo mejor parecer, es Dictamen del Comité.

Lic. Víctor Vera
Coordinador General de Administración

Juan Manuel Enrique López
Director de Gabinete
Dirección General de Administración y Finanzas

Víctor Morinigo
Jefe del Departamento de Transporte

Congreso Nacional
Cámara de Diputados

Ref.: LCO Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos de la Institución (Ad Referendum - Plurianual 2021-2022) - ID 374496

CUADRO I

Cuadro Comparativo de Oferta

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	MECANICAR S.A.
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
1.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	903.306
1.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.146.705
1.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.510.418
1.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	327.257
1.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	402.778
1.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	314.670
1.7		pico inyector electronico c/u	Unidad	EVENTO	1	4.782.991
1.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	213.976
1.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.510.418
1.10		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	629.340
1.11		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	629.340
1.12		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	566.406
1.13		kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
1.14		bomba de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	2.411.933
1.15		Prov. y cambio de bulbo de acelte	Unidad	EVENTO	1	503.473
1.16		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	138.454
1.17		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	3.020.836
1.18		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.808.950
1.19		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	2.740.833
1.20		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
1.21		reparacion de turbo motor	Unidad	EVENTO	1	3.289.000
1.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	3.524.309
1.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	591.581
1.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	438.533
1.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	2.686.016
1.26		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	213.976
1.27		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	986.700

C.P. Juan M. Enrique Director de Gabinete D.G.A.F. Honorable Cámara de Diputados

Lic. Víctor David Morinigo Jefe de Transporte Honorable Cámara de Diputados

1.28		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	175.413
1.29		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	986.700
1.30		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
1.31		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	881.076
1.32		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	314.670
1.33		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	314.670
2	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de caja HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
2.1		filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	1.057.292
2.2		solenoide de caja c/u	Unidad	EVENTO	1	2.013.891
2.3		reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	2.769.100
2.4		kit de discos c/u	Unidad	EVENTO	1	2.769.100
2.5		cambio de aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	1.006.945
2.6		juego de junta caja	Unidad	EVENTO	1	629.340
3	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de transmición HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
3.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	1.069.879
3.2		Cambio cruzeta cardan c/u.	Unidad	EVENTO	1	604.167
3.3		reparacion de macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	1.283.856
3.4		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	378.863
3.5		cambio de aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	529.024
3.6		calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	327.886
3.7		calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	327.886
4	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
4.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.521.566
4.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	2.265.628
4.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	6.797.266
4.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	312.455
4.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	312.455
4.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	87.706
4.7		Cambiar buje estabillzador	Unidad	EVENTO	1	276.909
4.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	377.604
4.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	137.041
4.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	931.883
4.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	38.371
4.12		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	249.219
5	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
5.1		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	822.250
5.2		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	87.706
5.3		buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	164.450
5.4		Rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	328.900
5.5		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	87.706
5.6		buje de suspension trasera c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Lic. [illegible]
COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

Víctor David Domingo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

5.7		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	383.716
6	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
6.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.589.683
6.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	164.450
6.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.132.814
6.4		Juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	712.616
6.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	312.455
6.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	745.506
6.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	153.486
6.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	390.294
6.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	32.890
7	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
7.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	354.115
7.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	312.455
7.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	499.928
7.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	438.533
7.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	282.854
7.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	361.790
7.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	49.335
7.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
7.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	131.560
7.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	131.560
7.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	438.533
7.12		Tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	641.355
7.13		correa pk	Unidad	EVENTO	1	465.712
7.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	449.496
7.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	41.660
7.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
7.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	931.883
7.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	312.455
7.19		campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	312.455
7.20		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	2.391.495
7.21		Cambio de motor levanta vidrio c/u	Unidad	EVENTO	1	931.883
7.22		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	361.790
7.23		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
8	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
8.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	328.900
8.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	306.973
8.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	219.266
8.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	166.642
8.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.644.500

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Morinigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

8.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	361.790
8.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	109.633
8.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	219.266
8.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	246.675
8.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	52.624
8.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	493.350
8.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	241.193
8.13		Cambio de juego de junta y reten de AA	Unidad	EVENTO	1	493.350
8.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	5.481.666
9	78180101-007	Servicio de Gomeria HYUNDAI TUCSON- AÑO 2011 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
9.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
10	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de MOTOR HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
10.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	902.968
10.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.289.000
10.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	548.166
10.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	131.560
10.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
10.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	242.289
10.7		pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	548.166
10.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	49.335
10.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	767.433
10.10		cambio de juego buje bafanceador	Unidad	EVENTO	1	49.335
10.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	274.083
10.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	274.083
10.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	65.780
10.14		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	131.560
10.15		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.740.833
10.16		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.183.161
10.17		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
10.18		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	65.780
10.19		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	158.968
10.20		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.740.833
10.21		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	32.890
10.22		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.205.966
10.23		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	712.616
10.24		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	2.192.666
10.25		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
10.26		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
10.27		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	96.477
10.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	548.166
10.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	493.350

COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Mori...
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

10.30		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	4.385.333
10.31		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
10.32		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	4.933.500
10.33		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	548.166
10.34		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	602.983
10.35		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	877.066
10.36		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	74.550
10.37		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	548.166
10.38		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	641.355
10.39		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	138.138
10.40		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	493.350
10.41		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
10.42		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	422.088
10.43		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	438.533
10.44		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	158.968
10.45		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	158.968
11	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
11.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	109.633
11.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	36.179
11.3		Cambio aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	383.716
11.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	274.083
11.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	219.266
11.6		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	438.533
11.7		Cambio de anillos sincronizadores c/u	Unidad	EVENTO	1	422.088
11.8		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	274.083
11.9		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.973.400
11.10		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
11.11		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	422.088
11.12		Juego reten de caja	Unidad	EVENTO	1	197.340
11.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	712.616
11.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	274.083
12	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
12.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	535.559
12.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	356.308
12.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	74.550
12.4		Reparacion de macho y hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	657.800
12.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	54.816
12.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	148.005
12.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	137.041
12.8		Cambio corona y piñon de diferencial	Unidad	EVENTO	1	4.220.883
12.9		calce del engranaje satelite c/u	Unidad	EVENTO	1	49.335

COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Arcte. David Mondragón
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

12.10		calce del engranaje del planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	43.853
12.11		rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	326.707
12.12		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.425.233
13	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
13.1		Cambio de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.589.683
13.2		Reparacion de cremallera de direccion.	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
13.3		Cambio cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	8.181.433
13.4		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	312.455
13.5		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	323.418
13.6		guardapolvo de precap	Unidad	EVENTO	1	96.477
13.7		Cambiar buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	131.560
13.8		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	416.606
13.9		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	153.486
13.10		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	657.800
13.11		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	43.853
13.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	97.464
13.13		Ruleman tensor	Unidad	EVENTO	1	93.188
13.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	219.266
14	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
14.1		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	712.616
14.2		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	493.350
14.3		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	548.166
14.4		buje parrilla cada uno	Unidad	EVENTO	1	131.560
14.5		rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	383.716
14.6		parrilla suspension completa	Unidad	EVENTO	1	1.348.490
14.7		torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	335.478
14.8		bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	327.255
15	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
15.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	877.066
15.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	422.088
15.3		Fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	43.853
15.4		Plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.041.516
15.5		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	767.433
15.6		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	407.836
15.7		Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	74.550
16	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
16.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.579.816
16.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	151.042
16.3		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
16.4		Juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	493.350
16.5		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	137.041

LIC. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Mortigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

16.6		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	438.533
16.7		fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	219.266
16.8		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	383.716
16.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	49.335
17	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento deSistema electrico HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
17.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	137.041
17.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	493.350
17.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	493.350
17.4		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	438.533
17.5		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	361.790
17.6		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	282.854
17.7		bujes de arranque	Unidad	EVENTO	1	131.560
17.8		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	175.413
17.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	109.633
17.10		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	184.731
17.11		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	548.166
17.12		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	137.041
17.13		placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	219.266
17.14		regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	383.716
17.15		ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	74.550
17.16		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
17.17		Cambio de motor levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	984.507
17.18		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	422.088
17.19		campo dealternador	Unidad	EVENTO	1	383.716
17.20		Foco luz baja	Unidad	EVENTO	1	65.780
17.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
18	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
18.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	219.266
18.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	328.900
18.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	312.455
18.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	76.743
18.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
18.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	328.900
18.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	75.099
18.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	312.455
18.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	176.215
18.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	166.642
18.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	422.088
18.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	383.716
18.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	394.680
18.14		Refrigerantes	Unidad	EVENTO	1	314.670

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

COORDINADOR GENERAL
COORDINACIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

Victor David Marino
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

18.15		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	6.139.466
19	78180101-007	Servicio de Gomería HYUNDAI H1 MINIBUS AÑO 2011 al 2013	Unidad	EVENTO	1	
19.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
20	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
20.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	815.406
20.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	2.740.833
20.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	877.066
20.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	131.560
20.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
20.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	142.523
20.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	531.721
20.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	65.780
20.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	745.506
20.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	75.099
20.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	312.455
20.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	328.900
20.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	85.514
20.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	1.808.950
20.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	137.041
20.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.192.666
20.17		Prov. y cambio de eje balancin	Unidad	EVENTO	1	1.370.416
20.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	109.633
20.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	49.335
20.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	158.968
20.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
20.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	38.371
20.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	931.883
20.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	877.066
20.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
20.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	493.350
20.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.385.333
20.28		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	493.350
20.29		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	493.350
20.30		Prov. y cambio engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	750.988
20.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	2.192.666
20.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.455.066
20.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
20.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	438.533
20.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	274.083
20.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
20.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	188.569

C.P. Juan M. Enrique
Director de Soporte C.S.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Víctor David Mon
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

20.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	719.194
20.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	438.533
20.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	137.041
20.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	493.350
20.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.589.683
20.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	274.083
20.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	383.716
20.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	164.450
20.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	164.450
20.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	96.477
21	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
21.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	164.450
21.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	38.371
21.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	328.900
21.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	372.753
21.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	137.041
21.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
21.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
21.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	274.083
21.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	383.716
21.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
21.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
21.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	274.083
21.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	657.800
21.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	416.606
21.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
21.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.370.416
21.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
21.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	96.477
21.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	137.041
22	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
22.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	657.800
22.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	274.083
22.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	493.350
22.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	438.533
22.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	438.533
22.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	87.706
22.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	164.450
22.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	96.477
22.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
22.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	49.335

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Victor David Moyano
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

22.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	60.298
22.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	361.790
22.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.759.615
23	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
23.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
23.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
23.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	306.973
23.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	306.973
23.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	306.973
23.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.028.216
23.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	383.716
23.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	164.450
23.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	602.983
23.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	315.744
23.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	315.744
23.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	191.858
24	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
24.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	526.240
24.2		Prov. y cambio de buje el?stico	Unidad	EVENTO	1	315.744
24.3		Prov. y cambio de grillete el?stico	Unidad	EVENTO	1	131.560
24.4		Prov. y cambio de centro el?stico	Unidad	EVENTO	1	137.041
24.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	531.721
24.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	131.560
24.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	479.899
24.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	155.679
24.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	63.587
24.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	96.477
24.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	98.670
24.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	436.340
25	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento deSISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
25.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	970.255
25.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	383.716
25.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	137.041
25.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	53.171
25.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	49.335
25.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.216.930
25.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	750.988
25.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	493.350
25.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	75.099
26	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
26.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	986.700

COORDINADORA GRAL. ADMINISTRATIVA

Víctor David Domínguez
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

26.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	87.706
26.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	219.266
26.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	877.066
26.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	438.533
26.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	131.560
26.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	657.800
26.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	87.706
26.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	750.988
26.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	109.633
26.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	493.350
26.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	306.973
26.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	49.335
27	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
27.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	137.041
27.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	438.533
27.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	392.487
27.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	49.335
27.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	383.716
27.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	274.083
27.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	137.041
27.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	153.486
27.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	148.005
27.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	438.533
27.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	137.041
27.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	361.790
27.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
27.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	49.335
27.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	328.900
27.16		Prov. cambio de terminal de bater?a	Unidad	EVENTO	1	43.853
27.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	263.120
27.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	60.298
27.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	49.335
27.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	974.640
27.21		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
28	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
28.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	241.193
28.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	383.716
28.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	312.455
28.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	242.289
28.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.737.688
28.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	361.790

Lic. Victor Vera
Coordinador General
Coordinación General

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David M...
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

28.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	75.099
28.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	385.909
28.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	137.041
28.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	96.477
28.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	247.113
28.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	247.551
28.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	280.661
28.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	4.933.500
29	78180101-007	Servicio de Gomería MITSUBISHI L200 AÑO 2007 AL 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
29.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
30	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de DE MOTOR MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
30.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	822.250
30.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.289.000
30.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
30.4		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	131.560
30.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
30.6		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	158.968
30.7		pico inyector mecanico	Unidad	EVENTO	1	499.928
30.8		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	53.171
30.9		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	877.066
30.10		cambio de juego buje balanceador	Unidad	EVENTO	1	137.041
30.11		Juego de Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	354.115
30.12		Juego de Casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	383.716
30.13		Prov. y cambio de medialuna tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	131.560
30.14		pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
30.15		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	164.450
30.16		Prov. y cambio de cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.192.666
30.17		Prov. y cambio de eje balancín	Unidad	EVENTO	1	1.668.948
30.18		Prov. y cambio de martillete c/u	Unidad	EVENTO	1	71.261
30.19		Prov. y cambio de tornillo reg c/tuerca	Unidad	EVENTO	1	49.335
30.20		Prov. y cambio de bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	137.041
30.21		reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	2.740.833
30.22		Prov. y cambio de arandela base pico	Unidad	EVENTO	1	32.890
30.23		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
30.24		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	750.988
30.25		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
30.26		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	712.616
30.27		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
30.28		cañeria de bomba iny. c/u	Unidad	EVENTO	1	241.193
30.29		manguera de turbo	Unidad	EVENTO	1	274.083
30.30		Prov. y cambio de kit de cadena con tensores	Unidad	EVENTO	1	3.617.900

Lic. Victor Vera
Coordinador General

Victor David Mor[illegible]
Jefe de Transporte
Honurable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

30.31		Reparacion sistema de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
30.32		Provision y cambio de turbo	Unidad	EVENTO	1	7.455.066
30.33		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	3.617.900
30.34		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	548.166
30.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	383.716
30.36		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	973.544
30.37		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	131.560
30.38		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	531.721
30.39		Embrague ventilador	Unidad	EVENTO	1	499.928
30.40		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	137.041
30.41		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	493.350
30.42		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.370.416
30.43		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	354.664
30.44		Repararacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	383.716
30.45		Prov. y cambio de manguera de radiador SUP	Unidad	EVENTO	1	180.895
30.46		Prov. y cambio de manguera de radiador INF	Unidad	EVENTO	1	202.821
30.47		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	131.560
31	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
31.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	164.450
31.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	38.371
31.3		Cambio deAceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	328.900
31.4		Reparar asiento de sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	372.753
31.5		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	137.041
31.6		Ruleman de eje mando c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
31.7		Ruleman eje cuadruple c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
31.8		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	274.083
31.9		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	383.716
31.10		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
31.11		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
31.12		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	274.083
31.13		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	657.800
31.14		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	416.606
31.15		cambio de cadena 4x4	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
31.16		Cambio de engranaje 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.370.416
31.17		Cambio de ruleman caja 4x4 c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
31.18		Cambio de juego de junta caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	96.477
31.19		Cambio de reten caja 4x4	Unidad	EVENTO	1	137.041
32	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
32.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	657.800
32.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	274.083
32.3		Reparacion diferencial mano de obra	Unidad	EVENTO	1	493.350

COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

G.P. Juan M. Enriquez
Director de Gabinete D.G.A.P.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Mortiigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

32.4		Rparacion de Macho y Hembra cardan trasero	Unidad	EVENTO	1	438.533
32.5		Cubo de Rueda libre de 4x4 cada uno	Unidad	EVENTO	1	438.533
32.6		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	87.706
32.7		Cambio de Aceite para diferencial	Unidad	EVENTO	1	164.450
32.8		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	96.477
32.9		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
32.10		Cambiar calce del engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	49.335
32.11		Cambiar calce del engranaje del planetario	Unidad	EVENTO	1	60.298
32.12		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	361.790
32.13		Cambiar satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.759.615
32.14		ATF	Unidad	EVENTO	1	71.261
33	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
33.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
33.2		Reparacion de sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
33.3		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	306.973
33.4		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	306.973
33.5		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	306.973
33.6		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.028.216
33.7		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	383.716
33.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	164.450
33.9		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	602.983
33.10		Provision y cambio de Bieleta estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	315.744
33.11		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	315.744
33.12		Correa direccion	Unidad	EVENTO	1	191.858
33.13		Extremos de Direccion	Unidad	EVENTO	1	312.455
33.14		Precaps	Unidad	EVENTO	1	383.716
34	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
34.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	755.209
34.2		Prov. y cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	314.670
34.3		Prov. y cambio de grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	188.801
34.4		Prov. y cambio de centro elastico	Unidad	EVENTO	1	188.801
34.5		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	755.209
34.6		Cambiar buje parrilla superior cada uno	Unidad	EVENTO	1	164.450
34.7		Cambiar buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	153.486
34.8		Cambiar buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	120.596
34.9		Cambiar buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	71.261
34.10		Provision y cambio de bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	74.550
34.11		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	107.440
34.12		Provision y cambio de rotula c/u	Unidad	EVENTO	1	422.088
35	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
35.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	970.255

Coordinación General Administrativa

Víctor David Mortingo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Cabinete
Honorable Cámara de Diputados

35.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	383.716
35.3		Prov. y cambio de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	137.041
35.4		Prov. y cambio de guardapolvo de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	53.171
35.5		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	49.335
35.6		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.216.930
35.7		disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	750.988
35.8		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	493.350
35.9		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	75.099
36	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
36.1		bomba central de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	986.700
36.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	87.706
36.3		Prov. y cambio de juego rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	219.266
36.4		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	877.066
36.5		juego Pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	438.533
36.6		caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	131.560
36.7		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	657.800
36.8		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	87.706
36.9		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	750.988
36.10		fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	109.633
36.11		cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	493.350
36.12		cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	306.973
36.13		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	49.335
36.14		Bujes mordaza	Unidad	EVENTO	1	74.550
36.15		Rectificacion de Disco	Unidad	EVENTO	1	87.706
37	78180103-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema eléctrico MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
37.1		relay temporizador de bujias	Unidad	EVENTO	1	137.041
37.2		sensor de rotacion	Unidad	EVENTO	1	438.533
37.3		sensor de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	392.487
37.4		buje de arranque	Unidad	EVENTO	1	49.335
37.5		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	383.716
37.6		Cambiar solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	274.083
37.7		Cambiar bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	137.041
37.8		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	153.486
37.9		Cambiar bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	148.005
37.10		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	438.533
37.11		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	137.041
37.12		vendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	361.790
37.13		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
37.14		Prov. y cambio de focos C/U	Unidad	EVENTO	1	49.335
37.15		Prov. cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	328.900
37.16		Prov. cambio de terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	43.853

COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Victor David Morris
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A
Honorable Cámara de Diputados

37.17		Prov. y cambio de plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	263.120
37.18		Prov. y cambio de ruleman alternador	Unidad	EVENTO	1	60.298
37.19		Prov. y cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	49.335
37.20		Solenoide de presion de turbo	Unidad	EVENTO	1	974.640
37.21		Juego de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	82.225
37.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
38	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
38.1		sensor de presion de a.a.	Unidad	EVENTO	1	241.193
38.2		Carga de Gas r134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	383.716
38.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	312.455
38.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	242.289
38.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.737.688
38.6		Caños A.A c/u	Unidad	EVENTO	1	361.790
38.7		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	75.099
38.8		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	385.909
38.9		Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	137.041
38.10		Ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	96.477
38.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	247.113
38.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	247.551
38.13		Cambio de juego de junta y reten de compresor AA	Unidad	EVENTO	1	280.661
38.14		Cambio de compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	4.933.500
39	78180101-007	Servicio de Gomeria MITSUBISHI TRITON AÑO: 2013 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
39.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
40	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
40.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite y aire)	Unidad	EVENTO	1	712.616
40.2		Servicio de mantenimiento de motor cada 10.000 KM (cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	822.250
40.3		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.289.000
40.4		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	548.166
40.5		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	109.633
40.6		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
40.7		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	131.560
40.8		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	98.451
40.9		JuegosCasquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	326.707
40.10		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	328.900
40.11		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	109.633
40.12		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	986.700
40.13		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	657.800
40.14		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
40.15		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	877.066
40.16		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.385.333
40.17		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	131.560

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete C.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Victor David Martinez
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

40.18		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	438.533
40.19		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	274.083
40.20		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	657.800
40.21		Calibrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	657.800
40.22		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
40.23		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.481.666
40.24		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	383.716
40.25		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	383.716
40.26		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	712.616
40.27		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
40.28		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	131.560
40.29		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	54.816
40.30		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	219.266
40.31		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	438.533
40.32		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	241.193
40.33		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	274.083
40.34		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	164.450
40.35		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	531.721
40.36		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	151.042
40.37		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	463.749
40.38		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	438.533
40.39		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	109.633
40.40		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	657.800
40.41		correa pk	Unidad	EVENTO	1	274.083
40.42		cañeria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	252.156
40.43		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	153.486
40.44		polea gía	Unidad	EVENTO	1	350.826
41	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
41.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	109.633
41.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	38.371
41.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	328.900
41.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	241.193
41.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	274.083
41.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	219.266
41.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	390.294
41.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	1.847.321
41.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
41.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	312.455
41.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	131.560
41.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
41.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	701.653

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Morinigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

42	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
42.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	657.800
42.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	312.455
42.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	131.560
42.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	383.716
42.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	87.706
42.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	164.450
42.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	168.835
42.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	2.806.613
42.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	49.335
42.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	49.335
42.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	385.909
42.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.383.572
43	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
43.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	877.066
43.2		Reparacion de sinf?n direc.	Unidad	EVENTO	1	877.066
43.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	493.350
43.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	71.261
43.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
43.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	619.428
43.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	641.355
43.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.069.733
43.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	390.294
43.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	164.450
43.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	602.983
43.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	137.480
43.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	60.298
43.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	274.083
44	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
44.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	602.983
44.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	548.166
44.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	274.083
44.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	85.514
44.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.260.783
44.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	131.560
44.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	350.826
44.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	230.230
45	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
45.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.074.406
45.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	390.294
45.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	49.335

C.P. Juan M. Enrique
Director
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Mor?ngo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

45.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.534.866
45.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
45.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	493.350
45.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	75.099
46	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
46.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.074.406
46.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	120.596
46.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	85.514
46.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	241.193
46.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	312.455
46.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.074.406
46.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	493.350
46.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	158.968
46.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	712.616
46.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	98.670
46.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	767.433
46.12		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	274.083
46.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	137.041
46.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	274.083
46.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	49.335
47	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
47.1		bujias c/u	Unidad	EVENTO	1	54.816
47.2		juego de cables de bujias	Unidad	EVENTO	1	602.983
47.3		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	158.968
47.4		bomba electrica de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.074.406
47.5		carcaza de bomba combustible completa	Unidad	EVENTO	1	1.370.416
47.6		bobina de encendido	Unidad	EVENTO	1	1.084.273
47.7		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	65.780
47.8		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	712.616
47.9		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	158.968
47.10		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	745.506
47.11		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	712.616
47.12		relay	Unidad	EVENTO	1	153.486
47.13		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
47.14		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.074.406
47.15		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
47.16		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
48	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
48.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	274.083
48.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	383.716
48.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	274.083

COORDINACIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA
C.P. Juan M. Enrique
Director de Gestión
Honorable Cámara de Diputados
Victor David Moringo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

48.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	274.083
48.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.847.321
48.6		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	383.716
48.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
48.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	137.041
48.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	383.716
48.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	274.083
48.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	465.941
48.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	383.716
49	78180101-007	Servicio de Gomeria CHEVROLET S-10 AÑO 2010	Unidad	EVENTO	1	
49.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
50	78180101-001	Servicio de reparacion y mantenimiento de MOTOR TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
50.1		Servicio de mantenimiento de motor cada 5.000 KM(cambios de aceite, filtros de aceite, combustible y aire)	Unidad	EVENTO	1	926.401
50.2		Reparacion general de motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	3.289.000
50.3		Trabajos de tapa motor mano de obra	Unidad	EVENTO	1	1.644.500
50.4		valvulas de escape c/u	Unidad	EVENTO	1	312.455
50.5		Guias de valvulas c/u	Unidad	EVENTO	1	137.041
50.6		valvulas de admision c/u	Unidad	EVENTO	1	328.900
50.7		Juegos de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	156.775
50.8		Juegos Casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	604.299
50.9		Juegos de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	642.999
50.10		Juegos de Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	280.661
50.11		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.482.242
50.12		Juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.825.613
50.13		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	3.859.093
50.14		Juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	984.507
50.15		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	6.029.833
50.16		Perno piston - cada uno	Unidad	EVENTO	1	354.115
50.17		Cambiar correa dentada	Unidad	EVENTO	1	575.575
50.18		Tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	822.250
50.19		Pico inyector - cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.808.950
50.20		Callbrar pico inyector	Unidad	EVENTO	1	383.716
50.21		Arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	5.465.221
50.22		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	10.086.266
50.23		Cepillado de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	712.616
50.24		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	825.947
50.25		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	867.232
50.26		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	2.331.079
50.27		Tornillos de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	168.835
50.28		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	153.486
50.29		Reparacion de carter	Unidad	EVENTO	1	219.266

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A. Héctor David Domingo
Honorable Cámara de Diputados
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

50.30		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	602.983
50.31		Cambiar sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	282.854
50.32		Cambiar reten bancada	Unidad	EVENTO	1	390.294
50.33		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	246.675
50.34		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	502.120
50.35		Cambiar junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	190.762
50.36		Cambiar ventilador de motor	Unidad	EVENTO	1	587.854
50.37		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	383.716
50.38		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	131.560
50.39		tensor de correa pk	Unidad	EVENTO	1	598.379
50.40		correa pk	Unidad	EVENTO	1	283.950
50.41		ca?eria multiple de agua	Unidad	EVENTO	1	357.953
50.42		botadores c/u	Unidad	EVENTO	1	71.261
50.43		polea gia	Unidad	EVENTO	1	450.811
50.44		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.030.409
50.45		Cambio de bujia incandecente	Unidad	EVENTO	1	159.845
50.46		Reparacion y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.124.550
50.47		Cambiar polea rulemon tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	493.350
50.48		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	390.294
51	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
51.1		Soldadura de campana	Unidad	EVENTO	1	164.450
51.2		Tapon de caja	Unidad	EVENTO	1	38.371
51.3		Cambio de Aceite de Caja	Unidad	EVENTO	1	383.716
51.4		Rodillo cada uno	Unidad	EVENTO	1	137.041
51.5		Ruleman eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	1.079.559
51.6		Anillos sincronizadores cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.145.887
51.7		Engranaje 1a. a 5a. Cada uno	Unidad	EVENTO	1	2.035.672
51.8		Eje mando	Unidad	EVENTO	1	2.429.145
51.9		Eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.414.420
51.10		Ruleman eje mando	Unidad	EVENTO	1	313.551
51.11		Juego de reten	Unidad	EVENTO	1	338.219
51.12		Selectores de cambio	Unidad	EVENTO	1	472.739
51.13		Cambiar soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	578.206
51.14		Cambio eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	3.799.562
52	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de TRANSMISION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
52.1		Cambiar centralizador cardan	Unidad	EVENTO	1	568.997
52.2		Cambiar cruceta cardan - cada uno	Unidad	EVENTO	1	722.703
52.3		Cambiar reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	144.497
52.4		Reparacion de Macho y Hembra cardan	Unidad	EVENTO	1	657.800
52.5		Junta para diferencial	Unidad	EVENTO	1	96.477
52.6		Cambio de Aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	208.303

C.P. Juan Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Martinez
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

52.7		Reten palier cada uno	Unidad	EVENTO	1	84.088
52.8		Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	8.472.300
52.9		Cambiar calce satelite	Unidad	EVENTO	1	29.272
52.10		Cambiar calce del planetario	Unidad	EVENTO	1	46.922
52.11		Cambiar rulemanes de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	355.212
52.12		Cambiar juegos de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.528.508
53	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
53.1		Reparacion de bomba direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
53.2		Reparacion de sinfin direc.	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
53.3		Prov. y cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	1.739.223
53.4		Prov. y cambio de buje estabilizador	Unidad	EVENTO	1	131.341
53.5		Cambiar muñequines - c/u	Unidad	EVENTO	1	349.072
53.6		Cambiar brazo zeta	Unidad	EVENTO	1	745.506
53.7		Cambiar brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	867.199
53.8		Cambiar bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	5.489.231
53.9		Cambiar caño de alta presion de dir. hidraulica	Unidad	EVENTO	1	874.874
53.10		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	164.450
53.11		Cambio de ruleman masa delantera	Unidad	EVENTO	1	410.906
53.12		Cambio de reten masa delantera	Unidad	EVENTO	1	129.476
53.13		Fluido para direccion	Unidad	EVENTO	1	93.188
53.14		Cruceta de columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	312.455
53.15		Reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	383.716
53.16		Reparar Cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.315.600
54	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
54.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	429.762
54.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	427.570
54.3		Cambiar buje parrilla c/u	Unidad	EVENTO	1	456.184
54.4		Cambiar juegos de buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	27.408
54.5		Cambiar barra torsion de suspension cada uno	Unidad	EVENTO	1	2.001.904
54.6		Prisionero con tuerca de rueda - cada uno	Unidad	EVENTO	1	164.450
54.7		Soporte barra torsion	Unidad	EVENTO	1	710.971
54.8		taqueador de parrilla	Unidad	EVENTO	1	274.083
54.9		Reparacion y cambio de hojas elasticas traseros	Unidad	EVENTO	1	877.066
54.10		Cambio de buje elastico	Unidad	EVENTO	1	328.900
54.11		Cambio buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	96.477
54.12		Cambio buje tensor de rueda	Unidad	EVENTO	1	274.083
54.13		Cambio buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	26.312
55	78180101-005	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE EMBRAGUE TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
55.1		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.015.643
55.2		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	457.171
55.3		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	49.335

Lic. Victor Vera
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Morales
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

55.4		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.703.702
55.5		disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	1.982.609
55.6		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	814.137
55.7		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	64.574
56	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
56.1		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.073.166
56.2		disco de freno rectificar	Unidad	EVENTO	1	98.670
56.3		Prov. y cambio de seguro pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	100.095
56.4		Prov. y cambio de rep mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	645.740
56.5		Prov. y cambio de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	881.452
56.6		disco de freno cambiar	Unidad	EVENTO	1	1.666.426
56.7		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	1.001.390
56.8		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	435.463
56.9		reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	712.616
56.10		rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	108.537
56.11		cambiar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.987.652
56.12		fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	274.083
56.13		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	638.394
56.14		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	615.919
56.15		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	49.335
56.16		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	274.083
57	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
57.1		sensor de temperatura de agua	Unidad	EVENTO	1	137.041
57.2		focos c/u	Unidad	EVENTO	1	74.550
57.3		Reparacion de motor de arranque(con repuestos incluido)	Unidad	EVENTO	1	877.066
57.4		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	158.968
57.5		Reparar alternador (repuestos incluidos)	Unidad	EVENTO	1	877.066
57.6		polea cliket de alternador	Unidad	EVENTO	1	838.476
57.7		relay	Unidad	EVENTO	1	157.324
57.8		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.918.583
57.9		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.408.788
57.10		Fusibles - cada uno	Unidad	EVENTO	1	16.445
57.11		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	2.589.429
57.12		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	909.627
57.13		Cambiar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	493.350
57.14		Cambiar terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	71.261
57.15		Contro de bateria	Unidad	EVENTO	1	32.890
57.16		Reparar sistema limpia parabrisas completo	Unidad	EVENTO	1	438.533
57.17		Cambiar solenoides o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	274.083
57.18		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	32.890
57.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	387.663

Lic. [illegible]
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete C.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Morigigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

57.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	460.460
57.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	82.225
57.22		Cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	767.433
58	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
58.1		sensor de presion de gas	Unidad	EVENTO	1	354.664
58.2		Carga de Gas 134 (Ecologico)	Unidad	EVENTO	1	383.716
58.3		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	383.716
58.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	313.441
58.5		Evaporador	Unidad	EVENTO	1	3.520.326
58.6		Ca7os AA	Unidad	EVENTO	1	1.801.275
58.7		Cambio de Compresor	Unidad	EVENTO	1	17.122.534
58.8		Aceite de Compresor	Unidad	EVENTO	1	133.752
58.9		Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	896.691
58.10		juego de junta compresor	Unidad	EVENTO	1	589.936
58.11		Cambio de valvula de expansion de AA	Unidad	EVENTO	1	1.260.892
58.12		Cambio de bobina de AA	Unidad	EVENTO	1	2.345.167
58.13		Cambio de correa de A.A	Unidad	EVENTO	1	264.983
59	78180101-007	Servicio de Gomeria TOYOTA HIACE CONMUTER 2005	Unidad	EVENTO	1	
59.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
60	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - TOYOTA LAND CRUISER - AÑO 2007 - DIESEL	Unidad	EVENTO	1	
60.1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.	Unidad	EVENTO	1	931.883
60.2		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM	Unidad	EVENTO	1	1.205.966
61	78180101-002	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION TOYOTA TOYOTA LAND CRUISER 2007	Unidad	EVENTO	1	
61.1		Cambio Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	963.977
61.2		Cambio Eje directa y rodillo interior	Unidad	EVENTO	1	1.084.931
61.3		Cambio de crucetas, cardanes delanteros y traseros (completo)	Unidad	EVENTO	1	3.113.586
61.4		Caja de transferencia 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	28.076.001
61.5		Cambio de engranaje 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	1.044.038
61.6		Cambio de rulemán 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	1.365.811
61.7		Cambio de juego de junta de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	674.743
61.8		Cambio de reten de caja 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	656.265
61.9		Mantenimiento de sistema de Rueda Libre 4 x 4	Unidad	EVENTO	1	722.045
61.10		Cambiar reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	427.351
62	78180101-003	Servicio de reparacion y mantenimiento de DIRECCION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
62.1		Cambiar muñequines – c/u – ambos lados	Unidad	EVENTO	1	399.040
62.2		Cambiar bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	6.132.552
62.3		Cambiar caño de alta presión de dirección .hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.070.809
62.4		Reparar eje cardánica de dirección	Unidad	EVENTO	1	970.255
62.5		Reparar cremallera	Unidad	EVENTO	1	2.034.794
62.6		Cambiar guardapolvo de homocinética c/u ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.069.355
62.7		Cambiar homocinética	Unidad	EVENTO	1	6.195.533

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Moringo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

62.8		Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	241.193
62.9		Cambio de juego de bujes de barra estabilizadora delantera	Unidad	EVENTO	1	455.230
62.10		Cambiar rulemán carcasa	Unidad	EVENTO	1	2.163.640
62.11		Cambiar reten carcasa	Unidad	EVENTO	1	7.955.927
62.12		Cambio de rulemán punta eje	Unidad	EVENTO	1	642.802
62.13		Cambio de retén punta eje	Unidad	EVENTO	1	236.210
62.14		Cambio de retenes de diferenciales	Unidad	EVENTO	1	985.228
62.15		Cambio de rulemanes palieres traseros	Unidad	EVENTO	1	2.629.432
62.16		Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	11.796.546
62.17		Precap	Unidad	EVENTO	1	3.066.522
63	78180101-004	Servicio de reparacion y mantenimiento de SUSPENSION TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
63.1		Cambiar amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	2.201.772
63.2		Cambiar amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.936.124
63.3		Cambiar buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	1.607.224
63.4		Cambiar buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	95.454
63.5		Barra de torsion c/u	Unidad	EVENTO	1	1.592.204
63.6		Cambiar buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	390.623
63.7		Cambiar rótulas-p/ lado	Unidad	EVENTO	1	391.172
63.8		Cambiar espiral de suspensión c/u	Unidad	EVENTO	1	1.100.683
63.9		Cambiar buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	1.722.778
64	78180101-006	Servicio de reparacion y mantenimiento de SISTEMA DE FRENOS TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
64.1		Cambiar pastillas de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.129.771
64.2		Cambiar pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	843.080
64.3		Rectificar discos de freno –ambos	Unidad	EVENTO	1	142.523
64.4		Cambiar fibras, freno de mano ambos	Unidad	EVENTO	1	274.083
64.5		Cambiar juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	1.379.845
64.6		Cambiar bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	23.883.759
64.7		Cambiar juego reparación mordaza freno del.-c/u	Unidad	EVENTO	1	632.182
64.8		Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unidad	EVENTO	1	142.523
64.9		Cambiar servofreno	Unidad	EVENTO	1	6.217.841
64.10		Cambiar caño flexible – Frenos	Unidad	EVENTO	1	363.531
64.11		Cambiar cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.012.523
64.12		Cementado zapatas frenos traseros	Unidad	EVENTO	1	400.819
65	78180101-009	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema electrico TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
65.1		Tablero	Unidad	EVENTO	1	9.478.222
65.2		Cambiar focos por unidad	Unidad	EVENTO	1	213.653
65.3		Cambiar palanca comando señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.921.136
65.4		Cambiar regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	5.291.074
65.5		Cambiar llave contacto	Unidad	EVENTO	1	2.950.476
65.6		Cambiar terminal de batería	Unidad	EVENTO	1	574.277
65.7		Control de batería	Unidad	EVENTO	1	53.182

COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete U.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

Victor David Mortingo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

65.8		Control de carga del alternador	Unidad	EVENTO	1	53.182
65.9		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	542.940
65.10		Recargar batería	Unidad	EVENTO	1	38.371
65.11		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	230.459
65.12		Reparar sistema .limpia parabrisas- completo	Unidad	EVENTO	1	495.542
65.13		Cambiar solenoide o automático del arranque	Unidad	EVENTO	1	1.730.813
65.14		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	137.041
65.15		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	137.041
65.16		Cambiar bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	518.931
65.17		Cambiar bulbo de temperatura o Relay	Unidad	EVENTO	1	283.575
65.18		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	1.084.931
65.19		Cambiar correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	461.117
65.20		Cambiar faros de luces laterales delanteros	Unidad	EVENTO	1	4.880.877
65.21		Cambio de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.001.316
66	78180101-014	Servicio de reparacion y mantenimiento de Sistema de Motor TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
66.1		Cambiar correa dentada motor	Unidad	EVENTO	1	478.668
66.2		Reparación completa de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
66.3		Rectificación de cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	877.066
66.4		Cambio de pistones	Unidad	EVENTO	1	5.784.851
66.5		Cambio de camisas (cilindros)	Unidad	EVENTO	1	4.962.004
66.6		Cambio de válvulas (admisión)	Unidad	EVENTO	1	2.259.424
66.7		Cambio de válvulas (escape)	Unidad	EVENTO	1	3.262.188
66.8		Cambio de guías de válvula	Unidad	EVENTO	1	2.021.287
66.9		Rectificación completa de motor	Unidad	EVENTO	1	3.837.166
66.10		Cambio de casquillo de viela	Unidad	EVENTO	1	658.339
66.11		Cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	1.024.085
66.12		Cambio de juegos de aro	Unidad	EVENTO	1	3.341.569
66.13		Cambio de correas Varias	Unidad	EVENTO	1	495.542
66.14		Cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	5.839.071
66.15		Cambio de juegos de junta motor	Unidad	EVENTO	1	2.230.228
66.16		Cambio de bujía incandescente	Unidad	EVENTO	1	2.176.879
66.17		Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	2.028.216
66.18		Cambio de pico inyector c/u	Unidad	EVENTO	1	2.460.827
66.19		Reparación y limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	3.934.740
66.20		Cambiar bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.991.181
66.21		Cambiar correa/cadena de distribución	Unidad	EVENTO	1	478.668
66.22		Cambiar polea rulemán tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	900.177
66.23		Cambiar reten culata motor	Unidad	EVENTO	1	371.814
66.24		Cambiar reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	116.202
66.25		Cambiar soporte motor	Unidad	EVENTO	1	1.394.917
66.26		Cambiar junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	226.827

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

66.27		Reparación y limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	383.716
66.28		Reparación caño de escape	Unidad	EVENTO	1	383.716
66.29		Regular válvulas	Unidad	EVENTO	1	274.083
66.30		Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	1.096.333
66.31		Turbo	Unidad	EVENTO	1	25.874.039
66.32		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	531.721
67	78180101-016	Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
67.1		Carga de Gas	Unidad	EVENTO	1	546.631
67.2		Cambio de filtro A.A.	Unidad	EVENTO	1	860.874
67.3		Reparación de Compresor de A.A.	Unidad	EVENTO	1	1.719.708
67.4		Cambio de Rulemán de Compresor A.A.	Unidad	EVENTO	1	502.728
67.5		Cambio de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	342.056
67.6		Cambio de Rulemán Tensor de Correa de A.A.	Unidad	EVENTO	1	319.099
67.7		Mantenimiento General del Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	1	710.971
68	78180101-007	Servicio de Gomería TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2007	Unidad	EVENTO	1	
68.1		Cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	877.066
						933.165.132

LIC. VICTOR VERA
COORDINADOR GENERAL
COORDINACION GRAL. ADMINISTRATIVA

Victor David Morinigo
Jefe de Transporte
Honorable Cámara de Diputados

C.P. Juan M. Enrique
Director de Gabinete D.G.A.F.
Honorable Cámara de Diputados