CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA N° 07/2015

"Servicio de Mantenimiento y una Reparación de Retroexcavadora de la Marca Terex"

ID N° 287,987

ITEMS	DESCRIPCION	IMPORTCAM S.R.L.													
		UN.	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Juego de camisa, pistón y aros	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
2	Juego de juntas para motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
3	Juego de casquillo de bancada	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
4	Juego de casquillo de biela	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
5	Juego de casquillo de lateral	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
6	Juego de bujes de balanceador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
7	Juego de bujes de biela	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
8	Guias de válvulas	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
9	Válvulas de escape	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
10	Válvulas de admisión	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
11	Botadores	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
12	Retén Válvula	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
13	Guia Válvula	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
14	Bomba de aceite con engranaje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
15	Correa para alternador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
16	Placa de presión	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
17	Cojinete de empuje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
18	Termostato	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
19	Refrigerante	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
20	Reparación y limpieza de radiador	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
21	Rectificación general de motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
22	Reparación general de bomba inyectora y picos	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
23	Rectificación de cilindros	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
24	Bomba hidráulica	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
25	Comando hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
26	Filtro hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
27	Disco de embrague	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
28	Resorte	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
29	Rúleman de Empuje	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
30	Reparación completa de embrague	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
31	Cambio de aceite motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
32	Cambio filtro de aceite caja	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
33	Cambio filtro de combustible	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	2.000.000	2.000.000								
34	Cambio filtro de aire	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
35	Fluido hidráulico	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
36	Aceite de caja	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
37	Aceite motor	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
38	Rulemanes para masa delantera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
39	Muñequines	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
40	Rectificación	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
41	Reparación de Llanta delantera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
42	Reparación de llanta trasera	unidad	1	IMPORTCAM	Nacional	1.000.000	1.000.000								
TOTALES							**75.000.000**								

VICTOR RIVAS MIRANDA
Encargado de U.O.C.
XVII Dpto. Alto Paraguay