Ministerio de SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B-02-08

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

SUB UOC Nº 34

Cuadro Comparativo de Ofertas

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSOLA DE GASES MEDICINALES CD Nº 07/2019 ID Nº 366.815		JR INGENIERIA de Javier Recalde Encina					LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0302**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
1.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
1.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
1.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
1.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
2	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0303**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
2.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
2.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
2.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
2.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
3	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0304**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
3.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
3.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
3.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
3.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
4	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0305**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
4.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
4.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
4.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
4.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
5	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0306**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
5.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
5.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
5.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
5.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

6	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0307**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
6.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
6.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
6.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
6.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
7	**Mantenimiento y Reparaciòn de Consola de Gases medicinales marca AIR LIQUIDE con 2 tomas de Vacio (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/4"), 1 de toma de Aire Comprimido (10 mts. Tuberías de cobre electrolítico 3/8"), 2 tomas de oxigeno (8 mts. Tuberías cobre electrolítico 3/8"). COD. PATRIMONIAL: 011-296-44-0308**					**3.800.000**				**1.027.819**	**1.027.819**
7.1	Cambio de Kit de mantenimiento	N/A	N/A	1	1.573.800	1.573.300	N/A	N/A	1	685.213	685.213
7.2	Reparaciòn en caso de fuga de tuberias de cobre electrolitico cob soldadura oxiacetilenica con varilla de plata al 45%	N/A	N/A	1	683.000	683.000	N/A	N/A	1	685.213	685.213
7.3	prueba de estanqueidad de tuberias de gases medicinales	N/A	N/A	1	892.000	892.000	N/A	N/A	1	342.606	342.606
7.4	Limpieza de cañerias de vacio	N/A	N/A	1	651.700	651.700	N/A	N/A	1	685.213	685.213
	MONTO TOTAL OFERTADO					**26.600.000**					

Eliseo Gonzalez
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical