10. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	**AUTOMOTIVE S.A.I.E.**
REPRESENTANTE LEGAL	**-ALEJANDRO BELLON** **-DANILO BELLON**
C.I. N°	**-915.385** **-915.384**
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

11. RECOMENDACION

Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículo 63 del Decreto Reglamentario, se sugiere adjudicar a la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E.,** ya que dicho oferente cumple con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
1	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
1.1		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	175.000
1.2		CAMBIAR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.540.000
1.3		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
1.4		CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	1.155.000
1.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	336.000
1.6		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	1	Evento	112.000
1.7		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	1	Evento	252.000
1.8		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	1	Evento	112.000
1.9		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
1.10		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	1	Evento	84.000
1.11		FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	Evento	21.000

000049

Ing. Gustavo Candia
Director Gral.
Dirección General de

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

1.12		CAMBIO DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.540.000
1.13		REPARACION DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	462.000
1.14		CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	546.000
1.15		JUEGO DE REPARAO VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	245.000
1.16		CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	Unidad	1	Evento	252.000
2	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
2.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	1.302.000
2.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIO RH	Unidad	1	Evento	1.302.000
2.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	250.000
2.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	250.000
2.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	440.000
2.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	440.000
2.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	1	Evento	42.000
2.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	1	Evento	42.000
2.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	336.000
2.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	336.000
2.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	1	Evento	126.000
2.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	1	Evento	126.000
2.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	1	Evento	154.000
2.14		CAMBIAR SOPORTE BILETA LATERAL RH	Unidad	1	Evento	154.000
2.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	1	Evento	182.000
2.16		CAMBIAR MUÑEQUINES	Unidad	1	Evento	336.000
2.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	1	Evento	525.000
2.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	616.000
2.19		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	1	Evento	686.000
2.20		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	1	Evento	126.000
2.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
2.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	525.000
2.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.120.000
2.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	7.000
2.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad		Evento	112.000

0000496

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Director de Servicios Urbanos
Director

2.26		REPARACION SINFIN DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	1.392.000
2.27		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	1	Evento	245.000
2.28		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	1	Evento	245.000
3	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
3.1		DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	Unidad	1	Evento	126.000
3.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	1	Evento	3.360.000
3.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	126.000
3.4		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	266.000
3.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	196.000
3.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	385.000
3.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	385.000
3.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	1	Evento	14.000
3.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	1	Evento	112.000
3.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	1	Evento	686.000
3.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	1	Evento	3.500
3.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	1	Evento	126.000
3.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	1	Evento	112.000
3.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	126.000
3.15		REPARACION ELECTRICO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	182.000
3.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	462.000
3.17		CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	84.000
3.18		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000
3.19		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	1	Evento	70.000
3.20		CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	Unidad	1	Evento	476.000
3.21		CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
3.22		CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	Unidad	1	Evento	840.000
4	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
4.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	1	Evento	84.000
4.2		CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	Unidad	1	Evento	462.000
4.3		CAMBIOS DE ANILLOS SINCRONIZADOR	Unidad	1	Evento	525.000
4.4		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	1	Evento	294.000
4.5		CAMBIAR RULEMAN DE CAJA TRASERA	Unidad	1	Evento	525.000

0000495

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Director

4.6		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	126.000
4.7		CAMBIAR CORONA Y PIÑON	Unidad	1	Evento	3.850.000
4.8		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
4.9		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	126.000
4.10		CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
4.11		CAMBIAR RETEN PIÑON	Unidad	1	Evento	126.000
4.12		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	336.000
4.13		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	266.000
4.14		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4x4)	Unidad	1	Evento	336.000
4.15		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	224.000
4.16		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	196.000
5	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
5.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	1	Evento	4.550.000
5.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	616.000
5.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAHA	Unidad	1	Evento	42.000
5.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	126.000
5.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	266.000
5.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	182.000
5.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	1	Evento	3.360.000
5.8		MANO DE OBRA	Unidad	1	Evento	595.000
6	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
6.1		CAMBIAR CONDENSADORA DE A.A.	Unidad	1	Evento	455.000
6.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	336.000
6.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	1	Evento	266.000
6.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000
6.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A	Unidad	1	Evento	525.000
6.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	3.360.000
6.7		CARGA DE GAS	Unidad	1	Evento	840.000
6.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	Unidad	1	Evento	462.000
7	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
7.1		CAMBIAR RETENES	Unidad	1	Evento	224.000
7.2		CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	Unidad	1	Evento	364.000
7.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	1	Evento	112.000

0000484

g. Gustavo Candia
Director General
ección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

7.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
7.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	1	Evento	686.000
7.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	1	Evento	1.260.000
7.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	1	Evento	1.575.000
7.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	1	Evento	616.000
7.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	1	Evento	686.000
7.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	1	Evento	455.000
7.11		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	Unidad	1	Evento	1.960.000
7.12		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	Unidad	1	Evento	462.000
7.13		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.820.000
7.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	1	Evento	455.000
7.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	1	Evento	112.000
7.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	1	Evento	315.000
7.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	385.000
7.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.260.000
7.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	196.000
7.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	1	Evento	154.000
7.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	1	Evento	154.000
7.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
7.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.645.000
7.24		CAMBIAR BOMBA DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	455.000
7.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	1	Evento	616.000
7.26		CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	175.000
7.27		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	2.940.000
7.28		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	1	Evento	245.000
7.29		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	1	Evento	196.000
7.30		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	Unidad	1	Evento	154.000
7.31		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	1	Evento	84.000
7.32		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	1	Evento	105.000
7.33		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	1	Evento	105.000
7.34		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	1	Evento	462.000
7.35		CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
7.36		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	245.000
7.37		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	1	Evento	245.000
7.38		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000

0000493

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO CARREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

7.39		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	245.000
7.40		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	175.000
8	**78180101-008**	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
8.1		REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	182.000
8.2		CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISA	Unidad	1	Evento	266.000
8.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
8.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
9	**78180101-018**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
9.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
9.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
9.3		CAMBIAR FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	315.000
9.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	1	Evento	112.000
10	**78180101-001**	**Servicio de alineacion y balanceo**				
10.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	1	Evento	182.000
10.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	14.000
11	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
11.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
11.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
11.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	1	Evento	245.000
11.4		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	1	Evento	224.000
11.5		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR	Unidad	1	Evento	154.000
11.6		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR LH	Unidad	1	Evento	245.000
11.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOREXTERIOR RH	Unidad	1	Evento	245.000
12	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
12.1		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	175.000
12.2		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.540.000
12.3		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
12.4		CAMBIAR SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	1.155.000
12.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	336.000
12.6		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	1	Evento	112.000
12.7		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	1	Evento	252.000
12.8		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	1	Evento	112.000

0000492

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos

12.9		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
12.10		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	1	Evento	84.000
12.11		FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	Evento	21.000
12.12		CAMBIO DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.540.000
12.13		REPARACION DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	462.000
12.14		CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	546.000
12.15		JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	245.000
12.16		CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	Unidad	1	Evento	252.000
13	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
13.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	1.302.000
13.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	1.302.000
13.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	250.000
13.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	250.000
13.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	450.000
13.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	450.000
13.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	1	Evento	42.000
13.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	1	Evento	42.000
13.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	336.000
13.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	336.000
13.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	1	Evento	126.000
13.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	1	Evento	126.000
13.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	1	Evento	154.000
13.14		CAMBIO SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	1	Evento	154.000
13.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	1	Evento	182.000
13.16		CAMBIAR MUÑEQUINES	Unidad	1	Evento	336.000
13.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	1	Evento	525.000
13.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	616.000
13.19		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	1	Evento	686.000
13.20		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	1	Evento	126.000
13.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
13.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	525.000

0000491

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abg. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Legales

13.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.120.000
13.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	7.000
13.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	112.000
13.26		REPARACION SINFIN DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	1.372.000
13.27		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	1	Evento	245.000
13.28		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	1	Evento	245.000
14	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
14.1		DIAGONOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	Unidad	1	Evento	126.000
14.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	1	Evento	3.360.000
14.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	Unidad	1	Evento	126.000
14.4		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	266.000
14.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	196.000
14.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	385.000
14.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	385.000
14.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	1	Evento	14.000
14.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	1	Evento	112.000
14.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	1	Evento	686.000
14.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	1	Evento	3.500
14.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	1	Evento	126.000
14.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	1	Evento	112.000
14.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	126.000
14.15		REOARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	182.000
14.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	462.000
14.17		CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	84.000
14.18		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000
14.19		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	1	Evento	70.000
14.20		CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	Unidad	1	Evento	476.000
14.21		CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
14.22		CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	Unidad	1	Evento	840.000
15	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
15.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	1	Evento	84.000

0000490

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Mauricio Cardozo Velázquez R.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

15.2		CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	Unidad	1	Evento	462.000
15.3		CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	1	Evento	525.000
15.4		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	1	Evento	294.000
15.5		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	525.000
15.6		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	126.000
15.7		CAMBIAR CORONA Y PIÑON	Unidad	1	Evento	3.850.000
15.8		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
15.9		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	126.000
15.10		CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
15.11		CAMBIAR RETEN PIÑON	Unidad	1	Evento	126.000
15.12		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	336.000
15.13		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	266.000
15.14		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	1	Evento	336.000
15.15		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	224.000
15.16		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	196.000
16	**78180101-005**	**Reparación sistema de embrague**				
16.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	1	Evento	4.550.000
16.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	616.000
16.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	42.000
16.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	126.000
16.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	266.000
16.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	182.000
16.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	1	Evento	3.360.000
16.8		MANO DE OBRA	Unidad	1	Evento	595.000
17	**78180101-016**	**Reparacion de Sistema de Aire Acondicionado**				
17.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	455.000
17.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	336.000
17.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	1	Evento	266.000
17.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000
17.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	525.000
17.6		CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	1	Evento	3.360.000
17.7		CARGA DE GAS	Unidad	1	Evento	840.000
17.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR ,DESAGUE ,DUCTOS	Unidad	1	Evento	462.000

0000489

Gustavo Candia
Director General
ción General de Gabinete

LIC. ARAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Direct

18	**78180101-014**	**Reparacion de Motor**				
18.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	1	Evento	224.000
18.2		CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	Unidad	1	Evento	364.000
18.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	1	Evento	112.000
18.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
18.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	1	Evento	686.000
18.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	1	Evento	1.260.000
18.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	1	Evento	1.575.000
18.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	1	Evento	616.000
18.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	1	Evento	686.000
18.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	1	Evento	455.000
18.11		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	Unidad	1	Evento	1.960.000
18.12		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	Unidad	1	Evento	462.000
18.13		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.820.000
18.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	1	Evento	455.000
18.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	1	Evento	112.000
18.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	1	Evento	315.000
18.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	385.000
18.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.260.000
18.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	196.000
18.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	1	Evento	154.000
18.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	1	Evento	154.000
18.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
18.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.645.000
18.24		REPARACION DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	455.000
18.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	1	Evento	616.000
18.26		CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	175.000
18.27		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	2.940.000
18.28		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	1	Evento	245.000
18.29		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	1	Evento	196.000
18.30		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	154.000
18.31		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	1	Evento	84.000
18.32		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	1	Evento	105.000

0000483

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Ciprieno Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

18.33		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	1	Evento	105.000
18.34		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	1	Evento	462.000
18.35		CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
18.36		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	245.000
18.37		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	1	Evento	245.000
18.38		CAMBIAR FILTRO TRAMPA DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
18.39		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	245.000
18.40		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	175.000
19	78180101-008	limpiaparabrisas				
19.1		REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260000	1	-30	182.000
19.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380000	1	-30	266.000
19.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220000	1	-30	154.000
19.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220000	1	-30	154.000
20	**78180101-018**	**Reparcion de Tanque de combustible**				
20.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
20.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
20.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	315.000
20.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	1	Evento	112.000
21	**78180101-001**	**Servicio de alineacion y balanceo**				
21.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	1	Evento	182.000
21.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	14.000
22	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
22.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
22.2		CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
22.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	1	Evento	245.000
22.4		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	1	Evento	224.000
22.5		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	1	Evento	154.000
22.6		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	1	Evento	245.000
22.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	1	Evento	245.000
23	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
23.1		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
23.2		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	1[illegible].000

0000437

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

23.3		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
23.4		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	840.000
23.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	336.000
23.6		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	1	Evento	112.000
23.7		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	1	Evento	252.000
23.8		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	1	Evento	112.000
23.9		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
23.10		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	1	Evento	84.000
23.11		FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	Evento	21.000
23.12		CAMBIO DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.260.000
23.13		REPARACION DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
23.14		CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	546.000
23.15		JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	245.000
23.16		CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	Unidad	1	Evento	252.000
24	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
24.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	840.000
24.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	840.000
24.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	168.000
24.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	168.000
24.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	245.000
24.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	24.500
24.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	1	Evento	42.000
24.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA SUPERIOR RH	Unidad	1	Evento	42.000
24.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	336.000
24.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	336.000
24.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	1	Evento	126.000
24.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	1	Evento	126.000
24.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	1	Evento	154.000
24.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	1	Evento	154.000
24.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	1	Evento	182.000
24.16		CAMBIAR MUÑEQUINES	Unidad	1	Evento	336.000

0000486

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Rodrigo Cipriano Velázquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

24.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	1	Evento	525.000
24.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	616.000
24.19		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	1	Evento	686.000
24.20		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	1	Evento	126.000
24.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIOZADOR TRASAERO	Unidad	1	Evento	154.000
24.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	525.000
24.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	980.000
24.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	7.000
24.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	112.000
24.26		REPARACION SINFIN DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	1.214.500
24.27		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	1	Evento	245.000
24.28		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	1	Evento	245.000
25	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
25.1		DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	Unidad	1	Evento	126.000
25.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	1	Evento	1.120.000
25.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	Unidad	1	Evento	126.000
25.4		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	266.000
25.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	196.000
25.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	385.000
25.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	385.000
25.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	1	Evento	14.000
25.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	1	Evento	112.000
25.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	1	Evento	686.000
25.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	1	Evento	3.500
25.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	1	Evento	126.000
25.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	1	Evento	112.000
25.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	126.000
25.15		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	182.000
25.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	462.000
25.17		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	84.000
25.18		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000

0000485

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

25.19		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	1	Evento	70.000
25.20		CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	Unidad	1	Evento	476.000
25.21		CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
25.22		CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	Unidad	1	Evento	840.000
26	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
26.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	1	Evento	84.000
26.2		CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	Unidad	1	Evento	385.000
26.3		CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	1	Evento	462.000
26.4		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	1	Evento	294.000
26.5		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	525.000
26.6		CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	126.000
26.7		CAMBIAR CORONA Y PIÑON	Unidad	1	Evento	2.450.000
26.8		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
26.9		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	126.000
26.10		CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERNCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
26.11		CAMBIAR RETEN PIÑON	Unidad	1	Evento	126.000
26.12		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	336.000
26.13		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	266.000
26.14		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	Unidad	1	Evento	336.000
26.15		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	224.000
26.16		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	196.000
27	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
27.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	1	Evento	3.360.000
27.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	539.000
27.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	42.000
27.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	126.000
27.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	266.000
27.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	182.000
27.7		CAMBIAR VOLANTE CORONA	Unidad	1	Evento	2.240.000
27.8		MANO DE OBRA	Unidad	1	Evento	595.000
28	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
28.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	455.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Valdovinos F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000484

28.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	336.000
28.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	1	Evento	266.000
28.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000
28.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	1	Evento	525.000
28.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	3.360.000
28.7		CARGA DE GAS	Unidad	1	Evento	840.000
28.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGÜE, DUCTOS	Unidad	1	Evento	462.000
29	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
29.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	1	Evento	224.000
29.2		CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	Unidad	1	Evento	364.000
29.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	1	Evento	112.000
29.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
29.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	1	Evento	686.000
29.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	1	Evento	840.000
29.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	1	Evento	1.260.000
29.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	1	Evento	616.000
29.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	1	Evento	686.000
29.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	1	Evento	455.000
29.11		REPARACION LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	Unidad	1	Evento	1.960.000
29.12		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	Unidad	1	Evento	462.000
29.13		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.820.000
29.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	1	Evento	455.000
29.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	1	Evento	112.000
29.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	1	Evento	315.000
29.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	385.000
29.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.260.000
29.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	196.000
29.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	1	Evento	154.000
29.21		CAMBIAR BUJE DE VELA	Unidad	1	Evento	154.000
29.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
29.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.386.000
29.24		REPARACION DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	455.000
29.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	1	Evento	[illegible]

0000493

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Adrian Cirriano Velázquez F.
[illegible] Baños

29.26		CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	175.000
29.27		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	2.660.000
29.28		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	1	Evento	245.000
29.29		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	1	Evento	196.000
29.30		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	Unidad	1	Evento	154.000
29.31		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	1	Evento	84.000
29.32		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	1	Evento	105.000
29.33		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	1	Evento	105.000
29.34		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	1	Evento	462.000
29.35		CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
29.36		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	245.000
29.37		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	1	Evento	245.000
29.38		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
29.39		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	245.000
29.40		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	175.000
30	**78180101-008**	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
30.1		REPARACION MOTOR DE LIMPAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	182.000
30.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	266.000
30.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
30.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
31	**78180101-018**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
31.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
31.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
31.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	315.000
31.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	1	Evento	112.000
32	**78180101-001**	**Servicio de alineacion y balanceo**				
32.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	1	Evento	182.000
32.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	14.000
33	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
33.1		CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS INTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
33.2		CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
33.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	1	Evento	24[illegible]

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Adm. Rodrigo Cipriano Velazquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

000482

33.4		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	1	Evento	224.000
33.5		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	1	Evento	154.000
33.6		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	1	Evento	245.000
33.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	1	Evento	245.000
34	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
34.1		REPARACION DE TAMBOR FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
34.2		CAMBIAR TQAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.120.000
34.3		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
34.4		CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	686.000
34.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	336.000
34.6		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	1	Evento	112.000
34.7		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	1	Evento	252.000
34.8		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	1	Evento	112.000
34.9		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
34.10		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	1	Evento	84.000
34.11		FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	Evento	21.000
34.12		CAMBIO DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	980.000
34.13		REPARACION DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
34.14		CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	546.000
34.15		JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	245.000
34.16		CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	Unidad	1	Evento	252.000
35	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
35.1		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	616.000
35.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	Unidad	1	Evento	616.000
35.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	240.000
35.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	240.000
35.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	350.000
35.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	350.000
35.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	Unidad	1	Evento	42.000
35.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	1	Evento	42.000
35.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	336.000

0000481

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. RODOLFO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Alex Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

35.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	336.000
35.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	1	Evento	126.000
35.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	1	Evento	126.000
35.13		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	1	Evento	154.000
35.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	1	Evento	154.000
35.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	1	Evento	182.000
35.16		CAMBIAR MUÑEQUINES	Unidad	1	Evento	336.000
35.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	1	Evento	525.000
35.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	692.000
35.19		CAMBIAR BRAZO TRASERO LARGA TRASERO	Unidad	1	Evento	886.000
35.20		CAMBIAR FRENO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	1	Evento	126.000
35.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
35.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	525.000
35.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	980.000
35.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	7.000
35.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	112.000
35.26		REPARACIO SINFIN DE DIRECCIO	Unidad	1	Evento	840.000
35.27		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	1	Evento	245.000
35.28		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	1	Evento	245.000
36	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
36.1		DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	Unidad	1	Evento	126.000
36.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	1	Evento	455.000
36.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	Unidad	1	Evento	126.000
36.4		CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	266.000
36.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	196.000
36.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	385.000
36.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	385.000
36.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	1	Evento	14.000
36.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	1	Evento	112.000
36.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	1	Evento	686.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000480

Arq. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

36.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	1	Evento	3.500
36.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	1	Evento	126.000
36.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	1	Evento	112.000
36.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	126.000
36.15		REPARACCION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	182.000
36.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	462.000
36.17		CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	84.000
36.18		CAMBIAR FOCO DE 1 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000
36.19		CAMBIAR FOCO DE 2 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000
36.20		CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	Unidad	1	Evento	476.000
36.21		CAMBIO DE NIVEL SENSOR DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
36.22		CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	Unidad	1	Evento	840.000
37	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
37.1		CAMBIAR SEGURO DE CAJA	Unidad	1	Evento	84.000
37.2		CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	Unidad	1	Evento	385.000
37.3		CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	Unidad	1	Evento	462.000
37.4		CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	Unidad	1	Evento	294.000
37.5		CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	Unidad	1	Evento	525.000
37.6		CAMBIAR RETEN DE MASA	Unidad	1	Evento	126.000
37.7		CAMBIAR CORONA Y PIÑON	Unidad	1	Evento	2.240.000
37.8		CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
37.9		CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	126.000
37.10		CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	462.000
37.11		CAMBIAR RETEN PIÑON	Unidad	1	Evento	126.000
37.12		CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	Unidad	1	Evento	336.000
37.13		REPARACION OLLA DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	266.000
37.14		REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION	Unidad	1	Evento	336.000
37.15		CAMBIAR ACEITE DE CAJA	Unidad	1	Evento	224.000
37.16		CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	Unidad	1	Evento	196.000
38	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
38.1		CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	Unidad	1	Evento	2.940.000
38.2		CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	Unidad	1	Evento	455.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000479

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Jurídicos
Director

38.3		CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	42.000
38.4		CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	Unidad	1	Evento	126.000
38.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	266.000
38.6		CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	Unidad	1	Evento	182.000
38.7		CAMBIAR CORONA VOLANTE	Unidad	1	Evento	1.960.000
38.8		MANO DE OBRA	Unidad	1	Evento	595.000
39	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
39.1		CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	455.000
39.2		CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	336.000
39.3		CAMBIAR VALVULA DE A.A.	Unidad	1	Evento	266.000
39.4		CAMBIAR FILTRO DE A.A.	Unidad	1	Evento	294.000
39.5		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	Unidad	1	Evento	525.000
39.6		CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	Unidad	1	Evento	2.380.000
39.7		CARGA DE GAS	Unidad	1	Evento	840.000
39.8		LIMPIEZA DE EVAPORADOR DESAGUE DUCTOS	Unidad	1	Evento	462.000
40	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
40.1		CAMBIAR JUEGO DE RETENES	Unidad	1	Evento	224.000
40.2		CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	Unidad	1	Evento	364.000
40.3		REGULACION DE VALVULAS	Unidad	1	Evento	112.000
40.4		CAMBIAR CORREA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
40.5		CAMBIAR JUEGO DE AROS	Unidad	1	Evento	686.000
40.6		CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	Unidad	1	Evento	840.000
40.7		CAMBIAR PISTONES	Unidad	1	Evento	1.260.000
40.8		CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	Unidad	1	Evento	616.000
40.9		CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	Unidad	1	Evento	686.000
40.10		CAMBIAR CORONA MOTOR	Unidad	1	Evento	455.000
40.11		REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	Unidad	1	Evento	1.960.000
40.12		REPARACION, LIMPIEZA O CALIBRACION DE PICOS	Unidad	1	Evento	462.000
40.13		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	Unidad	1	Evento	1.820.000
40.14		CAMBIAR POLEA TENSOR	Unidad	1	Evento	455.000
40.15		CAMBIAR RULEMAN POLEA	Unidad	1	Evento	112.000
40.16		CAMBIAR BRAZO DE VIELA	Unidad	1	Evento	315.000
40.17		CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	385.000

0000478

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velazquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

40.18		CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	Unidad	1	Evento	1.260.000
40.19		CAMBIAR CALCE LATERAL	Unidad	1	Evento	196.000
40.20		CAMBIAR BUJE DE VIELA	Unidad	1	Evento	154.000
40.21		CAMBIAR BUJE DE LEVA	Unidad	1	Evento	154.000
40.22		CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORONA DENTADA	Unidad	1	Evento	175.000
40.23		CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	Unidad	1	Evento	1.386.000
40.24		REPARACION DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	455.000
40.25		CAMBIAR BOMBA DE AGUA	Unidad	1	Evento	616.000
40.26		CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	Unidad	1	Evento	175.000
40.27		CAMBIAR TAPA MOTOR	Unidad	1	Evento	2.660.000
40.28		CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	Unidad	1	Evento	245.000
40.29		CAMBIAR EJE BALANCIN	Unidad	1	Evento	196.000
40.30		CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	Unidad	1	Evento	154.000
40.31		CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	Unidad	1	Evento	84.000
40.32		CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	Unidad	1	Evento	105.000
40.33		CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	Unidad	1	Evento	105.000
40.34		CAMBIAR ACEITE MOTOR	Unidad	1	Evento	462.000
40.35		CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
40.36		CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	245.000
40.37		CAMBIAR FILTRO DE AIRE	Unidad	1	Evento	245.000
40.38		CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
40.39		CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	245.000
40.40		CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	Unidad	1	Evento	175.000
41	**78180101-008**	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
41.1		REPARACIO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	182.000
41.2		CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	266.000
41.3		CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
41.4		CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	Unidad	1	Evento	154.000
42	**78180101-018**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
42.1		REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
42.2		LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	126.000
42.3		CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	Evento	315.000

0000477

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

42.4		CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	Unidad	1	Evento	112.000
43	**78180101-001**	**Servicio de alineacion y balanceo**				
43.1		ALINEACION Y BALANCEO	Unidad	1	Evento	182.000
43.2		ROTACION DE CUBIERTAS	Unidad	1	Evento	14.000
44	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
44.1		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTA INTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
44.2		CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	Unidad	1	Evento	196.000
44.3		CAMBIO DE LLANTAS	Unidad	1	Evento	245.000
44.4		CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	Unidad	1	Evento	224.000
44.5		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	Unidad	1	Evento	154.000
44.6		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	Unidad	1	Evento	245.000
44.7		CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	Unidad	1	Evento	245.000
45	**78180101-006**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
45.1		REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
45.2		CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	Unidad	1	Evento	1.260.000
45.3		REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
45.4		CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	Unidad	1	Evento	840.000
45.5		CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	336.000
45.6		CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	Unidad	1	Evento	112.000
45.7		CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	Unidad	1	Evento	252.000
45.8		CAMBIAR CABO DE FRENO	Unidad	1	Evento	112.000
45.9		CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
45.10		CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	Unidad	1	Evento	84.000
45.11		FLUIDO DE FRENO	Unidad	1	Evento	21.000
45.12		CAMBIO DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	1.260.000
45.13		REPARACION DE PULMON DE FRENO	Unidad	1	Evento	315.000
45.14		CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	546.000
45.15		JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	Unidad	1	Evento	245.000
45.16		CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	Unidad	1	Evento	252.000
46	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
46.1		CAMBBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	Unidad	1	Evento	686.000

0000476

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

46.2		CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	Unidad	1	Evento	686.000
46.3		CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	240.000
46.4		CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	240.000
46.5		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	Unidad	1	Evento	245.000
46.6		CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	Unidad	1	Evento	350.000
46.7		CAMBIAR BULON DE PARRILLA DE INFERIOR LH	Unidad	1	Evento	42.000
46.8		CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	Unidad	1	Evento	42.000
46.9		CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	Unidad	1	Evento	480.000
46.10		CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	480.000
46.11		CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	Unidad	1	Evento	126.000
46.12		CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	Unidad	1	Evento	126.000
46.13		CAMBIA SOPORTE BIELETA LATERAL LH	Unidad	1	Evento	154.000
46.14		CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	Unidad	1	Evento	154.000
46.15		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	Unidad	1	Evento	182.000
46.16		CAMBIAR MUÑEQUINES	Unidad	1	Evento	336.000
46.17		CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	Unidad	1	Evento	525.000
46.18		CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	Unidad	1	Evento	616.000
46.19		CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	Unidad	1	Evento	686.000
46.20		CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	Unidad	1	Evento	126.000
46.21		CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	Unidad	1	Evento	154.000
46.22		REPARACION ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	525.000
46.23		CAMBIAR ELASTICO TRASERO	Unidad	1	Evento	980.000
46.24		REPARACION DE HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	7.000
46.25		CAMBIAR HOMOCINETICA	Unidad	1	Evento	112.000
46.26		REPARACION SINFIN DE DIRECCION	Unidad	1	Evento	1.213.000
46.27		CAMBIAR BRAZO ZETA	Unidad	1	Evento	245.000
46.28		CAMBIAR BRAZO PITMAN	Unidad	1	Evento	245.000
47	**78180101-009**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
47.1		DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	Unidad	1	Evento	126.000
47.2		CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO	Unidad	1	Evento	1.120.000

0000475

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

47.3		CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	Unidad	1	Evento	126.000
47.4		CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	266.000
47.5		CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	Unidad	1	Evento	196.000
47.6		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	1	Evento	385.000
47.7		REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	1	Evento	385.000
47.8		CAMBIAR FUSIBLES	Unidad	1	Evento	14.000
47.9		CAMBIAR RELAY	Unidad	1	Evento	112.000
47.10		CAMBIAR BATERIA	Unidad	1	Evento	686.000
47.11		REPOSICION DE AGUA DESTILADA	Unidad	1	Evento	3.500
47.12		CAMBIAR BOCINA	Unidad	1	Evento	126.000
47.13		CAMBIAR BULBO DE AGUA	Unidad	1	Evento	112.000
47.14		CAMBIAR BULBO DE ACEITE	Unidad	1	Evento	126.000
47.15		REPARACION ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	182.000
47.16		CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	Unidad	1	Evento	462.000
47.17		CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	Unidad	1	Evento	84.000
47.18		CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	Unidad	1	Evento	70.000
47.19		CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	Unidad	1	Evento	70.000
47.20		CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	Unidad	1	Evento	476.000
47.21		CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	Unidad	1	Evento	245.000
47.22		CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	Unidad	1	Evento	840.000
48	**78180101-002**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
48.1		Cambiar seguro de caja	Unidad	1	Evento	84.000
48.2		Cambio de ruleman de caja	Unidad	1	Evento	385.000
48.3		Cambios de anillo sincronizador	Unidad	1	Evento	462.000
48.4		Cambiar soporte de caja	Unidad	1	Evento	294.000
48.5		Cambiar rulmeman de masa trasera	Unidad	1	Evento	525.000
48.6		Cambiar reten de masa trasera	Unidad	1	Evento	126.000
48.7		Cambiar corona y piñon	Unidad	1	Evento	2.450.000
48.8		Cambiar ruleman diferencial	Unidad	1	Evento	462.000
48.9		Cambiar separador de diferencial	Unidad	1	Evento	126.000
48.10		Cambiar ruleman piñon diferencial	Unidad	1	Evento	462.000
48.11		Cambiar reten piñon	Unidad	1	Evento	126.000
48.12		Cambiar yugo porta cruzeta cardan	Unidad	1	Evento	336.000
48.13		Reparacion olla diferencial	Unidad	1	Evento	266.000

0000474

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

48.14		Repàracion sistema doble traccion (4x4)	Unidad	1	Evento	336.000
48.15		Cambiar aceite de caja	Unidad	1	Evento	224.000
48.16		Cambiar aceite de diferencial	Unidad	1	Evento	196.000
49	**78180101-005**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
49.1		Cambiar kit de embrague (plato y presion)	Unidad	1	Evento	3.360.000
49.2		Cambiar cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	539.000
49.3		Cambiar guardapolvo horquilla de caja	Unidad	1	Evento	42.000
49.4		Cambiar horquilla de caja	Unidad	1	Evento	126.000
49.5		Cambiar bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	266.000
49.6		Cambiar bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	182.000
49.7		Cambiar corona volante	Unidad	1	Evento	2.240.000
49.8		Mano de obra	Unidad	1	Evento	595.000
50	**78180101-016**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
50.1		Cambiar condensador de A.A.	Unidad	1	Evento	455.000
50.2		Cambiar evaporador de A.A.	Unidad	1	Evento	336.000
50.3		Cambiar valvula de A.A.	Unidad	1	Evento	266.000
50.4		Cambiar filtro de A.A.	Unidad	1	Evento	294.000
50.5		Cambiar electro ventilador A.A.	Unidad	1	Evento	525.000
50.6		Cambiar compresor de A.A.	Unidad	1	Evento	3.360.000
50.7		Carga de gas	Unidad	1	Evento	840.000
50.8		Limpieza de evaporador Desague, ducto	Unidad	1	Evento	462.000
51	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
51.1		Cambiar juego de retenes	Unidad	1	Evento	224.000
51.2		Cambiar soportes de Motor	Unidad	1	Evento	364.000
51.3		Regulacion de valvulas	Unidad	1	Evento	112.000
51.4		Cambiar Correa Dentada	Unidad	1	Evento	175.000
51.5		Cambiar Juego de Aros	Unidad	1	Evento	686.000
51.6		Cambiar juego de Camisas	Unidad	1	Evento	840.000
51.7		Cambiar Pistones	Unidad	1	Evento	1.260.000
51.8		Cambiar Casquillo de Viela	Unidad	1	Evento	616.000
51.9		Cambiar Casquillo de Bancada	Unidad	1	Evento	686.000
51.10		Cambiar Corona Motor	Unidad	1	Evento	455.000
51.11		Reparacion, Limpieza y Calibración de Bomba	Unidad	1	Evento	1.960.000
51.12		Reparacion , Limpieza y Clibracion de Picos	Unidad	1	Evento	462.000
51.13		Reparacion y Mantenimiento de Turbo	Unidad	1	Evento	1.820.000
51.14		Cambiar polea Tensor	Unidad	1	Evento	455.000
51.15		Cambiar Ruleman Polea	Unidad	1	Evento	112.000

0000473

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

51.16		Cambiar Brazo de Viela	Unidad	1	Evento	315.000
51.17		Cambiar Junta Tapa Motor	Unidad	1	Evento	385.000
51.18		Cambiar Juego de Junta Motor	Unidad	1	Evento	1.260.000
51.19		Cambiar Calce Lateral	Unidad	1	Evento	196.000
51.20		Cambiar Buje de Viela	Unidad	1	Evento	154.000
51.21		Cambiar Buje de Leva	Unidad	1	Evento	154.000
51.22		Cambiar Ruleman Tensor de Correa Dentada	Unidad	1	Evento	175.000
51.23		Cambiar Bomba de Aceite	Unidad	1	Evento	1.386.000
51.24		Reparacion de Radiador	Unidad	1	Evento	455.000
51.25		Cambiar Bomba de Agua	Unidad	1	Evento	616.000
51.26		Cambiar Cañeria de Radiador	Unidad	1	Evento	175.000
51.27		Cambiar Tapa Motor	Unidad	1	Evento	2.660.000
51.28		Cambiar Martillo Balancin	Unidad	1	Evento	245.000
51.29		Cambiar Eje Balancin	Unidad	1	Evento	196.000
51.30		Cambiar Pico Inyector de Conbustible DE	Unidad	1	Evento	154.000
51.31		Cambiar Seguro de Valvula	Unidad	1	Evento	84.000
51.32		Cambiar Eje Balanceador Derecho	Unidad	1	Evento	105.000
51.33		Cambiar Eje Balanceador Izquierdo	Unidad	1	Evento	105.000
51.34		Cambiar Aceite Motor	Unidad	1	Evento	462.000
51.35		Cambio de Filtro de Agua	Unidad	1	Evento	245.000
51.36		Cambiar Filtro de Aceite	Unidad	1	Evento	245.000
51.37		Cambiar Filtro de Aire	Unidad	1	Evento	245.000
51.38		Cambiar Filtro de Trampa de Agua	Unidad	1	Evento	245.000
51.39		Cambiar Filtro de Combustible	Unidad	1	Evento	245.000
51.40		Cambiar fluido de Direccion Hidraulica	Unidad	1	Evento	175.000
52	**78180101-008**	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
52.1		Reparacion Motor de Limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	182.000
52.2		Cambiar Motor de Limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	266.000
52.3		Cambiar Reservorio d Agua Limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	154.000
52.4		Cambiar Cepillos Limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	154.000
53	**78180101-018**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
53.1		Reparacion Tanque de Combustible	Unidad	1	Evento	126.000
53.2		Limpieza Tanque de Combustible	Unidad	1	Evento	126.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000472

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

53.3		Cambiar Flotador tanque de Conbustible	Unidad	1	Evento	315.000
53.4		Cambiar soporte base de flotador	Unidad	1	Evento	112.000
54	**78180101-001**	**Servicio de alineacion y balanceo**				
54.1		Alineacion y Balanceo	Unidad	1	Evento	182.000
54.2		Rotacion de Cubiertas	Unidad	1	Evento	14.000
55	**78180101-9997**	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
55.1		Cambiar Ceraduras de Puertas Interior	Unidad	1	Evento	196.000
55.2		Cambiar Cerradura de Puertas Exterior	Unidad	1	Evento	196.000
55.3		Cambio de LLantas	Unidad	1	Evento	245.000
55.4		Cambiar Levanta Vidrios	Unidad	1	Evento	224.000
55.5		Cambiar Espejo Retrovisor Interior	Unidad	1	Evento	154.000
55.6		Cambiar Espejo Retrovisor Exterior LH	Unidad	1	Evento	245.000
55.7		Espejo Retrovisor Exterior RH	Unidad	1	Evento	245.000
					Total Ofertado	**353.160.500**

Monto Mínimo: Gs. 300.000.000
Monto Máximo: Gs. 600.000.000

Es nuestro informe.-

Abg. Rodrigo Velázquez
Director de Servicios Urbanos

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas

Abg. Juan Carlos Ramírez Montalbetti
Director de Asuntos Jurídicos

Ing. Gustavo Candia
Director General de Gabinete

0000471