FONDO GANADERO
DEPARTAMENTO U.O.C.

GOBIERNO NACIONAL

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

CONTRATACION DIRECTA Nº 15/16 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES"
ID Nº 305.682

OFERENTE:						HOLLER INGENIERIA S.R.L.
1. Mantenimiento Preventivo de Ascensores						
1	2	3	4	5	6	7
Nº Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio unitario (IVA incluido)****
1.1	72101506-001	Control Iluminación de la Cabina	Unidad	1	Mensual	Gs 60.000
1.2	72101506-001	Control de Funcionamiento de la Botonera de Cabina	Unidad	1	Mensual	Gs 60.000
1.3	72101506-001	Control del Funcionamiento del Ventilador de la Cabina	Unidad	1	Mensual	Gs 45.000
1.4	72101506-001	Verificar el Funcionamiento de la Puerta de la Cabina	Unidad	1	Mensual	Gs 60.000
1.5	72101506-001	Verificar el Funcionamiento del radar de puertas	Unidad	1	Mensual	Gs 45.000
1.6	72101506-001	Verificar el funcionamiento del intercomunicador	Unidad	1	Mensual	Gs 12.000
1.7	72101506-001	Controlar nivelación en cada parada	Unidad	1	Mensual	Gs 50.000
1.8	72101506-001	Controlar Funcionamiento Botonera de cada parada	Unidad	1	Mensual	Gs 120.000
1.9	72101506-001	Verificar desplazamiento de la puerta de piso en cada parada	Unidad	1	Mensual	Gs 75.000
1.10	72101506-001	Verificar el funcionamiento del paralelogramo y contactos	Unidad	1	Mensual	Gs 75.000
1.11	72101506-001	Verificar el Funcionamiento de la Botonera de revisión	Unidad	1	Mensual	Gs 25.000
1.12	72101506-001	Controlar aceiteras de guías de la cabina	Unidad	1	Mensual	Gs 45.000
1.13	72101506-001	Verificar Funcionamiento de las cerraduras en c/parada	Unidad	1	Mensual	Gs 150.000
1.14	72101506-001	Controlar Contactos de puertas de cada parada	Unidad	1	Mensual	Gs 150.000
1.15	72101506-001	Controlar aceiteras de guias de contrapeso	Unidad	1	Mensual	Gs 30.000
1.16	72101506-001	Controlar graseras poleas de desvio	Unidad	1	Mensual	Gs 60.000
1.17	72101506-001	Controlar nivel de aceite en la maquina	Unidad	1	Mensual	Gs 120.000
1.18	72101506-001	Controlar nivel de aceite en el motor	Unidad	1	Mensual	Gs 120.000
1.19	72101506-001	Controlar función del freno	Unidad	1	Mensual	Gs 150.000
1.20	72101506-001	Controlar funcionamiento Contactores	Unidad	1	Mensual	Gs 200.000
1.21	72101506-001	Limpieza y engrase de las partes mecánicas.	Unidad	1	Mensual	Gs 230.000
1.22	72101506-001	El mantenimiento y limpieza de las partes eléctricas.	Unidad	1	Mensual	Gs 200.000
1.23	72101506-001	Inspección de las suspensiones y sistemas de seguridad.	Unidad	1	Mensual	Gs 240.000
1.24	72101506-001	Verificar suspensión de la cabina	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.25	72101506-001	Controlar el funcionamiento del paracaídas	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.26	72101506-001	Verificar interruptores en los limites	Unidad	1	Trimestral	Gs 75.000
1.27	72101506-001	Verificar el funcionamiento de la Información de pozo	Unidad	1	Trimestral	Gs 75.000
1.28	72101506-001	Apretar Tornillos de Contacto	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.29	72101506-001	Controlar engrase de polea tractora	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.30	72101506-001	Controlar engrase y función Del reguiador de velocidad	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.31	72101506-001	Controlar juego axial de reductor	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.32	72101506-001	Control Gomas de acople del motor	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.33	72101506-001	Verificar desplazamiento de los cables flexibles	Unidad	1	Trimestral	Gs 45.000
1.34	72101506-001	Verificar guiadores de cabina	Unidad	1	Semestral	Gs 170.000
1.35	72101506-001	Controlar suspensión de Contrapeso	Unidad	1	Semestral	Gs 170.000
1.36	72101506-001	Controlar guiadores de contrapeso	Unidad	1	Semestral	Gs 170.000
1.37	72101506-001	Control de Cabos de tracción, engrase, limpieza	Unidad	1	Semestral	Gs 170.000
1.38	72101506-001	Limpieza de pozo, Fijaciones, cabezales de puertas	Unidad	1	Semestral	Gs 170.000
2. Mantenimiento Correctivo de Ascensores						
2.1	72101506-003	Cambio de cabos de tracción	Unidad	1	Evento	Gs 5.900.000
2.2	72101506-003	Cambio de cabo del regulador de velocidad	Unidad	1	Evento	Gs 1.050.000
2.3	72101506-003	Cambio de cojinete axial de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 4.995.000

2.4	72101506-003	Rectificación de polea de tracción	Unidad	1	Evento	Gs 2.940.000
2.5	72101506-003	Cambio de cojinete del sinfín de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 1.408.000
2.6	72101506-003	Cambio del retén de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 840.000
2.7	72101506-003	Soldadura del rotor del motor principal	Unidad	1	Evento	Gs 1.940.000
2.8	72101506-003	Recambio de las zapatas del freno principal de la máquina	Unidad	1	Evento	Gs 750.000
2.9	72101506-003	Cambio de aceite de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 710.000
2.10	72101506-003	Cambio del ruleman externo de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 630.000
2.11	72101506-003	Rectificación asiento ruleman externo de la maquina	Unidad	1	Evento	Gs 530.000
2.12	72101506-003	Ventiladora para maquina, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 695.000
2.13	72101506-003	Ventilador para cabina, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 695.000
2.14	72101506-003	Fusibles de 3 Amp.	Unidad	1	Evento	Gs 8.500
2.15	72101506-003	Fusibles de 5 Amp.	Unidad	1	Evento	Gs 8.500
2.16	72101506-003	Piolines para puerta de piso	Unidad	1	Evento	Gs 32.000
2.17	72101506-003	Piolines para puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 31.000
2.18	72101506-003	Guiador inferior para hoja de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 58.000
2.19	72101506-003	Forro de freno para operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 101.000
2.20	72101506-003	Forro guiador de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 155.000
2.21	72101506-003	Forro guiador de contrapeso	Unidad	1	Evento	Gs 170.000
2.22	72101506-003	Reparación de cerradura de puerta de piso	Unidad	1	Evento	Gs 440.000
2.23	72101506-003	Burletes de goma para puerta de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 205.000
2.24	72101506-003	Zócalos para tubo fluorescente	Unidad	1	Evento	Gs 120.000
2.25	72101506-003	Reparación Indicador de posición digital	Unidad	1	Evento	Gs 1.230.000
2.26	72101506-003	Circuito impreso madre MIC E	Unidad	1	Evento	Gs 5.050.000
2.27	72101506-003	Circuito impreso KFEB, reparación	Unidad	1	Evento	Gs 7.910.000
2.28	72101506-003	Circuito impreso GEC	Unidad	1	Evento	Gs 920.000
2.29	72101506-003	puertas	Unidad	1	Evento	Gs 990.000
2.30	72101506-003	Tope de goma para operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 81.000
2.31	72101506-003	Suspensiones rectas para puerta QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 710.000
2.32	72101506-003	Suspensiones rectas con ejes para puerta QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 760.000
2.33	72101506-003	Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 750.000
2.34	72101506-003	Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	Unidad	1	Evento	Gs 690.000
2.35	72101506-003	LED para botón de pantalla	Unidad	1	Evento	Gs 15.000
2.36	72101506-003	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón	Unidad	1	Evento	Gs 31.000
2.37	72101506-003	Rebobinado de motor principal	Unidad	1	Evento	Gs 8.800.000
2.38	72101506-003	Rebobinado de motor del operador de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 1.950.000
2.39	72101506-003	Correa poly J4	Unidad	1	Evento	Gs 285.500
2.40	72101506-003	Cambio de correa poly V J10	Unidad	1	Evento	Gs 390.000
2.41	72101506-003	Microswitch	Unidad	1	Evento	Gs 530.000
2.42	72101506-003	Interruptor magnético BL	Unidad	1	Evento	Gs 760.000
2.43	72101506-003	Puente de contacto de puertas	Unidad	1	Evento	Gs 130.000
2.44	72101506-003	Contactores principales	Unidad	1	Evento	Gs 1.110.000
2.45	72101506-003	Contactores auxiliares	Unidad	1	Evento	Gs 530.000
2.46	72101506-003	Rebobinado de Transformador	Unidad	1	Evento	Gs 1.000.000
2.47	72101506-003	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 3.950.000
2.48	72101506-003	Pulido de dos hojas de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 1.470.000
2.49	72101506-003	Reparación y soldadura de hoja de puerta	Unidad	1	Evento	Gs 930.000
2.50	72101506-003	Acrílicos iluminación de cabina	Unidad	1	Evento	Gs 810.000
2.51	72101506-003	revestimiento de Paviflex	Unidad	1	Evento	Gs 1.520.000
2.52	72101506-003	Provisión y colocación de espejo en la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 850.000
2.53	72101506-003	Pintura Epoxi frente de la cabina	Unidad	1	Evento	Gs 730.000
2.54	72101506-003	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable	Unidad	1	Evento	Gs 2.400.000
					****Precio Total**	Gs 75.376.500

Monto Mínimo: Gs. 20.000.000.- (Guaraníes: veinte millones) IVA incluido

Monto Máximo : Gs. 40.000.000.- (Guaraníes cuarenta millones) IVA incluido

Lic. Ramón Valiente
Jefe Departamento UOC

FONDO GANADERO · GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL ·

Lic. Maria Casco Lichi
Gerente de Gestion Institucional