INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

INFORME COMPLEMENTARIO RECTIFICATORIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2014, se presenta el Informe Complementario Rectificatorio al Informe final de fecha 06 de Enero de 2014, correspondiente a la Reevaluación de las Ofertas presentadas en la Licitación Publica Nacional N° 107/12 "Contratación de Servicio de Reparación de Vehículos", elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003 y** demás artículos concordantes, a efectos de rectificar el **PUNTO 12. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA,** En lo que respecta al orden de los ítems en los Lotes 1 y 4 adjudicados a la firma TALLER DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco de Murdoch.

El presente Informe se realiza a efectos de rectificar la correlatividad de la numeración de los ítems en los Lotes 1 FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010 y Lote 4 CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER, del Informe de Reevaluación presentado el 06 de Enero de 2014, a fin de ajustar al orden numérico de la Planilla de Precios estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones y a la Oferta presentada por la firma TALLER DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco de Murdoch.

DONDE DICE:

TALLER DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco de Murdoch

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	400	800	50.000	20.000.000	40.000.000
2	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
3	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	48	60	15.000	720.000	900.000
4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	2	3	1.170.000	2.340.000	3.510.000
5	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	2	3	780.000	1.560.000	2.340.000
6	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	2	3	780.000	1.560.000	2.340.000
7	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	2	3	1.750.000	3.500.000	5.250.000
8	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	2	3	-	-	-
9	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruple	Unidad	2	3	675.000	1.350.000	2.025.000
10	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	2	3	-	-	-
11	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	4	6	290.000	1.160.000	1.740.000
12	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	2	4	645.000	1.290.000	2.580.000
13	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	6	8	500.000	3.000.000	4.000.000
14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	6	8	470.000	2.820.000	3.760.000
15	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	6	12	365.000	2.190.000	4.380.000
16	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	3	5	180.000	540.000	900.000
17	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	3	5	155.000	465.000	775.000
18	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	3	5	365.000	1.095.000	1.825.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

1/16

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
19	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	1	2	2.925.000	2.925.000	5.850.000
20	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	6	12	260.000	1.560.000	3.120.000
21	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	12	18	45.000	540.000	810.000
22	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
23	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
24	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	6	8	470.000	2.820.000	3.760.000
25	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	24	28	65.000	1.560.000	1.820.000
26	78180101-004	Cambio de Bujes Tensores Delantero	Unidad	24	28	-	-	-
27	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	4	6	125.000	500.000	750.000
28	78180101-005	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	1	2	3.550.000	3.550.000	7.100.000
29	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	12	20	65.000	780.000	1.300.000
30	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	12	20	155.000	1.860.000	3.100.000
31	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	4	6	470.000	1.880.000	2.820.000
32	78180101-006	Cambio de Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	4	6	-	-	-
33	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	12	24	30.000	360.000	720.000
34	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	12	24	80.000	960.000	1.920.000
35	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	12	24	30.000	360.000	720.000
36	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	6	12	150.000	900.000	1.800.000
37	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	12	14	60.000	720.000	840.000
38	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	100	150	35.000	3.500.000	5.250.000
39	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	72	96	5.000	360.000	480.000
40	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	4	6	75.000	300.000	450.000
41	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	600	1000	1.000	600.000	1.000.000
42	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	3	6	365.000	1.095.000	2.190.000
43	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	1	2	860.000	860.000	1.720.000
44	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	12	24	185.000	2.220.000	4.440.000
45	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	6	10	185.000	1.110.000	1.850.000
46	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	6	10	140.000	840.000	1.400.000
47	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	6	10	80.000	480.000	800.000
48	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	6	10	290.000	1.740.000	2.900.000
49	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	6	10	150.000	900.000	1.500.000
50	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	6	10	180.000	1.080.000	1.800.000
51	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	6	10	85.000	510.000	850.000
52	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	6	10	225.000	1.350.000	2.250.000
53	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	6	10	185.000	1.110.000	1.850.000
54	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	6	10	75.000	450.000	750.000
55	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	6	10	60.000	360.000	600.000
56	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	6	10	30.000	180.000	300.000
57	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	6	10	150.000	900.000	1.500.000
58	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	6	10	75.000	450.000	750.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Cabrera F. Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ruben Agüero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. P. Isidro Ruiz, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ESTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.865
Dirección Jurídica

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
59	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	150	300	5.000	750.000	1.500.000
60	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	48	60	60.000	2.880.000	3.600.000
61	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	48	60	10.000	480.000	600.000
62	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
63	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
64	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
65	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
66	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
67	78180101-009	Reparación Sistema levanta vidrios eléctricos por puerta	Unidad	8	12	185.000	1.480.000	2.220.000
68	78180101-009	Cambio Motorcito Levanta vidrios	Unidad	2	4	885.000	1.770.000	3.540.000
69	78180101-009	Cambio de Bocina	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
70	78180101-009	Reparación Motorcito Levanta vidrios	Unidad	2	4	885.000	1.770.000	3.540.000
71	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	4	7	185.000	740.000	1.295.000
72	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	4	7	260.000	1.040.000	1.820.000
73	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	2	3	1.250.000	2.500.000	3.750.000
74	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	2	3	570.000	1.140.000	1.710.000
75	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Válvulas	Unidad	2	3	185.000	370.000	555.000
76	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	2	3	85.000	170.000	255.000
77	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	2	3	330.000	660.000	990.000
78	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	2	3	330.000	660.000	990.000
79	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	2	3	190.000	380.000	570.000
80	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	2	3	190.000	380.000	570.000
81	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	2	3	180.000	360.000	540.000
82	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
83	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	2	3	95.000	190.000	285.000
84	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	2	3	50.000	100.000	150.000
85	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
86	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	3	6	-	-	-
87	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	3	6	-	-	-
88	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	2	3	45.000	90.000	135.000
89	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
90	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
91	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	2	3	990.000	1.980.000	2.970.000
92	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000
93	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
94	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	2	3	155.000	310.000	465.000
95	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	2	3	570.000	1.140.000	1.710.000
96	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	2	3	180.000	360.000	540.000
97	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	2	3	730.000	1.460.000	2.190.000
98	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000
99	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano, Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Aquino, Jefe
Sección Patentes
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gilberto Velazquez Galeano
Abogado Mat. 5.245
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. GILBERTO RE...
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. N° 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Pedro Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. N° 26747

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Mín. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
100	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	2	3	85.000	170.000	255.000
101	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	2	3	100.000	200.000	300.000
102	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
103	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	2	3	135.000	270.000	405.000
104	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	2	3	135.000	270.000	405.000
105	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	2	3	125.000	250.000	375.000
106	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	2	3	125.000	250.000	375.000
107	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	3	6	155.000	465.000	930.000
108	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	3	6	155.000	465.000	930.000
109	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
110	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
111	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
112	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	1	2	365.000	365.000	730.000
113	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	3	6	470.000	1.410.000	2.820.000
114	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	3	6	520.000	1.560.000	3.120.000
115	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	1	2	2.295.000	2.295.000	4.590.000
116	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
117	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	2	3	1.880.000	3.760.000	5.640.000
118	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	6	8	225.000	1.350.000	1.800.000
119	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	6	8	75.000	450.000	600.000
120	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	6	8	20.000	120.000	160.000
121	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	6	8	260.000	1.560.000	2.080.000
122	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	6	8	240.000	1.440.000	1.920.000
123	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	6	8	225.000	1.350.000	1.800.000
124	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	3	6	400.000	1.200.000	2.400.000
125	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	5	6	60.000	300.000	360.000
126	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	3	6	310.000	930.000	1.860.000
127	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	2	4	130.000	260.000	520.000
128	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Trasero enterizo	Unidad	1	2	130.000	130.000	260.000
129	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	3	6	885.000	2.655.000	5.310.000
130	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba	Unidad	3	6	-	-	-
TOTAL : Son Guaranies doscientos treinta y seis millones ciento secenta mil.- I.V.A. INCLUIDO							140.205.000	236.160.000

Lic. GILBERTO [illegible]
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Isidro Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F., Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Roman Agüero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Norma Velázquez de Talavera
Abogada Mat. 5.245
Dirección Jurídica

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	400	750	70.000	28.000.000	52.500.000
2	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	15	25	55.000	825.000	1.375.000
3	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	150	250	25.000	3.750.000	6.250.000
4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	2	4	1.065.000	2.130.000	4.260.000
5	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	2	4	710.000	1.420.000	2.840.000
6	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	2	4	710.000	1.420.000	2.840.000
7	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	2	4	1.595.000	3.190.000	6.380.000
8	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	2	4	1.460.000	2.920.000	5.840.000
9	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	2	4	615.000	1.230.000	2.460.000
10	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	2	4	-	-	-
11	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	4	6	265.000	1.060.000	1.590.000
12	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	2	4	585.000	1.170.000	2.340.000
13	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	5	10	215.000	1.075.000	2.150.000
14	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	5	10	215.000	1.075.000	2.150.000
15	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
16	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
17	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	10	20	330.000	3.300.000	6.600.000
18	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	1	2	3.135.000	3.135.000	6.270.000
19	78180101-003	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	5	10	1.140.000	5.700.000	11.400.000
20	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	10	20	55.000	550.000	1.100.000
21	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	10	20	60.000	600.000	1.200.000
22	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	10	20	65.000	650.000	1.300.000
23	78180101-003	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	5	10	235.000	1.175.000	2.350.000
24	78180101-004	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	15	20	235.000	3.525.000	4.700.000
25	78180101-004	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	5	10	710.000	3.550.000	7.100.000
26	78180101-004	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	3	5	140.000	420.000	700.000
27	78180101-004	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	15	20	170.000	2.550.000	3.400.000
28	78180101-004	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	8	15	70.000	560.000	1.050.000
29	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	10	20	90.000	900.000	1.800.000
30	78180101-004	Cambio de Bujes Tensores Delantero	Unidad	10	20	-	-	-
31	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	4	6	110.000	440.000	660.000
32	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	1	2	3.230.000	3.230.000	6.460.000
33	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	10	20	60.000	600.000	1.200.000
34	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	10	20	140.000	1.400.000	2.800.000
35	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	2	4	456.000	912.000	1.824.000
36	78180101-006	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	8	15	300.000	2.400.000	4.500.000
37	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	40	80	40.000	1.600.000	3.200.000
38	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	40	80	110.000	4.400.000	8.800.000
39	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	40	80	40.000	1.600.000	3.200.000
40	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	5	9	170.000	850.000	1.530.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio G. Galeano F., Jefe
Sección Administrativa
Depto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Benjamín Agüero, Jefe
Sección Contenedores
Depto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C. Adolfo Ramos, Jefe
Depto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Lic. GILBERTO ROMERO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

Arnaldo A. Riquelme R. 5/16
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
41	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	20	30	75.000	1.500.000	2.250.000
42	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	100	225	30.000	3.000.000	6.750.000
43	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	50	100	4.000	200.000	400.000
44	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	2	4	70.000	140.000	280.000
45	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	500	750	1.000	500.000	750.000
46	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	3	5	330.000	990.000	1.650.000
47	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	1	2	785.000	785.000	1.570.000
48	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	10	18	170.000	1.700.000	3.060.000
49	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
50	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	5	7	125.000	625.000	875.000
51	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	5	7	75.000	375.000	525.000
52	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	5	7	265.000	1.325.000	1.855.000
53	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	5	7	140.000	700.000	980.000
54	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
55	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	5	7	80.000	400.000	560.000
56	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	5	7	330.000	1.650.000	2.310.000
57	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
58	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	5	7	70.000	350.000	490.000
59	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	5	7	55.000	275.000	385.000
60	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	5	7	25.000	125.000	175.000
61	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	5	7	135.000	675.000	945.000
62	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	5	7	70.000	350.000	490.000
63	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	150	200	5.000	750.000	1.000.000
64	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	40	50	55.000	2.200.000	2.750.000
65	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	40	50	9.000	360.000	450.000
66	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
67	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
68	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
69	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
70	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
71	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
72	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	1	2	260.000	260.000	520.000
73	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	1	2	830.000	830.000	1.660.000
74	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	5	7	235.000	1.175.000	1.645.000
75	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	2	4	2.280.000	4.560.000	9.120.000
76	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	2	4	645.000	1.290.000	2.580.000
77	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	2	4	265.000	530.000	1.060.000
78	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	2	4	80.000	160.000	320.000
79	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	2	4	425.000	850.000	1.700.000
80	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	2	4	425.000	850.000	1.700.000
81	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	2	4	365.000	730.000	1.460.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Cabrera F. Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ramón Agüero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Cristian Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Lic. GILBERTO ROMERO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
82	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	2	4	365.000	730.000	1.460.000
83	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
84	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	2	4	60.000	120.000	240.000
85	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	2	4	135.000	270.000	540.000
86	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	2	4	45.000	90.000	180.000
87	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	2	4	615.000	1.230.000	2.460.000
88	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	2	4	115.000	230.000	460.000
89	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
90	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	2	4	135.000	270.000	540.000
91	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	2	4	2.700.000	5.400.000	10.800.000
92	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
93	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	2	4	370.000	740.000	1.480.000
94	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
95	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	2	4	550.000	1.100.000	2.200.000
96	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	2	4	170.000	340.000	680.000
97	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	2	4	760.000	1.520.000	3.040.000
98	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
99	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
100	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	2	4	80.000	160.000	320.000
101	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	2	4	95.000	190.000	380.000
102	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	2	4	330.000	660.000	1.320.000
103	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	2	4	120.000	240.000	480.000
104	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	2	4	120.000	240.000	480.000
105	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	2	4	110.000	220.000	440.000
106	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	2	4	110.000	220.000	440.000
107	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	10	20	140.000	1.400.000	2.800.000
108	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	5	10	140.000	700.000	1.400.000
109	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
110	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
111	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
112	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	5	10	330.000	1.650.000	3.300.000
113	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	7	14	425.000	2.975.000	5.950.000
114	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	7	14	475.000	3.325.000	6.650.000
115	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	2	4	3.040.000	6.080.000	12.160.000
116	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	7	14	330.000	2.310.000	4.620.000
117	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	2	3	1.710.000	3.420.000	5.130.000
118	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	7	14	210.000	1.470.000	2.940.000
119	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	7	14	70.000	490.000	980.000
120	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	7	14	20.000	140.000	280.000
121	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	7	14	235.000	1.645.000	3.290.000
122	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	7	14	215.000	1.505.000	3.010.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Roman Agüero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Cardozo C. Jefe
Sección Mantenimiento
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

7/16

Lic. GILBERTO ROMERO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.865
Dirección Jurídica

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
123	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	7	14	200.000	1.400.000	2.800.000
124	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	7	14	365.000	2.555.000	5.110.000
125	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	7	14	330.000	2.310.000	4.620.000
126	78180101-018	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	7	14	55.000	385.000	770.000
127	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	5	10	115.000	575.000	1.150.000
128	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Enterizo	Unidad	3	5	115.000	345.000	575.000
129	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	5	10	800.000	4.000.000	8.000.000
130	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	5	10	425.000	2.125.000	4.250.000
131	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	2	4	2.700.000	5.400.000	10.800.000
132	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	15	25	285.000	4.275.000	7.125.000
133	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	2	4	3.800.000	7.600.000	15.200.000
134	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	2	4	2.375.000	4.750.000	9.500.000
135	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	8	16	3.135.000	25.080.000	50.160.000
TOTAL : Son Guaranies cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos noventa y cuatro mil.- I.V.A. INCLUIDO							232.922.000	441.294.000

DEBE DECIR:

TALLER DEFRANCESCO de Virginia Defrancesco de Murdoch

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
		LAVADO COMPLETO DE VEHICULOS						
1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	400	800	50.000	20.000.000	40.000.000
		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO						
2	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
3	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	48	60	15.000	720.000	900.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SITEMA DE CAJA Y TRANSMISION						
4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	2	3	1.170.000	2.340.000	3.510.000
5	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	2	3	780.000	1.560.000	2.340.000
6	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	2	3	780.000	1.560.000	2.340.000
7	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	2	3	1.750.000	3.500.000	5.250.000
8	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	2	3	-	-	
9	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruple	Unidad	2	3	675.000	1.350.000	2.025.000
10	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	2	3	-	-	
11	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	4	6	290.000	1.160.000	1.740.000
12	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	2	4	645.000	1.290.000	2.580.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F., Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

Lic. GILBERTO ROMERO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Patricio Pintos Fiadreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
13	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	6	8	500.000	3.000.000	4.000.000
14	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Caja Delantero	Unidad	6	8	470.000	2.820.000	3.760.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION						
15	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	6	12	365.000	2.190.000	4.380.000
16	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presión	Unidad	3	5	180.000	540.000	900.000
17	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presión	Unidad	3	5	155.000	465.000	775.000
18	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	3	5	365.000	1.095.000	1.825.000
19	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	1	2	2.925.000	2.925.000	5.850.000
20	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	6	12	260.000	1.560.000	3.120.000
21	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	12	18	45.000	540.000	810.000
22	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
23	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	12	18	60.000	720.000	1.080.000
24	78180101-003	Cambio de Kit de Reparación de Dirección	Unidad	6	8	470.000	2.820.000	3.760.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION						
25	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	24	28	65.000	1.560.000	1.820.000
26	78180101-004	Cambio de Bujes Tensores Delantero	Unidad	24	28	-	-	-
		SERVICIO DE REPACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SISTEMA EMBRAGUE						
27	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	4	6	125.000	500.000	750.000
28	78180101-005	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	1	2	3.550.000	3.550.000	7.100.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO						
29	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	12	20	65.000	780.000	1.300.000
30	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	12	20	155.000	1.860.000	3.100.000
31	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	4	6	470.000	1.880.000	2.820.000
32	78180101-006	Cambio de Bomba Auxiliar de Freno	Unidad	4	6	-	-	-
33	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	12	24	30.000	360.000	720.000
34	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	12	24	80.000	960.000	1.920.000
35	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	12	24	30.000	360.000	720.000
36	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	6	12	150.000	900.000	1.800.000
	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	12	14	60.000	720.000	840.000
		SERVICIO DE GOMERIA						
37	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	100	150	35.000	3.500.000	5.250.000
38	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	72	96	5.000	360.000	480.000
39	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	4	6	75.000	300.000	450.000
40	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	600	1000	1.000	600.000	1.000.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS						
41	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	3	6	365.000	1.095.000	2.190.000
42	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	1	2	860.000	860.000	1.720.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R. 9/16
Abogado
Mat. Nº 26747

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
43	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	12	24	185.000	2.220.000	4.440.000
44	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	6	10	185.000	1.110.000	1.850.000
45	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	6	10	140.000	840.000	1.400.000
46	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	6	10	80.000	480.000	800.000
47	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	6	10	290.000	1.740.000	2.900.000
48	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	6	10	150.000	900.000	1.500.000
49	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	6	10	180.000	1.080.000	1.800.000
50	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	6	10	85.000	510.000	850.000
51	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	6	10	225.000	1.350.000	2.250.000
52	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	6	10	185.000	1.110.000	1.850.000
53	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	6	10	75.000	450.000	750.000
54	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	6	10	60.000	360.000	600.000
55	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	6	10	30.000	180.000	300.000
56	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	6	10	150.000	900.000	1.500.000
57	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	6	10	75.000	450.000	750.000
58	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	150	300	5.000	750.000	1.500.000
59	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	48	60	60.000	2.880.000	3.600.000
60	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	48	60	10.000	480.000	600.000
61	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
62	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
63	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
64	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
65	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	48	60	5.000	240.000	300.000
66	78180101-009	Reparación Sistema levanta vidrios eléctricos por puerta	Unidad	8	12	185.000	1.480.000	2.220.000
67	78180101-009	Cambio Motorcito Levanta vidrios	Unidad	2	4	885.000	1.770.000	3.540.000
68	78180101-009	Cambio de Bocina	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
69	78180101-009	Reparación Motorcito Levanta vidrios	Unidad	2	4	885.000	1.770.000	3.540.000
70	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	4	7	185.000	740.000	1.295.000
71	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	4	7	260.000	1.040.000	1.820.000
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
72	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	2	3	1.250.000	2.500.000	3.750.000
73	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	2	3	570.000	1.140.000	1.710.000
74	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	2	3	185.000	370.000	555.000
75	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	2	3	85.000	170.000	255.000
76	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	2	3	330.000	660.000	990.000
77	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	2	3	330.000	660.000	990.000
78	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	2	3	190.000	380.000	570.000
79	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	2	3	190.000	380.000	570.000
80	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	2	3	180.000	360.000	540.000
81	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
82	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	2	3	95.000	190.000	285.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Carlos Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R. 10/16
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Julio C. Galeano F., Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gerardo Agüero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

Lic. GILBERTO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
83	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	2	3	50.000	100.000	150.000
84	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
85	78180101-014	Cambio de Correa Dentada	Unidad	3	6	-	-	-
86	78180101-014	Cambio de Rulemán Tensor de Correa Dentada	Unidad	3	6	-	-	-
87	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	2	3	45.000	90.000	135.000
88	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
89	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
90	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	2	3	990.000	1.980.000	2.970.000
91	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000
92	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
93	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	2	3	155.000	310.000	465.000
94	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	2	3	570.000	1.140.000	1.710.000
95	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	2	3	180.000	360.000	540.000
96	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	2	3	730.000	1.460.000	2.190.000
97	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000
98	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	2	3	150.000	300.000	450.000
99	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	2	3	85.000	170.000	255.000
100	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	2	3	100.000	200.000	300.000
101	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
102	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	2	3	135.000	270.000	405.000
103	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	2	3	135.000	270.000	405.000
104	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	2	3	125.000	250.000	375.000
105	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	2	3	125.000	250.000	375.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION DE MOTOR						
106	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	3	6	155.000	465.000	930.000
107	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	3	6	155.000	465.000	930.000
108	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
109	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
110	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	2	3	65.000	130.000	195.000
111	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	1	2	365.000	365.000	730.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO						
112	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	3	6	470.000	1.410.000	2.820.000
113	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	3	6	520.000	1.560.000	3.120.000
114	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	1	2	2.295.000	2.295.000	4.590.000
115	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	2	3	365.000	730.000	1.095.000
116	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	2	3	1.880.000	3.760.000	5.640.000
117	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	6	8	225.000	1.350.000	1.800.000
118	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	6	8	75.000	450.000	600.000
119	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	6	8	20.000	120.000	160.000
120	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	6	8	260.000	1.560.000	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGGS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. N° 18.565
Dirección Jurídica

LOTE 1: FORD FIESTA 1600CC. AÑO: 2010								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
121	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	6	8	240.000	1.440.000	1.920.000
122	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerías del aire acondicionado	Unidad	6	8	225.000	1.350.000	1.800.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE						
123	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	3	6	400.000	1.200.000	2.400.000
124	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	5	6	60.000	300.000	360.000
125	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	3	6	310.000	930.000	1.860.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPICERIA						
126	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	2	4	130.000	260.000	520.000
127	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Trasero enterizo	Unidad	1	2	130.000	130.000	260.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION						
128	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Eléctrica	Unidad	3	6	885.000	2.655.000	5.310.000
129	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba	Unidad	3	6	-	-	-
TOTAL : Son Guaranies doscientos treinta y seis millones ciento sesenta mil.- I.V.A. INCLUIDO							140.205.000	236.160.000

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	400	750	70.000	28.000.000	52.500.000
		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO						
2	78180101-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	15	25	55.000	825.000	1.375.000
3	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	150	250	25.000	3.750.000	6.250.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION						
4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da.	Unidad	2	4	1.065.000	2.130.000	4.260.000
5	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a.	Unidad	2	4	710.000	1.420.000	2.840.000
6	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta.	Unidad	2	4	710.000	1.420.000	2.840.000
7	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	2	4	1.595.000	3.190.000	6.380.000
8	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	2	4	1.460.000	2.920.000	5.840.000
9	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuádruplo	Unidad	2	4	615.000	1.230.000	2.460.000
10	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	2	4	-	-	-
11	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	4	6	265.000	1.060.000	1.590.000
12	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	2	4	585.000	1.170.000	2.340.000
13	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	5	10	215.000	1.075.000	2.150.000
14	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	5	10	215.000	1.075.000	2.150.000
15	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
16	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCION						

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL CASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
17	78180101-003	Mantenimiento de Dirección Hidráulica	Unidad	10	20	330.000	3.300.000	6.600.000
18	78180101-003	Cambio de Bomba de Dirección	Unidad	1	2	3.135.000	3.135.000	6.270.000
19	78180101-003	Reparación de Cremallera de Dirección	Unidad	5	10	1.140.000	5.700.000	11.400.000
20	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	10	20	55.000	550.000	1.100.000
21	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	10	20	60.000	600.000	1.200.000
22	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	10	20	65.000	650.000	1.300.000
23	78180101-003	Cambio de kit de Reparación de Dirección	Unidad	5	10	235.000	1.175.000	2.350.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE SUSPENSION						
24	78180101-004	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	15	20	235.000	3.525.000	4.700.000
25	78180101-004	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	5	10	710.000	3.550.000	7.100.000
26	78180101-004	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	3	5	140.000	420.000	700.000
27	78180101-004	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	15	20	170.000	2.550.000	3.400.000
28	78180101-004	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	8	15	70.000	560.000	1.050.000
29	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	10	20	90.000	900.000	1.800.000
30	78180101-004	Cambio de Bujes Tensores Delantero	Unidad	10	20	-	-	-
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SISTEMA EMBRAGUE						
31	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	4	6	110.000	440.000	660.000
32	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	1	2	3.230.000	3.230.000	6.460.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO						
33	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	10	20	60.000	600.000	1.200.000
34	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	10	20	140.000	1.400.000	2.800.000
35	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	2	4	456.000	912.000	1.824.000
36	78180101-006	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	8	15	300.000	2.400.000	4.500.000
37	78180101-006	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	40	80	40.000	1.600.000	3.200.000
38	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	40	80	110.000	4.400.000	8.800.000
39	78180101-006	Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	40	80	40.000	1.600.000	3.200.000
40	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	5	9	170.000	850.000	1.530.000
41	78180101-006	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	20	30	75.000	1.500.000	2.250.000
		SERVICIO DE GOMERIA						
42	78180101-007	Reparación - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	100	225	30.000	3.000.000	6.750.000
43	78180101-007	Rotación de Cubiertas	Unidad	50	100	4.000	200.000	400.000
44	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	2	4	70.000	140.000	280.000
45	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	500	750	1.000	500.000	750.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA LIMPIAPARABRISA						
46	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	3	5	330.000	990.000	1.650.000
47	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	1	2	785.000	785.000	1.570.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO						
48	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	10	18	170.000	1.700.000	3.060.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio Cesar Graciano Flores
Sección Arrendamiento
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ramón Aguero Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Norma Yeli López de Talavera
Abogada Mat. 5.245
Oficina de Licitación
DGBS - IPS

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
49	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
50	78180101-009	Cambio de Porta Carbón	Unidad	5	7	125.000	625.000	875.000
51	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	5	7	75.000	375.000	525.000
52	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	5	7	265.000	1.325.000	1.855.000
53	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	5	7	140.000	700.000	980.000
54	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
55	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	5	7	80.000	400.000	560.000
56	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	5	7	330.000	1.650.000	2.310.000
57	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
58	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	5	7	70.000	350.000	490.000
59	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	5	7	55.000	275.000	385.000
60	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	5	7	25.000	125.000	175.000
61	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	5	7	135.000	675.000	945.000
62	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	5	7	70.000	350.000	490.000
63	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	150	200	5.000	750.000	1.000.000
64	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	40	50	55.000	2.200.000	2.750.000
65	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	40	50	9.000	360.000	450.000
66	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
67	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
68	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
69	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
70	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	40	50	4.000	160.000	200.000
71	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	5	7	170.000	850.000	1.190.000
72	78180101-009	Reparación Consola manejo de Balizas	Unidad	1	2	260.000	260.000	520.000
73	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	1	2	830.000	830.000	1.660.000
74	78180101-009	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	5	7	235.000	1.175.000	1.645.000
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR						
75	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	2	4	2.280.000	4.560.000	9.120.000
76	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	2	4	645.000	1.290.000	2.580.000
77	78180101-014	Cambio de Juego Guías de Válvulas	Unidad	2	4	265.000	530.000	1.060.000
78	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	2	4	80.000	160.000	320.000
79	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admisión	Unidad	2	4	425.000	850.000	1.700.000
80	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	2	4	425.000	850.000	1.700.000
81	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	2	4	365.000	730.000	1.460.000
82	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	2	4	365.000	730.000	1.460.000
83	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
84	78180101-014	Cambio de Reten de Cigüeñal Frente Motor	Unidad	2	4	60.000	120.000	240.000
85	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	2	4	135.000	270.000	540.000
86	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	2	4	45.000	90.000	180.000
87	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	2	4	615.000	1.230.000	2.460.000
88	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	2	4	115.000	230.000	460.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Bernardo Agüero, Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano, Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Isaías Ramírez, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Lic. Gilda Verónica Velázquez de Talavera
Abogada Mat. 5.245
Oficina de Consultoría Jurídica
DGBS - IPS

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
89	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	2	4	175.000	350.000	700.000
90	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	2	4	135.000	270.000	540.000
91	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	2	4	2.700.000	5.400.000	10.800.000
92	78180101-014	Rectificación de Cigüeñal	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
93	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	2	4	370.000	740.000	1.480.000
94	78180101-014	Cambio de Asientos de Válvulas	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
95	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	2	4	550.000	1.100.000	2.200.000
96	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	2	4	170.000	340.000	680.000
97	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	2	4	760.000	1.520.000	3.040.000
98	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
99	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	2	4	140.000	280.000	560.000
100	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	2	4	80.000	160.000	320.000
101	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	2	4	95.000	190.000	380.000
102	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	2	4	330.000	660.000	1.320.000
103	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	2	4	120.000	240.000	480.000
104	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	2	4	120.000	240.000	480.000
105	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	2	4	110.000	220.000	440.000
106	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	2	4	110.000	220.000	440.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA REFRIGERACION DE MOTOR						
107	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	10	20	140.000	1.400.000	2.800.000
108	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	5	10	140.000	700.000	1.400.000
109	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
110	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
111	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	5	10	60.000	300.000	600.000
112	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	5	10	330.000	1.650.000	3.300.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO						
113	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	7	14	425.000	2.975.000	5.950.000
114	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	7	14	475.000	3.325.000	6.650.000
115	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	2	4	3.040.000	6.080.000	12.160.000
116	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	7	14	330.000	2.310.000	4.620.000
117	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	2	3	1.710.000	3.420.000	5.130.000
118	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	7	14	210.000	1.470.000	2.940.000
119	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	7	14	70.000	490.000	980.000
120	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	7	14	20.000	140.000	280.000
121	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	7	14	235.000	1.645.000	3.290.000
122	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco.	Unidad	7	14	215.000	1.505.000	3.010.000
123	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	7	14	200.000	1.400.000	2.800.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE						
124	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	7	14	365.000	2.555.000	5.110.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Caballero Talleres
Sección Talleres
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Pedro Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Lic. GILBERTO RO... INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oficina de Compras Externas
Abogado Mat. 5.245
DGBS - IPS

LOTE 4: CAMIONETA DOBLE CABINA FORD RANGER								
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Precio Unit. c/IVA	Precio Total Cant. Min. c/IVA	Precio Total Cant. MAX. c/IVA
125	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	7	14	330.000	2.310.000	4.620.000
126	78180101-018	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	7	14	55.000	385.000	770.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TAPICERIA						
127	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	5	10	115.000	575.000	1.150.000
128	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Enterizo	Unidad	3	5	115.000	345.000	575.000
		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCION						
130	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	5	10	800.000	4.000.000	8.000.000
132	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	5	10	425.000	2.125.000	4.250.000
133	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presión de Combustible	Unidad	2	4	2.700.000	5.400.000	10.800.000
134	78180101-9999	Diagnóstico modulo de inyección y Borrado de Códigos	Unidad	15	25	285.000	4.275.000	7.125.000
135	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	2	4	3.800.000	7.600.000	15.200.000
136	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presión de Combustible	Unidad	2	4	2.375.000	4.750.000	9.500.000
137	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	8	16	3.135.000	25.080.000	50.160.000
TOTAL : Son Guaranies cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos noventa y cuatro mil.- I.V.A. INCLUIDO							232.922.000	441.294.000

Manifestamos que los demás puntos del Informe de Reevaluación, así como las sugerencias de adjudicación permanecen invariables

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Isidro Ramos, Jefe
Dpto. Transporte
Dirección de Servicios Administrativos

Arnaldo A. Riquelme R.
Abogado
Mat. Nº 26747

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Julio C. Galeano F., Jefe
Sección Administrativa
Dpto. Transporte

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Norma Velázquez de Talavera
Abogada Mat. 5.245
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Renán Aguero, Jefe
Sección Talleres
Dpto. Transporte

Lic. GILBERTO ROMERO
Oficina de Coordinación
DGBS - IPS