DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Avda. Mcal. López y 22 de setiembre, 2° piso
Tel: (595 21) 223.130 / 211.366 / 213.033 - Int. 137
Tel/Fax: (595 21) 224.051-228.721
Pág. Web: www.dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

****

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

(Resolución Nº 913/2011)

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN Nº 25/11

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/2011

"PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC"

22 de Agosto de 2011

ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº 25/2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 19 /2011

"PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC"

1. COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

A través de las Resoluciones Nº 913/2011 de fecha 01/07/2011, fue integrada la Junta de Aclaraciones y el Comité de Evaluación de Ofertas, compuesta de la siguiente manera:

- Abg. Fabio Ozuna - Gerente de Transporte (Coord. del CEO)
- Abg. Wilfrido Garay - Asesor Jurídico (Miembro)
- Lic. Francisco Cáceres - Jefe Dpto. de Licitaciones (Miembro)

2. APERTURA DE SOBRES

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 02/08/2011 a las 08:30 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y los Representantes de las firmas;

EMPRESA	REPRESENTANTE	C.I.
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	JUAN CARLOS VILLALBA	1.045.516
TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI	FRANCIS RUFINELLI	2.309.055

Seguidamente se procede a la apertura de las ofertas de las firmas que presentaron sus documentaciones en el sitio y hora indicada.

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	MONTO DE LA POLIZA	VIGENCIA DE LA POLIZA
RECTIFICADORA SAN MIGUEL	91.330.000 OFERTA PARCIAL	NO PRESENTA	DIAS
SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	227.135.000 OFERTA TOTAL	12.500.000	60 DIAS
AUTOMOTIVE SAIE	133.240.000 OFERTA PARCIAL	20.000.000	30 DIAS
TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI	210.298.000 OFERTA TOTAL	13.000.000	60 DIAS

OBSERVACIONES:

1- La empresa RECTIFICADORA SAN MIGUEL: no presenta póliza.
2- La empresa SERVICIO INTEGRAL: no presenta balances 2008, 2009 y 2010 y tres certificados de experiencia.
3- La empresa AUTOMOTIVE SAIE: no presenta balances 2008, 2009 y 2010.
4- La empresa TALLER RC: no presenta balances 2008, 2009 y 2010.

3. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES

3.1. Documentación Legal

5- La Asesoría Jurídica emitió el Dictamen Nº 1168/2011 de fecha 05/08/11, que manifiesta lo siguiente: 1) La empresa RECTIFICADORA SAN MIGUEL, no presenta póliza. 2) La empresa SERVICIO INTEGRAL: no presenta balances 2008, 2009 y 2010 y tres certificados de experiencia. 3) La empresa AUTOMOTIVE SAIE: no presenta balances 2008, 2009 y 2010. 4) La empresa TALLER RC: no presenta balances 2008, 2009 y 2010.

Con respecto a la empresa RECTIFICADORA SAN MIGUEL, que no cuenta con la póliza requerida en el PBC y que es de carácter sustancial queda eliminada del proceso de licitación.

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abg. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dpto. de Licitaciones Unidad Operativa de Contrataciones

3.2. Situación Financiera

Por providencias de fecha 10/08/11, la Gerencia Financiera remite los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados, correspondientes a los 3 últimos ejercicios:

- **AUTOMOTIVE SAIE**
  - Liquidez: 6,39 Cumple.
  - Endeudamiento: 0,15 Cumple.
  - Rentabilidad: 0,09 Cumple
- **TALLER RC**
  - Liquidez: 4,22 Cumple
  - Endeudamiento: 0,56 Cumple
  - Rentabilidad: 2,11 Cumple
- **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**
  - Liquidez: 85,34 Cumple
  - Endeudamiento: 0,05 Cumple
  - Rentabilidad: 7,09 Cumple

4- Experiencia y Capacidad de Servicio

Las empresas, **AUTOMOTIVE SAIE, TALLER RC y SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR,** cumplen plenamente con lo solicitado en este ítem del Pliego de Bases y Condiciones.

5. INFORME TECNICO:

Por Nota N° 01/2011 de fecha 19 de agosto de 2011, el Coordinador del Comité de Evaluación de Ofertas remite su informe técnico realizado en base a las ofertas de las empresas **AUTOMOTIVE SAIE, TALLER RC y SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, informa cuanto sigue, todas las empresas analizadas cumplen plenamente con los Requerimientos técnicos del Pliego de Bases y Condiciones.

6. ANALISIS Y EVALUACION FINAL

Cumplido todos los trámites pertinentes de evaluación, teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es **por Lote**, las empresas que cumplen con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, calificadas y con la capacidad necesaria para contratar con la DINAC son: **AUTOMOTIVE SAIE, TALLER RC y SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR.**

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Comité de Evaluación de Ofertas, conformada según Resolución N° 913/2011 de fecha 01/07/2011, habiendo hecho el análisis correspondiente y tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, recomienda:

Por cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, tener las calificaciones y la capacidad necesarias para ejecutar el contrato y por presentar los precios más convenientes, este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a las empresas: **AUTOMOTIVE SAIE**, para los Lotes **1, 6 y 7**, por un monto máximo de **GS. 98.800.000-** (Guaraníes noventa y ocho millones ochocientos mil-) IVA Incluido, y un monto mínimo de **GS. 49.400.000-** (Guaraníes cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil.-) IVA Incluido; a la empresa **TALLER RC**, para los Lotes **2, 3, 4, 5, 8, 9** y **12** por un monto máximo de **GS.66.000.000.-** (Guaraníes sesenta y seis millones.-) IVA Incluido, y un monto mínimo de **GS. 33.000.000.**-(Guaraníes treinta y tres millones) IVA Incluido; y a la empresa **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, para los Lotes **10, 11, 13 y 14**, por un monto máximo de **GS. 56.882.000.-** (Guaraníes cincuenta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil.-) IVA Incluido; y un monto mínimo de **GS. 28.441.000.**- (Guaraníes veinte y ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil) IVA Incluido; para el presente Ejercicio conforme a la Planilla de Adjudicación, ANEXO B-02-09 que forma parte del presente Acta.-

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

ASUNCIÓN, PARAGUAY
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones

Obs.: Se adjuntan los antecedentes de la presente Licitación.

Atentamente.

Lic. Francisco Cáceres
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

Abg. Fabio Ozúna
Coordinador Comité de Evaluación
DINAC

Abg. Wilfrido Garay
Miembro Comité de Evaluación
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dpto. de Licitaciones Unidad Operativa de Contratación

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 19/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC"

ID: 219.003

Lista de Precios Unitarios Adjudicados

AUTOMOTIVE SAIE

LOTE 1						Fecha:----------		
CAMIONETA MITSUBISHI L- 200						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA Incl.)
1	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
2	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
3	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	Bosh	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
4	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	7.000.000
5	78180101-002	Reparacion de sistema de caja y transmision	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	3.500.000
6	78180101-014	Rectificacion de ciguenal biela y bancada	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
7	78180101-014	Cepillado de motor	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Jurídico
DINAC

Gerente Int. de Transporte y Talleres
DINAC - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Dpto. de Licitaciones Unidad Operativa de Contratación

8	78180101-014	Cambio de ocho guias de valvula	PCV	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	180.000
9	78180101-014	Cambio de ocho retenes de valvula	Autowel	Aleman	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000
10	78180101-014	Cambio de ocho valvulas cuatro de escape y cuatro de admision	PCV	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000
11	78180101-014	Cambio de camisa piston y aros	Izumi	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	1.500.000
12	78180101-014	Cambio de casquillo de biela y bancada	Tahio	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	340.000
13	78180101-014	Juego de reten frente motor	Musachi	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	80.000
14	78180101-014	Reten bancada trasera	Musachi	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	40.000
15	78180101-014	Limpieza de radiador	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	260.000
16	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
17	78180101-013	Calibracion y limpieza de cuatro inyectores	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
18	78180101-014	Reparacion bomba de aceite	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	120.000
19	78180101-019	Correa dentada larga con distribucion	Hoshi	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	190.000
20	78180101-014	Cambio de plato de presion disco de embrague cojinete de empuje y ruleman piloto	Luk	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	650.000
21	78180101-019	Correa dentada corta	Hoshi	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	160.000
22	78180101-014	Soporte de motor	Nakamoto	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Asesor Jurídico
DINAC

Ing. Pablo D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

23	78180101-019	Tensor de correa larga con distribucion	MRK	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000
24	78180101-019	Tensor de correa corta de balanceo	MRK	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	190.000
25	78180101-019	Correa alternador de AA y direccion	Good Yeard	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000
26	78180101-014	Bomba de agua	Autowel	Aleman	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
27	78180101-014	Filtros de aceite aire y combustible	VIC	Japones	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000
28	78180101-014	Aceite de motor seis litros (SAE 15-40)	YPF	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	180.000
29	78180101-014	Bateria de 90 AMP	CRAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
30	78180101-007	Cubierta con camara media 650x14 lisa	Fate	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	720.000
31	78180101-007	Alineacion y balanceo	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	60.000
							Precio total Unitario	20.150.000

LOTE 1
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 30.200.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 15.100.000 (IVA incl.)

LOTE 6						Fecha:----------		
MITSUBISHI L200 4X4 (EAA 291)						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-014	REPARACION GENERAL DE MOTOR	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	8.000.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Gerente Inf. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

2	78180101-013	MANTENIMIENTO DE BOMBA Y PICOS INYECTORES	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	1.400.000
3	78180101-014	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RADIADOR	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	260.000
4	78180101-005	REPARACION DE EMBRAGUE	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	4.500.000
5	78180101-006	REPARACION DE MASA Y FRENO DELANTERO	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	480.000
6	78180101-011	REPARACION DE TREN DELANTERO	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	650.000
7	78180101-012	REPARACION DE TREN TRASERO	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	480.000
8	78180101-009	REPARACION PARTE ELECTRICA	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
9	78180101-016	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
10	78180101-022	REPARACION, SOLDADURA CHAPERIA Y PINTURA GENERAL	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	2.500.000
11	78180101-003	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION	Hiunday	Corea	UNIDAD	UNIDAD	1	750.000
12	78180101-006	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	Varga	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	280.000
13	78180101-021	REPARACION Y RETAPIZADO GENERAL DE ASIENTOS TECHO Y TABLERO	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	680.000
							Precio total Unitario	21.130.000

LOTE 6
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 36.200.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 18.100.000 (IVA incl.)

LOTE 7						Fecha:----------		
CAMIONETAS SAVEIRO						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Asesor Jurídico
DINAC

Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

1	78180101-013	Mantenimiento de bomba y picos inyectores	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	1.200.000
2	78180101-015	Reparacion de radiador	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	260.000
3	78180101-002	Reparacion de caja	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	2.500.000
4	78180101-005	Reparacion de embrague	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	580.000
5	78180101-006	Reparacion de masa y freno delantero	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	420.000
6	78180101-011	Reparacion tren delantero	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
7	78180101-012	Reparacion tren trasero	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
8	78180101-009	Reparacion parte electrica	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
9	78180101-016	Reparacion aire acondicionado	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
10	78180101-004	Cambio de dos amortiguadores delanteros y dos amortiguadores traseros	Cofap	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
11	78180101-021	Reparacion soldadura chaperia y pintura	Automotive	Nacional	UNIDAD	UNIDAD	1	1.800.000
							Precio total Unitario	9.960.000

LOTE 7
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 32.400.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 16.200.000 (IVA incl.)

MONTO MAXIMO ADJUDICADO LOTE 1, 6 Y 7 = GS. 98.800.000 (GUARANIES NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL)
MONTO MINIMO ADJUDICADO LOTE 1, 6 Y 7 = GS. 49.400.000 (GUARANIES CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. [illegible]
Asesor Jurídico
DINAC

Ing. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 19/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC"

ID: 219.003

Lista de Precios Unitarios Adjudicados

TALLER RC								
LOTE 2						Fecha:----------		
AUTOMOVIL VOLVO 850						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000
2	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000
3	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	ORIGINAL	Suecia	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000
4	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
5	78180101-013	Reparacion de sistema de caja y transmision	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	180.000
							Precio total Unitario	3.182.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILSON GÁNAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Taller
SDAP - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones

LOTE 2
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 3.200.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 1.600.000 (IVA incl.)

LOTE 3						Fecha:----------		
CAMIONETA CHEVROLET S10						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000
2	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	80.000
3	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000
4	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
5	78180101-002	Reparacion de sistema de caja y transmision	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	10.000
							Precio total Unitario	3.190.000

LOTE 3
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 3.200.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 1.600.000 (IVA incl.)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. WILFRIDO L. GADAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talle
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE ACERO
Unidad Operativa de Licitaciones
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN NACIONAL DE ACERO CIVIL (DINAC)

LOTE 4						Fecha:----------		
CAMIONETA FORD RANGER 3.0						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	10.000
2	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
3	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	620.000
4	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.500.000
5	78180101-002	Reparacion de sistema de caja y transmision	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	50.000
							Precio total Unitario	3.180.000

LOTE 4
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 3.200.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 1.600.000 (IVA incl.)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Wilfrido R. GADAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talle
SDAF - DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 5						Fecha:----------		
AUTOMOVIL TOYOTA CRESSIDA						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.100.000
2	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	50.000
3	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000
4	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
5	78180101-002	Reparacion de sistema de caja y transmision	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000
CAMIONETA TOYOTA HILUX C/S 4X2								
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
6	78180101-013	Calibracion y limpieza de bomba inyectora	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	2.100.000
7	78180101-013	Calibracion y limpieza inyectores	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	50.000
8	78180101-013	Cambio de toberas (picos)	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000
9	78180101-014	Mantenimiento y reparacion de motor rectificacion	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
10	78180101-002	Reparacion de sistema de caja y transmision	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. VALERIANO BARAY
DINAC

Ing. Pablo D. Ozo
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

Precio total Unitario	6.400.000

LOTE 5
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 6.400.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 3.200.000 (IVA incl.)

LOTE 8						Fecha:		
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X4						L.C.O Nº:----------		
1	3	4	5	6	7	8	9	7
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-009	Mantenimiento del sistema eléctrico	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
2	78180101-009	Mantenimiento preventivo del motor de arranque.	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	350 000
3	78180101-009	Mantenimiento preventivo del alternador.-	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
4	78180101-009	Reparación del cableado del sistema eléctrico en gral.-	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
5	78180101-009	Cambio de las bujias incandescentes, para lo cual deberán utilizarse repuestos originales de la marca (No se aceptarán bujias de baja calidad).	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
6	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas.	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	50.000
7	78180101-021	Chaperia y pintura	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. VALERIO OLEBAY
Asesor Jurídico
DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Taller
SDAP - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

8	78180101-021	Retapizado completo de asientos	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
9	78180101-002	Reparación de caja de cambio (Cambio de eje cuadruple, engranaje de 1ra. A 5ta., juego de rulemanes, juego de sincronizador eje de mando, juego de junta	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	4.000.000
PROVISION DE REPUESTOS								
10	78180101-004	Juego de disco de embrague plato de presion y cojinete de empuje	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	2.200.000
11	78180101-004	Brazo zeta	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
12	78180101-004	Brazo pikman	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
13	78180101-004	Juego de bujes de parrilla (superior e inferior) tensor estabilizador bandeja y chasis	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
14	78180101-004	Muñequin curvo largo	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
15	78180101-004	Muñequin curvo corto	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
16	78180101-004	Muñequines de extremo	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
17	78180101-004	Rotula Inferior	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	290.000
18	78180101-004	Rotula superior	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	290.000
19	78180101-004	Crucetas de cardan	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
20	78180101-004	Centralizador de cardan	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
21	78180101-011	Amortiguadores delanteros	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
22	78180101-012	Amortiguadores traseros	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
23	78180101-009	Bateria tipo libre de mantenimiento de 12V, 90AH	HELIAR	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Asesor Jurídico
DINAC

Comte Int. de Transporte y Talleres
SDAP - DINAC

UTICA CIVIL (DINAC) DIRECCION NACIONAL DE AERONAVEGACION
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

24	78180101-001	Cubiertas radiales 205 R14	DUNLOP	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	750.000
							Precio total Unitario	14.880.000

LOTE 8
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 15.000.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 7.500.000 (IVA incl.)

LOTE 9						Fecha:----------		
CAMIONETA CHEVROLET S10 4X4						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-021	Reaparacion general de chaperia	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	3.000.000
2	78180101-009	Cambio de Correa alternador.	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	320.000
3	78180101-021	Retapizado completo de camioneta.	RC	Paraguay	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
PROVISION DE REPUESTOS								
4	78180101-004	Juego de disco de embrague plato de presion y cojinete de empuje	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	4.500.000
5	78180101-004	Juego de pastilla de freno delantero	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
6	78180101-004	Juego de pastilla de freno trasero	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
7	78180101-004	Brazo zeta	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	580.000
8	78180101-004	Brazo pikman	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	580.000
9	78180101-004	Muñequines	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
10	78180101-004	Rotula Inferior	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
11	78180101-004	Rotula Superior	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Ing. Carlos D. Ojeda
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contrataciones

12	78180101-004	Crucetas cardan	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
13	78180101-004	Juego de bujes de parrilla (superior e inferior) tensor estabilizador bandeja y chasis	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
14	78180101-011	Amortiguadores delanteros	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
15	78180101-012	Amortiguadores traseros	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
16	78180101-014	Filtro de aceite	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	190.000
17	78180101-014	Filtro de combustible	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	90.000
18	78180101-014	Filtro de aire	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	235.000
19	78180101-001	Cubiertas radiales uso mixto en medida 235/75R15	DUNLOP	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	850.000
20	78180101-009	Bateria tipo libre de mantenimiento de 12V, 90AH	HELIAR	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	700.000
							Precio total Unitario	14.745.000

LOTE 9
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 15.000.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 7.500.000 (IVA incl.)

LOTE 12						Fecha:----------		
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X2						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-009	Mantenimiento Preventivo del motor de arranque	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Adjudicaciones

Ing. Rafael Ortiz
Encargado de Transporte y Taller
SDAF - DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Adquisiciones
Unidad Operativa de Contrataciones

2	78180101-009	Reparacion del alternador	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
3	78180101-009	Reparacion del cableado del sistema electrico en gral.	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
4	78180101-009	Cambio de bujias incandescentes	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
5	78180101-009	Cambio de camisa de cilindros	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	1.300.000
6	78180101-014	Rectificacion de cigüeñal	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
7	78180101-014	Cepillado de tapa motor	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	200.000
8	78180101-014	Cambio de asiento de valvulas	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000
9	78180101-014	Cambio de valvulas de admision	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
10	78180101-014	Cambio de valvulas de escape	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
11	78180101-014	Cambio de guia de valvulas	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
12	78180101-014	Cambio de eje de levas	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
13	78180101-014	Cambio de martilletes de admision	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
14	78180101-014	Cambio de martilletes de escape	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
15	78180101-014	Cepillado de block	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000
16	78180101-014	Cambio de pistones	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	1.300.000
17	78180101-014	Cambio de aros	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
18	78180101-014	Cambio de casquillos de biela	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
19	78180101-014	Cambio de juegos de casquillos de bancada	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talle
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

20	78180101-014	Rectificacion de interior de bancada de interior de bielas y ajuste de altura de pistones	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
21	78180101-014	Cambio de juego de juntas	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	650.000
22	78180101-019	Cambio de correa dentada larga y corta	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
23	78180101-013	Calibracion y mantenimiento preventivo de bomba inyectora	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
24	78180101-013	Limpieza y calibracion de picos inyectores	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
25	78180101-001	Alineacion y balanceo de ruedas	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	50.000
26	78180101-009	Cambio de ventilador	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	230.000
27	78180101-021	Retapizado completo de camioneta	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
28	78180101-021	Reparacion general de chaperia y pintura	RC	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	1	2.000.000
PROVISION DE REPUESTOS								
29	78180101-014	Bomba de aceite	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
30	78180101-014	Juego de disco de embrague plato de presion y cojinete de empuje	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	2.200.000
31	78180101-004	Brazo zeta	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
32	78180101-004	Brazo pikman	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
33	78180101-004	Juego de bujes de parrilla (superior e inferior) tensor estabilizador bandeja y chasis	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
34	78180101-004	Muñequin curvo largo	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000
35	78180101-004	Muñequin curvo corto	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000
36	78180101-004	Muñequines de extremo	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	220.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Pablo D. Ozuna
Gerente Inf. de Transporte y Tall.
SDAR - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones

37	78180101-004	Rotula inferior	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
38	78180101-004	Rotula superior	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
39	78180101-004	Crucetas de cardan	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	290.000
40	78180101-004	Centralizador de cardan	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
41	78180101-011	Amortiguadores delanteros	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
42	78180101-012	Amortiguadores traseros	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
43	78180101-023	Espejos retrovisores laterales lado izquierdo y derecho	ORIGINAL	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
44	78180101-001	Cubiertas radiales 205 R14	DUNLOP	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	700.000
45	78180101-009	Bateria tipo libre de mantenimiento de 12V, 90AH	HELIAR	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	1	500.000
							Precio total Unitario	24.480.000

LOTE 12
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 20.000.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 10.000.000 (IVA incl.)

MONTO MAXIMO ADJUDICADO LOTE 2, 3, 4, 5, 8, 9 Y 12 = GS. 66.000.000 (GUARANIES SESENTA Y SEIS MILLONES)
MONTO MINIMO ADJUDICADO LOTE 2, 3, 4, 5, 8, 9 Y 12 = GS. 33.000.000 (GUARANIES TREINTA Y TRES MILLONES)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

DINAC

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAP - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 19/2011 "PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DINAC"

ID: 219.003

Lista de Precios Unitarios Adjudicados

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR

LOTE 10						Fecha:----------		
CAMIONETA MITSUBISHI L200 4X2						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-009	Mantenimiento preventivo del motor de arranque	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
2	78180101-009	Reparacion del alternador	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
3	78180101-009	Reparacion del cableado del sistema electrico en gral.	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	600.000
4	78180101-009	Cambio de bujias incandescentes para lo cual deberan utilizarse repuestos originales de la marca	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
5	78180101-013	Reparacion de bomba inyectora	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abog. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones

6	78180101-013	Limpieza y calibracion de picos inyectores	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000
7	78180101-001	Alineación y balanceo de ruedas.	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000
8	78180101-021	Reparacion general de chaperia	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	1.270.000
9	78180101-021	Retapizado completo de asiento	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	1.500.000
				PROVISION DE REPUESTOS				
10	78180101-004	Juego de disco de embrague plato de presion y cojinete de empuje	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	1.200.000
11	78180101-004	Brazo zeta	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	600.000
12	78180101-004	Brazo pikman	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	750.000
13	78180101-004	Juego de bujes de parrilla (superior e inferior) tensor estabilizador bandeja y chasis	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	750.000
14	78180101-004	Muñequin curvo largo	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000
15	78180101-004	Muñequin curvo corto	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
16	78180101-004	Muñequines de extremo	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
17	78180101-004	Rotula Inferior	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	280.000
18	78180101-004	Rotula superior	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
19	78180101-004	Crucetas de cardan	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
20	78180101-004	Centralizador de cardan	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
21	78180101-011	Amortiguadores delanteros	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	280.000
22	78180101-012	Amortiguadores traseros	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	350.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Asesor Jurídico
DINAC

Ing. Pablo D. Ojeda
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones

23	78180101-009	Bateria tipo libre de mantenimiento de 12V, 90AH	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	700.000
24	78180101-001	Cubiertas radiales 205 R14	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	750.000
25	78180101-019	Correa dentada larga	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
26	78180101-019	Correa dentada corta	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	280.000
27	78180101-019	Tensor de correa dentada larga	ORIGINAL	Japon			1	280.000
28	78180101-019	Tensor de correa dentada corta	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	260.000
							Precio total Unitario	15.000.000

LOTE 10
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 15.000.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 7.500.000 (IVA incl.)

LOTE 11						Fecha:----------		
AMBULANCIA RENAULT						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-014	Polea cigüeñal	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	1.200.000
2	78180101-014	Correa alternador	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
3	78180101-014	Filtro de aceite MO	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000
4	78180101-014	Filtro de gasoil PU	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	380.000
5	78180101-014	Filtro de aire F8Q	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
6	78180101-014	Prestielf 15W 4Q (LIT)	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	65.000
7	78180101-014	Tranself tipo 80w 90(LIT)	ORIGINAL	Argentina	UNIDAD	UNIDAD	1	65.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Gerente Inf. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Dpto. de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación

1	78180101-009	Llave comando encastre de volquete	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	6.000.000
2	78180101-004	Barra de direccion	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.800.000
3	78180101-004	Muñequin de direccion	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	700.000
4	78180101-023	Faros traseros	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	650.000
5	78180101-023	Faros delanteros	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	800.000
6	78180101-023	Espejo retrovisor	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	950.000
7	78180101-025	Reparacion general cazanba	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	8.500.000
8	78180101-001	Cubierta 1000x20 con camara camisa	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	2.500.000
9	78180101-009	Cambio (compra e instalacion) bateria (12v-160ah) incluye cambio de cables y terminales	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.200.000
10	78180101-014	Cambio filtro aceite motor	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	600.000
11	78180101-014	Cambio filtro de aire	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
12	78180101-019	Cambio correa ventilador	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	450.000
13	78180101-009	Mantenimiento general motor de arranque	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.200.000
14	78180101-014	Cambio de aceite motor caja diferencial	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
15	78180101-009	Mantenimiento general alternador	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD.	1	1.200.000
BUS MERCEDES BENZ								
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
16	78180101-014	Mantenimiento General	ORIGINAL	Brasil	UNIDAD	UNIDAD	1	600.000

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Abogado Jurídico
DINAC

Lic. Fabio D. Ozuna
Gerente Int. de Transporte y Talleres
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones

Precio total Unitario	28.700.000

LOTE 13
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 28.770.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 14.385.000 (IVA incl.)

LOTE 14						Fecha:----------		
CUACICLON KAWASAKI MODELO BAYOU 250						L.C.O Nº:----------		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN			UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incl.)
1	78180101-009	Bateria	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	400.000
2	78180101-009	Bujia	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	80.000
3	78180101-014	Filtro de combustible	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	250.000
4	78180101-006	Fibras de freno delantero	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	300.000
5	78180101-006	Fibras de freno trasero	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	330.000
6	78180101-014	Juego de reparo de carburador	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	550.000
7	78180101-001	Cubiertas delanteras en medida 21x8.009	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
8	78180101-001	Cubiertas traserasc tipo todo terreno medida 22x10-10	ORIGINAL	Japon	UNIDAD	UNIDAD	1	1.000.000
							Precio total Unitario	3.910.000

LOTE 14
MONTO MAXIMO ADJUDICADO: Gs. 3.915.000 (IVA incl.)
MONTO MINIMO ADJUDICADO: Gs. 1.957.500 (IVA incl.)

Lic. Francisco Cáceres
Jefe Dpto. de Licitaciones

Ing. Fabio G. Ojan
Gerente Int. de Transporte y Talle
SDAF - DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
Unidad Operativa de Contratación
Dpto. de Licitaciones