Gobierno Nacional

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

"Recuperemos Nuestra Identidad"

PARAGUAY TODOS Y TODAS

COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2011 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS"

ITEM	DESCRIPCION	PC`S SERVICIOS					SR RAMOS GENERALES				ITA TINGLADOS			
		CANT UNIT.	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA PRODUCTO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA PRODUCTO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	MARCA	PROCEDENCIA PRODUCTO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS (MEDIDA 10 X 10 METROS) El mantenimiento y la reparación deben incluir soldaduras en general de las estructuras de hierro, inclusive reemplazo de partes de las estructuras como ser patas, costillas, columnas, etc. El mantenimiento y la reparación debe de incluir remiendos de las carpas en caso de roturas, reemplazo de partes de las carpas inclusive cuando estas estén muy dañadas, también incluye la pintura en general de la carpa así como las estructuras de hierro en color blanco, una vez repintada la carpa se le debe de repintar el logo de la institución, también debe incluir la reparación completo de las paredes de los costados de los toldos.	5	300.000	PC´S SERVICIOS	NACIONAL	1.500.000	1.000.000	SR	NACIONAL	5.000.000	1.200.000	ITA TINGLADOS	NACIONAL	6.000.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS (MEDIDA 10 X 10 METROS) El mantenimiento y la reparación deben incluir soldaduras en general de las estructuras de hierro, inclusive reemplazo de partes de las estructuras como ser patas, costillas, columnas, etc. El mantenimiento y la reparación debe de incluir cambio completo de la carpa, que debe ser repuesta por carpas nuevas de vinilona de primera calidad de color blanco y pintar el logo de la institución en los cuatro lados de la carpa, también debe incluir la provisión de cortinados y/ o paredes para los toldos de material transparente (materiales nuevos) para los cuatro costados del toldo.	2	300.000	PC´S SERVICIOS	NACIONAL	600.000	2.500.000	SR	NACIONAL	5.000.000	3.000.000	ITA TINGLADOS	NACIONAL	6.000.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS (MEDIDA 6 X 5 METROS) El mantenimiento y la reparación deben incluir soldaduras en general de las estructuras de hierro, inclusive reemplazo de partes de las estructuras como ser patas, costillas, columnas, etc. El mantenimiento y la reparación debe de incluir remiendos de las carpas en caso de roturas, reemplazo de partes de las carpas inclusive cuando estas estén muy dañadas, también incluye la pintura en general de la carpa así como las estructuras de hierro en color blanco, una vez repintada la carpa se le debe de repintar el logo de la institución.	10	250.000	PC´S SERVICIOS	NACIONAL	2.500.000	950.000	SR	NACIONAL	9.500.000	1.000.000	ITA TINGLADOS	NACIONAL	10.000.000
TOTAL						**4.600.000**				**19.500.000**					**22.000.000**

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES