1.16	Sensor de desaceleración	UNIDAD	EVENTO	1	600.000
1.17	Bomba de Vacío Motor	UNIDAD	EVENTO	1	2.655.000
1.18	Servo Freno	UNIDAD	EVENTO	1	7.625.000
1.19	Válvula de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.881.000
1.20	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Freno				**25.205.000**
2	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero ISUZU QKR***				
2.1	Amortiguadores delanteros	UNIDAD	EVENTO	1	460.000
2.2	Buje estabilizador central	UNIDAD	EVENTO	1	725.000
2.3	Punta eje RH	UNIDAD	EVENTO	1	3.550.000
2.4	Punta eje LH	UNIDAD	EVENTO	1	3.550.000
2.5	Maza rueda delantera	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000
2.6	Ruleman de maza delantera interno	UNIDAD	EVENTO	1	275.000
2.7	Ruleman de maza delantera externo	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
2.8	Reten de maza delantera	UNIDAD	EVENTO	1	60.000
2.9	Tuerca de maza	UNIDAD	EVENTO	1	60.000
2.10	Arandela de maza	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
2.11	Tapa de maza	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
2.12	Buje amortiguador	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
2.13	Taqueador de suspensión RH	UNIDAD	EVENTO	1	177.500
2.14	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tren delantero				**12.392.500**
3	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema electrico ISUZU QKR***				
3.1	Bendix de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	890.500
3.2	Rotor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	1.114.500
3.3	Inducido de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	575.000
3.4	Juego de carbones	UNIDAD	EVENTO	1	77.500
3.5	Motor de arranque completo	UNIDAD	EVENTO	1	6.350.000
3.6	Automático de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	930.500
3.7	Ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	106.000
3.8	Ruleman de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	82.500
3.9	Ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	90.000
3.10	Ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	110.000
3.11	Porta carbón	UNIDAD	EVENTO	1	365.000
3.12	Bobina motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	425.000
3.13	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.000
3.14	Rotor de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	7.814.000
3.15	Estator de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	625.000
3.16	Correa de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	165.000
3.17	Rulemanes de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	215.000
3.18	Polea de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	940.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

3.19	Alternador Completo	UNIDAD	EVENTO	1	10.525.000
3.20	Foco de Alta y Baja	UNIDAD	EVENTO	1	110.000
3.21	Focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	25.000
3.22	Focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	20.000
3.23	Focos de busca huellas	UNIDAD	EVENTO	1	110.000
3.24	Foco de luz de techo	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
3.25	Faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.135.000
3.26	Faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	435.000
3.27	Faritos de luz de chapa	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
3.28	Faros busca huellas	UNIDAD	EVENTO	1	1.207.500
3.29	Conmutador de luces	UNIDAD	EVENTO	1	1.547.500
3.30	Bulbo de marcha atrás	UNIDAD	EVENTO	1	225.000
3.31	Bulbo de neutro	UNIDAD	EVENTO	1	280.000
3.32	Tablero instrumental	UNIDAD	EVENTO	1	4.474.000
3.33	Interruptores de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	117.500
3.34	Interruptor de estacionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	297.500
3.35	Interruptor de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	307.500
3.36	Relay	UNIDAD	EVENTO	1	255.000
3.37	Encendedor	UNIDAD	EVENTO	1	278.000
3.38	Bocina	UNIDAD	EVENTO	1	385.000
3.39	Relay limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	227.500
3.40	Motor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	1.306.000
3.41	Motor lanza agua	UNIDAD	EVENTO	1	517.500
3.42	Antena centro techo	UNIDAD	EVENTO	1	410.000
3.43	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema Eléctrico				**48.030.500**
4	***Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor ISUZU QKR***				
4.1	Pistones	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.500
4.2	Juego De Aros	UNIDAD	EVENTO	1	1.235.000
4.3	Juego de Juntas	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000
4.4	Casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
4.5	Caquillos de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.500
4.6	Válvulas de Admisión	UNIDAD	EVENTO	1	215.000
4.7	Válvulas de Escape	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
4.8	Junta de Tapa de Cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	375.000
4.9	Árbol de Levas Adm.	UNIDAD	EVENTO	1	5.640.000
4.10	Cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	17.400.000
4.11	Bielas	UNIDAD	EVENTO	1	2.038.500
4.12	Tapa de Cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	20.550.000
4.13	Árbol de levas	UNIDAD	EVENTO	1	5.900.000
4.14	Junta de múltiple de adm.	UNIDAD	EVENTO	1	202.500

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

4.15	Junta de múltiple de esc.	UNIDAD	EVENTO	1	174.000
4.16	Reten frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	190.000
4.17	Reten de bancada trasero	UNIDAD	EVENTO	1	367.500
4.18	Resortes de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	15.000
4.19	Martilletes de Valvula	UNIDAD	EVENTO	1	415.500
4.20	Reten guía de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	52.500
4.21	Litros de Aceite 15W40	UNIDAD	EVENTO	1	50.500
4.22	Filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	65.000
4.23	Filtro de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	278.500
4.24	Filtro de Combustible	UNIDAD	EVENTO	1	75.000
4.25	Soporte de caja	UNIDAD	EVENTO	1	255.500
4.26	Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1	572.500
4.27	Junta tapa balancín	UNIDAD	EVENTO	1	190.000
4.28	Guía de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	55.000
4.29	Bulbo de aceite 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	175.000
4.30	Block motor 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	26.500.000
4.31	Calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
4.32	Perno pistón	UNIDAD	EVENTO	1	175.000
4.33	Buje de biela	UNIDAD	EVENTO	1	136.500
4.34	Seguro perno pistón	UNIDAD	EVENTO	1	17.500
4.35	Rotor cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000
4.36	Polea cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	1.865.000
4.37	Múltiple de escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.000
4.38	Múltiple de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	2.615.000
4.39	Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.198.000
4.40	Depurador de aire 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	3.637.500
4.40	Manguera depurador	UNIDAD	EVENTO	1	486.000
4.41	Ducto de aire	UNIDAD	EVENTO	1	2.375.500
4.42	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Motor				**103.801.500**
5	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión ISUZU QKR***				
5.1	Litros de aceite 80w90	UNIDAD	EVENTO	1	65.500
5.2	Corona y Piñón de Diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	14.250.000
5.3	Rulemanes de Corona	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
5.4	Rulemanes de Piñón	UNIDAD	EVENTO	1	575.000
5.5	Rulemanes del túnel	UNIDAD	EVENTO	1	375.000
5.6	Reten de piñón	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
5.7	Tuerca de Piñón	UNIDAD	EVENTO	1	125.000
5.8	Arandela diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
5.9	Retenes del Túnel del diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	80.000
5.10	Cardan Completo	UNIDAD	EVENTO	1	7.985.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

5.11	Crucetas de Cardan	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
5.12	Centralizador de Cardan	UNIDAD	EVENTO	1	632.500
5.13	Inyectores	UNIDAD	EVENTO	1	2.527.000
5.14	Flotador de Tanque	UNIDAD	EVENTO	1	920.000
5.15	Filtro de Combustible	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
5.16	Pedal de acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	779.000
5.17	Sensor de Velocímetro	UNIDAD	EVENTO	1	1.297.500
5.18	Arandela de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	20.000
5.19	Anillo inyector 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	37.500
5.20	Conjunto soporte filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
5.21	Tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	3.400.000
5.22	Tapa tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	542.500
5.23	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Caja				**35.381.500**
6	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección ISUZU QKR***				
6.1	Sinfín de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	21.000.000
6.2	Conjunto cilindro contacto	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.000
6.3	Tanque de fluido Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	570.000
6.4	Manguera Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	315.000
6.5	Manguera de retorno Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	362.500
6.6	Manguera de Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	302.500
6.7	Juego de rep retenes bomba D/H	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.000
6.8	Juego de rep cartuchos bomba D/H	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.000
6.9	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Dirección				**26.580.000**
7	***Servicio de mantiniento y reparación de Radiadores ISUZU QKR***				
7.1	Radiador de agua	UNIDAD	EVENTO	1	8.850.000
7.2	Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1	2.245.000
7.3	Ventilador de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	700.000
7.4	Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	175.000
7.5	Junta de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	135.000
7.6	Manguera de radiador inferior	UNIDAD	EVENTO	1	170.000
7.7	Manguera de radiador superior	UNIDAD	EVENTO	1	205.000
7.8	Tapa radiador	UNIDAD	EVENTO	1	109.500
7.9	Goma soporte radiador	UNIDAD	EVENTO	1	30.000
7.10	Protector	UNIDAD	EVENTO	1	919.000
7.11	Tanque auxiliar radiador	UNIDAD	EVENTO	1	617.000
7.12	Enfriador de aire	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
7.13	Enfriador de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	7.474.000
7.14	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Radiadores				**22.509.500**

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ref. Contratación Directa N° 02/2020, Para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SGQ; Contrato Abierto – Ad Referéndum - Plurianual ID 376.665

8	***Mantenimiento y reparacion de carroceria ISUZU QKR***				
8.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	575.000
8.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	575.000
8.3	Cerradura de puerta delantero izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
8.4	Cerradura de puerta delantero derecha	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
8.5	Tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.325.000
8.6	Tapiz de puerta del derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.325.000
8.7	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Carroceria				**4.810.000**
9	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión ISUZU QKR***				
9.1	Juego de Anillos Sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1	5.000.000
9.2	Juego de Rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	2.402.500
9.3	Juego de Rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	325.000
9.4	Desplazable de 1ra y 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	868.000
9.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	875.000
9.6	Deplazable de 5ta y Marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	788.000
9.7	Eje de Mando	UNIDAD	EVENTO	1	3.450.000
9.8	Eje Principal	UNIDAD	EVENTO	1	2.748.000
9.9	Engranaje de 1ra.	UNIDAD	EVENTO	1	1.050.000
9.10	Engranaje de 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.510.000
9.11	Engranaje de 3ra.	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.000
9.12	Reten cola	UNIDAD	EVENTO	1	65.000
9.13	Reten de frente caja	UNIDAD	EVENTO	1	102.500
9.14	Litros de aceite 75w90	UNIDAD	EVENTO	1	72.500
9.15	Juego de juntas de caja	UNIDAD	EVENTO	1	312.500
9.16	Engranaje marcha atrás	UNIDAD	EVENTO	1	2.207.500
9.17	Sincronizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.639.000
9.18	Engranaje	UNIDAD	EVENTO	1	913.000
9.19	Palanca de cambios	UNIDAD	EVENTO	1	1.705.000
9.20	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Caja				**28.200.500**
10	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague ISUZU QKR***				
10.1	Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.162.500
10.2	Disco	UNIDAD	EVENTO	1	820.000
10.3	Cojinete de empuje	UNIDAD	EVENTO	1	525.000
10.4	Horquilla	UNIDAD	EVENTO	1	609.000
10.5	Guardapolvo de Horquilla	UNIDAD	EVENTO	1	84.000
10.6	Ruleman Piloto	UNIDAD	EVENTO	1	83.000
10.7	Volante de motor	UNIDAD	EVENTO	1	6.650.000
10.8	Tornillos de volante	UNIDAD	EVENTO	1	92.500
10.9	Corona de volante	UNIDAD	EVENTO	1	2.017.500

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

10.10	Goma pedal de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
10.11	Flexible de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	207.500
10.12	Bomba aux de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	360.000
10.13	Juego repuesto bomba auxiliar de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	152.500
10.14	Bomba central de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	497.500
10.15	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Embrague				**13.461.000**
11	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero ISUZU QKR***				
11.1	Juego de piñon y corona	UNIDAD	EVENTO	1	13.750.000
11.2	Rulemanes de corona	UNIDAD	EVENTO	1	625.000
11.3	Ruleman de piñon grande	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
11.4	Ruleman de piñon chico	UNIDAD	EVENTO	1	325.000
11.5	Reten piñón	UNIDAD	EVENTO	1	225.000
11.6	Espaciador	UNIDAD	EVENTO	1	135.000
11.7	Tuerca de piñón	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
11.8	Eje palier trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.345.000
11.9	Reten palier	UNIDAD	EVENTO	1	80.000
11.10	Ruleman palier	UNIDAD	EVENTO	1	345.000
11.11	Retentor	UNIDAD	EVENTO	1	255.000
11.12	Reten tunel trasero	UNIDAD	EVENTO	1	100.000
11.13	Ollita diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	16.000.000
11.14	Satélites	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.500
11.15	Planetarios	UNIDAD	EVENTO	1	808.500
11.16	Litros de aceite 80w90	UNIDAD	EVENTO	1	65.500
11.17	Aro de presión	UNIDAD	EVENTO	1	147.000
11.18	Cruceta	UNIDAD	EVENTO	1	869.500
11.19	Acople	UNIDAD	EVENTO	1	220.000
11.20	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tren delantero				**39.208.000**
12	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tren trasero ISUZU QKR***				
12.1	Amortiguadores traseros	UNIDAD	EVENTO	1	644.500
12.2	Bujes de elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
12.3	Grilletes de elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	225.000
12.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	425.000
12.5	Taqueador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1	312.000
12.6	Perno elástico	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
12.7	Buje amortiguador	UNIDAD	EVENTO	1	65.000
12.8	Buje elástico	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
12.9	Goma cabina	UNIDAD	EVENTO	1	317.500
12.10	Mecanismo porta auxilio	UNIDAD	EVENTO	1	1.650.000
12.11	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ref. Contratación Directa N° 02/2020, Para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SGQ; Contrato Abierto – Ad Referéndum - Plurianual ID 376.665

	Total Tren trasero				**4.199.000**
13	***Mantenimiento y reparacion de carroceria ISUZU QKR***				
13.1	tubo de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
13.2	Envolvente de Paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.357.500
13.3	Puerta Delantera Derecha	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.000
13.4	Puerta Delantera Izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.000
13.5	Parabrisas Delantero	UNIDAD	EVENTO	1	7.150.000
13.6	Moldura de Parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	715.000
13.7	Soporte paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	549.500
13.8	Soporte paragolpe lateral	UNIDAD	EVENTO	1	740.000
13.9	Soporte paragolpe corto	UNIDAD	EVENTO	1	720.000
13.10	Seguro paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	65.000
13.11	Parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	2.589.000
13.12	Guardafango del izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	730.000
13.13	Guardafango del derecho	UNIDAD	EVENTO	1	730.000
13.14	Pinches de guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	30.000
13.15	Bisagra puerta delantero	UNIDAD	EVENTO	1	508.000
13.16	Limitador puerta	UNIDAD	EVENTO	1	180.000
13.17	Vidrio puerta delantero derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.662.500
13.18	Vidrio puerta delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	1.662.500
13.19	Guia de vidrio puerta delantero	UNIDAD	EVENTO	1	320.000
13.20	Goma puerta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	765.000
13.21	Reten mediaguia delnatero exterior	UNIDAD	EVENTO	1	346.000
13.22	Goma sup. puerta	UNIDAD	EVENTO	1	383.000
13.23	Mediaguia del interior	UNIDAD	EVENTO	1	535.000
13.24	seguro de guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	20.000
13.25	Seguro extension guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	20.000
13.26	Panel de techo	UNIDAD	EVENTO	1	3.435.000
13.27	Vidrio trasero	UNIDAD	EVENTO	1	614.000
13.28	Moldura parabrisa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
13.29	Espejo retrovisor izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	425.000
13.30	Espejo retrovisor derecho	UNIDAD	EVENTO	1	425.000
13.30	Espejo retrovisor interior	UNIDAD	EVENTO	1	340.000
13.31	Cepillos limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	137.500
13.32	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Carroceria				**37.534.500**
14	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1**				
14.1	Cambio de acC7:I7eite de motor (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	270.000
14.2	Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	110.000
14.3	Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	348.333
14.4	Cambio de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	131.667

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

14.5	Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
14.6	Control de aceite diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
14.7	Cambio de aceite diferencial (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	283.333
14.8	Control de aceite de caja	UNIDAD	EVENTO	1	83.333
14.9	Cambio de aceite de caja (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	283.333
14.10	Carga de fluido de direccion hidraulica	UNIDAD	EVENTO	1	60.000
14.11	Carga de fluido de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	83.333
14.12	Carga de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	43.333
14.13	Aditivo para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
14.14	Agua destilada X LITRO	UNIDAD	EVENTO	1	36.667
14.15	Servicio de engrase COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
14.16	Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total mantenimiento Motor				**2.213.332**
15	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión HYUNDAI H1**				
15.1	Cambio eje cuadruple	UNIDAD	EVENTO	1	1.580.833
15.2	Cambio eje principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.995.833
15.3	Cambio eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1	1.264.167
15.4	Cambio de rulemanes de 1º y 2º	UNIDAD	EVENTO	1	311.667
15.5	Cambio de rulemanes 3º	UNIDAD	EVENTO	1	1.195.000
15.6	Cambio de rulemanes 4º	UNIDAD	EVENTO	1	1.194.167
15.7	Cambio de rulemanes 5º	UNIDAD	EVENTO	1	491.667
15.8	Cambio de anillo sincronizador primario	UNIDAD	EVENTO	1	478.333
15.9	Cambio de anillo sincronizador secundario	UNIDAD	EVENTO	1	745.833
15.10	Cambio de rodillos 1º y 2º	UNIDAD	EVENTO	1	476.667
15.11	Cambio de rodillos 3º	UNIDAD	EVENTO	1	188.333
15.12	Cambio de rodillos 4º	UNIDAD	EVENTO	1	205.000
15.13	Cambio de rodillos 5º	UNIDAD	EVENTO	1	211.667
15.14	Cambio de desplazable 1ra. y 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.122.500
15.15	Cambio de desplazable 3ra. y 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	1.066.667
15.16	Cambio de desplazable 5ta. y reversa	UNIDAD	EVENTO	1	745.833
15.17	Cambio de engranaje 1ra.	UNIDAD	EVENTO	1	870.833
15.18	Cambio de engranaje 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.047.500
15.19	Cambio engranaje 3ra.	UNIDAD	EVENTO	1	747.500
15.20	Cambio engranaje 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	708.833
15.21	Cambio de engranaje 5ta.	UNIDAD	EVENTO	1	514.167
15.22	Cambio de engranaje reversa	UNIDAD	EVENTO	1	1.758.333
15.23	Cambio de retenes de caja	UNIDAD	EVENTO	1	290.000
15.24	Cambio de cabo de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	629.167
15.25	Cambio de engranaje velocimetro	UNIDAD	EVENTO	1	156.667
15.26	Cambio de sensor velocimetro	UNIDAD	EVENTO	1	223.767
15.27	Cambio de tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	20.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

15.28	Cambio eje selector	UNIDAD	EVENTO	1	186.833
15.29	Cambio de conjunto selector	UNIDAD	EVENTO	1	1.099.167
15.30	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Caja				**21.656.934**
16	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI H1**				
16.1	Cambio de extremo direccion	UNIDAD	EVENTO	1	163.333
16.2	Cambio de guardapolvo cremallera	UNIDAD	EVENTO	1	210.000
16.3	Cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1	204.167
16.4	Cambio de buje cremallera	UNIDAD	EVENTO	1	162.500
16.5	Cambio de buje	UNIDAD	EVENTO	1	1.745.833
16.6	Cambio de bomba dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	1.731.667
16.7	Cambio de columna direccion	UNIDAD	EVENTO	1	233.333
16.8	Cambio de deposito fluido d/h	UNIDAD	EVENTO	1	1.208.333
16.9	Cambio de manguera d/h	UNIDAD	EVENTO	1	120.000
16.10	Cambio de cremallera d/h	UNIDAD	EVENTO	1	6.862.500
16.11	Alineación y balanceo de 4 ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	200.000
16.12	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Dirección				**12.971.666**
17	**Servicio de Reparacion y Mantenimiento de sistema de suspensión HYUNDAI H1**				
17.1	Cambio de amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.000
17.2	Cambio de amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.158.333
17.3	Cambio de parrilla suspension LH	UNIDAD	EVENTO	1	1.151.667
17.4	Cambio de parrilla suspension RH	UNIDAD	EVENTO	1	1.151.667
17.5	Cambio de maza rueda delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.908.333
17.6	Cambio de punta eje lh	UNIDAD	EVENTO	1	1.620.000
17.7	Cambio de punta eje rh	UNIDAD	EVENTO	1	1.620.000
17.8	Cambio de buje estabilizador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	91.667
17.9	Cambio de barra estabilizadora delantero	UNIDAD	EVENTO	1	912.500
17.10	Cambio de barra estabilizadora trasera	UNIDAD	EVENTO	1	517.500
17.11	Cambio de bieleta estabilizador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	262.500
17.12	Cambio de bieleta estabilizador trasera	UNIDAD	EVENTO	1	242.500
17.13	Cambio de taqueador amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	258.333
17.14	Cambio de guardapolvo amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	111.667
17.15	Cambio de torreta amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	588.667
17.16	Cambio de ruleman torreta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	161.333
17.17	Cambio de rotula suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	722.833
17.18	Cambio de taqueador amortiguador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	446.667
17.19	Cambio de espiral trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.223.333
17.20	Cambio de espiral delantero	UNIDAD	EVENTO	1	935.000
17.21	Cambio de buje trasero	UNIDAD	EVENTO	1	86.667
17.22	Cambio de brazo estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.690.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

(MDP) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

17.23	Cambio de brazo estabilizador trasero lh	UNIDAD	EVENTO	1	183.680
17.24	Cambio de brazo estabilizador trasero rh	UNIDAD	EVENTO	1	181.313
17.25	Cambio de buje estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	20.433
17.26	Cambio de brazo precap	UNIDAD	EVENTO	1	225.333
17.27	Cambio de brazo bieleta RH	UNIDAD	EVENTO	1	229.467
17.28	Cambio de brazo bieleta LH	UNIDAD	EVENTO	1	181.427
17.29	Cambio de brazo tensor	UNIDAD	EVENTO	1	1.353.333
17.30	Cambio de ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	57.833
17.31	Cambio de barra trasera	UNIDAD	EVENTO	1	572.500
17.32	Cambio de buje estabilizador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	95.000
17.33	Cambio de buje de parrilla	UNIDAD	EVENTO	1	238.333
17.34	Cambio de amortiguador tapa trasera	UNIDAD	EVENTO	1	202.200
17.35	Cambio de cubiertas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
17.36	Cambio de pesas	UNIDAD	EVENTO	1	2.667
17.37	Cambio de llanta c/u	UNIDAD	EVENTO	1	2.251.333
17.38	Cambio de valvula para llanta	UNIDAD	EVENTO	1	11.667
17.39	Cambio de taza rueda	UNIDAD	EVENTO	1	125.000
17.40	Cambio tuerca rueda	UNIDAD	EVENTO	1	46.667
17.41	Cambio prisionero rueda	UNIDAD	EVENTO	1	26.667
17.42	Cambio de porta auxilio	UNIDAD	EVENTO	1	770.833
17.43	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Suspensión				**26.041.853**
18	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague HYUNDAI H1**				
18.1	Cambio de disco embrague	UNIDAD	EVENTO	1	730.833
18.2	Cambio de plato embrague	UNIDAD	EVENTO	1	879.167
18.3	Cambio de cojinete empuje	UNIDAD	EVENTO	1	379.167
18.4	Cambio de horquilla embrague	UNIDAD	EVENTO	1	110.000
18.5	Cambio de guardapolvo	UNIDAD	EVENTO	1	45.167
18.6	Cambio de bomba auxiliar embrague	UNIDAD	EVENTO	1	360.833
18.7	Cambio de bomba central embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.020.833
18.8	Cambio volante motor	UNIDAD	EVENTO	1	9.533.333
18.9	Cambio de corona volante	UNIDAD	EVENTO	1	326.667
18.10	Cambio de manguera	UNIDAD	EVENTO	1	212.500
18.11	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Embrague				**13.728.500**
19	**Servicio reparación y mantenimiento de sistema de freno HYUNDAI H1**				
19.1	Cambio de juego pastilla freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	750.000
19.2	Cambio de juego pastilla freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	512.500
19.3	Cambio de piston mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	636.667
19.4	Cambio de reten mordaza primaria	UNIDAD	EVENTO	1	190.000
19.5	Cambio guardapolvo mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	170.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

19.6	Cambio guardapolvo guia mordaza delantera	UNIDAD	EVENTO	1	23.333
19.7	Cambio guardapolvo guia mordaza trasera	UNIDAD	EVENTO	1	20.667
19.8	Cambio de reten mordaza secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	416.667
19.9	Cambio perno mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	123.333
19.10	Cambio perno mordaza a	UNIDAD	EVENTO	1	54.167
19.11	Cambio perno mordaza b	UNIDAD	EVENTO	1	51.333
19.12	Cambio disco freno delantero (ambos lados)	UNIDAD	EVENTO	1	2.091.667
19.13	Cambio disco freno trasero (ambos lados)	UNIDAD	EVENTO	1	2.126.667
19.14	Cambio perno mordaza tras	UNIDAD	EVENTO	1	43.233
19.15	Cambio bomba central freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.225.000
19.16	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	437.500
19.17	Cambio media luna	UNIDAD	EVENTO	1	7.000
19.18	Cambio manguera de freno	UNIDAD	EVENTO	1	169.333
19.19	Cambio servo freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.379.167
19.20	Cambio sensor abs delantero LH	UNIDAD	EVENTO	1	612.500
19.21	Cambio sensor abs delantero RH	UNIDAD	EVENTO	1	612.500
19.22	Cambio sensor abs trasero LH	UNIDAD	EVENTO	1	580.833
19.23	Cambio sensor abs trasero RH	UNIDAD	EVENTO	1	580.833
19.24	Rectificacion de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	420.000
19.25	Cambio modulo hidraulico abs	UNIDAD	EVENTO	1	7.182.500
19.26	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Freno				**21.547.400**
20	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema electrico HYUNDAI H1**				
20.1	Cambio motor arranque	UNIDAD	EVENTO	1	3.220.000
20.2	Cambio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	3.348.333
20.3	Cambio bateria	UNIDAD	EVENTO	1	965.000
20.4	Cambio bendix arranque	UNIDAD	EVENTO	1	379.167
20.5	Cambio automatico arranque	UNIDAD	EVENTO	1	405.833
20.6	Cambio inducido arranque	UNIDAD	EVENTO	1	979.167
20.7	Cambio porta carbon	UNIDAD	EVENTO	1	1.658.333
20.8	Cambio campo arranque	UNIDAD	EVENTO	1	445.833
20.9	Cambio reductora arranque	UNIDAD	EVENTO	1	212.500
20.10	Cambio bujia incandescente	UNIDAD	EVENTO	1	723.333
20.11	Cambio rotor alternador	UNIDAD	EVENTO	1	979.167
20.12	Cambio estator alternador	UNIDAD	EVENTO	1	770.833
20.13	Cambio regulador voltaje	UNIDAD	EVENTO	1	704.167
20.14	Cambio rectificador	UNIDAD	EVENTO	1	659.167
20.15	Cambio bomba vacio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	709.167
20.16	Cambio ruleman alternador	UNIDAD	EVENTO	1	200.833
20.17	Cambio valvula solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	1.018.333
20.18	Cambio faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.175.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LIDIA A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

20.19	Cambio faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.858.333
20.20	Cambio faro de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	958.333
20.21	Cambio focos alta	UNIDAD	EVENTO	1	175.000
20.22	Cambio focos baja	UNIDAD	EVENTO	1	108.333
20.23	Cambio focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	78.333
20.24	Cambio focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	37.500
20.25	Cambio focos luz chica	UNIDAD	EVENTO	1	31.667
20.26	Cambio focos de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	160.000
20.27	Cambio faro patente lh	UNIDAD	EVENTO	1	83.333
20.28	Cambio faro patente rh	UNIDAD	EVENTO	1	83.333
20.29	Cambio fusibles 10a	UNIDAD	EVENTO	1	27.500
20.30	Cambio fusibles 15a	UNIDAD	EVENTO	1	38.500
20.31	Cambio fusibles 20a	UNIDAD	EVENTO	1	44.167
20.32	Cambio lampara interior	UNIDAD	EVENTO	1	625.000
20.33	Cambio interruptor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	347.917
20.34	Cambio bobina de contacto	UNIDAD	EVENTO	1	645.833
20.35	Cambio interruptor de luces	UNIDAD	EVENTO	1	379.167
20.36	Cambio bocina	UNIDAD	EVENTO	1	376.167
20.37	Cambio antena	UNIDAD	EVENTO	1	162.500
20.38	Cambio sensor cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
20.39	Cambio motor limpiaparabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	900.000
20.40	Cambio motor limpiaparabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	829.167
20.41	Cambio de cepillo limpiaparabrisas (juego de 2 unidades)	UNIDAD	EVENTO	1	176.613
20.42	Cambio de cepillo limpiaparabrisas tras.	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
20.43	Cambio valvula egr	UNIDAD	EVENTO	1	1.823.333
20.44	Cambio bomba vacio motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.124.167
20.45	Cambio valvula	UNIDAD	EVENTO	1	450.000
20.46	Cambio bulbo neutro	UNIDAD	EVENTO	1	165.833
20.47	Cambio base antena	UNIDAD	EVENTO	1	332.500
20.48	Cambio motor lanza agua	UNIDAD	EVENTO	1	328.333
20.49	Cambio goma motor lanza agua	UNIDAD	EVENTO	1	12.667
20.50	Cambio deposito limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	106.667
20.51	Cambio tapa deposito	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
20.52	Cambio bulbo presion aceite	UNIDAD	EVENTO	1	118.333
20.53	Cambio sensor temperatura agua	UNIDAD	EVENTO	1	156.667
20.54	Cambio bulbo marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	232.500
20.55	Cambio unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	11.930.833
20.56	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema Eléctrico				**46.132.695**
21	**Servicio de reparación de Tren delantero y Trasero HYUNDAI H1**				
21.1	Cambio reten piñon diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	90.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

21.2	Cambio reten tunel	UNIDAD	EVENTO	1	95.000
21.3	Cambio seguro	UNIDAD	EVENTO	1	228.333
21.4	Cambio palier lh	UNIDAD	EVENTO	1	1.630.833
21.5	Cambio palier rh	UNIDAD	EVENTO	1	1.630.833
21.6	Cambio juego de engranajes diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	14.205.833
21.7	Cambio amortiguador difencial	UNIDAD	EVENTO	1	430.833
21.8	Cambio diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	13.314.167
21.9	Cambio ruleman principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.413.333
21.10	Cambio eje cardan	UNIDAD	EVENTO	1	4.825.000
21.11	Cambio cruceta cardan	UNIDAD	EVENTO	1	1.347.500
21.12	Cambio ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	1.221.667
21.13	Cambio tuerca	UNIDAD	EVENTO	1	271.667
21.14	Cambio ruleman secundario	UNIDAD	EVENTO	1	1.221.667
21.15	Cambio brida	UNIDAD	EVENTO	1	437.500
21.16	Cambio reten	UNIDAD	EVENTO	1	89.167
21.17	Cambio tuerca piñon	UNIDAD	EVENTO	1	78.333
21.18	Cambio carcaza ruleman	UNIDAD	EVENTO	1	145.000
21.19	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tren Trasero y Delantero				**42.806.666**
22	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1**				
22.1	Cambio piston std 1&2	UNIDAD	EVENTO	1	1.350.333
22.2	Cambio piston std 3&4	UNIDAD	EVENTO	1	1.350.333
22.3	Cambio juego de aros std	UNIDAD	EVENTO	1	1.434.167
22.4	Cambio casquillo bancada	UNIDAD	EVENTO	1	433.333
22.5	Cambio casquillo biela	UNIDAD	EVENTO	1	673.333
22.6	Cambio calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	345.000
22.7	Cambio ruleman piloto	UNIDAD	EVENTO	1	87.500
22.8	Cambio buje biela	UNIDAD	EVENTO	1	176.667
22.9	Cambio de juego de juntas motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.658.333
22.10	Cambio camisa motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.667
22.11	Cambio cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	5.179.167
22.12	Cambio polea cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	755.000
22.13	Cambio carter motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.040.833
22.14	Cambio eje leva LH	UNIDAD	EVENTO	1	1.143.333
22.15	Cambio eje leva RH	UNIDAD	EVENTO	1	1.143.333
22.16	Cambio sensor flujo aire	UNIDAD	EVENTO	1	1.680.833
22.17	Cambio martillito leva admision	UNIDAD	EVENTO	1	213.333
22.18	Cambio martillito leva escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.186.667
22.19	Cambio botador hidraulico	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
22.20	Cambio reten frente primario	UNIDAD	EVENTO	1	90.000
22.21	Cambio reten bancada	UNIDAD	EVENTO	1	135.833

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

22.22	Cambio reten frente LH	UNIDAD	EVENTO	1	59.167
22.23	Cambio reten frente RH	UNIDAD	EVENTO	1	40.000
22.24	Cambio reten leva	UNIDAD	EVENTO	1	45.000
22.25	Cambio buje balanceador grande	UNIDAD	EVENTO	1	86.667
22.26	Cambio buje balanceador chico	UNIDAD	EVENTO	1	86.667
22.27	Cambio tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	11.870.000
22.28	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	696.667
22.29	Cambio tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	777.500
22.30	Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	119.167
22.31	Cambio bomba aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.845.833
22.32	Cambio carcaza frente	UNIDAD	EVENTO	1	954.167
22.33	Cambio tapa filtro aire	UNIDAD	EVENTO	1	120.833
22.34	Cambio base filtro aire	UNIDAD	EVENTO	1	230.833
22.35	Cambio conducto aire	UNIDAD	EVENTO	1	248.333
22.36	Cambio manguera depurador aire	UNIDAD	EVENTO	1	476.667
22.37	Cambio junta liquida	UNIDAD	EVENTO	1	255.000
22.38	Cambio soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.228.333
22.39	Cambio soporte caja	UNIDAD	EVENTO	1	630.000
22.40	Cambio guia valvula admision	UNIDAD	EVENTO	1	156.667
22.41	Cambio guia valvula escape	UNIDAD	EVENTO	1	186.667
22.42	Cambio correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	365.000
22.43	Cambio tensor correa	UNIDAD	EVENTO	1	206.667
22.44	Cambio polea	UNIDAD	EVENTO	1	119.153
22.45	Tensado de correa	UNIDAD	EVENTO	1	81.333
22.46	Cambio caño de alta presión	UNIDAD	EVENTO	1	155.333
22.47	Cambio valvula admision	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
22.48	Cambio junta de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	6.667
22.49	Cambio tubo de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	61.667
22.50	Cambio valvula escape	UNIDAD	EVENTO	1	841.667
22.51	Cambio junta drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	34.000
22.52	Cambio correa alternador	UNIDAD	EVENTO	1	458.333
22.53	Cambio correa dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	93.333
22.54	Cambio correa a/c	UNIDAD	EVENTO	1	120.833
22.55	Cambio turbocargador	UNIDAD	EVENTO	1	10.682.500
22.56	Cambio conjunto refrigerador aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.070.833
22.57	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Reparación de Motor				**58.995.485**
23	**Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Refrigeración del Motor y Aire Acondicionador HYUNDAI H1**				
23.1	Cambio bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	980.000
23.2	Cambio junta bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	45.167

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

23.3	Cambio ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	370.833
23.4	Cambio embrague ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	1.062.500
23.5	Cambio radiador agua	UNIDAD	EVENTO	1	1.679.750
23.6	Cambio manguera superior	UNIDAD	EVENTO	1	75.000
23.7	Cambio manguera inferior	UNIDAD	EVENTO	1	71.667
23.8	Cambio radiador aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.929.167
23.9	Cambio polea tensora	UNIDAD	EVENTO	1	459.167
23.10	Cambio polea	UNIDAD	EVENTO	1	787.500
23.11	Cambio deposito de agua radiador	UNIDAD	EVENTO	1	225.833
23.12	Cambio tapa de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.667
23.13	Cambio termostato	UNIDAD	EVENTO	1	130.833
23.14	Cambio condensador aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1	2.945.833
23.15	Cambio protector ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	329.167
23.16	Cambio conjunto ventilador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.626.667
23.17	Cambio compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	7.028.333
23.18	Cambio disco de compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	390.000
23.19	Cambio bobina compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	912.500
23.20	Cambio polea compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	848.333
23.21	Cambio reten compresor	UNIDAD	EVENTO	1	104.167
23.22	Cambio manguera a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.667
23.23	Cambio evaporador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	3.765.000
23.24	Cambio filtro a/c habitaculo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000
23.25	Cambio nucleo evaporador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.500
23.26	Cambio comando interruptor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	2.049.167
23.27	Cambio valvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	1.266.667
23.28	Cambio bobina	UNIDAD	EVENTO	1	440.000
23.29	Cambio relay	UNIDAD	EVENTO	1	48.600
23.30	Cambio conjunto interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	1.880.000
23.31	Cambio filtrosecador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	66.667
23.32	Cambio actuador	UNIDAD	EVENTO	1	359.167
23.33	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Sistema de Refrigeración				**35.437.519**
24	**Servicio de reparación de Regulación de puertas HYUNDAI H1**				
24.1	Cambio mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	478.000
24.2	Cambio mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	478.000
24.3	Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	418.000
24.4	Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	418.000
24.5	Cambio comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	624.667
24.6	Cambio cerradura de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	710.000
24.7	Cambio cerradura de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	710.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

24.8	Cambio cerradura de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	513.333
24.9	Cambio cerradura de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	513.333
24.10	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Regulación de Puertas				**4.993.333**
25	**Servicio de reparación y mantenimiento de Tanque de combustible HYUNDAI H1**				
25.1	Cambio tanque combustible	UNIDAD	EVENTO	1	2.339.167
25.2	Cambio bomba combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.164.167
25.3	Cambio flotador combustible	UNIDAD	EVENTO	1	449.167
25.4	Cambio pedal acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	879.167
25.5	Cambio filtro combustible c/ soporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.245.833
25.6	Cambio bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	33.583.333
25.7	Cambio inyector de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	20.050.000
25.8	Limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333
25.9	Limpieza de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	283.333
25.10	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tanque de Combustible				**61.257.500**
26	**Servicio de reparación y mantenimiento de tapiceria y alfombrado para vehiculo HYUNDAI H1**				
26.1	Limpieza integral de tapizado	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.333
26.2	Cambio tapiz de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	766.667
26.3	Cambio tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	766.667
26.4	Cambio tapiz de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	866.667
26.5	Cambio tapiz de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	866.667
26.6	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tapiceria				**4.830.001**
27	**Servicio de reparación, mantenimiento o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular**				
27.1	Cambio parabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.333.333
27.2	Cambio parabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000
27.3	Moldura de parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	286.667
27.4	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Colocación Puertas				**4.950.000**
28	**Servicio de chaperia y pintura HYUNDAI H1**				
28.1	Cambio envolvente de paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.033.333
28.2	Cambio panel de frente	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.333
28.3	Cambio capot	UNIDAD	EVENTO	1	2.733.333
28.4	Cambio guardabarro delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333
28.5	Cambio guardabarro delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333
28.6	Cambio puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.333
28.7	Cambio puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.333
28.8	Cambio goma de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	250.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

28.9	Cambio puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.933.333
28.10	Cambio puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.933.333
28.11	Cambio carril paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	933.333
28.12	Cambio parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	876.667
28.13	Cambio guia puerta corrediza	UNIDAD	EVENTO	1	506.667
28.14	Cambio de rodillo tq	UNIDAD	EVENTO	1	419.333
28.15	Cambio de rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	386.000
28.16	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Chapería y Pintura				**18.901.997**
29	***Servicio de mantenimiento de Motor SANTA FE***				
29.1	Cambio de aceite de motor (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
29.2	Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	104.667
29.3	Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	186.000
29.4	Cambio de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	81.333
29.5	Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
29.6	Cambio filtro de aire habitaculo	UNIDAD	EVENTO	1	219.333
29.7	Control de aceite diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
29.8	Cambio de aceite diferencial (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	283.333
29.9	Control de aceite de caja	UNIDAD	EVENTO	1	93.333
29.10	Cambio de aceite de caja (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	70.667
29.11	Cambio de fluido de direccion hidraulica	UNIDAD	EVENTO	1	60.000
29.12	Cambio de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	34.667
29.13	Cambio lubricante de transmision automatica	UNIDAD	EVENTO	1	110.667
29.14	Aditivo para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.000
29.15	Cambio fluido de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	30.000
29.16	Agua destilada	UNIDAD	EVENTO	1	40.000
29.17	Servicio de engrase	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
29.18	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total de Motor Santa Fe				**1.966.000**
30	***Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de caja o transmisión SANTA FE***				
30.1	Cambio de modulo de caja automática	UNIDAD	EVENTO	1	4.651.333
30.2	Cambio de inhibidor primario	UNIDAD	EVENTO	1	215.333
30.3	Cambio de generador de pulso a	UNIDAD	EVENTO	1	486.000
30.4	Cambio de generador de pulso b	UNIDAD	EVENTO	1	486.000
30.5	Cambio de convertidor	UNIDAD	EVENTO	1	4.049.333
30.6	Cambio cajas de valvulas	UNIDAD	EVENTO	1	5.848.667
30.7	Cambio de carter	UNIDAD	EVENTO	1	256.667
30.8	Cambio tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	20.000
30.9	Cambio bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.122.667
30.10	Cambio de caja de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	9.156.667
30.11	Cambio de conjunto de discos	UNIDAD	EVENTO	1	378.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

30.12	Cambio de conjunto de discos t/a	UNIDAD	EVENTO	1	551.333
30.13	Cambio juego de discos t/a	UNIDAD	EVENTO	1	499.333
30.14	Cambio juego de juntas t/a	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.000
30.15	Cambio filtro t/a	UNIDAD	EVENTO	1	169.333
30.16	Cambio de juego de discos de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	539.333
30.17	Cambio de modulo control	UNIDAD	EVENTO	1	5.070.000
30.18	Cambio de inhibidor secundario	UNIDAD	EVENTO	1	410.000
30.19	Cambio de interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	126.667
30.20	Cambio de homocineticas	UNIDAD	EVENTO	1	6.480.000
30.21	Cambio masa delanteras	UNIDAD	EVENTO	1	2.333.333
30.22	Cambio de puntas ejes	UNIDAD	EVENTO	1	2.573.333
30.23	Cambio de masas traseras	UNIDAD	EVENTO	1	1.930.667
30.24	Cambio de cardan completo	UNIDAD	EVENTO	1	8.220.000
30.25	Cambio de crucetas cardan	UNIDAD	EVENTO	1	323.333
30.26	Cambio de centralizador cardan	UNIDAD	EVENTO	1	806.667
30.27	Cambio de cabo de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	529.333
30.28	Cambio de caja	UNIDAD	EVENTO	1	10.434.000
30.29	Cambio de junta liquida	UNIDAD	EVENTO	1	177.640
30.30	Cambio perilla palanca de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	146.667
30.31	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Caja				**70.391.639**
31	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección SANTA FE***				
31.1	Cambio de cremallera de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	4.173.333
31.2	Cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1	336.000
31.3	Cambio de guardapolvo	UNIDAD	EVENTO	1	97.333
31.4	Cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1	430.667
31.5	Cambio de esparragos de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	308.000
31.6	Cambio de perno	UNIDAD	EVENTO	1	38.000
31.7	Cambio de prisioneros y tuercas de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	178.000
31.8	Cambio de llantas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	1.326.667
31.9	Cambio de cubiertas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	930.000
31.10	Alineacion y balanceo de 4 ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	156.667
31.11	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Dirección				**8.104.667**
32	***Servicio Reparación y Mantenimiento de sistema de suspensión SANTA FE***				
32.1	Cambio de amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.097.333
32.2	Cambio de amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.037.333
32.3	Cambio de parrilla suspensión delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.806.667
32.4	Cambio de buje parrilla	UNIDAD	EVENTO	1	136.667
32.5	Cambio de rotula inferior	UNIDAD	EVENTO	1	314.667
32.6	Cambio de buje central estabilizador delatero	UNIDAD	EVENTO	1	80.667

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ref. Contratación Directa N° 02/2020, Para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SGQ; Contrato Abierto – Ad Referéndum - Plurianual ID 376.665

32.7	Cambio de bieleta estabilizador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	368.000
32.8	Cambio de taqueador amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	221.333
32.9	Cambio de guardapolvo amortiguador del.	UNIDAD	EVENTO	1	97.333
32.10	Cambio de torreta amortiguador del	UNIDAD	EVENTO	1	421.333
32.11	Cambio de espiral delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.010.000
32.12	cambio de buje trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.166.667
32.13	cambio de brazo trasero	UNIDAD	EVENTO	1	406.667
32.14	Cambio de bieleta estabilizador LH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667
32.12	Cambio de buje estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	38.000
32.13	Cambio de brazo estabilizador LH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667
32.14	Cambio de brazo estabilizador RH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667
32.15	Cambio de bieleta estabilizador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	290.667
32.16	Cambio de buje de parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1	488.667
32.17	Cambio de pesas	UNIDAD	EVENTO	1	7.000
32.18	Cambio porta maza	UNIDAD	EVENTO	1	1.719.333
32.19	Cambio de parrilla suspension trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.924.000
32.20	Cambio de brazo de suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	1.237.333
32.21	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Suspensión				**14.649.668**
33	***Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno SANTA FE***				
33.1	Cambio de juego pastillas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	631.333
33.2	Cambio disco freno del. ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.316.000
33.3	Cambio mordaza de freno	UNIDAD	EVENTO	1	5.114.667
33.4	Cambio perno mordaza de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	31.333
33.5	Cambio perno mordaza de freno tras	UNIDAD	EVENTO	1	31.333
33.6	Cambio de piston	UNIDAD	EVENTO	1	431.333
33.7	Cambio de retentor	UNIDAD	EVENTO	1	513.333
33.8	Cambio guardapolvo mordaza freno	UNIDAD	EVENTO	1	32.000
33.9	Cambio de juego pastillas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	391.333
33.10	Cambio disco freno trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.046.667
33.11	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	536.000
33.12	Cambio bomba central de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	1.236.667
33.13	Cambio caños flexible de freno	UNIDAD	EVENTO	1	634.667
33.14	Rectificacion de discos de frenos del ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
33.15	Rectificacion de discos de frenos tras ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	150.000
33.16	Cambio sensor abs delantero LH	UNIDAD	EVENTO	1	392.000
33.17	Cambio sensor abs delantero RH	UNIDAD	EVENTO	1	392.000
33.18	Cambio sensor abs trasero LH	UNIDAD	EVENTO	1	492.000
33.19	Cambio sensor abs trasero RH	UNIDAD	EVENTO	1	492.000
33.20	Cambio modulo hidraulico abs	UNIDAD	EVENTO	1	6.073.333
33.21	control de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	183.333

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

33.22	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de freno				**20.401.332**
34	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico SANTA FE***				
34.1	Cambio motor arranque	UNIDAD	EVENTO	1	1.954.667
34.2	Cambio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	2.360.000
34.3	Cambio bateria	UNIDAD	EVENTO	1	941.667
34.4	Cambio bendix arranque	UNIDAD	EVENTO	1	288.000
34.5	Cambio automatico arranque	UNIDAD	EVENTO	1	324.000
34.6	Cambio inducido arranque	UNIDAD	EVENTO	1	713.333
34.7	Cambio juego de carbones	UNIDAD	EVENTO	1	206.667
34.8	Cambio commutador de luces	UNIDAD	EVENTO	1	288.667
34.9	Cambio correa alternador	UNIDAD	EVENTO	1	357.333
34.10	Cambio ruleman de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	120.667
34.11	Cambio polea alternador	UNIDAD	EVENTO	1	623.333
34.12	Cambio regulador voltaje	UNIDAD	EVENTO	1	611.333
34.13	Cambio diodo rectificador	UNIDAD	EVENTO	1	468.667
34.14	Cambio faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	4.186.667
34.15	Cambio faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.576.000
34.16	Cambio faro de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	571.333
34.17	Cambio focos alta y baja	UNIDAD	EVENTO	1	297.333
34.18	Cambio focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	22.667
34.19	Cambio focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	11.333
34.20	Cambio focos luz de techo	UNIDAD	EVENTO	1	12.000
34.21	Cambio focos de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	110.667
34.22	Cambio farito de luz de chapa	UNIDAD	EVENTO	1	27.000
34.23	Cambio interruptor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	215.333
34.24	Cambio de cepillo limpiaparabrisas (juego de 2 unidades)	UNIDAD	EVENTO	1	236.667
34.25	Cambio de cepillo limpiaparabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	184.667
34.26	Cambio relay	UNIDAD	EVENTO	1	70.000
34.27	Cambio bulbo de neutro	UNIDAD	EVENTO	1	78.667
34.28	Cambio bulbo marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	188.667
34.29	Cambio bulbo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	114.000
34.30	Cambio de control de apertura	UNIDAD	EVENTO	1	510.667
34.31	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema Eléctrico				**19.802.002**
35	***Reparación y mantenimiento del sistema de turbo SANTA FE***				
35.1	Cambio de turbo	UNIDAD	EVENTO	1	9.414.000
35.2	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Turbo				**9.544.000**
36	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero SANTA FE***				

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

36.1	Cambio diferencial completo	UNIDAD	EVENTO	1	12.533.333
36.2	Cambio de piñon y corona	UNIDAD	EVENTO	1	2.891.333
36.3	Cambio de rulemanes de corona	UNIDAD	EVENTO	1	836.000
36.4	Cambio de ruleman de piñon grande	UNIDAD	EVENTO	1	376.667
36.5	Cambio de ruleman de piñon chico	UNIDAD	EVENTO	1	288.667
36.6	Cambio de espaciador izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	106.667
36.7	Cambio de acople diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	9.613.333
36.8	Cambio calces piñon	UNIDAD	EVENTO	1	109.333
36.9	Cambio calces corona	UNIDAD	EVENTO	1	134.000
36.10	Cambio corona y piñon de diferencial 4x4	UNIDAD	EVENTO	1	6.293.333
36.11	Cambio de rulemanes de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	980.667
36.12	Cambio rulemanes de tunel	UNIDAD	EVENTO	1	658.667
36.13	Cambio reten de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	68.667
36.14	Cambio tuerca de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	52.000
36.15	Cambio guardapolvo de homocinetica	UNIDAD	EVENTO	1	980.000
36.16	Cambio tulipas de homocinetica lado caja	UNIDAD	EVENTO	1	2.720.000
36.17	Cambio de espaciador derecho	UNIDAD	EVENTO	1	28.000
36.18	Cambio de masa delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.206.667
36.19	Cambio de arandela	UNIDAD	EVENTO	1	17.333
36.20	Cambio de grasa	UNIDAD	EVENTO	1	36.667
36.21	Cambio de torreta	UNIDAD	EVENTO	1	293.333
36.22	Cambio de bujes	UNIDAD	EVENTO	1	190.000
36.23	Cambio de seguros	UNIDAD	EVENTO	1	8.667
36.24	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tren Delantero				**40.553.334**
37	***Servicio de reparacion de Motor SANTA FE***				
37.1	Cambio pistones	UNIDAD	EVENTO	1	2.050.000
37.2	Cambio juego de aros	UNIDAD	EVENTO	1	918.667
37.3	Cambio juego juntas	UNIDAD	EVENTO	1	1.077.333
37.4	Cambio casquillo biela	UNIDAD	EVENTO	1	318.667
37.5	Cambio casquillo bancada	UNIDAD	EVENTO	1	473.333
37.6	Cambio valvula de admision	UNIDAD	EVENTO	1	367.333
37.7	Cambio valvulas de escape	UNIDAD	EVENTO	1	729.333
37.8	Cambio juntas de tapa de cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	288.667
37.9	Cambio de arbol de levas de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	1.631.333
37.10	Cambio cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	5.186.667
37.11	Cambio de biela	UNIDAD	EVENTO	1	2.214.667
37.12	Cambio de tapa de cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	10.828.000
37.13	Cambio de arbol de levas de escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.888.667
37.14	Cambio junta de multiples de admision	UNIDAD	EVENTO	1	64.667
37.15	Cambio junta de multiples de escape	UNIDAD	EVENTO	1	110.667

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. [illegible] B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

37.16	Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	118.667
37.17	Cambio reten frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	46.667
37.18	Cambio conjunto alojamiento	UNIDAD	EVENTO	1	683.333
37.19	Cambio resorte de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	410.667
37.20	Cambio martillete de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	1.842.000
37.21	Cambio reten guia de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	247.333
37.22	Cambio juego de engranaje de frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.753.333
37.23	Cambio cadena de distribución	UNIDAD	EVENTO	1	850.667
37.24	Cambio tensor de cadena de distribución	UNIDAD	EVENTO	1	268.667
37.25	Cambio soporte de caja	UNIDAD	EVENTO	1	857.333
37.26	Cambio balanceador	UNIDAD	EVENTO	1	6.630.000
37.27	Cambio calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	43.000
37.28	Cambio polea cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	2.066.667
37.29	Cambio correa trapezoidal	UNIDAD	EVENTO	1	340.000
37.30	Cambio de polea	UNIDAD	EVENTO	1	123.333
37.31	Cambio de tensor	UNIDAD	EVENTO	1	383.333
37.32	Cambio soporte de motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.596.667
37.33	Cambio soporte de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	60.000
37.34	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Reparación de Motor				**46.599.668**
38	***Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor SANTA FE***				
38.1	Cambio radiador agua	UNIDAD	EVENTO	1	1.644.667
38.2	Cambio bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	653.333
38.3	Cambio ventilador de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	1.733.333
38.4	Cambio termostato	UNIDAD	EVENTO	1	89.333
38.5	Cambio junta de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	22.000
38.6	Cambio de manguera de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	191.333
38.7	Cambio jgo de manguera de calefacción	UNIDAD	EVENTO	1	2.686.667
38.8	Cambio condensador a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	2.712.000
38.9	Cambio evaporador a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	1.696.667
38.10	Cambio valvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	596.667
38.11	Cambio filtro recibidor de a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	158.000
38.12	Carga de gas refrigerante 134 a	UNIDAD	EVENTO	1	316.667
38.13	Carga de agua refrigerante con aditivo	UNIDAD	EVENTO	1	113.333
38.14	Cambio compresor a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	5.822.000
38.15	Cambio polea compresor a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	603.333
38.16	Cambio embrague compresor	UNIDAD	EVENTO	1	438.000
38.17	Cambio caño de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	376.667
38.18	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Sistema de Refrigeración de Sistema de Refrigeración				**19.984.000**

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ref. Contratación Directa N° 02/2020, Para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SGQ; Contrato Abierto – Ad Referéndum - Plurianual ID 376.665

39	***Servicio de mantenimiento y reparación de Regulación de puertas SANTA FE***				
39.1	Cambio mecanismos de levanta vidrios delnt izq.	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
39.2	Cambio interruptor mecanismos de lev vid delnt izq.	UNIDAD	EVENTO	1	136.667
39.3	Cambio mecanismos de lev vid delnt der.	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
39.4	Cambio interruptor mecanismos de lev vid delnt der	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
39.5	Cambio mecanismos de levanta vidrios trasero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	418.000
39.6	Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrios trasero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
39.7	Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	418.000
39.8	Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
39.9	Cambio comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	624.667
39.10	Cambio interruptor comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	140.000
39.11	Cambio cerradura de puerta delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	703.333
39.12	Cambio cerradura de puerta delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	703.333
39.13	Cambio cerradura de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	513.333
39.14	Cambio cerradura de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	513.333
39.15	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Regulación de puertas				**5.696.666**
40	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible SANTA FE***				
40.1	Cambio bomba combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000
40.2	Cambio bomba de alta presión	UNIDAD	EVENTO	1	9.520.667
40.3	Cambio de inyectores	UNIDAD	EVENTO	1	20.253.333
40.4	Cambio regulador de presión de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	2.358.000
40.5	Cambio sensor posición de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	616.667
40.6	Cambio sensor posición de arbol de leva	UNIDAD	EVENTO	1	413.333
40.7	Cambio sensor de flujo de aire	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000
40.8	Cambio juego de caños sistema de admisión turbo/inter	UNIDAD	EVENTO	1	3.392.000
40.9	Cambio tubo de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	3.885.333
40.10	Cambio sensor de presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1	2.829.333
40.11	Cambio valvula de control de aire	UNIDAD	EVENTO	1	2.046.000
40.12	Cambio conjunto pedal acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	588.667
40.13	Cambio flotador de tanque	UNIDAD	EVENTO	1	790.000
40.14	Cambio valvula de solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	506.667
40.15	Cambio intercooler	UNIDAD	EVENTO	1	1.806.667
40.16	Cambio de valvula egr	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.000
40.17	Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	9.066.667
40.18	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Tanque de Combustible				**62.811.334**
41	***Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo SANTA FE***				
41.1	Limpieza integral de tapizado	UNIDAD	EVENTO	1	800.000
41.2	Cambio tapiz de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	4.306.667

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

41.3	Cambio tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	4.306.667
41.4	Cambio tapiz de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	3.893.333
41.5	Cambio tapiz de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	2.783.333
41.6	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Reparación de Tapicería				**16.220.000**
42	***Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular SANTA FE***				
42.1	Cambio parabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.313.333
42.2	Moldura de parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	196.000
42.3	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Colación de Puertas				**2.639.333**
43	***Servicio de chaperia y pintura SANTA FE***				
43.1	Cambio envolvente de paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.680.000
43.2	Cambio moldura inferior envolvente	UNIDAD	EVENTO	1	273.333
43.3	Cambio moldura envolvente delantero	UNIDAD	EVENTO	1	266.667
43.4	Cambio panel de frente	UNIDAD	EVENTO	1	1.798.000
43.5	Cambio capot	UNIDAD	EVENTO	1	2.579.333
43.6	Cambio guardabarro delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	752.000
43.7	Cambio guardabarro delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	752.000
43.8	Cambio goma de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	273.333
43.9	Cambio puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	2.278.667
43.10	Cambio puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	2.278.667
43.11	Cambio puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.906.667
43.12	Cambio puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.906.667
43.13	Cambio carril paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	687.333
43.14	Cambio parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.000
43.15	Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000
	Total Chapería				**18.942.667**
	MONTO TOTAL SEGUN CUADRO DE OFERTA				**1.136.084.691**

17. CONCLUSIÓN

Cabe mencionar que este llamado fue convocado en la modalidad de CONTRATO ABIERTO en forma PLURIANUAL distribuidos en 3 LOTES correspondientes, por lo que este Comité concluye: Someter a Consideración del Sindico General de Quiebras, la Adjudicación del presente Llamado CD N° 02/2020, para la **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS PARA LA SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL ID N° 376.665"**, a la firma Comercial **DIESA S.A.** con **RUC N° 80001435-9 para el LOTE 1**, por un monto mínimo a contratar de Gs. 20.000.000.- (guaraníes veinte millones), y un monto máximo a contratar de Gs. 40.000.000.- (guaraníes cuarenta millones). A la firma oferente **CUEVAS HERMANOS S.A**. con **RUC N° 80002465-6 para el LOTE 2**, por un monto mínimo a contratar de Gs. 15.000.000.- (guaraníes quince millones), y un monto máximo a contratar

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ref. Contratación Directa N° 02/2020, Para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SGQ; Contrato Abierto – Ad Referéndum - Plurianual ID 376.665 de Gs. 30.000.000.- (guaraníes treinta millones). A la firma oferente **AUTOMOTOR S.A**. con **RUC N° 80001340-9 para el LOTE 3**, por un monto mínimo a contratar de Gs. 35.000.000.- (guaraníes treinta y cinco millones), y un monto máximo a contratar de Gs.70.000.000.- (guaraníes setenta millones).

Es nuestro Informe.

LIC. (M.D.E.) LUIS ALBERTO ROYG
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. RICHARD OVIEDO
Director
Dirección Financiera

ABG. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos