**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 1 | 73171605-001 | EQUIPO DE FLUJO LAMINAR | Mantenimiento General. Reparación y cambio de lampara UV 100 watts, calibracion, Provisión y cambio de repuestos. Focos | Evento | 1 | 700.000 | 660.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 660.000 | 745.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 745.000 | 725.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 725.000 |
| 2 | 73171605-001 | MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de lampara UV 100 watts, calibracion, Provisión y cambio de repuestos. Focos | Evento | 1 | 700.000 | 660.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 660.000 | 780.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 780.000 | 830.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 830.000 |
| 3 | 73171605-001 | MICROSCOPIO INVERTIDO - VIROLOGIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de lampara UV 100 watts, calibracion, Provisión y cambio de repuestos. Focos | Evento | 2 | 1.600.000 | 1.540.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 3.080.000 | 2.050.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 4.100.000 | 1.860.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 3.720.000 |
| 4 | 73171605-001 | MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA/INMUNOLOGIA/ DPTO. DE TBC | Mantenimiento General. Reparación y cambio de lampara UV 100 watts, calibracion, cambio de focos | Evento | 2 | 700.000 | 660.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.320.000 | 745.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.490.000 | 690.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.380.000 |
| 5 | 73171605-001 | MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de repuesto | Evento | 1 | 1.000.000 | 990.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 990.000 | 1.230.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.230.000 | 880.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 880.000 |
| 6 | 73171605-001 | LAVADOR DE PLACA DE ELISA - VIROLOGIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de repuestos. | Evento | 1 | 750.000 | 715.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 715.000 | 810.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 810.000 | 1.150.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.150.000 |
| 7 | 73171605-001 | LAVADOR DE PLACAS DE ELISA VIROLOGIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de repuestos. | Evento | 1 | 750.000 | 770.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 770.000 | 840.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 840.000 | 785.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 785.000 |

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 8 | 73171605-001 | LECTOR DE PLACA DE ELISA - VIROLOGIA | Mantenimiento General. Reparación y cambio de repuestos. | Evento | 1 | 750.000 | 825.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 825.000 | 920.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 920.000 | 785.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 785.000 |
| 9 | 73161518-007 | ESTUFA DE ESTIRILIZACION- DPTO. DE INMUNOLOGIA | Mantenimiento General y Reparación de resistencia y sistema digital, con Provisión y cambio de repuestos. | Evento | 1 | 600.000 | 594.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 594.000 | 650.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 650.000 | 710.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 710.000 |
| 10 | 73161518-007 | ESTUFA DE ESTERILIZACION DE DOS PUERTAS BATIENTES- VIROLOGIA | Mantenimiento General y Reparación de resistencia y sistema digital, con cambio de repuestos. | Evento | 1 | 600.000 | 594.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 594.000 | 660.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 660.000 | 710.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 710.000 |
| 11 | 73171605-001 | SPECTOFOTOMETRO - QUIMICA | Mantenimiento General: Provisión y cambio de focos, calibración. | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.650.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.650.000 | 1.960.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.960.000 | 2.180.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 2.180.000 |
| 12 | 73171605-001 | SPECTOFOTOMETRO - QUIMICA | Mantenimiento General: Provisión y cambio de focos, calibración. | Evento | 2 | 1.500.000 | 1.540.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 3.080.000 | 1.945.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 3.890.000 | 2.200.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 4.400.000 |
| 13 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 3 | 12.000.000 | 11.550.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 34.650.000 | 12.800.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 38.400.000 | 13.200.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 39.600.000 |
| 14 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 1 | 6.000.000 | 5.940.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 5.940.000 | 6.200.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 6.200.000 | 6.400.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 6.400.000 |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION · U.O.C.

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 15 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD TBC,VIROLOGIA-PARASITOROLOGIA | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 1 | 6.000.000 | 5.940.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 5.940.000 | 7.200.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 7.200.000 | 6.600.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 6.600.000 |
| 16 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD TBC,VIROLOGIA-PARASITOROLOGIA | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 1 | 6.000.000 | 5.940.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 5.940.000 | 7.200.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 7.200.000 | 6.600.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 6.600.000 |
| 17 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD TBC,VIROLOGIA-PARASITOROLOGIA | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 1 | 12.500.000 | 11.880.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 11.880.000 | 13.200.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 13.200.000 | 12.450.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 12.450.000 |
| 18 | 73171605-001 | CABINA DE BIOSEGURIDAD TBC,VIROLOGIA-PARASITOROLOGIA | Mantenimiento General, Reparacion de Placas de mando,provisión y cambio de filtro HEPA 0,4 micras, provisión y cambio de lámpara UV con arrancador, desinfección interna/externa. Servicios Profesionales: Validación, Calificación y Certificación documentada segun Normas de Procedimiento. | Evento | 1 | 6.000.000 | 5.940.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 5.940.000 | 7.450.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 7.450.000 | 6.750.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 6.750.000 |
| 19 | 81141804-037 | AUTOCLAVE-BACTERIOLOGIA ASISTENCIAL y MICOLOGIA/AREA DE CULTIVO TBC | Mantenimiento General , Provisión y cambio de resistencia y valvula/Pintura y Antioxido | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.650.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.650.000 | 2.145.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 2.145.000 | 2.380.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 2.380.000 |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL U.O.C. DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Enrique G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 20 | 81141804-037 | AUTOCLAVE-BACTERIOLOGIA ASISTENCIAL y MICOLOGIA/AREA DE CULTIVO TBC | Mantenimiento General , Provisión y cambio de resistencia y valvula/Pintura y Antioxido | Evento | 1 | 1.500.000 | 1.540.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.540.000 | 2.250.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 2.250.000 | 1.980.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.980.000 |
| 21 | 81141804-037 | AUTOCLAVE - VIROLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo correctivo con Provisión y cambio de repuestos | Evento | 2 | 1.500.000 | 1.474.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 2.948.000 | 2.055.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 4.110.000 | 1.792.500 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 3.585.000 |
| 22 | 81141804-037 | AUTOCLAVE - VIROLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo correctivo con Provisión y cambio de repuestos | Evento | 1 | 1.400.000 | 1.320.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.320.000 | 1.870.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.870.000 | 1.670.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.670.000 |
| 23 | 81141804-037 | AUTOCLAVE-PARASITOLOGIA SISTEMICA | Mantenimiento General , Preven tivo correctivo, Provisión, cambio de resistencia y valvula | Evento | 1 | 1.600.000 | 1.540.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.540.000 | 2.050.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 2.050.000 | 1.580.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.580.000 |
| 24 | 73161518-007 | ESTUFA PARA VIDRIO-ESTERILIZACION | Mantenimiento General, Preventivo correctivo con Provisión y cambio de repuestos | Evento | 1 | 600.000 | 660.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 660.000 | 810.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 810.000 | 730.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 730.000 |
| 25 | 73161518-007 | ESTUFA PARA PLASTICO-ESTERILIZACION | Mantenimiento General , Provisión y cambio de resistencia y valvula/Pintura y Antioxido | Evento | 1 | 700.000 | 770.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 770.000 | 910.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 910.000 | 820.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 820.000 |
| 26 | 73161518-007 | ESTUFA CO2 BACTERIOLOGIA REFERENCIAL | Mantenimiento General, repacion cambio de ventilador con provision de repuestos | Evento | 1 | 550.000 | 528.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 528.000 | 545.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 545.000 | 630.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 630.000 |
| 27 | 73161518-007 | ESTUFA (CO2 INCUBADOR)-VIROLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo, correctivo; repacion con provision de repuestos | Evento | 1 | 500.000 | 495.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 495.000 | 635.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 635.000 | 570.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 570.000 |
| 28 | 73161518-007 | INCUBADORA-CON COS DE DOS PUERTAS BATIENTES -- VIROLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo, correctivo; repacion con provision de repuestos | Evento | 1 | 500.000 | 550.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 550.000 | 670.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 670.000 | 630.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 630.000 |

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 29 | 73161518-007 | ESTUFA CO2 - VIROLOGIA | Mantenimiento General y repacion con provision de repuestos | Evento | 1 | 500.000 | 550.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 550.000 | 670.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 670.000 | 620.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 620.000 |
| 30 | 73171605-001 | CAMPANA DE CULTIVO- DTO DE INMUNOLOGIA | Mantenimiento General y reparacion con provision de repuestos | Evento | 1 | 1.000.000 | 990.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 990.000 | 1.145.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.145.000 | 1.230.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.230.000 |
| 31 | 73171605-001 | CAMPANA - URIANALISIS | Mantenimiento General y reparacion con provision de repuestos | Evento | 1 | 1.200.000 | 1.320.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.320.000 | 1.620.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.620.000 | 1.480.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.480.000 |
| 32 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. QUIMICA SANGUINEA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 390.000 | 445.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 445.000 |
| 33 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. INMUNOLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 410.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 410.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 460.000 |
| 34 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. QUIMICA SANGUINEA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 415.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 415.000 | 450.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 450.000 |
| 35 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. INMUNOLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 390.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 460.000 |
| 36 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. URIANALISIS | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 2 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 770.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 780.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 920.000 |
| 37 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. INMUNOLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 390.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 460.000 |
| 38 | 73171605-001 | CENTRIFUGA - DPTO. VIROLOGIA | Mantenimiento General, Preventivo Correctivo, con Provisión y Cambio de Repuestos, Carbon, etc. | Evento | 2 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 770.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 780.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 920.000 |

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES**

# CUADRO COMPARATIVO

## Modalidad: ( CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

| Item | Codigo de Catalogo | DESCRIPCION | ESPECIFICACION TECNICA | Presentacion | CANTIDAD MINIMA | PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR LA D.A. | Empresa 1: ALEXANDER SERVICIO TECNICO | | | | Empresa 2: J.R. INGENIERIA | | | | Empresa 3: I.M.E. INGENIERIA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | | Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS | | | |
| | | | | | | | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Marca | Procedencia del Producto | PRECIO TOTAL |
| 39 | 73171605-001 | BAÑO MARIA - INMUNOLOGIA | Mantenimiento General Preventivo Correctivo- Reparacion y Cambio de Resistencia con Provision de Repuestos | Evento | 1 | 350.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 385.000 | 390.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 390.000 | 460.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 460.000 |
| 40 | 73171605-001 | BAÑO MARIA - INMUNOLOGIA | Mantenimiento General, Reparacion Con Provisión y Cambio de Termometro Digital, de Resistencia, y repuestos | Evento | 2 | 400.000 | 385.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 770.000 | 415.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 830.000 | 450.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 900.000 |
| 41 | 73171605-001 | DESTILADOR DE AGUA | Mantenimiento General, Provisión y Cambio de resistencia, Contactores, chequeo de funcionamiento. | Evento | 1 | 1.100.000 | 1.210.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 1.210.000 | 1.520.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 1.520.000 | 1.470.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 1.470.000 |
| 42 | 73161518-007 | LIOFILIZADOR-DRYGIN CON 12 PUERTAS | LIOFILIZADOR PIEZA REFRIGERADA, Mantenimiento preventivo correctivo con porvisión de repuestos | Evento | 1 | 500.000 | 495.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 495.000 | 620.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 620.000 | 570.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 570.000 |
| 43 | 73161518-007 | INCUBADOR DE PLACAS - VIROLOGIA | Mantenimiento General, preventivo correctivo, Reparación, Provisión y cambio de repuestos | Evento | 1 | 600.000 | 660.000 | ALEXANDER | NACIONAL | 660.000 | 835.000 | J.R. INGENIERIA | NACIONAL | 835.000 | 725.000 | I.M.E. INGENIERIA | NACIONAL | 725.000 |
| | | | | | | | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | 107.074.000 | | | | 124.905.000 | | | | 122.800.000 |

EMILCE PEREIRA LEIVA JEFA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION - U.O.C. · DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

ABOG. GUSTAVO CABALLERO, DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES