Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CANTERO S.A.					TALLER INTEGRAL					AUTOMECANICA SAN ANTONIO				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ: CHASIS N° 8AC9036619E018109, MOTOR N° 611987700994476 CHAPA PEI 421, COD. PATRIMONIAL N° 011-296-55-0005, N° DE ORDEN Y RASP EN TRAMITES.															
1	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema de Dirección	2.200.000	1	Cantero	Paraguay	2.200.000	1.900.000	1	Integral	Paraguay	1.900.000	1.700.000	1	San Antonio	Paraguay	1.700.000
	Reparación de Cremallera	700.000	2	Original	Brasil	1.400.000	650.000	2	Original	Brasil	1.300.000	600.000	2	Original	Brasil	1.200.000
	Cambio de precat con nuñequin	600.000	1	Original	Brasil	600.000	550.000	1	Original	Brasil	550.000	400.000	1	Original	Brasil	400.000
2	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema de Freno	580.000	2	Original	Brasil	1.160.000	580.000	2	Original	Brasil	1.160.000	510.000	2	Original	Brasil	1.020.000
	Cambio de discos delanteros	550.000	2	Original	Brasil	1.100.000	550.000	2	Original	Brasil	1.100.000	500.000	2	Original	Brasil	1.000.000
	Cambio de discos traseros	750.000	2	Original	Brasil	1.500.000	690.000	2	Original	Brasil	1.380.000	645.000	2	Original	Brasil	1.290.000
	Cambio de pastilla de freno delantera	800.000	2	Original	Brasil	1.600.000	650.000	2	Original	Brasil	1.300.000	565.000	2	Original	Brasil	1.130.000
	Cambio de pastilla de freno trasera	220.000	2	Original	Brasil	440.000	220.000	2	Original	Brasil	440.000	180.000	2	Original	Brasil	360.000
	Cambio de cañito flexible de freno	290.000	3	Castrol	USA	870.000	290.000	3	Castrol	USA	870.000	290.000	3	Castrol	USA	870.000
3	Cambio de filtro y aceite	220.000	3	Original	Brasil	660.000	220.000	3	Original	Brasil	660.000	180.000	3	Original	Brasil	540.000
	Cambio de Filtro de combustible	100.000	3	Original	Brasil	300.000	100.000	3	Original	Brasil	300.000	90.000	3	Original	Brasil	270.000
	Cambio de Filtro de aceite	140.000	2	Original	Brasil	280.000	140.000	2	Original	Brasil	280.000	140.000	2	Original	Brasil	280.000
	Cambio de Filtro de aire	145.000	2	Original	Brasil	290.000	145.000	2	Castrol	USA	290.000	145.000	2	Castrol	USA	290.000
4	Cambio de filtro y aceite	145.000	2	Original	Brasil	290.000	145.000	2	Castrol	USA	290.000	145.000	2	Castrol	USA	290.000
	Cambio aceite diferencial 80w90															
	Cambio aceite de caja 80w90															
5	Rep y Mant de Sistema de Turbo	2.200.000	1	Cantero	Paraguay	2.200.000	1.800.000	1	Integral	Paraguay	1.800.000	1.610.000	1	San Antonio	Paraguay	1.610.000
	Reparación de turbo	140.000	1	Original	Brasil	140.000	140.000	1	Original	Brasil	140.000	140.000	1	Original	Brasil	140.000
6	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Motor	195.000	1	Original	Brasil	195.000	195.000	1	Original	Brasil	195.000	195.000	1	Original	Brasil	195.000
	Cambio caño de combustible con seguro	105.000	1	Original	Brasil	105.000	105.000	1	Original	Brasil	105.000	105.000	1	Original	Brasil	105.000
	Cambio anillo tapon de aceite	1.950.000	1	Original	Brasil	1.950.000	1.850.000	1	Original	Brasil	1.850.000	1.715.000	1	Original	Brasil	1.715.000
	Cambio bulon tapon aceite															
	Cambio de bomba de agua															
7	Serv. De Rap y Mant de Sistema de Aire Acondicionado	750.000	1	Cantero	Paraguay	750.000	750.000	1	Integral	Paraguay	750.000	685.000	1	San Antonio	Paraguay	685.000
	Mantenimiento, carga de gas refrigerante 134 A, cambio de filtros para sistema de aire acondicionado.	430.000	1	Original	Brasil	430.000	430.000	1	Original	Brasil	430.000	395.000	1	Original	Brasil	395.000
	Cambio ventilador de aire acondicionado	285.000	1	Original	Brasil	285.000	285.000	1	Original	Brasil	285.000	285.000	1	Original	Brasil	285.000
8	Cambio de Correa	670.000	1	Tonina	Brasil	670.000	670.000	1	Tonina	Brasil	670.000	670.000	1	Tonina	Brasil	670.000
	Cambio de correa unica	680.000	1	Cantero	Paraguay	680.000	680.000	1	Integral	Paraguay	680.000	680.000	1	San Antonio	Paraguay	680.000
9	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema Electrico	680.000	1	Cantero	Paraguay	680.000	680.000	1	Integral	Paraguay	680.000	680.000	1	San Antonio	Paraguay	680.000
	Cambio de bateria 110 Amp 12 volt	495.000	1	Cantero	Paraguay	495.000	495.000	1	Integral	Paraguay	495.000	495.000	1	San Antonio	Paraguay	495.000
	Mantenimiento y reparación de motor aranque	255.000	1	Cantero	Paraguay	255.000	255.000	1	Integral	Paraguay	255.000	255.000	1	San Antonio	Paraguay	255.000
	Mantenimiento y reparación de alternador	20.000.000	1	Original	Brasil	20.000.000	18.800.000	1	Original	Brasil	18.800.000	17.300.000	1	Original	Brasil	17.300.000
	Mantenimiento sistema eléctrico	1.300.000	1	Cantero	Paraguay	1.300.000	1.100.000	1	Integral	Paraguay	1.100.000	955.000	1	San Antonio	Paraguay	955.000
	Cambio de motorcito electrico para baliza de luces y sirena	2.600.000	1	Original	Brasil	2.600.000	2.450.000	1	Original	Brasil	2.450.000	2.300.000	1	Original	Brasil	2.300.000
10	Serv. De Raparac. Y Mantenim de bomba inyector	950.000	1	Original	Brasil	950.000	950.000	1	Original	Brasil	950.000	950.000	1	Original	Brasil	950.000
	Cambio de bomba de combustible	190.000	1	Original	Brasil	190.000	190.000	1	Original	Brasil	190.000	170.000	1	Original	Brasil	170.000
	Mantenimiento y reparacion pico inyector	180.000	1	Original	Brasil	180.000	180.000	1	Original	Brasil	180.000	155.000	1	Original	Brasil	155.000
11	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema de Suspención	320.000	1	Cantero	Paraguay	320.000	280.000	1	Integral	Paraguay	280.000	225.000	1	San Antonio	Paraguay	225.000
	Cambio de amortiguador delantero y trasero					47.065.000					44.105.000					40.605.000
	Cambio rotulas y bujes de suspensión															
	Cambio buje parrilla															
	Cambio buje tensor															
12	Rep y Mant o Colocación de Puertas, ventanas y espejo vehicular															
	Mantenimiento general de Puertas de la cabina de conductor, acompañante, puerta corrediza lateral y puerta trasera del vehiculo															
	TOTAL LOTE 1															
LOTE 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL FURGON MARCA RENAULT MODELO MASTER : CHASIS N° 93YADCUHGAJ44822 MOTOR N° G9UA754C248556, CHAPA EAF 580 , RASP y N° DE ORDEN en tramite, COD. PATRIMONIAL N° 011-03-24-0760															
1	Serv. De Raparac. Y Mantenim de sistema de embrague	1.700.000	1	Original	Argentina	1.700.000	1.500.000	1	Original	Argentina	1.500.000	1.350.000	1	Original	Argentina	1.350.000
	Cambio de bombin de embrague y auxiliar	1.750.000	1	Original	Argentina	1.750.000	1.650.000	1	Original	Argentina	1.650.000	1.550.000	1	Original	Argentina	1.550.000
	Cambio de plato de presión y disco de embrague	380.000	1	Original	Argentina	380.000	320.000	1	Original	Argentina	320.000	280.000	1	Original	Argentina	280.000
2	Cambio de correa	5.500.000	1	Original	Argentina	5.500.000	5.200.000	1	Original	Argentina	5.200.000	4.765.000	1	Original	Argentina	4.765.000
	Cambio correa dentada	300.000	3	Castrol	USA	900.000	300.000	3	Castrol	USA	900.000	290.000	3	Castrol	USA	870.000
3	Rep y Mant de Sistema de Caja o Transmisión	210.000	3	Original	Argentina	630.000	210.000	3	Original	Argentina	630.000	180.000	3	Original	Argentina	540.000
	Cambio corona volante	120.000	3	Original	Argentina	360.000	120.000	3	Original	Argentina	360.000	90.000	3	Original	Argentina	270.000
4	Cambio de filtro y aceite	140.000	3	Original	Argentina	420.000	140.000	3	Original	Argentina	420.000	140.000	3	Original	Argentina	420.000
	Cambio de aceite para motor 15w40	180.000	2	Castrol	USA	360.000	180.000	2	Castrol	USA	360.000	150.000	2	Castrol	USA	300.000
	Cambio de Filtro de Aceite	180.000	2	Castrol	USA	360.000	180.000	2	Castrol	USA	360.000	150.000	2	Castrol	USA	300.000
	Cambio de Filtro de Combustible	500.000	1	Cantero	Paraguay	500.000	500.000	1	Integral	Paraguay	500.000	470.000	1	San Antonio	Paraguay	470.000
	Cambio de Filtro de Aire	550.000	1	Cantero	Paraguay	550.000	550.000	1	Integral	Paraguay	550.000	470.000	1	San Antonio	Paraguay	470.000
5	Cambio de filtro y aceite	220.000	1	Original	Argentina	220.000	220.000	1	Original	Argentina	220.000	200.000	1	Original	Argentina	200.000
	Cambio aceite diferencial 80w90	130.000	1	Original	Argentina	130.000	130.000	1	Original	Argentina	130.000	130.000	1	Original	Argentina	130.000
	Cambio aceite de caja 80w90	730.000	1	Tonina	Brasil	730.000	730.000	1	Tonina	Brasil	730.000	680.000	1	Tonina	Brasil	680.000
6	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema Electrico	750.000	1	Original	Argentina	750.000	630.000	1	Original	Argentina	630.000	630.000	1	Original	Argentina	630.000
	Mantenimiento y Reparación de alternador	575.000	2	Original	Argentina	1.150.000	575.000	2	Original	Argentina	1.150.000	575.000	2	Original	Argentina	1.150.000
	Mantenimiento y Reparación de motor de arranque	635.000	2	Cantero	Paraguay	1.270.000	635.000	2	Integral	Paraguay	1.270.000	635.000	2	San Antonio	Paraguay	1.270.000
	Cambio de bujias incandescentes	230.000	2	Original	Argentina	460.000	230.000	2	Original	Argentina	460.000	230.000	2	Original	Argentina	460.000
	Cambio de juego de bujias de arranque	2.300.000	1	Original	Argentina	2.300.000	1.900.000	1	Original	Argentina	1.900.000	1.740.000	1	Original	Argentina	1.740.000
	Cambio de bateria 110 Amp 12 Volt															
7	Serv. De Raparac. Y Mantenim. De Sistema de Freno															
	Cambio de Pastilla de freno delantero															
	Cambio de Pastilla de freno trasero															
	Cambio de fibra a zapata trasero con remaches y/o cementado															
	Cambio de cañito flexible trasero															
	Cambio bomba central de freno															
8	Serv. De Rap y Mant de Sistema de Aire Acondicionado	Mantenimiento, carga de gas refrigerante y filtros para sistema de aire acondicionado	1.000.000	1	Cantero	Paraguay	1.000.000	880.000	1	Integral	Paraguay	880.000	830.000	1	San Antonio	Paraguay	830.000
9	Serv. De Rap y Mant de Sistema de Refrigeración del motor	Reparacion de radiador	850.000	1	Cantero	Paraguay	850.000	700.000	1	Integral	Paraguay	700.000	670.000	1	San Antonio	Paraguay	670.000
		TOTAL LOTE 2					22.270.000					20.820.000					19.345.000

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical
Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Julia Guillen de Cáceres
Administradora
Instituto de Medicina Tropical

VICTOR H. SCHEFFINA
Jefe de Transporte
Instituto de Medicina Tropical