DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DINAC

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CE Nº 18/2022

					EMPRESA		
					EXCELSIS S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mtto barrera vehicular	Unidad	EVENTO	1	289,800	289,800
2	73152101-047	Reemplazo de Vara de barrera vehicular de 3,7 mts	Unidad	EVENTO	1	2,642,700	2,642,700
3	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de vara de barrera vehicular d	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
4	73152101-047	Reemplazo de amortiguador de menor fuerza	Unidad	EVENTO	1	3,063,600	3,063,600
5	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de amortiguador de menor fue	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
6	73152101-047	Reemplazo de amortiguador de mayor fuerza	Unidad	EVENTO	1	3,063,600	3,063,600
7	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de amortiguador de mayor fue	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
8	73152101-047	Reemplazo de placa loop detector de barrera	Unidad	EVENTO	1	5,306,100	5,306,100
9	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de placa loop detector de barr	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
10	73152101-047	Reemplazo de motor 220V/24V	Unidad	EVENTO	1	8,983,800	8,983,800
11	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de motor 220V/24V	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
12	73152101-047	Reemplazo de Placa electronica principal	Unidad	EVENTO	1	7,389,900	7,389,900
13	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de placa electronica principal	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
14	73152101-047	Reemplazo de Memoria de placa principal	Unidad	EVENTO	1	807,300	807,300
15	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de memoria de placa principal	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
16	73152101-047	Reemplazo de Microswitch de final de carrera	Unidad	EVENTO	1	393,300	393,300
17	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Microswitch de final de carr	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
18	73152101-047	Reemplazo de Cerradura con final de carrera	Unidad	EVENTO	1	2,256,300	2,256,300
19	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Cerradura con final de carr	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
20	73152101-047	Reemplazo de kit frontal de plastico de barrera	Unidad	EVENTO	1	1,697,400	1,697,400
21	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo kit frontal de plastico de barrer	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
22	73152101-047	Reemplazo de plc Micro 830 Controller	Unidad	EVENTO	1	9,315,000	9,315,000
23	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de plc Micro 830 Controller	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
24	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mtto de dispensador de tarjet	Unidad	EVENTO	1	1,076,400	1,076,400
25	73152101-047	Reemplazo de Loop Detector - presencia	Unidad	EVENTO	1	3,105,000	3,105,000
26	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Loop Detector - presencia	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
27	73152101-047	Reemplazo de Computador industrial	Unidad	EVENTO	1	18,630,000	18,630,000

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

28	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Computador industrial	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
29	73152101-047	Reemplazo de Dispensador de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	18,630,000	18,630,000
30	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Dispensador de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
31	73152101-047	Reemplazo de Plc con fuente	Unidad	EVENTO	1	9,315,000	9,315,000
32	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Plc con fuente	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
33	73152101-047	Reemplazo de Pantalla lcd 15" touch screen	Unidad	EVENTO	1	11,385,000	11,385,000
34	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla lcd 15" touch scre	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
35	73152101-047	Reemplazo de Gabinete de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	21,991,800	21,991,800
36	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Gabinete de acero inoxidat	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
37	73152101-047	Reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	517,500	517,500
38	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
39	46171610-002	Reemplazo de Camara espía p/ gabinete	Unidad	EVENTO	1	3,726,000	3,726,000
40	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara espía p/ gabinete	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
41	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mtto modulo receptor	Unidad	EVENTO	1	910,800	910,800
42	73152101-047	Reemplazo de Loop Detector - presencia	Unidad	EVENTO	1	3,105,000	3,105,000
43	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Loop Detector - presencia	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
44	73152101-047	Reemplazo de Computador industrial	Unidad	EVENTO	1	18,630,000	18,630,000
45	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Computador industrial	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
46	73152101-047	Reemplazo de Receptor de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	16,560,000	16,560,000
47	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Receptor de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
48	73152101-047	Reemplazo de Plc con fuente	Unidad	EVENTO	1	9,315,000	9,315,000
49	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Plc con fuente	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
50	73152101-047	Reemplazo de Pantalla lcd 15" touch screen	Unidad	EVENTO	1	11,385,000	11,385,000
51	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla lcd 15" touch scre	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
52	73152101-047	Reemplazo de Gabinete de acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	21,991,800	21,991,800
53	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Gabinete de acero inoxidat	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
54	73152101-047	Reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	517,500	517,500
55	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
56	46171610-002	Reemplazo de Camara espía p/ gabinete	Unidad	EVENTO	1	3,726,000	3,726,000
57	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara espía p/ gabinete	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
58	73152101-047	Reemplazo de Bolsa receptora de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	2,587,500	2,587,500
59	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Bolsa receptora de tarjetas	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
60	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mtto Modulo de pago automa	Unidad	EVENTO	1	2,256,300	2,256,300
61	73152101-047	Reemplazo de Computador Industrial	Unidad	EVENTO	1	18,630,000	18,630,000
62	80111613-9999	Mano de obra por Reemplazo de Computador Industrial	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
63	73152101-047	Reemplazo de Hoppers currenza - monedero	Unidad	EVENTO	1	4,312,500	4,312,500
64	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Hoppers currenza - moned	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
65	73152101-047	Reemplazo de Mini Hub	Unidad	EVENTO	1	9,315,000	9,315,000
66	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Mini Hub	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
67	73152101-047	Reemplazo de Billetero reciclador bill to bill	Unidad	EVENTO	1	103,500,000	103,500,000
68	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Billetero reciclador bill to bi	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
69	73152101-047	Reemplazo de Lector Crt 288	Unidad	EVENTO	1	3,105,000	3,105,000

Ing. Ronald Benitez

70	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Lector Crt 288	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
71	73152101-047	Reemplazo de Impresora industrial con bezel	Unidad	EVENTO	1	9,487,500	9,487,500
72	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Impresora industrial con b	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
73	73152101-047	Reemplazo de Pantalla lcd 19" touch screen	Unidad	EVENTO	1	9,660,000	9,660,000
74	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla lcd 19" touch scre	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
75	73152101-047	Reemplazo de Gabinete de Punto de pago automatico	Unidad	EVENTO	1	31,891,800	31,891,800
76	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Gabinete de Punto de pag	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
77	73152101-047	Reemplazo de Sirena 110W	Unidad	EVENTO	1	579,600	579,600
78	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Sirena 110W	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
79	73152101-047	Reemplazo de Amplificador smc-2	Unidad	EVENTO	1	4,416,000	4,416,000
80	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Amplificador smc-2	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
81	73152101-047	Reemplazo de Speaker 5W	Unidad	EVENTO	1	248,400	248,400
82	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Speaker 5W	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
83	73152101-047	Reemplazo de Sistema de bloqueo de puertas	Unidad	EVENTO	1	2,415,000	2,415,000
84	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Sistema de bloqueo de pue	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
85	73152101-047	Reemplazo de Cerradura	Unidad	EVENTO	1	780,600	780,600
86	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Cerradura	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
87	73152101-047	Reemplazo de Ups 600VA	Unidad	EVENTO	1	1,380,000	1,380,000
88	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Ups 600VA	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
89	73152101-047	Reemplazo de Fuente 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	517,500	517,500
90	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente 12V-5A / 24V-5A	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
91	73152101-047	Reemplazo de Fuente de chasis 60W	Unidad	EVENTO	1	1,124,400	1,124,400
92	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de chasis 60W	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
93	73152101-047	Reemplazo de Fuente de impresora 24V	Unidad	EVENTO	1	617,500	617,500
94	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de impresora 24V	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
95	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mtto modulo de pago manua	Unidad	EVENTO	1	386,400	386,400
96	73152101-047	Reemplazo de All in one 15" Lcd Touch Screen	Unidad	EVENTO	1	11,385,000	11,385,000
97	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de All in one 15" Lcd Touch Sc	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
98	73152101-047	Reemplazo de Caja registradora con adaptador y fuente 11	Unidad	EVENTO	1	3,105,000	3,105,000
99	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo deCaja registradora con adapt	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
100	73152101-047	Reemplazo de Lector de huella	Unidad	EVENTO	1	4,312,500	4,312,500
101	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Lector de huella	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
102	73152101-047	Reemplazo de Lector de codigo de barras	Unidad	EVENTO	1	4,830,000	4,830,000
103	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Lector de codigo de barras	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
104	73152101-047	Reemplazo de Impresora termica epson- Tm- T88IIIP	Unidad	EVENTO	1	10,350,000	10,350,000
105	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Impresora termica epson-	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
106	80111613-9999	Mano de obra por ingenieria - mtto de Red de datos	Unidad	EVENTO	1	1,430,800	1,430,800
107	80111613-9999	Mano de obra por ingenieria - mtto de red de Energia	Unidad	EVENTO	1	850,700	850,700
108	80111613-9999	Mano de obra por ingenieria - mtto de Servidores	Unidad	EVENTO	1	1,469,700	1,469,700
109	73152101-047	Reemplazo de Servidor de base de datos y aplicaciones	Unidad	EVENTO	1	82,800,000	82,800,000
110	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Servidor de base de datos	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
111	73152101-047	Reemplazo de Switch 24p + FO	Unidad	EVENTO	1	17,250,000	17,250,000

Ing. Ronald Benitez
Asesor Técnico Int D.A
DINAC

112	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Switch 24p + FO	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
113	73152101-047	Reemplazo de Monitor industrial 49"	Unidad	EVENTO	1	17,250,000	17,250,000
114	80111613-9999	Mano de obra por reemplazao de Monitor industrial 49"	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
115	73152101-047	Reemplazo de Pc monitoreo/admin	Unidad	EVENTO	1	13,800,000	13,800,000
116	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pc monitoreo/admin	Unidad	EVENTO	1	662,400	662,400
117	73152101-047	Reemplazo de Ups Regulada 3000VA	Unidad	EVENTO	1	24,150,000	24,150,000
118	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Ups Regulada 3000VA	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
119	73152101-047	Reemplazo de Ups Regulada 6000VA	Unidad	EVENTO	1	30,600,000	30,600,000
120	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Ups Regulada 6000VA	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
121	46171610-002	Reemplazo de Camara ip	Unidad	EVENTO	1	2,484,000	2,484,000
122	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara ip	Unidad	EVENTO	1	331,200	331,200
123	46171610-002	Reemplazo de Camara lpr	Unidad	EVENTO	1	5,727,000	5,727,000
124	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara lpr	Unidad	EVENTO	1	1,324,800	1,324,800
125	73152101-047	Reemplazo de antena rfid	Unidad	EVENTO	1	**36,910,500**	**36,910,500**
126	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de antena rfid	Unidad	EVENTO	1	243,600	243,600
							730,000,000

Víctor Galeano
Jefe Int. Info. Electromecánica

Ing. Ronald Benítez
Gerente Técnico Int. D.A
DINAC