ANEXO AL DECRETO 4780/2021
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Rodados. Plurianual. Ad Referendum con ID Nº : 393.557
LOTE NRO: 1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS HYUNDAI, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.500.000 Máximo: 25.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						TALLER DM DE DIONEL MONGELOS		SERVICIO Y COMERCIO PATRI DE JUSTO ALMADA		MECANICAR S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-006**	**HYUNDAI TUCSON-REPARACION DE FRENOS**									
1.1		Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	350.650	350.650	350.625	350.625	350.625	350.625
1.2		Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	518.290	518.290	518.288	518.288	518.288	518.288
1.3		Juego de repuesto de mordaza	Unidad	EVENTO	1	519.570	519.570	519.563	519.563	519.563	519.563
1.4		Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	784.150	784.150	784.125	784.125	784.125	784.125
1.5		Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	299.650	299.650	299.625	299.625	299.625	299.625
1.6		Tambores de Freno.	Unidad	EVENTO	1	452.650	452.650	452.625	452.625	452.625	452.625
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	264.580	264.580	264.563	264.563	264.563	264.563
1.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	857.450	857.450	857.438	857.438	857.438	857.438
1.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450
1.11		Seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	95.650	95.650	95.625	95.625	95.625	95.625
1.12		Rectificación de 2 discos de freno	Unidad	EVENTO	1	168.750	168.750	168.750	168.750	168.750	168.750
1.13		Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	95.650	95.650	159.375	159.375	159.375	159.375
1.14		Rectificación de 2 tambores de freno tras	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	73.313	73.313	73.313	73.313
1.16		Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	73.320	73.320	223.125	223.125	223.125	223.125
1.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	219.950	219.950	219.938	219.938	219.938	219.938
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	219.950	219.950	219.938	219.938	219.938	219.938
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	350.650	350.650	350.625	350.625	350.625	350.625
1.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	126.300	126.300	126.225	126.225	126.225	126.225
1.21		Pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	149.850	149.850	149.813	149.813	149.813	149.813
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	838.350	838.350	838.313	838.313	838.313	838.313

1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	838.350	838.350	838.313	838.313	838.313	838.313
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	121.770	121.770	121.763	121.763	121.763	121.763
1.25		Tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	42.750	42.750	42.713	42.713	42.713	42.713
1.26		Goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	23.590	23.590	23.588	23.588	23.588	23.588
1.27		Bublo de freno	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	86.063	86.063	86.063	86.063
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000	431.588	431.588	431.588	431.588
1.29		Juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	784.125	784.125	784.125	784.125	784.125	784.125
1.30		Sensor de desaceleración	Unidad	EVENTO	1	1.499.000	1.499.000	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125
1.31		Bomba de vacío	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000
1.32		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	1.990.000	1.990.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000	1.989.000
1.33		Válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	350.700	350.700	350.625	350.625	350.625	350.625
1.34		Sensor ABS de rueda del izq.	Unidad	EVENTO	1	465.400	465.400	465.375	465.375	465.375	465.375
1.35		Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	465.400	465.400	465.375	465.375	465.375	465.375
1.36		Sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200
1.37		Modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200	520.200
1.38		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250
1.39		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
2	**78180101-004**	**HYUNDAI TUCSON-REPARACION DE SUSPENSIÓN**									
2.1		Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	439.880	439.880	439.875	439.875	439.875	439.875
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	20.290	20.290	202.088	202.088	202.088	202.088
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	189.400	189.400	189.338	189.338	189.338	189.338
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	86.063	86.063	86.063	86.063
2.5		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000	79.688	79.688	79.688	79.688
2.6		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	870.190	870.190	870.188	870.188	870.188	870.188
2.7		Parrilla de suspensión superior	unidad	EVENTO	1	774.560	774.560	774.563	774.563	774.563	774.563
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	44.625	44.625	44.625	44.625	44.625	44.625
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.260.975	1.260.975	1.260.975	1.260.975	1.260.975	1.260.975
2.12		Barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	956.250	956.250	956.250	956.250	956.250	956.250
2.13		Barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	956.250	956.250	956.250	956.250	956.250	956.250
2.14		Brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
2.15		Brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500	1.147.500
2.16		Asientos barra torsión superior	Unidad	EVENTO	1	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625
2.17		Asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625
2.18		Bulón de torsión	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	905.890	905.890	905.888	905.888	905.888	905.888
2.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	905.890	905.890	905.888	905.888	905.888	905.888
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	114.115	114.115	114.113	114.113	114.113	114.113
2.22		Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	42.715	42.715	42.713	42.713	42.713	42.713
2.23		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	529.125	529.125	529.125	529.125	529.125	529.125
2.24		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625

2.25		Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
2.26		Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400	326.400
2.27		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	86.063	86.063	86.063	86.063
2.28		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	42.715	42.715	42.713	42.713	42.713	42.713
2.29		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	9.570	9.570	9.563	9.563	9.563	9.563
2.30		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	36.340	36.340	36.338	36.338	36.338	36.338
2.31		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125
2.32		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	202.090	202.090	202.088	202.088	202.088	202.088
2.33		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950
2.34		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950
2.35		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
3	**78180101-009**	**HYUNDAI TUCSON- REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE**									
3.1		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	432.870	432.870	432.863	432.863	432.863	432.863
3.2		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	432.225	432.225	432.225	432.225	432.225	432.225
3.3		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	585.225	585.225	585.225	585.225	585.225	585.225
3.4		Juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450	150.450
3.5		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	153.825	153.825	1.533.825	1.533.825	1.533.825	1.533.825
3.6		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	305.370	305.370	305.363	305.363	305.363	305.363
3.7		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	137.070	137.070	137.063	137.063	100.000	100.000
3.8		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	125.890	125.890	125.588	125.588	125.588	125.588
3.9		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450
3.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	120.490	120.490	120.488	120.488	120.488	120.488
3.11		Porta carbón	Unidad	EVENTO	1	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750
3.12		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	623.475	623.475	623.475	623.475	623.475	623.475
3.13		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
4	**78180101-009**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE ALTERNADOR**									
4.1		Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	603.715	603.715	603.713	603.713	603.713	603.713
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	878.475	878.475	878.475	878.475	878.475	878.475
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	647.070	647.070	647.063	647.063	647.063	647.063
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	264.565	264.565	264.563	264.563	264.563	264.563
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	264.565	264.565	264.563	264.563	264.563	264.563
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	202.090	202.090	202.088	202.088	202.088	202.088
4.7		Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	EVENTO	1	368.475	368.475	368.475	368.475	368.475	368.475
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	317.475	317.475	317.475	317.475	317.475	317.475
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	1.501.315	1.501.315	1.501.313	1.501.313	1.501.313	1.501.313
4.10		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
5	**78180101-009**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL**									
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
5.2		Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	15.940	15.940	15.938	15.938	15.938	15.938
5.3		Focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	9.570	9.570	9.563	9.563	9.563	9.563
5.4		Focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	55.470	55.470	55.463	55.463	55.463	55.463

5.5		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	19.770	19.770	19.763	19.763	19.763	19.763
5.6		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.093.315	1.093.315	1.093.313	1.093.313	1.093.313	1.093.313
5.7		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	2.559.565	2.559.565	2.559.563	2.559.563	2.559.563	2.559.563
5.8		Faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	251.815	251.815	251.813	251.813	251.813	251.813
5.9		Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	241.615	241.615	241.613	241.613	241.613	241.613
5.10		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450	201.450
5.11		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	120.490	120.490	120.488	120.488	120.488	120.488
5.12		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	73.315	73.315	73.313	73.313	73.313	73.313
5.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	137.070	137.070	137.063	137.063	137.063	137.063
5.14		Tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	3.265.915	3.265.915	3.265.913	3.265.913	3.265.913	3.265.913
5.15		Comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	410.550	410.550	410.550	410.550	410.550	410.550
5.16		Comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	200.715	200.715	200.813	200.813	200.813	200.813
5.17		Interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
5.18		Interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700	137.700
5.19		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
5.20		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950	73.950
5.21		Interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	157.465	157.465	157.463	157.463	157.463	157.463
5.22		Interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	137.065	137.065	137.063	137.063	137.063	137.063
5.23		Relay	Unidad	EVENTO	1	200.815	200.815	200.813	200.813	200.813	200.813
5.24		Encendedor	Unidad	EVENTO	1	126.225	126.225	126.225	126.225	126.225	126.225
5.25		Alarma cinturón	Unidad	EVENTO	1	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
5.26		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	7.098.565	7.098.565	7.098.563	7.098.563	6.500.000	6.500.000
5.27		Bocina	Unidad	EVENTO	1	144.715	144.715	144.713	144.713	144.713	144.713
5.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	202.090	202.090	202.088	202.088	202.088	202.088
5.29		Control apertura	Unidad	EVENTO	1	462.190	462.190	462.188	462.188	462.188	462.188
5.30		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	787.315	787.315	787.313	787.313	787.313	787.313
5.31		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	7.098.375	7.098.375	7.098.375	7.098.375	7.098.375	7.098.375
5.32		Sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	568.015	568.015	568.013	568.013	568.013	568.013
5.33		Sensor de posición de leva	Unidad	EVENTO	1	262.200	262.200	265.200	265.200	265.200	265.200
5.34		Batería 90 Amp.	Unidad	EVENTO	1	490.875	490.875	490.875	490.875	490.875	490.875
5.35		Bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	264.565	264.565	264.563	264.563	264.563	264.563
5.36		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.069.090	1.069.090	1.069.088	1.069.088	1.069.088	1.069.088
5.37		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	430.315	430.315	430.313	430.313	430.313	430.313
5.38		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	328.315	328.315	328.313	328.313	328.313	328.313
5.39		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
6	**78180101-014**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE MOTOR**									
6.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
6.2		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	857.440	857.440	857.438	857.438	857.438	857.438
6.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	809.625	809.625	809.625	809.625	809.625	809.625
6.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	55.465	55.465	55.463	55.463	55.463	55.463
6.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	251.815	251.815	251.813	251.813	251.813	251.813
6.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	43.990	43.990	43.988	43.988	43.988	43.988

6.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	87.340	87.340	87.338	87.338	87.338	87.338
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	242.250	242.250	242.250	242.250	242.250	242.250
6.9		Árbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.267.990	1.267.990	1.267.988	1.267.988	1.267.988	1.267.988
6.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	5.029.875	5.029.875	5.029.875	5.029.875	5.029.875	5.029.875
6.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1	412.470	412.470	412.463	412.463	412.463	412.463
6.12		Turbo	Unidad	EVENTO	1	6.570.715	6.570.715	6.570.713	6.570.713	6.570.713	6.570.713
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	6.500.000	6.500.000	9.492.375	9.492.375	3.500.000	3.500.000
6.14		Árbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.287.115	1.287.115	1.287.113	1.287.113	1.287.113	1.287.113
6.15		Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	86.063	86.063	86.063	86.063
6.16		Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	100.100	100.100	100.088	100.088	100.088	100.088
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	134.515	134.515	134.513	134.513	134.513	134.513
6.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	50.365	50.365	50.363	50.363	50.363	50.363
6.19		Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	52.915	52.915	52.913	52.913	52.913	52.913
6.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	29.970	29.970	29.963	29.963	29.963	29.963
6.21		Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	86.900	86.900	96.900	96.900	96.900	96.900
6.22		Reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475	11.475
6.23		Juego de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.141.125	1.141.125	1.141.125	1.141.125	1.141.125	1.141.125
6.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	305.365	305.365	305.363	305.363	305.363	305.363
6.25		Aceite 15W40 por litro	Unidad	EVENTO	1	24.865	24.865	24.863	24.863	24.863	24.863
6.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	86.065	86.065	86.063	86.063	86.063	86.063
6.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	55.465	55.465	55.463	55.463	55.463	55.463
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150	186.150
6.29		Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	165.750	165.750	165.750	165.750	165.750	165.750
6.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	377.400	377.400	377.400	377.400	377.400	377.400
6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	455.815	455.815	455.813	455.813	455.813	455.813
6.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	1.593.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750	1.300.000	1.300.000
6.33		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
6.34		Guia de válvulas	Unidad	EVENTO	1	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6.35		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	105.190	105.190	105.188	105.188	105.188	105.188
6.36		Block motor	Unidad	EVENTO	1	5.884.125	5.884.125	5.884.125	5.884.125	5.884.125	5.884.125
6.37		Carter motor	Unidad	EVENTO	1	1.120.725	1.120.725	1.120.725	1.120.725	1.120.725	1.120.725
6.38		Guia cadena	Unidad	EVENTO	1	219.940	219.940	219.938	219.938	219.938	219.938
6.39		Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	299.625	299.625	299.625	299.625	299.625	299.625
6.40		Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	149.815	149.815	149.813	149.813	149.813	149.813
6.41		Perno pistón	Unidad	EVENTO	1	86.065	86.065	86.063	86.063	86.063	86.063
6.42		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	47.815	47.815	47.813	47.813	47.813	47.813
6.43		Seguro perno pistón	Unidad	EVENTO	1	17.215	17.215	17.213	17.213	17.213	17.213
6.44		Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	483.225	483.225	483.225	483.225	483.225	483.225
6.45		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.262.890	1.262.890	1.262.888	1.262.888	1.262.888	1.262.888
6.46		Múltiple de escape	Unidad	EVENTO	1	1.420.000	1.420.000	1.421.625	1.421.625	1.421.625	1.421.625
6.47		Múltiple de admisión	Unidad	EVENTO	1	1.267.790	1.267.790	1.267.988	1.267.988	1.267.988	1.267.988
6.48		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.089.490	1.089.490	1.089.488	1.089.488	1.089.488	1.089.488
6.49		Depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	335.970	335.970	335.963	335.963	335.963	335.963

6.50		Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	149.815	149.815	149.813	149.813	149.813	149.813
6.51		Válvula de aire	Unidad	EVENTO	1	1.593.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750
6.52		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	241.615	241.615	241.613	241.613	241.613	241.613
6.53		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
6.54		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
7	**78180101-002**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIFERENCIAL 4X4**									
7.1		Aceite 80w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7.2		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	5.603.625	5.603.625	5.603.625	5.603.625	5.603.625	5.603.625
7.3		Corona y Piñón de Dif. 4x4	unidad	EVENTO	1	2.055.940	2.055.940	2.055.938	2.055.938	2.055.938	2.055.938
7.4		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	328.315	328.315	328.313	328.313	328.313	328.313
7.5		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	1	272.850	272.850	272.850	272.850	272.850	272.850
7.6		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	1	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700	392.700
7.7		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	73.315	73.315	73.313	73.313	73.313	73.313
7.8		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	1	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350
7.9		Arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
7.10		Retenes del Túnel del dif.	Unidad	EVENTO	1	66.940	66.940	66.938	66.938	66.938	66.938
7.11		Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	EVENTO	1	157.465	157.465	157.463	157.463	157.463	157.463
7.12		Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	1.267.990	1.267.990	1.267.988	1.267.988	1.267.988	1.267.988
7.13		Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	1.267.990	1.267.990	1.267.988	1.267.988	1.267.988	1.267.988
7.14		Bujes del soporte del túnel de Dif.	unidad	EVENTO	1	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625
7.15		Homocinética del	Unidad	EVENTO	1	1.473.265	1.473.265	1.473.263	1.473.263	1.473.263	1.473.263
7.16		Reten de homocinética	Unidad	EVENTO	1	56.740	56.740	56.738	56.738	56.738	56.738
7.17		Ruleman eje homocinética	Unidad	EVENTO	1	261.375	261.375	261.375	261.375	261.375	261.375
7.18		Rodillo eje túnel	unidad	EVENTO	1	87.340	87.340	87.338	87.338	87.338	87.338
7.19		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
7.20		Deslizante de 4x4	unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
7.21		Eje	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
7.22		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	541.875	541.875	541.875	541.875	541.875	541.875
7.23		Acople	Unidad	EVENTO	1	4.143.750	4.143.750	4.143.750	4.143.750	4.143.750	4.143.750
7.24		Espaciador	unidad	EVENTO	1	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
7.25		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	159.375	159.375	159.375	159.375	159.375	159.375
7.26		Planetario	Unidad	EVENTO	1	519.565	519.565	519.563	519.563	519.563	519.563
7.27		Engranaje satélite	unidad	EVENTO	1	272.215	272.215	272.213	272.213	272.213	272.213
7.28		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	9.500.000	9.500.000	10.034.888	10.034.888	10.034.888	10.034.888
7.29		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
8	**78180101-003**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIRECCION**									
8.1		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	3.415.725	3.415.725	3.415.725	3.415.725	3.415.725	3.415.725
8.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	113.475	113.475	113.475	113.475	113.475	113.475
8.3		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	242.250	242.250	242.250	242.250	242.250	242.250
8.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	106.465	106.465	106.463	106.463	106.463	106.463
8.5		Espárragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	24.225	24.225	24.225	24.225	24.225	24.225

8.6		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775	26.775	26.775	26.775	26.775
8.7		Llantas	Unidad	EVENTO	1	1.501.315	1.501.315	1.501.313	1.501.313	1.501.313	1.501.313
8.8		Cubiertas 225 60 R17	Unidad	EVENTO	1	567.375	567.375	567.375	567.375	567.375	567.375
8.9		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.266.715	1.266.715	1.266.713	1.266.713	1.266.713	1.266.713
8.10		Columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	948.600	948.600	948.600	948.600	948.600	948.600
8.11		Conjunto cilindro contacto	unidad	EVENTO	1	624.750	624.750	624.750	624.750	624.750	624.750
8.12		Eje de dirección	Unidad	EVENTO	1	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
8.13		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	264.565	264.565	264.563	264.563	264.563	264.563
8.14		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	1.498.815	1.498.815	149.813	149.813	149.813	149.813
8.15		Manguera de retorno D/H	unidad	EVENTO	1	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
8.16		Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	432.225	432.225	432.225	432.225	432.225	432.225
8.17		Juego de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	120.490	120.490	120.488	120.488	120.488	120.488
8.18		Juego de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	860.625	860.625	860.625	860.625	860.625	860.625
8.19		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	860.625	860.625	860.625	860.625	860.625	860.625
8.20		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
9	**78180101-016**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC**									
9.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.243.125	1.243.125	1.243.125	1.243.125	1.243.125	1.243.125
9.2		Bomba de agua	unidad	EVENTO	1	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.037.050	1.037.050	1.037.850	1.037.850	1.037.850	1.037.850
9.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	120.490	120.490	120.488	120.488	120.488	120.488
9.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	17.215	17.215	17.213	17.213	17.213	17.213
9.6		Manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	98.815	98.815	98.813	98.813	98.813	98.813
9.7		Manguera de radiador superior	unidad	EVENTO	1	120.490	120.490	120.488	120.488	120.488	120.488
9.8		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	2.712.565	2.712.565	2.712.563	2.712.563	2.712.563	2.712.563
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	1.163.440	1.163.440	1.163.438	1.163.438	1.163.438	1.163.438
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.027.015	1.027.015	1.027.013	1.027.013	1.027.013	1.027.013
9.11		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	517.650	517.650	517.650	517.650	517.650	517.650
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	389.515	389.515	389.513	389.513	389.513	389.513
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	223.125	223.125	223.125	223.125	223.125	223.125
9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	31.875	31.875	31.875	31.875	31.875	31.875
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	3.812.250	3.812.250	3.812.250	3.812.250	3.812.250	3.812.250
9.16		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	381.865	381.865	381.863	381.863	381.863	381.863
9.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100	311.100
9.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	812.815	812.815	812.813	812.813	812.813	812.813
9.19		Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650
9.20		Tapa radiador	unidad	EVENTO	1	36.340	36.340	36.338	36.338	36.338	36.338
9.21		Goma soporte radiador	unidad	EVENTO	1	28.690	28.690	28.688	28.688	28.688	28.688
9.22		Protector	unidad	EVENTO	1	227.590	227.590	227.588	227.588	227.588	227.588
9.23		Tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	247.990	247.990	247.988	247.988	247.988	247.988
9.24		Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.376.365	1.376.365	1.376.363	1.376.363	1.376.363	1.376.363
9.25		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.164.715	1.164.715	1.164.713	1.164.713	1.164.713	1.164.713
9.26		Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	253.090	253.090	253.088	253.088	253.088	253.088

9.27		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	1.352.775	1.352.775	1.352.775	1.352.775	1.352.775	1.352.775
9.28		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	1.267.350	1.267.350	1.267.350	1.267.350	1.267.350	1.267.350
9.29		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	1.005.975	1.005.975	1.005.975	1.005.975	1.005.975	1.005.975
9.30		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	900.790	900.790	900.788	900.788	900.788	900.788
9.31		Filtro habitáculo A/A	Unidad	EVENTO	1	151.090	151.090	151.088	151.088	151.088	151.088
9.32		Núcleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	1.027.015	1.027.015	1.027.013	1.027.013	1.027.013	1.027.013
9.33		Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	571.840	571.840	571.838	571.838	571.838	571.838
9.34		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
10	**78180101-021**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE INTERIOR DE CABINA**									
10.1		Mecanismos de lev vid delnt izq.	unidad	EVENTO	1	583.315	583.315	583.313	583.313	583.313	583.313
10.2		Mecanismos de lev vid delnt der.	unidad	EVENTO	1	583.315	583.315	583.313	583.313	583.313	583.313
10.3		Mecanismos de lev vid tras izq	unidad	EVENTO	1	560.365	560.365	560.363	560.363	560.363	560.363
10.4		Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	EVENTO	1	560.365	560.365	560.363	560.363	560.363	560.363
10.5		Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	1.515.340	1.515.340	1.515.338	1.515.338	1.515.338	1.515.338
10.6		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	1.515.340	1.515.340	1.515.338	1.515.338	1.515.338	1.515.338
10.7		Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	1.210.615	1.210.615	1.210.613	1.210.613	1.210.613	1.210.613
10.8		Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	210.615	210.615	1.210.613	1.210.613	1.210.613	1.210.613
10.9		Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	335.970	335.970	335.963	335.963	335.963	335.963
10.10		Cerradura de pta del der.	unidad	EVENTO	1	335.970	335.970	335.963	335.963	335.963	335.963
10.11		Cerradura de pta tras izq	unidad	EVENTO	1	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650
10.12		Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650	262.650
10.13		Juego de guia de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	1.998.565	1.998.565	1.998.563	1.998.563	1.998.563	1.998.563
10.14		Guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.998.565	1.998.565	1.998.563	1.998.563	1.998.563	1.998.563
10.15		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
11	**78180101-002**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE TRANSMISION**									
11.1		Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	1.848.115	1.848.115	1.848.113	1.848.113	1.848.113	1.848.113
11.2		Juego de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	2.011.315	2.011.315	2.011.313	2.011.313	2.011.313	2.011.313
11.3		Juego de Rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.338.750	1.338.750	1.338.750	1.338.750	1.338.750	1.338.750
11.4		Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	1.210.615	1.210.615	1.210.613	1.210.613	1.210.613	1.210.613
11.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	1.282.015	1.282.015	1.282.013	1.282.013	1.282.013	1.282.013
11.6		Desplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	1	1.246.315	1.246.315	1.246.313	1.246.313	1.246.313	1.246.313
11.7		Eje de Mando	unidad	EVENTO	1	1.027.015	1.027.015	1.027.013	1.027.013	1.027.013	1.027.013
11.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.502.590	1.502.590	1.502.588	1.502.588	1.502.588	1.502.588
11.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	629.215	629.215	629.213	629.213	629.213	629.213
11.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850
11.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	1.262.890	1.262.890	1.262.888	1.262.888	1.262.888	1.262.888
11.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	1.281.375	1.281.375	1.281.375	1.281.375	1.281.375	1.281.375
11.13		Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.630.090	1.630.090	1.630.088	1.630.088	1.630.088	1.630.088
11.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	1	56.740	56.740	56.738	56.738	56.738	56.738
11.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
11.16		Aceite 75w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	44.625	44.625	44.625	44.625	44.625	44.625

11.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	198.270	198.270	198.263	198.263	198.263	198.263
11.18		Juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	873.375	873.375	873.375	873.375	873.375	873.375
11.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	899.515	899.515	899.513	899.513	899.513	899.513
11.20		Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	1.842.375	1.842.375	1.842.375	1.842.375	1.842.375	1.842.375
11.21		Engranaje	Unidad	EVENTO	1	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850	1.139.850
11.22		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	2.011.315	2.011.315	2.011.313	2.011.313	2.011.313	2.011.313
11.23		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	708.265	708.265	708.263	708.263	708.263	708.263
11.24		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
12	**78180101-002**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE EMBRAGUE**									
12.1		Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200
12.2		Disco	Unidad	EVENTO	1	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200	2.203.200
12.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	434.140	434.140	434.138	434.138	434.138	434.138
12.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	627.940	627.940	627.938	627.938	627.938	627.938
12.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125
12.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	937.715	937.715	93.713	93.713	93.713	93.713
12.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	9.084.375	9.084.375	9.084.375	9.084.375	8.000.000	8.000.000
12.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
12.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	814.090	814.090	814.088	814.088	814.088	814.088
12.10		Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	171.490	171.490	171.488	171.488	171.488	171.488
12.11		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	50.365	50.365	50.363	50.363	50.363	50.363
12.12		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	219.940	219.940	219.938	219.938	219.938	219.938
12.13		Bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	310.465	310.465	310.463	310.463	310.463	310.463
12.14		Juego rep bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625	605.625
12.15		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	502.350	502.350	502.350	502.350	502.350	502.350
12.16		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
13	**78180101-002**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO**									
13.1		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	4.931.250	4.931.250	4.931.250	4.931.250	4.931.250	4.931.250
13.2		Juego de piñón y corona	Unidad	EVENTO	1	3.392.775	3.392.775	3.392.775	3.392.775	3.392.775	3.392.775
13.3		Rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	330.225	330.225	330.225	330.225	330.225	330.225
13.4		Ruleman de piñón grande	Unidad	EVENTO	1	399.715	399.715	399.713	399.713	399.713	399.713
13.5		Ruleman de piñón chico	Unidad	EVENTO	1	266.475	266.475	266.475	266.475	266.475	266.475
13.6		Reten piñón	Unidad	EVENTO	1	66.940	66.940	66.938	66.938	66.938	66.938
13.7		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	55.465	55.465	55.463	55.463	55.463	55.463
13.8		Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1	49.090	49.090	49.088	49.088	49.088	49.088
13.9		Eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250
13.10		Reten palier	Unidad	EVENTO	1	73.315	73.315	73.313	73.313	73.313	73.313
13.11		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	367.840	367.840	367.838	367.838	367.838	367.838
13.12		Retentor	Unidad	EVENTO	1	198.265	198.265	198.263	198.263	198.263	198.263
13.13		Reten túnel trasero	Unidad	EVENTO	1	55.465	55.465	55.463	55.463	55.463	55.463
13.14		Ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	5.921.100	5.921.100	5.921.100	5.921.100	5.921.100	5.921.100
13.15		Satélites	Unidad	EVENTO	1	290.065	290.065	290.063	290.063	290.063	290.063

13.16		Disco fricción	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
13.17		Plato fricción	Unidad	EVENTO	1	414.375	414.375	414.375	414.375	414.375	414.375
13.18		Planetarios	Unidad	EVENTO	1	453.265	453.265	453.263	453.263	453.263	453.263
13.19		Aceite de aceite 80w90 por litro	Unidad	EVENTO	1	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
13.20		Aro de presión	Unidad	EVENTO	1	134.515	134.515	134.513	134.513	134.513	134.513
13.21		Cruceta	unidad	EVENTO	1	240.340	240.340	240.338	240.338	240.338	240.338
13.22		Acople	Unidad	EVENTO	1	7.890.340	7.890.340	7.890.338	7.890.338	3.500.000	3.500.000
13.23		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
14	**78180101-004**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SUSPENSIÓN TRASERA**									
14.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	388.875	388.875	388.875	388.875	388.875	388.875
14.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625
14.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
14.4		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	184.240	184.240	184.238	184.238	184.238	184.238
14.5		Perno elástico	Unidad	EVENTO	1	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625	350.625
14.6		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
14.7		Buje elástico	Unidad	EVENTO	1	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750	114.750
14.8		Goma cabina	Unidad	EVENTO	1	159.375	159.375	159.375	159.375	159.375	159.375
14.9		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	559.090	559.090	559.088	559.088	559.088	559.088
14.10		Mano de Obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
15	**78180101-002**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE 4X4**									
15.1		Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	30.000.000	30.000.000	36.337.500	36.337.500	24.000.000	24.000.000
15.2		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.985.815	1.985.815	1.985.813	1.985.813	1.985.813	1.985.813
15.3		Módulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.394.850	1.394.850	1.394.850	1.394.850	1.394.850	1.394.850
15.4		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.210.615	1.210.615	1.210.613	1.210.613	1.210.613	1.210.613
15.5		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	3.897.040	3.897.040	3.897.038	3.897.038	3.897.038	3.897.038
15.6		Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250
15.7		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	786.040	786.040	786.038	786.038	786.038	786.038
15.8		Cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250
15.9		Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750
15.10		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125
15.11		Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	559.090	559.090	559.088	559.088	559.088	559.088
15.12		Interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100	566.100
15.13		Caja de transferencia	Unidad	EVENTO	1	10.837.500	10.837.500	10.837.500	10.837.500	10.837.500	10.837.500
15.14		Bomba de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250	1.262.250
15.15		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125	1.498.125
15.16		Brida	Unidad	EVENTO	1	573.115	573.115	573.113	573.113	573.113	573.113
15.17		Mano de Obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
16	**78180101-9995**	**HYUNDAI TUCSON. REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
16.1		Sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	873.375	873.375	873.375	873.375	873.375	873.375
16.2		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	573.115	573.115	573.113	573.113	573.113	573.113
16.3		Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700

16.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	7.252.200	7.252.200	7.252.200	7.252.200	7.252.200	7.252.200
16.5		Inyectores	Unidad	EVENTO	1	3.179.215	3.179.215	3.179.213	3.179.213	3.179.213	3.179.213
16.6		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750	1.899.750
16.7		Sensor posición de Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	367.840	367.840	367.838	367.838	367.838	367.838
16.8		Sensor posición de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	411.190	411.190	411.188	411.188	411.188	411.188
16.9		Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	188.065	188.065	188.063	188.063	188.063	188.063
16.10		Sensor de Acelerador	Unidad	EVENTO	1	559.090	559.090	559.088	559.088	559.088	559.088
16.11		Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	2.199.375	2.199.375	2.199.375	2.199.375	2.199.375	2.199.375
16.12		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	495.340	495.340	495.338	495.338	495.338	495.338
16.13		Sensor de presión Common Rail	Unidad	EVENTO	1	1.897.840	1.897.840	1.897.838	1.897.838	1.897.838	1.897.838
16.14		Limitador de presión del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125	2.008.125
16.15		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	2.344.090	2.344.090	2.344.088	2.344.088	2.344.088	2.344.088
16.16		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	807.075	807.075	807.075	807.075	807.075	807.075
16.17		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	184.240	184.240	184.238	184.238	184.238	184.238
16.18		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	788.590	788.590	788.588	788.588	788.588	788.588
16.19		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	927.565	927.565	927.563	927.563	927.563	927.563
16.20		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	1.012.350	1.012.350	1.012.350	1.012.350	1.012.350	1.012.350
16.21		Sensor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	1.897.840	1.897.840	1.897.838	1.897.838	1.897.838	1.897.838
16.22		Tubo Common rail	Unidad	EVENTO	1	2.699.815	2.699.815	2.699.813	2.699.813	2.699.813	2.699.813
16.23		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	42.715	42.715	42.713	42.713	42.713	42.713
16.24		Anillo inyector	Unidad	EVENTO	1	42.715	42.715	42.713	42.713	42.713	42.713
16.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	119.215	119.215	119.213	119.213	119.213	119.213
16.26		Interruptor presión combustible	Unidad	EVENTO	1	1.897.840	1.897.840	1.897.838	1.897.838	1.897.838	1.897.838
16.27		Conjunto soporte filtro de comb	Unidad	EVENTO	1	1.209.340	1.209.340	1.209.338	1.209.338	1.209.338	1.209.338
16.28		Tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.841.100	1.841.100	1.841.100	1.841.100	1.841.100	1.841.100
16.29		Tapa tanque de comb	Unidad	EVENTO	1	404.815	404.815	404.813	404.813	404.813	404.813
16.30		Protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	573.115	573.115	573.113	573.113	573.113	573.113
16.31		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.515.340	1.515.340	1.515.338	1.515.338	1.515.338	1.515.338
16.32		Válvula de retención de comb	Unidad	EVENTO	1	1.357.875	1.357.875	1.357.875	1.357.875	1.357.875	1.357.875
16.33		Conjunto aceleración	Unidad	EVENTO	1	1.522.350	1.522.350	1.522.350	1.522.350	1.522.350	1.522.350
16.34		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	2.541.715	2.541.715	2.541.713	2.541.713	2.541.713	2.541.713
16.35		Válvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	2.699.815	2.699.815	2.699.813	2.699.813	2.699.813	2.699.813
16.36		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
17	**78180101-001**	**HYUNDAI TUCSON. SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO**									
17.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
17.2		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
18	**78180101-021**	**HYUNDAI TUCSON. SERVICIO DE LAVADO DE TAPICERÍA, ALFOMBRADO Y OTROS**									
18.1		Limpieza de alfombras	Unidad	EVENTO	1	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
18.2		Limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.3		Lavado completo de vehículo	Unidad	EVENTO	1	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
19	**78180101-006**	**HYUNDAI H-1.REPARACION DE FRENOS**									

19.1		Juego de pastilla freno	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
19.2		Juego pastilla freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	330.705	330.705	330.704	330.704	330.704	330.704
19.3		Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500	433.500
19.4		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	124.315	124.315	124.313	124.313	124.313	124.313
19.5		Guardapolvo Mordaza del.	Unidad	EVENTO	1	111.565	111.565	111.563	111.563	111.563	111.563
19.6		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	286.690	286.690	28.688	28.688	28.688	28.688
19.7		Guardapolvo Mordaza tras der.	Unidad	EVENTO	1	35.070	35.070	35.063	35.063	35.063	35.063
19.8		Perno Mordaza delantero	Unidad	EVENTO	1	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125	70.125
19.9		Perno Mordaza trasero	Unidad	EVENTO	1	90.845	90.845	90.844	90.844	90.844	90.844
19.10		Guardapolvo Mordaza tras izq.	Unidad	EVENTO	1	33.470	33.470	33.469	33.469	33.469	33.469
19.11		Disco Freno Del.	Unidad	EVENTO	1	1.082.110	1.082.110	1.082.110	1.082.110	1.082.110	1.082.110
19.12		Disco Freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.108.690	1.108.690	1.108.688	1.108.688	1.108.688	1.108.688
19.13		Bomba Central Freno	Unidad	EVENTO	1	788.910	788.910	788.906	788.906	788.906	788.906
19.14		Cabo Freno Mano	Unidad	EVENTO	1	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
19.15		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	1.573.830	1.573.830	1.573.829	1.573.829	1.573.829	1.573.829
19.16		Fluido	Unidad	EVENTO	1	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19.17		Sensor ABS Del. LH	Unidad	EVENTO	1	394.455	394.455	394.454	394.454	394.454	394.454
19.18		Sensor ABS Del. RH	Unidad	EVENTO	1	394.455	394.455	394.454	394.454	394.454	394.454
19.19		Sensor ABS Tras. LH	Unidad	EVENTO	1	380.110	380.110	380.110	380.110	380.110	380.110
19.20		Sensor ABS Tras. RH	Unidad	EVENTO	1	380.110	380.110	380.110	380.110	380.110	380.110
19.21		Módulo Hidráulico ABS	Unidad	EVENTO	1	4.637.015	4.637.015	4.637.013	4.637.013	4.637.013	4.637.013
19.22		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
20	**78180101-004**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE SUSPENSIÓN**									
20.1		Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	466.155	466.155	466.154	466.154	466.154	466.154
20.2		Amortiguador Tras.	Unidad	EVENTO	1	426.485	426.485	626.485	626.485	626.485	626.485
20.3		Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	750.660	750.660	750.656	750.656	750.656	750.656
20.4		Maza Rueda Del.	Unidad	EVENTO	1	1.006.175	1.006.175	1.006.172	1.006.172	1.006.172	1.006.172
20.5		Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
20.6		Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
20.7		Buje Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	55.785	55.785	55.781	55.781	55.781	55.781
20.8		Barra Estabilizadora Del.	Unidad	EVENTO	1	585.705	585.705	585.704	585.704	585.704	585.704
20.9		Bieleta Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	171.330	171.330	171.329	171.329	171.329	171.329
20.10		Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	167.345	167.345	167.344	167.344	167.344	167.344
20.11		Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	74.910	74.910	74.906	74.906	74.906	74.906
20.12		Torreta Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	300.210	300.210	300.206	300.206	300.206	300.206
20.13		Rotula Suspensión	Unidad	EVENTO	1	371.715	371.715	371.714	371.714	371.714	371.714
20.14		Taqueador Amortiguador Tras.Taqueador Amortiguador Tr	Unidad	EVENTO	1	237.940	237.940	237.938	237.938	237.938	237.938
20.15		Espiral Tras.	Unidad	EVENTO	1	637.875	637.875	637.875	637.875	637.875	637.875
20.16		Espiral Del.	Unidad	EVENTO	1	494.795	494.795	494.794	494.794	494.794	494.794
20.17		Buje Tras.	Unidad	EVENTO	1	54.190	54.190	54.188	54.188	54.188	54.188
20.18		Brazo Tras.	Unidad	EVENTO	1	110.670	110.670	1.106.063	1.106.063	1.106.063	1.106.063
20.19		Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	863.815	863.815	863.813	863.813	863.813	863.813

20.20		Barra Trasera	Unidad	EVENTO	1	362.580	362.580	362.579	362.579	362.579	362.579
20.21		Buje Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	58.970	58.970	58.969	58.969	58.969	58.969
20.22		Bieleta Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	158.580	158.580	158.579	158.579	158.579	158.579
20.23		Buje de Parrilla del	Unidad	EVENTO	1	120.235	120.235	120.235	120.235	120.235	120.235
20.24		Buje de Parrilla Tras	Unidad	EVENTO	1	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750	141.750
20.25		Cubiertas 215 70 R16	Unidad	EVENTO	1	557.815	557.815	557.813	557.813	557.813	557.813
20.26		Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	208.410	208.410	208.406	208.406	208.406	208.406
20.27		Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	173.680	173.680	173.672	173.672	173.672	173.672
20.28		Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	EVENTO	1	335.485	335.485	335.485	335.485	335.485	335.485
20.29		Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	513.990	513.990	513.981	513.981	513.981	513.981
20.30		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
21	**78180101-009**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL**									
21.1		Motor Arranque	Unidad	EVENTO	1	2.122.875	2.122.875	2.122.875	2.122.875	2.122.875	2.122.875
21.2		Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.213.720	2.213.720	2.213.719	2.213.719	2.213.719	2.213.719
21.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	613.595	613.595	613.594	613.594	613.594	613.594
21.4		Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1	251.020	251.020	251.016	251.016	251.016	251.016
21.5		Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1	266.955	266.955	266.954	266.954	266.954	266.954
21.6		Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1	633.520	633.520	633.516	633.516	633.516	633.516
21.7		Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	1.075.785	1.075.785	1.075.781	1.075.781	1.075.781	1.075.781
21.8		Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1	298.830	298.830	298.829	298.829	298.829	298.829
21.9		Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1	139.455	139.455	139.454	139.454	139.454	139.454
21.10		Bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1	323.860	323.860	323.860	323.860	323.860	323.860
21.11		Rotor Alternador	Unidad	EVENTO	1	633.520	633.520	633.516	633.516	633.516	633.516
21.12		Estator Alternador	Unidad	EVENTO	1	498.050	498.050	498.047	498.047	498.047	498.047
21.13		Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1	456.610	456.610	456.610	456.610	456.610	456.610
21.14		Rectificador	Unidad	EVENTO	1	426.330	426.330	426.329	426.329	426.329	426.329
21.15		Bomba Vacío Alternador	Unidad	EVENTO	1	458.205	458.205	458.204	458.204	458.204	458.204
21.16		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	131.485	131.485	131.485	131.485	131.485	131.485
21.17		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	107.580	107.580	107.579	107.579	107.579	107.579
21.18		Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	661.410	661.410	661.406	661.406	661.406	661.406
21.19		Faros Delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.664.300	1.664.300	1.664.297	1.664.297	1.664.297	1.664.297
21.20		Faros Traseros	Unidad	EVENTO	1	980.860	980.860	980.860	980.860	980.860	980.860
21.21		Faros de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	499.925	499.925	499.922	499.922	499.922	499.922
21.22		Focos Alta	Unidad	EVENTO	1	119.535	119.535	119.531	119.531	119.531	119.531
21.23		Focos Baja	Unidad	EVENTO	1	71.720	71.720	71.719	71.719	71.719	71.719
21.24		Focos de 1 Filamento	Unidad	EVENTO	1	40.830	40.830	40.829	40.829	40.829	40.829
21.25		Focos de 2 Filamentos	Unidad	EVENTO	1	18.355	18.355	18.352	18.352	18.352	18.352
21.26		Focos Luz Chica	unidad	EVENTO	1	17.720	17.720	17.719	17.719	17.719	17.719
21.27		Focos de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	83.535	83.535	83.531	83.531	83.531	83.531
21.28		Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
21.29		Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
21.30		Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	12.540	12.540	12.539	12.539	12.539	12.539

21.31		Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555	17.555
21.32		Fusible de 20 A	Unidad	EVENTO	1	22.570	22.570	22.571	22.571	22.571	22.571
21.33		Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	348.050	348.050	348.047	348.047	348.047	348.047
21.34		Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	237.070	237.070	237.071	237.071	237.071	237.071
21.35		Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	426.330	426.330	426.329	426.329	426.329	426.329
21.36		Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	251.020	251.020	251.016	251.016	251.016	251.016
21.37		Bocina	Unidad	EVENTO	1	248.150	248.150	248.147	248.147	248.147	248.147
21.38		Antena	Unidad	EVENTO	1	91.650	91.650	91.641	91.641	91.641	91.641
21.39		Sensor Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
21.40		Motor Limpiaparabrisas Del.	Unidad	EVENTO	1	573.750	573.750	573.750	573.750	573.750	573.750
21.41		Motor Limpiaparabrisas Tras.	Unidad	EVENTO	1	521.955	521.955	521.954	521.954	521.954	521.954
21.42		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.169.815	1.169.815	1.169.813	1.169.813	1.169.813	1.169.813
21.43		Bomba Vacío Motor	Unidad	EVENTO	1	724.360	724.360	724.360	724.360	724.360	724.360
21.44		Válvula	Unidad	EVENTO	1	302.815	302.815	302.813	302.813	302.813	302.813
21.45		Bulbo Marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	133.875	133.875	133.875	133.875	133.875	133.875
21.46		Bulbo Neutro	Unidad	EVENTO	1	107.580	107.580	107.579	107.579	107.579	107.579
21.47		Base Antena	Unidad	EVENTO	1	222.330	222.330	222.329	222.329	222.329	222.329
21.48		Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	218.345	218.345	218.344	218.344	218.344	218.344
21.49		Bulbo Presion Aceite	Unidad	EVENTO	1	49.410	49.410	49.406	49.406	49.406	49.406
21.50		Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	86.063	86.063	86.063	86.063
21.51		Bulbo Marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	142.650	142.650	142.641	142.641	142.641	142.641
21.52		Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	6.627.600	6.627.600	6.627.599	6.627.599	6.000.000	6.000.000
21.53		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
22	**78180101-014**	**HYUNDAI H-1.REPARACION DE MOTOR**									
22.1		Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	696.350	696.350	696.347	696.347	696.347	696.347
22.2		Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	696.350	696.350	696.347	696.347	696.347	696.347
22.3		Juego de aros STD	Unidad	EVENTO	1	925.175	925.175	925.172	925.172	925.172	925.172
22.4		Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1	286.875	286.875	286.875	286.875	286.875	286.875
22.5		Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1	346.785	346.785	346.781	346.781	346.781	346.781
22.6		Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	224.720	224.720	224.719	224.719	224.719	224.719
22.7		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	51.800	51.800	51.797	51.797	51.797	51.797
22.8		Buje Biela	Unidad	EVENTO	1	93.660	93.660	93.656	93.656	93.656	93.656
22.9		Juego de juntas motor	Unidad	EVENTO	1	1.075.785	1.075.785	1.075.781	1.075.781	1.075.781	1.075.781
22.10		Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	597.050	597.050	597.047	597.047	597.047	597.047
22.11		Filtro Aceite	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
22.12		Aceite 15W-40 por litro	Unidad	EVENTO	1	146.815	146.815	146.813	146.813	146.813	146.813
22.13		Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	78.095	78.095	78.094	78.094	78.094	78.094
22.14		Filtro Combustible	Unidad	EVENTO	1	237.470	237.470	237.469	237.469	237.469	237.469
22.15		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	3.358.830	3.358.830	3.358.829	3.358.829	3.358.829	3.358.829
22.16		Polea Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	498.845	498.845	498.844	498.844	498.844	498.844
22.17		Carter Motor	Unidad	EVENTO	1	676.550	676.550	676.547	676.547	676.547	676.547
22.18		Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1	774.565	774.565	774.563	774.563	774.563	774.563

22.19		Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1	774.565	774.565	774.563	774.563	774.563	774.563
22.20		Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	1.097.300	1.097.300	1.097.297	1.097.297	1.097.297	1.097.297
22.21		Martillito Leva Ad.	Unidad	EVENTO	1	111.375	111.375	111.375	111.375	111.375	111.375
22.22		Martillito Leva Esc.	Unidad	EVENTO	1	501.610	501.610	501.610	501.610	501.610	501.610
22.23		Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	649.735	649.735	649.735	649.735	649.735	649.735
22.24		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	54.190	54.190	54.188	54.188	54.188	54.188
22.25		Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	91.650	91.650	91.641	91.641	91.641	91.641
22.26		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	37.455	37.455	37.454	37.454	37.454	37.454
22.27		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	22.315	22.315	22.313	22.313	22.313	22.313
22.28		Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	30.285	30.285	30.281	30.281	30.281	30.281
22.29		Buje Balanceador prim.	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22.30		Buje Balanceador sec	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
22.31		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	7.844.440	7.844.440	7.844.438	7.844.438	7.844.438	7.844.438
22.32		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000	459.000
22.33		Tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	504.425	504.425	504.422	504.422	504.422	504.422
22.34		Junta Tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	78.895	78.895	78.891	78.891	78.891	78.891
22.35		Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.207.270	1.207.270	1.207.266	1.207.266	1.207.266	1.207.266
22.36		Carcaza Frente	Unidad	EVENTO	1	625.550	625.550	625.547	625.547	625.547	625.547
22.37		Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	83.675	83.675	83.672	83.672	83.672	83.672
22.38		Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	156.985	156.985	156.985	156.985	156.985	156.985
22.39		Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	167.345	167.345	167.344	167.344	167.344	167.344
22.40		Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	312.375	312.375	312.375	312.375	312.375	312.375
22.41		Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	167.345	167.345	167.344	167.344	167.344	167.344
22.42		Soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	792.095	792.095	792.094	792.094	792.094	792.094
22.43		Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1	411.190	411.190	411.188	411.188	411.188	411.188
22.44		Guia Válvula Ad.	Unidad	EVENTO	1	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
22.45		Guia Válvula Esc.	Unidad	EVENTO	1	124.215	124.215	124.313	124.313	124.313	124.313
22.46		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	237.470	237.470	237.469	237.469	237.469	237.469
22.47		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	133.875	133.875	133.875	133.875	133.875	133.875
22.48		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	410.950	410.950	410.949	410.949	410.949	410.949
22.49		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	214.360	214.360	214.360	214.360	214.360	214.360
22.50		Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	202.690	202.690	202.688	202.688	202.688	202.688
22.51		Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	380.040	380.040	380.039	380.039	380.039	380.039
22.52		Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	310.790	310.790	310.781	310.781	310.781	310.781
22.53		Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375	57.375
22.54		Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	83.675	83.675	83.672	83.672	83.672	83.672
22.55		Turbocargador	Unidad	EVENTO	1	7.027.650	7.027.650	7.027.641	7.027.641	7.027.641	7.027.641
22.56		Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.342.730	1.342.730	1.342.727	1.342.727	1.342.727	1.342.727
22.57		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
23	**78180101-003**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE DIRECCION**									
23.1		Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
23.2		Guardapolvo Cremallera	Unidad	EVENTO	1	108.375	108.375	108.375	108.375	108.375	108.375

23.3		Precap	Unidad	EVENTO	1	137.065	137.065	137.063	137.063	137.063	137.063
23.4		Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	131.485	131.485	131.485	131.485	131.485	131.485
23.5		Buje	Unidad	EVENTO	1	107.580	107.580	107.579	107.579	107.579	107.579
23.6		Buje	Unidad	EVENTO	1	37.455	37.455	37.454	37.454	37.454	37.454
23.7		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.127.580	1.127.580	1.127.579	1.127.579	1.127.579	1.127.579
23.8		Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1	1.114.220	1.114.220	1.114.219	1.114.219	1.114.219	1.114.219
23.9		Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	1.498.815	1.498.815	149.813	149.813	149.813	149.813
23.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	772.970	772.970	772.969	772.969	772.969	772.969
23.11		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	330.705	330.705	330.704	330.704	330.704	330.704
23.12		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	300.420	300.420	300.420	300.420	300.420	300.420
23.13		Cremallera D/H	Unidad	EVENTO	1	4.394.770	4.394.770	4.394.766	4.394.766	4.394.766	4.394.766
23.14		Súper ATF	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
23.15		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
24	**78180101-003**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC.**									
24.1		Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	634.315	634.315	634.313	634.313	634.313	634.313
24.2		Junta Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	27.895	27.895	27.891	27.891	27.891	27.891
24.3		Ventilador	Unidad	EVENTO	1	2.430.050	2.430.050	243.047	243.047	243.047	243.047
24.4		Embrague Ventilador	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	697.266	697.266	697.266	697.266
24.5		Radiador Agua	Unidad	EVENTO	1	1.096.265	1.096.265	1.096.262	1.096.262	1.096.262	1.096.262
24.6		Manguera Superior	Unidad	EVENTO	1	49.410	49.410	49.406	49.406	49.406	49.406
24.7		Manguera Inferior	Unidad	EVENTO	1	46.220	46.220	46.219	46.219	46.219	46.219
24.8		Radiador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.239.145	1.239.145	1.239.141	1.239.141	1.239.141	1.239.141
24.9		Polea Tensora	Unidad	EVENTO	1	311.580	311.580	311.579	311.579	311.579	311.579
24.10		Polea	Unidad	EVENTO	1	372.895	372.895	372.891	372.891	372.891	372.891
24.11		Polea	Unidad	EVENTO	1	2.417.335	2.417.335	241.735	241.735	241.735	241.735
24.12		Depósito de Agua Radiador	Unidad	EVENTO	1	152.205	152.205	152.204	152.204	152.204	152.204
24.13		Termostato	Unidad	EVENTO	1	77.280	77.280	77.297	77.297	77.297	77.297
24.14		Condensador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.892.580	1.892.580	1.892.579	1.892.579	1.892.579	1.892.579
24.15		Protector Ventilador	Unidad	EVENTO	1	219.145	219.145	219.141	219.141	219.141	219.141
24.16		Conjunto Ventilador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500
24.17		Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	4.489.595	4.489.595	4.489.594	4.489.594	4.489.594	4.489.594
24.18		Disco de Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	245.440	245.440	245.438	245.438	245.438	245.438
24.19		Bobina Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	585.710	585.710	585.704	585.704	585.704	585.704
24.20		Polea Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	556.220	556.220	556.219	556.219	556.219	556.219
24.21		Reten Compresor	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000	51.797	51.797	51.797	51.797
24.22		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	711.285	711.285	711.281	711.281	711.281	711.281
24.23		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	341.065	341.065	341.063	341.063	341.063	341.063
24.24		Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	2.484.525	2.484.525	2.484.525	2.484.525	2.484.525	2.484.525
24.25		Filtro A/C Habitáculo	Unidad	EVENTO	1	174.670	174.670	174.656	174.656	174.656	174.656
24.26		Núcleo Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.127.580	1.127.580	1.127.579	1.127.579	1.127.579	1.127.579
24.27		Comando Interruptor A/C	Unidad	EVENTO	1	132.220	132.220	1.322.016	1.322.016	1.322.016	1.322.016
24.28		Actuador	Unidad	EVENTO	1	231.885	231.885	231.885	231.885	231.885	231.885

24.29		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
25	**78180101-002**	**HYUNDAI H-1. REPARACIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN**									
25.1		Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.065.425	1.065.425	1.065.422	1.065.422	1.065.422	1.065.422
25.2		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.286.955	1.286.955	1.286.954	1.286.954	1.286.954	1.286.954
25.3		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	794.485	794.485	794.485	794.485	794.485	794.485
25.4		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	202.410	202.410	202.406	202.406	202.406	202.406
25.5		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	792.095	792.095	792.094	792.094	792.094	792.094
25.6		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	791.300	791.300	791.297	791.297	791.297	791.297
25.7		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	326.720	326.720	326.719	326.719	326.719	326.719
25.8		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	249.330	249.330	249.329	249.329	249.329	249.329
25.9		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	389.180	389.180	389.180	389.180	389.180	389.180
25.10		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	312.375	312.375	312.375	312.375	312.375	312.375
25.11		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	122.720	122.720	122.719	122.719	122.719	122.719
25.12		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	135.470	135.470	135.469	135.469	135.469	135.469
25.13		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	138.660	138.660	138.656	138.656	138.656	138.656
25.14		Desplazable 1ra. y 2da.	Unidad	EVENTO	1	754.650	754.650	754.641	754.641	754.641	754.641
25.15		Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250	701.250
25.16		Desplazable 5ta. y Reversa	Unidad	EVENTO	1	490.080	490.080	490.079	490.079	490.079	490.079
25.17		Engranaje 1ra.	Unidad	EVENTO	1	577.735	577.735	577.735	577.735	577.735	577.735
25.18		Engranaje 2da.	Unidad	EVENTO	1	698.860	698.860	698.860	698.860	698.860	698.860
25.19		Engranaje 3ra.	Unidad	EVENTO	1	491.675	491.675	491.672	491.672	491.672	491.672
25.20		Engranaje 5ta.	Unidad	EVENTO	1	332.300	332.300	332.297	332.297	332.297	332.297
25.21		Engranaje Reversa	Unidad	EVENTO	1	904.925	904.925	904.922	904.922	904.922	904.922
25.22		Engranaje 4ta.	Unidad	EVENTO	1	455.020	455.020	455.016	455.016	455.016	455.016
25.23		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	188.065	188.065	188.063	188.063	188.063	188.063
25.24		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	183.285	183.285	183.281	183.281	183.281	183.281
25.25		Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	410.395	410.395	410.391	410.391	410.391	410.391
25.26		Engranaje Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	86.065	86.065	86.063	86.063	86.063	86.063
25.27		Conjunto Selector	Unidad	EVENTO	1	668.575	668.575	668.573	668.573	668.573	668.573
25.28		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
26	**78180101-005**	**HYUNDAI H-1. REPRACION DE EMBRAGUE**									
26.1		Disco Embrague	Unidad	EVENTO	1	475.735	475.735	475.735	475.735	475.735	475.735
26.2		Plato Embrague	Unidad	EVENTO	1	569.770	569.770	569.766	569.766	569.766	569.766
26.3		Cojinete Empuje	Unidad	EVENTO	1	251.020	251.020	251.016	251.016	251.016	251.016
26.4		Horquilla Embrague	Unidad	EVENTO	1	73.315	73.315	73.313	73.313	73.313	73.313
26.5		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	27.895	27.895	27.891	27.891	27.891	27.891
26.6		Bomba Auxiliar Embrague	Unidad	EVENTO	1	233.485	233.485	233.485	233.485	233.485	233.485
26.7		Bomba Central Embrague	Unidad	EVENTO	1	657.425	657.425	657.422	657.422	657.422	657.422
26.8		Volante Motor	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000	6.120.000	6.120.000	5.500.000	5.500.000
26.9		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750	216.750
26.10		Manguera	Unidad	EVENTO	1	139.455	139.455	139.451	139.451	139.451	139.451

26.11		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
27	**78180101-002**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO**									
27.1		Reten Pinon Diferencial	Unidad	EVENTO	1	54.190	54.190	54.188	54.188	54.188	54.188
27.2		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	58.970	58.970	58.969	58.969	58.969	58.969
27.3		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
27.4		Seguro	Unidad	EVENTO	1	122.770	122.770	122.766	122.766	122.766	122.766
27.5		Palier LH	Unidad	EVENTO	1	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360
27.6		Palier RH	Unidad	EVENTO	1	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360	1.081.360
27.7		Juego Engranajes Diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.500.000	8.500.000	9.121.829	9.121.829	9.121.829	9.121.829
27.8		Amortiguador Dif.	Unidad	EVENTO	1	284.485	284.485	284.485	284.485	284.485	284.485
27.9		Diferencial Tras.	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000	8.587.922	8.587.922	8.587.922	8.587.922
27.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	744.190	744.190	744.188	744.188	744.188	744.188
27.11		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	3.179.535	3.179.535	3.179.531	3.179.531	3.179.531	3.179.531
27.12		Cruceta Cardan	Unidad	EVENTO	1	657.330	657.330	657.329	657.329	657.329	657.329
27.13		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	623.955	623.955	623.954	623.954	623.954	623.954
27.14		Tuerca	Unidad	EVENTO	1	143.020	143.020	143.016	143.016	143.016	143.016
27.15		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	158.580	158.580	158.579	158.579	158.579	158.579
27.16		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	322.735	322.735	322.735	322.735	322.735	322.735
27.17		Brida	Unidad	EVENTO	1	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860	290.860
27.18		Reten	Unidad	EVENTO	1	53.390	53.390	53.390	53.390	53.390	53.390
27.19		Tuerca Pinon	Unidad	EVENTO	1	49.405	49.405	49.403	49.403	49.403	49.403
27.20		Carcaza Ruleman	Unidad	EVENTO	1	97.220	97.220	97.219	97.219	97.219	97.219
27.21		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
28	**78180101-9995**	**HYUNDAI H-1. REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
28.1		Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.535.580	1.535.580	1.535.579	1.535.579	1.535.579	1.535.579
28.2		Bomba Combustible	Unidad	EVENTO	1	762.610	762.610	762.610	762.610	762.610	762.610
28.3		Flotador Combustible	Unidad	EVENTO	1	302.020	302.020	302.016	302.016	302.016	302.016
28.4		Pedal Acelerador	Unidad	EVENTO	1	569.770	569.770	569.766	569.766	569.766	569.766
28.5		Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	EVENTO	1	808.830	808.830	808.829	808.829	808.829	808.829
28.6		Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000	21.914.063	21.914.063	21.914.063	21.914.063
28.7		Inyector de Combustible	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000	9.065.858	9.065.858	9.065.858	9.065.858
28.8		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	67.500	67.500	50.000	50.000
29	**78180101-9995**	**HYUNDAI H-1. SERVICO DE ALINEACION Y BALANCEO**									
29.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
29.2		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250	86.250
30	**78180101-021**	**HYUNDAI H-1. SERVICIO DE LAVADO DE TAPICERÍA, ALFOMBRADO Y OTROS**									
30.1		Limpieza de alfombras	Unidad	EVENTO	1	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750	63.750
30.2		Limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30.3		Lavado completo de vehículo	Unidad	EVENTO	1	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
Precio Total							**585.627.925**		**594.852.970**		**568.416.407**

LOTE NRO: 2

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO VOLKSWAGEN , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.500.000 Máximo: 25.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						TALLER DM		TALLER DM		MECANICAR S.A.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-014**	**VOLKSWAGEN AMAROK. SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO**									
1.1		Cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	310.795	310.795	310.794	310.794	310.794	310.794
1.2		Cambio filtro de aceite.	Unidad	EVENTO	1	136.785	136.785	136.782	136.782	136.782	136.782
1.3		Cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	200.025	200.025	200.022	200.022	200.022	200.022
1.4		Cambio de aceite de caja evento.	Unidad	EVENTO	1	1.516.540	1.516.540	250.000	250.000	1.516.536	1.516.536
1.5		Cambio de aceite diferencial evento.	Unidad	EVENTO	1	640.560	640.560	640.560	640.560	640.560	640.560
1.6		Cambio de correa de dirección hidráulica.	Unidad	EVENTO	1	272.215	272.215	272.213	272.213	272.213	272.213
1.7		Cambio de correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	125.335	125.335	125.333	125.333	125.333	125.333
1.8		Mantenimiento de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	167.080	167.080	167.076	167.076	167.076	167.076
1.9		Alineación y balanceo cubiertas	unidad	EVENTO	1	100.270	100.270	100.266	100.266	100.266	100.266
1.10		Aceite motor evento	Unidad	EVENTO	1	47.870	47.870	47.864	47.864	47.864	47.864
1.11		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	35.000	35.000
2	**78180101-006**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DE FRENO**									
2.1		Cambio de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	993.100	993.100	993.098	993.098	993.098	993.098
2.2		Cambio de juego de reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	925.395	925.395	925.395	925.395	925.395	925.395
2.3		Cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	869.630	869.630	869.627	869.627	869.627	869.627
2.4		Cambio de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	465.225	465.225	465.222	465.222	465.222	465.222
2.5		Cambio de juego de reparación de mordaza freno- delantero	Unidad	EVENTO	1	888.015	888.015	888.012	888.012	888.012	888.012
2.6		Cambio de servo freno	Unidad	EVENTO	1	962.680	962.680	962.676	962.676	962.676	962.676
2.7		Reparación de Servo freno	Unidad	EVENTO	1	1.134.215	1.134.215	1.134.215	1.134.215	1.134.215	1.134.215
2.8		Cambio de mordaza freno delantero	Unidad	EVENTO	1	834.845	834.845	834.845	834.845	834.845	834.845
2.9		Cambio de cubeta de freno	Unidad	EVENTO	1	1.106.930	1.106.930	1.106.930	1.106.930	1.106.930	1.106.930
2.10		Cambio de pastillas de freno	Unidad	EVENTO	1	2.072.950	2.072.950	2.072.946	2.072.946	2.072.946	2.072.946
2.11		Rectificación de disco de freno.	Unidad	EVENTO	1	600.000	4.694.245	250.000	250.000	200.000	200.000
2.12		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	604.430	604.430	300.000	300.000	200.000	200.000
2.13		Cambiar zapatas de freno	Unidad	EVENTO	1	325.355	325.355	325.355	325.355	325.355	325.355
2.14		Cambio de guardapolvo de freno	Unidad	EVENTO	1	325.355	325.355	325.355	325.355	325.355	325.355
2.15		Cambio de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	350.000	3.135.635	3.135.634	3.135.634	50.000	50.000
2.16		Mano de obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
3	**78180101-003**	**VOLKSWAGEN AMAROK. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE**									
3.1		Muñequines interno c/u	Unidad	EVENTO	1	708.900	708.900	708.900	708.900	708.900	708.900
3.2		Muñequines externo c/u	Unidad	EVENTO	1	708.900	708.900	708.900	708.900	708.900	708.900
3.3		Bujes estabilizadores	Unidad	EVENTO	1	164.960	164.960	164.960	164.960	164.960	164.960
3.4		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500

3.5		Bieletas de dirección	Unidad	EVENTO	1	202.270	202.270	202.266	202.266	202.266	202.266
3.6		Cambio de bomba de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	3.395.555	3.395.555	3.395.555	3.395.555	3.395.555	3.395.555
3.7		Cambio de caño de alta presión de dirección hidráulica	Unidad	EVENTO	1	1.213.320	1.213.320	1.213.316	1.213.316	1.213.316	1.213.316
3.8		Cambio de juego de reparo sinfín de dirección hidráulico	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	6.856.825	6.856.823	6.856.823	760.000	760.000
3.9		Precap	Unidad	EVENTO	1	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250	191.250
3.10		Alineación de dirección y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	116.970	116.970	116.969	116.969	116.969	116.969
3.11		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
4	**78180101-004**	**VOLKSWAGEN AMAROK. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA**									
4.1		Cambio de bujes de parrillas inferior y superior	Unidad	EVENTO	1	2.096.815	2.096.815	2.096.814	2.096.814	1.000.000	1.000.000
4.2		Cambio de Amortiguadores delanteros c/u	Unidad	EVENTO	1	1.305.680	1.305.680	1.305.677	1.305.677	1.305.677	1.305.677
4.3		Cambio de bujes barra estabilizador	Unidad	EVENTO	1	198.750	198.750	198.747	198.747	198.747	198.747
4.4		Cambio de bieletas con bujes	Unidad	EVENTO	1	236.160	236.160	236.156	236.156	236.156	236.156
4.5		Cambio de tuerca	Unidad	EVENTO	1	52.940	52.940	52.938	52.938	52.938	52.938
4.6		Cambio de prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	236.160	236.160	236.156	236.156	120.000	120.000
4.7		Cambio de bujes tensor de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.534.185	1.534.185	1.534.182	1.534.182	1.534.182	1.534.182
4.8		Engrase de articulaciones	Unidad	EVENTO	1	41.795	41.795	41.795	41.795	41.795	41.795
4.9		Cambio de bujes elásticos	Unidad	EVENTO	1	973.285	973.285	973.284	973.284	973.284	973.284
4.10		Cambio de centro elástico	Unidad	EVENTO	1	618.200	618.200	618.197	618.197	618.197	618.197
4.11		Cambio de grilletes elásticos	Unidad	EVENTO	1	846.220	846.220	846.218	846.218	846.218	846.218
4.12		Cambio de elásticos	Unidad	EVENTO	1	1.336.740	1.336.740	1.336.736	1.336.736	1.336.736	1.336.736
4.13		Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	720.940	720.940	720.937	720.937	720.937	720.937
4.14		Mano de Obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
5	**78180101-004**	**VOLKSWAGEN AMAROK. SERVICIO DE GOMERIA**									
5.1		Cambio de cubierta 245/70R16 111T, cámara, pico/válvula	Unidad	EVENTO	1	970.560	970.560	970.556	970.556	970.556	970.556
5.2		Cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	1.682.570	1.682.570	1.682.567	1.682.567	1.682.567	1.682.567
5.3		Servicio de Gomería: Reparación de cubierta radial y con c	Unidad	EVENTO	1	100.270	100.270	100.266	100.266	100.266	100.266
5.4		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
6	**78180101-009**	**VOLKSWAGEN AMAROK. MANTENIMIENTO ALTERNADOR**									
6.1		Juego de carbón	Unidad	EVENTO	1	701.250	701.250	701.250	701.250	300.000	300.000
6.2		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	780.430	780.430	780.428	780.428	200.000	200.000
6.3		Control de carga de batería	Unidad	EVENTO	1	41.795	41.795	41.795	41.795	41.795	41.795
6.4		Mantenimiento o Reparación de Alternador	Unidad	EVENTO	1	6.500.000	6.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
6.5		Batería de 90 Amper 12 Volt	Unidad	EVENTO	1	832.935	832.935	832.932	832.932	832.932	832.932
6.6		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
7	**78180101-009**	**VOLKSWAGEN AMAROK. MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE**									
7.1		Cambio de Inducido	Unidad	EVENTO	1	1.101.295	1.101.295	1.101.294	1.101.294	800.000	800.000
7.2		Cambio Porta carbón y carbón	Unidad	EVENTO	1	1.212.045	1.212.045	1.212.041	1.212.041	800.000	800.000
7.3		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	1.259.550	1.259.550	1.259.547	1.259.547	1.259.547	1.259.547
7.4		Cambio de campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.259.550	1.259.550	1.259.547	1.259.547	1.259.547	1.259.547

7.5		Cambio de Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.322.790	1.322.790	1.322.787	1.322.787	1.322.787	1.322.787
7.6		Cambio de Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	6.955.635	6.955.635	6.955.635	6.955.635	6.955.635	6.955.635
7.7		Cambio de faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	1.716.460	1.716.460	1.716.456	1.716.456	1.716.456	1.716.456
7.8		Cambio de focos de luz alta y baja	Unidad	EVENTO	1	210.225	210.225	210.222	210.222	210.222	210.222
7.9		Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	115.235	115.235	115.235	115.235	115.235	115.235
7.10		Cambio de faros direccionales delantero	Unidad	EVENTO	1	1.465.845	1.465.845	1.465.842	1.465.842	1.465.842	1.465.842
7.11		Cambio de faros direccionales trasero	Unidad	EVENTO	1	1.054.505	1.054.505	1.054.502	1.054.502	1.054.502	1.054.502
7.12		Cambio de focos de luz tablero e interior cabina	Unidad	EVENTO	1	168.455	168.455	168.452	168.452	168.452	168.452
7.13		Mano de Obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
8	**78180101-003**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION INTEGRAL DE EMBRAGUE**									
8.1		Cambio de disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	5.626.425	5.626.425	5.626.422	5.626.422	5.626.422	5.626.422
8.2		Cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545
8.3		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	4.518.855	4.518.855	4.518.855	4.518.855	4.518.855	4.518.855
8.4		Cambio de rulemán piloto	Unidad	EVENTO	1	2.224.620	2.224.620	2.224.620	2.224.620	2.224.620	2.224.620
8.5		Juego reparación bomba central embrague	Unidad	EVENTO	1	993.025	993.025	993.021	993.021	993.021	993.021
8.6		Reten de bancada trasero	Unidad	EVENTO	1	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545	1.876.545
8.7		Juego reparo bomba auxiliar embrague	Unidad	EVENTO	1	393.035	393.035	393.032	393.032	393.032	393.032
8.8		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	962.680	962.680	962.676	962.676	962.676	962.676
8.9		Bombin auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	604.430	604.430	604.427	604.427	604.427	604.427
8.10		Caño flexible de bombín auxiliar	Unidad	EVENTO	1	367.100	367.100	367.098	367.098	367.098	367.098
8.11		Rectificación de corona volante	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	250.000	250.000	550.000	550.000
8.12		Cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.208.855	1.208.855	1.208.854	1.208.854	1.208.854	1.208.854
8.13		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
9	**78180101-002**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO**									
9.1		Mecanismos de lev vid delant izq.	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	489.983	489.983	10.000	10.000
9.2		Cambio de corona diferencial	Unidad	EVENTO	1	7.072.580	7.072.580	7.072.578	7.072.578	7.072.578	7.072.578
9.3		Cambio de calces de engranaje	Unidad	EVENTO	1	3.354.375	3.354.375	3.354.372	3.354.372	3.354.372	3.354.372
9.4		Cambio de engranajes de satélite y planetario	Unidad	EVENTO	1	5.031.485	5.031.485	5.031.482	5.031.482	5.031.482	5.031.482
9.5		Cambio de olla diferencial	Unidad	EVENTO	1	6.202.365	6.202.365	6.202.365	6.202.365	6.202.365	6.202.365
9.6		Cambio de perno satélites	Unidad	EVENTO	1	2.563.210	2.563.210	2.563.209	2.563.209	2.563.209	2.563.209
9.7		Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencia	Unidad	EVENTO	1	3.987.260	3.987.260	3.987.257	3.987.257	3.987.257	3.987.257
9.8		Cambio de rulemanes y retenes de palier	Unidad	EVENTO	1	2.083.555	2.083.555	2.083.554	2.083.554	2.083.554	2.083.554
9.9		Cambio de palier	Unidad	EVENTO	1	7.621.390	7.621.390	7.621.389	7.621.389	7.621.389	7.621.389
9.10		Cambio de centralizador de cardán con goma	Unidad	EVENTO	1	4.944.835	4.944.835	4.944.833	4.944.833	4.944.833	4.944.833
9.11		Cambio de crucetas de cardán	Unidad	EVENTO	1	729.760	729.760	729.759	729.759	729.759	729.759
9.12		Cambio de reten piñón diferencial	Unidad	EVENTO	1	512.475	512.475	512.474	512.474	512.474	512.474
9.13		1 Lts - Aceite para diferencial para camioneta diesel, cotiza	Unidad	EVENTO	1	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730
9.14		Cambio de Juntas	Unidad	EVENTO	1	632.990	632.990	632.986	632.986	632.986	632.986
9.15		Cambio de Retenes	Unidad	EVENTO	1	771.510	771.510	771.503	771.503	771.503	771.503
9.16		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
10	**78180101-021**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION DE INTERIOR DE CABINA**									

10.1		Mecanismos de lev vid delant izq.	Unidad	EVENTO	1	489.985	489.985	489.983	489.983	489.983	489.983
10.2		Mecanismos de lev vid delant der.	Unidad	EVENTO	1	489.985	489.985	489.983	489.983	489.983	489.983
10.3		Mecanismos de lev vid delant der.	Unidad	EVENTO	1	470.705	470.705	470.705	470.705	470.705	470.705
10.4		Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	EVENTO	1	470.705	470.705	470.705	470.705	470.705	470.705
10.5		Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	1.272.885	1.272.885	1.272.884	1.272.884	1.272.884	1.272.884
10.6		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	1.272.885	1.272.885	1.272.884	1.272.884	1.272.884	1.272.884
10.7		Tapiz de puerta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915
10.8		Tapiz de puerta tras der.	Unidad	EVENTO	1	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915	1.016.915
10.9		Cerradura de puerta del izq.	Unidad	EVENTO	1	282.210	282.210	282.209	282.209	282.209	282.209
10.10		Cerradura de puerta del der.	Unidad	EVENTO	1	282.210	282.210	282.209	282.209	282.209	282.209
10.11		Cerradura de puerta tras izq	Unidad	EVENTO	1	220.630	220.630	220.626	220.626	220.626	220.626
10.12		Cerradura de puerta tras der.	Unidad	EVENTO	1	220.630	220.630	220.626	220.626	220.626	220.626
10.13		Juego de guía de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	1.678.795	1.678.795	1.678.793	1.678.793	1.678.793	1.678.793
10.14		Guía de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.678.795	1.678.795	1.678.793	1.678.793	1.678.793	1.678.793
10.15		Mano de Obra p/ hora	unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
11	**78180101-002**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION SISTEMA DE CAJA**									
11.1		Anillos sincronizadores completo	Unidad	EVENTO	1	6.281.445	6.281.445	6.281.441	6.281.441	3.500.000	3.500.000
11.2		Engranaje 1ª	Unidad	EVENTO	1	7.072.580	7.072.580	7.072.578	7.072.578	1.200.000	1.200.000
11.3		Engranaje 2a.	Unidad	EVENTO	1	3.354.375	3.354.375	3.354.372	3.354.372	1.200.000	1.200.000
11.4		Engranaje par 3a.	Unidad	EVENTO	1	5.031.485	5.031.485	5.031.482	5.031.482	1.200.000	1.200.000
11.5		Engranaje par 4a.	Unidad	EVENTO	1	6.202.365	6.202.365	6.202.365	6.202.365	1.200.000	1.200.000
11.6		Engranaje par 5a.	Unidad	EVENTO	1	2.563.210	2.563.210	2.563.209	2.563.209	1.200.000	1.200.000
11.7		Coronas deslizantes	Unidad	EVENTO	1	3.987.260	3.987.260	3.987.257	3.987.257	3.987.257	3.987.257
11.8		Rodillos de engranajes	Unidad	EVENTO	1	2.083.555	2.083.555	2.083.554	2.083.554	2.083.554	2.083.554
11.9		Eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	7.621.390	7.621.390	7.621.389	7.621.389	4.500.000	4.500.000
11.10		Eje cuádruple.	Unidad	EVENTO	1	4.944.835	4.944.835	4.944.833	4.944.833	3.500.000	3.500.000
11.11		Eje de mando.	Unidad	EVENTO	1	729.760	729.760	729.759	729.759	729.759	729.759
11.12		Rulemanes completo	Unidad	EVENTO	1	512.475	512.475	512.474	512.474	512.474	512.474
11.13		Cambio de Juntas	Unidad	EVENTO	1	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730	76.730
11.14		Cambio de Retenes	Unidad	EVENTO	1	632.990	632.990	632.987	632.987	632.987	632.987
11.15		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	771.505	771.505	771.503	771.503	771.503	771.503
11.16		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	594.940	594.940	594.940	594.940	594.940	594.940
11.17		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
12	**78180101-016**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO**									
12.1		Cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	5.415.130	5.415.130	5.415.129	5.415.129	5.415.129	5.415.129
12.2		Cambio filtro deshidratador de gas	Unidad	EVENTO	1	707.015	707.015	707.013	707.013	707.013	707.013
12.3		Cambio válvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	1.455.110	1.455.110	1.455.107	1.455.107	1.455.107	1.455.107
12.4		Cambio manguera de baja presión	Unidad	EVENTO	1	691.180	691.180	691.178	691.178	691.178	691.178
12.5		Cambio manguera de alta presión	Unidad	EVENTO	1	774.690	774.690	774.690	774.690	774.690	774.690
12.6		Cambio bulbo presión de gas	Unidad	EVENTO	1	2.117.040	2.117.040	2.117.036	2.117.036	2.117.036	2.117.036
12.7		Acondicionamiento parte eléctrica	Unidad	EVENTO	1	417.720	417.720	417.716	417.716	417.716	417.716

12.8		Cambio ruleman de polea	Unidad	EVENTO	1	1.398.065	1.398.065	1.398.063	1.398.063	1.398.063	1.398.063
12.9		Carga aceite anticongelante	Unidad	EVENTO	1	751.870	751.870	751.868	751.868	751.868	751.868
12.10		Carga gas refrigerante ecológico	Unidad	EVENTO	1	501.230	501.230	501.228	501.228	501.228	501.228
12.11		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
13	**78180101-011**	**VOLKSWAGEN AMAROK. OTRAS REPARACIONES**									
13.1		Cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	3.404.405	3.404.405	3.404.403	3.404.403	3.404.403	3.404.403
13.2		Cambio de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.334.145	2.334.145	2.334.143	2.334.143	2.334.143	2.334.143
13.3		Cambio de radiador de aceite	Unidad	EVENTO	1	4.958.120	4.958.120	4.958.118	4.958.118	4.958.118	4.958.118
13.4		Cambio de bomba inyectora y picos	Unidad	EVENTO	1	11.080.825	11.080.825	11.080.821	11.080.821	11.080.821	11.080.821
13.5		Cambio de llaves de luces	Unidad	EVENTO	1	2.907.640	2.907.640	2.907.638	2.907.638	1.500.000	1.500.000
13.6		Cambio de parabrisas delantero	Unidad	EVENTO	1	5.098.725	5.098.725	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
13.7		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
13.8		Carga de refrigerante	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
13.9		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
14	**78180101-9995**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
14.1		Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.546.525	1.546.525	1.546.524	1.546.524	1.546.524	1.546.524
14.2		Bomba Combustible	Unidad	EVENTO	1	929.630	929.630	929.628	929.628	929.628	929.628
14.3		Flotador Combustible	Unidad	EVENTO	1	677.945	677.945	677.943	677.943	677.943	677.943
14.4		Pedal Acelerador	Unidad	EVENTO	1	662.415	662.415	662.414	662.414	662.414	662.414
14.5		Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	EVENTO	1	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760	154.760
14.6		Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	15.000.000	18.407.813	18.407.813	5.000.000	5.000.000
14.7		Inyector de Combustible	Unidad	EVENTO	1	2.754.480	2.754.480	2.754.479	2.754.479	2.754.479	2.754.479
14.8		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250	38.250
15	**78180101-001**	**VOLKSWAGEN AMAROK. REPARACION DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE**									
15.1		Alineación	Unidad	EVENTO	1	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
15.2		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
16	**78180101-021**	**VOLKSWAGEN AMAROK. SERVICIO DE LAVADO DE TAPICERÍA, ALFOMBRADO Y OTROS**									
16.1		Limpieza de alfombras	Unidad	EVENTO	1	65.025	65.025	65.025	65.025	65.025	65.025
16.2		Limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
16.3		Lavado completo de vehículo	Unidad	EVENTO	1	42.075	42.075	42.075	42.075	42.075	42.075
Precio Total							**279.238.400**		**263.271.984**		**211.727.727**

NILDA EULALIA DUARTE DE GODOY

Firmado digitalmente por NILDA EULALIA DUARTE DE GODOY
Fecha: 2021.07.02 13:25:03 -04'00'

Nilda E. Duarte de Godoy
Dirección Operativa de Contrataciones
Secretaría de la Función Pública