PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas de Otros Gastos de Inversiones Mayores

			TODO MASSEY					NO PRESENTA					NO PRESENTA				
	Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (Precio	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA	Precio Total (Precio
1		Items del llamado Reparación de Retroexcavadora con ID: 337.742															
2		Servicio de reparación de motor			1	17.550.000	17.550.000										
3		Cambio de kit de pistones de aro			1	8.000.000	8.000.000										
4		Cambio de juego de casquillo			1	2.200.000	2.200.000										
5		Cambio de bomba de aceite de motor			1	3.500.000	3.500.000										
6		Mantenimiento de bomba inyectora			1	5.000.000	5.000.000										
7		Cambio de bomba de agua			1	2.000.000	2.000.000										
8		Cambio de valvula de motor			1	1.500.000	1.500.000										
9		Mantenimiento de arranque y alternador			1	1.800.000	1.800.000										
10		Cambio de correa alternador			1	300.000	300.000										
11		Reparación de turbo			1	2.406.258	2.406.258										
		Servicio de reparación de transmisión															
11		Cambio de disco marcha frente y atrás			1	7.330.307	7.330.307										
12		Cambio de reparo de aro de marcha			1	4.520.000	4.520.000										
13		Cambio de reten salida convertidor			1	950.000	950.000										
14		Cambio de reten salida 4x4			1	1.400.000	1.400.000										
15		Cambio de reten salida cardan			1	1.000.000	1.000.000										
16		Cambio de cruceta 4x4			1	3.600.000	3.600.000										
17		Cambio de cruceta cardan			1	4.000.000	4.000.000										
18		Cambio de guardapolvo palanca			1	800.000	800.000										
		Servicio de reparación de tren delantero															
18		Cambio de reparo de dirección			1	2.500.000	2.500.000										
19		Cambio de reten palier lado masa			1	3.000.000	3.000.000										
20		Cambio de reten palier lado cañonera			1	3.000.000	3.000.000										
21		Cambio de reten masa			1	2.500.000	2.500.000										
22		Cambio de ruleman pivot			1	4.000.000	4.000.000										
23		Cambio de ruleman de masa			1	4.400.000	4.400.000										

24		Cambio de ruleman piñon diferencial			1	2.800.000	2.800.000											
25		Cambio de ruleman corona diferencial			1	3.500.000	3.500.000											
26		Cambio de cruceta palier			1	2.200.000	2.200.000											
27		Cambio de muñequin y rotula			1	2.000.000	2.000.000											
28		Ajuste de perno central			1	1.750.000	1.750.000											
		Servicio de reparación de cilindro hidraulico																
29		Cambio de reparo de cilindro de levante			1	5.000.000	5.000.000											
30		Cambio de reparo de cilindro de cuchara			1	4.400.000	4.400.000											
31		Ajuste de buje de cucharon			1	4.000.000	4.000.000											
32		Ajuste de buje de levante de cucharon			1	3.100.000	3.100.000											
33		Cambio de punteras del cucharon			1	3.700.000	3.700.000											
34		Cambio de reparo de cucharon			1	1.865.078	1.865.078											
		Servicio de reparación de pluma trasera																
35		Ajuste de buje cuchara de la pluma			1	3.000.000	3.000.000											
36		Reparación de la cuchara			1	2.000.000	2.000.000											
37		Cambio de puntera			1	2.500.000	2.500.000											
38		Ajuste de buje de levante de plumas			1	3.000.000	3.000.000											
39		Cambio de reparo de los cilindro de la pluma			1	4.500.000	4.500.000											
40		Cambio de reparo de comando de la pluma			1	4.000.000	4.000.000											
41		Cambio de buje estabilizador			1	1.500.000	1.500.000											
		Servicio de parte eléctrica y pintura																
42		Reparación completa de cableado			1	2.000.000	2.000.000											
43		Cambio de luz de trabajo			1	800.000	800.000											
44		Cambio de batería			1	800.000	800.000											
45		Cambio de marcador de temperatura			1	600.000	600.000											
46		Cambio de llave de contacto			1	350.000	350.000											
47		Pintura completo de la maquina			1	4.298.357	4.298.357											
							150.920.000											

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Juan Manuel Lezcano