CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

items	Cant. Solic.	Cant. Adjud.	Unidad	Descripción	DOCUNET S.A					S. PAZOS					OLI SERVICE S.R.L				
					P. Unitario (Iva Incluido si Corresponde)	Marca	Proc. del Producto	Muestra	P. Total	P. Unitario (Iva Incluido si Corresponde)	Marca	Proc. del Producto	Muestra	P. Total	P. Unitario (Iva Incluido si Corresponde)	Marca	Proc. del Producto	Muestra	P. Total
				1er Lote															
1	1	1	evento	Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 1054 Código Patrimonial Nº 011-24-01-100	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	2.910.000	oliservice	nacional		2.910.000
				SUB TOTAL															**2.910.000**
				2do Lote															
1	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de FOTOCOPIADORA XEROX PE 120i, Código Patrimonial Nº 011-24-02-0053	1.000.000	xerox	EE.UU		1.000.000	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA
				SUB TOTAL					**1.000.000**					NO COTIZA					NO COTIZA
				3er Lote															
1	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor, de 220V, marca TOKYO, modelo Torych. Código Patrimonial Nº 011-24-14-0046	NO COTIZA				NO COTIZA	180.000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
2	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana Frio/calor Marca SPRINGER DE 12.000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-14-0083	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
3	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de ventana de 18.000 BTU Frio/calor marca MIDAS. Color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-12-0029	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
4	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de la marca MIDAS. Frio/calor de 12.000 BTU color blanco código Patrimonial Nº 011-24-11-0025	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
5	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca LG de 12.000 BTU de color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-09-0050	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
6	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco marca TOKYO modelo Torych Código Patrimonial Nº 011-24-01-0057	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
7	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco Marca TOKYO modelo Torych Codigo Patrimonial Nº 011-24-128-0137	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
8	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18000 BTU. Frio/calor de 220V color blanco marca TOKYO modelo Torych Código Patrimonial Nº 011-24-127-0077	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
9	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-127-0067	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
10	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER frio/calor de 12000 BTU Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0068	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
11	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU. Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0069	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
12	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-18-0010	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
13	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado marca SURREY de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-01-0026	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
14	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo ventana. Marca RDC, modelo KCR-35 de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-17-0009	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
15	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca GOODWEATHER de 18000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-30-0027.	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
16	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0040	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
17	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0099	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
18	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor. De color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0002	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
19	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de la marca SPRINGER. Tipo Split de 12000 BTU Frio/calor. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0171	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
20	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU. Marca VCP. Modelo AS-H24B4/FP Código Patrimonial Nº 011-24-09-0062	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
21	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split marca DAIKINI DE 24000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-49-0011	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
22	l	1	evento	Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24000 BTU. Frio/calor de la marca TOKYO , código patrimonial Nº 011-24-02-0065	NO COTIZA				NO COTIZA	180000	S. Pazos	nacional		180.000	NO COTIZA				NO COTIZA
23	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Condensador de Aire Marca Midea de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-13-0151	NO COTIZA				NO COTIZA	220000	S. Pazos	nacional		220.000	NO COTIZA				NO COTIZA
24	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación del Condensador de Aire tipo Split marca Midea de 36000 BTU, Código patrimonial Nº 011-24-13-0150	NO COTIZA				NO COTIZA	220000	S. Pazos	nacional		220.000	NO COTIZA				NO COTIZA
25	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-22-0021	NO COTIZA				NO COTIZA	220000	S. Pazos	nacional		220.000	NO COTIZA				NO COTIZA
26	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-49-0114	NO COTIZA				NO COTIZA	220000	S. Pazos	nacional		220.000	NO COTIZA				NO COTIZA
				SUB TOTAL	NO COTIZA				NO COTIZA					**4.840.000**	NO COTIZA				NO COTIZA
				TOTAL					**1.000.000**					**4.840.000**					**2.910.000**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

items	Cant. Solic.	Cant. Adjud.	Unidad	Descripción	AMARILLA SERVICE					M.R INGENIERIA				
					P. Unitario (Iva Incluido si Corresponde)	Marca	Proc. del Producto	Muestra	P. Total	P. Unitario (Iva Incluido si Corresponde)	Marca	Proc. del Producto	Muestra	P. Total
				1er Lote										
1	1	1	evento	Mantenimiento y reparación de FOTOCOPIADORA MINOLTA EP 1054 Código Patrimonial Nº 011-24-01-100	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA
				SUB TOTAL										
				2do Lote										
1	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de FOTOCOPIADORA XEROX PE 120i, Código Patrimonial Nº 011-24-02-0053	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA
				SUB TOTAL										NO COTIZA
				3er Lote										
1	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor, de 220V, marca TOKYO, modelo Torych. Código Patrimonial Nº 011-24-14-0046	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
2	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana Frio/calor Marca SPRINGER DE 12.000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-14-0083	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
3	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de ventana de 18.000 BTU Frio/calor marca MIDAS. Color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-12-0029	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
4	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de la marca MIDAS. Frio/calor de 12.000 BTU color blanco código Patrimonial Nº 011-24-11-0025	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
5	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca LG de 12.000 BTU de color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-09-0050	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
6	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco marca TOKYO modelo Torych Código Patrimonial Nº 011-24-01-0057	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
7	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire. Tipo Ventana de 18.000 BTU. Frio/calor de 220 V color blanco Marca TOKYO modelo Torych Codigo Patrimonial Nº 011-24-128-0137	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
8	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana de 18000 BTU. Frio/calor de 220V color blanco marca TOKYO modelo Torych Código Patrimonial Nº 011-24-127-0077	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
9	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-127-0067	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
10	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER frio/calor de 12000 BTU Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0068	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
11	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco. Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU. Codigo Patrimonial Nº 011-24-127-0069	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
12	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de Ventana. Color blanco Marca SPRINGER Frio/calor de 12000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-18-0010	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
13	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado marca SURREY de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-01-0026	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
14	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo ventana. Marca RDC, modelo KCR-35 de 12000 BTU. Frio/calor de color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-17-0009	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
15	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Ventana. Marca GOODWEATHER de 18000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-30-0027.	80.000	amarilla service	nacional		80.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
16	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Frio/calor. Color blanco. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0040	100.000	amarilla service	nacional		100.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
17	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0099	100.000	amarilla service	nacional		100.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
18	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 12000 BTU. Marca TGM. Frio/calor. De color blanco Código Patrimonial Nº 011-24-13-0002	100.000	amarilla service	nacional		100.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
19	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado de la marca SPRINGER. Tipo Split de 12000 BTU Frio/calor. Código Patrimonial Nº 011-24-10-0171	100.000	amarilla service	nacional		100.000	120.000	M. R ingenieria	nacional		120.000
20	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU. Marca VCP. Modelo AS-H24B4/FP Código Patrimonial Nº 011-24-09-0062	100.000	amarilla service	nacional		100.000	150000	M. R ingenieria	nacional		150.000
21	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split marca DAIKINI DE 24000 BTU Código Patrimonial Nº 011-24-49-0011	100.000	amarilla service	nacional		100.000	150000	M. R ingenieria	nacional		150.000
22	l	1	evento	Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 24000 BTU. Frio/calor de la marca TOKYO , código patrimonial Nº 011-24-02-0065	100.000	amarilla service	nacional		100.000	150000	M. R ingenieria	nacional		150.000
23	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Condensador de Aire Marca Midea de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-13-0151	250.000	amarilla service	nacional		250.000	150000	M. R ingenieria	nacional		150.000
24	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación del Condensador de Aire tipo Split marca Midea de 36000 BTU, Código patrimonial Nº 011-24-13-0150	250.000	amarilla service	nacional		250.000	180000	M. R ingenieria	nacional		180.000
25	1	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-22-0021	250.000	amarilla service	nacional		250.000	180000	M. R ingenieria	nacional		180.000
26	l	1	evento	Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado Tipo Split de 36000 BTU, Código Patrimonial Nº 011-24-49-0114	250.000	amarilla service	nacional		250.000	180000	M. R ingenieria	nacional		180.000
				SUB TOTAL					**2.900.000**					**3.420.000**
				TOTAL					**2.900.000**					**3.420.000**