MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES. con ID: 346695**

				SYPA IMPORT			SYPA OBRAS		BRITEZ SERVICIOS	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CAMBIO DE ACEITE 15W40	Litros	UNIDAD	80	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000
2	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO CACHAMBA	Litros	UNIDAD	20	20.000	400.000	20.000	400.000	20.000	400.000
3	CAMBIO DE ACEITE 80W90 CAJA DIFERENCIAL	Litros	UNIDAD	40	26.000	1.040.000	26.000	1.040.000	26.000	1.040.000
4	CAMBIO DE FILTRO ACEITE	Unidad	UNIDAD	4	150.000	600.000	150.000	600.000	150.000	600.000
5	CAMBIO DE FILTRO COMBUSTIBLE	Unidad	UNIDAD	4	220.000	880.000	220.000	880.000	220.000	880.000
6	CAMBIO DE TRAMPA DE AGUA	Unidad	UNIDAD	4	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
7	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE INTERNA	Unidad	UNIDAD	4	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000	350.000	1.400.000
8	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE EXTERNA	Unidad	UNIDAD	4	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000
9	CAMBIO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	Unidad	UNIDAD	4	150.000	600.000	150.000	600.000	150.000	600.000

10	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRRECCION	Unidad	UNIDAD	6	25.000	150.000	25.000	150.000	25.000	150.000
11	CAMBIO DE MANGUERA DE DIRRECCION	Unidad	UNIDAD	2	180.000	360.000	180.000	360.000	180.000	360.000
12	REPARACION DE CACHAMBA	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	REPARACION DE SOLENOIDE ELECTRO/AIRE ENCASTRE TUMBA	Unidad	UNIDAD	1	790.000	790.000	800.000	800.000	1.600.000	1.600.000
14	CAMBIO DE PULMON LEVANTA EJE	Unidad	UNIDAD	1	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
15	CAMBIO DE HOJA ELASTICO TRUKI 90X120	Unidad	UNIDAD	4	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000	400.000	1.600.000
16	CAMBIO DE PRIMERA HOJA ELASTICO DELANTERO	Unidad	UNIDAD	2	1.600.000	3.200.000	1.600.000	3.200.000	1.900.000	3.800.000
17	CAMBIO DE BALANZA TRUKI 90X50 PERNO 50MM	Unidad	UNIDAD	2	650.000	1.300.000	900.000	1.800.000	650.000	1.300.000
18	CAMBIO DE RULEMAN DE MAZA TRUKI	Unidad	UNIDAD	4	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000	280.000	1.120.000
19	CAMBIO DE RETEN DE MAZA TRUKI	Unidad	UNIDAD	2	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000
20	REPOSICION DE GRASA DE MAZA	Unidad	UNIDAD	6	58.000	348.000	58.000	348.000	58.000	348.000
21	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO	Unidad	UNIDAD	1	850.000	850.000	850.000	850.000	1.200.000	1.200.000
22	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	Unidad	UNIDAD	2	500.000	1.000.000	600.000	1.200.000	500.000	1.000.000
23	REPARACION DE MANGUERA LEVANTA CABINA	Unidad	UNIDAD	2	350.000	700.000	350.000	700.000	350.000	700.000
24	CAMBIO DE FLUIDO EMBRAGUE	Unidad	UNIDAD	4	25.000	100.000	25.000	100.000	25.000	100.000
25	REPARACIO DE CILINDRO EMBRAGUE	Unidad	UNIDAD	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	CAMBIO DE DISCO EMBRAGUE	Unidad	UNIDAD	1	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
27	CAMBIO DE PLATO PRESION EMBRAGUE CON RULEMAN	Unidad	UNIDAD	1	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	5.200.000	5.200.000
28	REPARACION DE EMBRAGUE CAMBIO DE CONJUNTO	Unidad	UNIDAD	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

29	SERVICIO LAVADERO DE MOTONIVELADORA	Unidad	UNIDAD	4	105.500	422.000	150.000	600.000	150.000	600.000
30	SERVICIO GOMERIA DE MOTONIVELADORA	Unidad	UNIDAD	12	50.000	600.000	50.000	600.000	50.000	600.000
					Precio Total	**36.000.000**	**Precio Total**	**36.888.000**	**Precio Total**	**38.338.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
U.O.C.

Ricardo Rodríguez
Responsable de UOC