MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS

CONTRATACION DIRECTA POR LA VIA DE LA EXCEPCION No. 01/2011

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Asistencia Tecnica de Maquinas de Dialisis Marca FRESENIUS Modelo 4008B

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Código de Catálogo	Descripción	IMPORTEX SA			
			Presentacion	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo según demanda emergente de maquinas Fresenius modelo 4008B, según Protocolo de Mantenimiento.	Evento	unidad	1	1.512.000
2	73171602-006	Asistencia técnica a demanda.-	Evento	Hora	1	230.000
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo según necesidad con provisión de repuestos los siguientes repuestos:	Evento	unidad	1	80.806.052
		Listado de Repuestos			**Código del Repuesto**	
3.1		Reten para lancetas.		Unidad	5651571	
3.2		Reten para lancetas.		Unidad	6520291	98.670
3.2		Reten para lancetas.		Unidad	6740741	
3.4		Set resortes bomba UF.		Unidad	6739451	446.446
3.5		Set resortes bomba bicarbonato.		Unidad	6740741	446.446
3.6		Set resortes bomba acetato.		Unidad	6740751	446.446
3.7		Set resortes bomba bicarbonato.		Unidad	6700371	
3.8		Set resortes bomba bicarbonato.		Unidad	6720711	
3.9		Set resortes bomba acetato.		Unidad	6723641	
3.10		Set resortes bomba UF.		Unidad	6729581	
3.11		Set resortes bomba UF.		Unidad	6739451	

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Flores
Jefe Administrativo
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Tec. Cirilo Farina López
JEFE SERV. ING. BIOMEDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Item	Código de Catálogo	Descripción	IMPORTEX SA			
			Presentacion	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
3.12		Set resortes bomba bicarbonato.		Unidad	6740741	446.446
3.13		Set resortes bomba acetato.		Unidad	6740751	446.446
3.14		Set resortes bomba UF.		Unidad	6740751	
3.15		Reten para lancetas.		Unidad	6520291	98.670
3.16		Diafragma cámara de balance.		Unidad	5651571	234.234
3.17		Diafragma cámara de balance.		Unidad	5674181	
3.18		Diafragma de bombas.		Unidad	5674181	340.340
3.19		Diafragma de bombas.		Unidad	6463071	
3.20		Diafragma cámara de balance.		Unidad	6700371	
3.21		Diafragmas de bombas.		Unidad	6715771	
3.22		Cabezal.		Unidad	6743491	
3.23		Cabezal.		Unidad	6751421	10.332.322
3.24		Celda de conductividad.		Unidad	5661171	1.223.222
3.25		Placa LP 631.		Unidad	6704281	12.584.000
3.26		Placa LP 634.		Unidad	6704341	12.584.000
3.27		Placa LP 632.		Unidad	6737311	12.584.000
3.28		Placa LP 632.		Unidad	5674181	
3.29		Placa LP 649.		Unidad	6737321	9.323.695
3.30		micro filtros.		Unidad	5674181	
3.31		Filtro de aire.		Unidad	6422881	
3.32		Filtro de aire.		Unidad	6715771	14.014
3.33		Filtro entrada agua.		Unidad	6438791	893.893

Dr. Hugo Arze
Director General
Centro Médico Nacional

Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Walter Duarte

Lic. Alberto Nelson
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Lcdo. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Téc. Cirilo Fariña López
JEFE SERV. ING. BIOMEDIC
HOSPITAL NACIONAL

Item	Código de Catálogo	Descripción	IMPORTEX SA			
			Presentacion	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
3.34		Filtros para lancetas.		Unidad	6463071	
3.35		Micro filtros.		Unidad	6467281	55.000
3.36		Filtros para lancetas.		Unidad	6470931	
3.37		Filtro entrada agua.		Unidad	6520291	
3.38		Filtros para lancetas.		Unidad	6526131	38.610
3.39		Micro filtros.		Unidad	6526131	
3.40		Filtro de ventilador.		Unidad	6715771	19.734
3.41		Filtro de ventilador.		Unidad	6729581	
3.42		Filtro de ventilador.		Unidad	6731391	
3.43		Filtro entrada agua.		Unidad	6740751	
3.44		Válvula solenoide 84.		Unidad	5661171	
3.45		Válvula pico de pato.		Unidad	6470931	100.672
3.46		Válvula solenoide doble pico.		Unidad	6711681	
3.47		Válvula pico de pato.		Unidad	6715771	
3.48		Válvula solenoide 84.		Unidad	6720711	
3.49		Válvula solenoide doble pico.		Unidad	6720711	
3.50		Válvula solenoide 84.		Unidad	6729581	553.053
3.51		Válvula solenoide doble pico.		Unidad	6729591	660.660
3.52		Válvula pico de pato.		Unidad	6739451	
3.53		Válvula solenoide un pico.		Unidad	6743491	553.053
3.54		Tapa Detector de Burbuja 22Mm.		Unidad	6422881	271.700
3.55		Tapa bomba de sangre.		Unidad	6720711	362.362
3.56		Tapa bomba de sangre.		Unidad	6729591	
3.57		Tapa Detector de Burbuja 22Mm.		Unidad	6731381	

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Jefe Mantenimiento
Lic. Alberto Fleites
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Téc. Cirilo Fariña López
JEFE SERV. ING. BIOMEDICA
HOSPITAL NACIONAL

Item	Código de Catálogo	Descripción	IMPORTEX SA			
			Presentacion	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido
3.58		Motor de desgassing.		Unidad	6731381	1.659.658
3.59		Tamiz filtro manguera dializador.		Unidad	6501131	154.000
3.60		Motor de flujo.		Unidad	6731391	1.659.658
3.61		Bomba de Concentrado.		Unidad	6739431	4.400.000
3.62		Motor de desgassing.		Unidad	6751421	
3.63		Calefactor 1600w 230 v.		Unidad	6711681	3.760.900
3.64		Panel frontal español.		Unidad	6704281	
3.65		Panel frontal español.		Unidad	6723641	3.743.740
3.66		Línea set separadora aire.		Unidad	6422881	
3.67		Línea set separadora aire.		Unidad	6463071	247.962
3.68		Línea set separadora aire.		Unidad	6715771	
3.69		Juntas tóricas de los conectores del dializador.		Unidad	6700371	22.000
3.70		Juntas tóricas de los conectores del dializador.		Unidad	6711681	
3.71		Juntas tóricas de los conectores del dializador.		Unidad	6715771	

Walter Duarte

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fletes
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Téc. Cirilo Fariña López
JEFE SERV. ING. BIOMEDICA
HOSPITAL NACIONAL

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional