PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

*CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*

| Items | Cant. | Unidad | Descripción de Servicios incluyendo material y mano de obra | SERVICIO TECNICO J.C. Precio Unitario | TECNOMAQ INGENIERIA Precio Unitario | VIS S.R.L. Precio Unitario | I.E.G. S.A. Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **1 Mantenimiento general Aparatos de ventana** | **3.480.000** | **1.645.000** | **4.280.000** | **7.025.000** |
| | | | **1. Aparatos de ventana de 12.000 BTU** | **1.160.000** | **535.000** | **1.350.000** | **2.220.000** |
| | | | 1.1 Mantenimiento general (material y mano de obra) | **700.000** | **50.000** | **35.000** | **180.000** |
| | | | 1.1.1 Limpieza del evaporador | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| | | | 1.1.2 Limpieza del condensador | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| | | | 1.1.3 Linpieza de drenaje | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 1.1.4 Lubricación de ventilador | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | | 1.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 100.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | | **1.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **460.000** | **485.000** | **1.315.000** | **2.040.000** |
| | | | 1.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 80.000 |
| | | | 1.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 100.000 |
| | | | 1.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 30.000 | 25.000 | 70.000 | 80.000 |
| | | | 1.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 50.000 | 70.000 | 140.000 | 290.000 |
| | | | 1.2.5 Cambio de capacitor | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 |
| | | | 1.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 250.000 | 120.000 | 250.000 | 390.000 |
| | | | 1.2.7 Cambio de termostato | 10.000 | 40.000 | 45.000 | 120.000 |
| | | | 1.2.8 Cambio de llave selectora | 10.000 | 40.000 | 55.000 | 120.000 |
| | | | 1.2.9 Cambio de válvula inversora | 30.000 | 75.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | | 1.2.10 Cambio de filtros | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 70.000 |
| | | | 1.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 1.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 1.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador | 10.000 | 30.000 | 150.000 | 190.000 |
| | | | 1.2.15 Cambio de turbinas del ventilador | 10.000 | 30.000 | 170.000 | 190.000 |
| 2 | | | **2. Aparatos de ventana de 18.000 BTU** | **1.160.000** | **550.000** | **1.410.000** | **2.385.000** |
| | | | **2.1 Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **700.000** | **50.000** | **35.000** | **185.000** |
| | | | 2.1.1 Limpieza del evaporador | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| | | | 2.1.2 Limpieza del condensador | 150.000 | 10.000 | 10.000 | 60.000 |
| | | | 2.1.3 Linpieza de drenaje | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 2.1.4 Lubricación de ventilador | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| | | | 2.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 100.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | | **2.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **460.000** | **500.000** | **1.375.000** | **2.200.000** |
| | | | 2.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 |
| | | | 2.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 110.000 |
| | | | 2.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 30.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| | | | 2.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 50.000 | 70.000 | 180.000 | 290.000 |
| | | | 2.2.5 Cambio de capacitor | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 90.000 |
| | | | 2.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 250.000 | 120.000 | 270.000 | 400.000 |
| | | | 2.2.7 Cambio de termostato | 10.000 | 40.000 | 45.000 | 120.000 |
| | | | 2.2.8 Cambio de llave selectora | 10.000 | 40.000 | 55.000 | 120.000 |
| | | | 2.2.9 Cambio de válvula inversora | 30.000 | 75.000 | 180.000 | 270.000 |
| | | | 2 1.2.10 Cambio de filtros | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 70.000 |
| | | | 2.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 120.000 |
| | | | 2.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 2.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador | 10.000 | 30.000 | 160.000 | 190.000 |
| | | | 2.2.15 Cambio de turbinas del ventilador | 10.000 | 30.000 | 200.000 | 190.000 |
| 3 | | | **3. Aparatos de ventana de 24.000 BTU** | **1.160.000** | **560.000** | **1.520.000** | **2.420.000** |
| | | | **3.1 Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **700.000** | **50.000** | **45.000** | **190.000** |
| | | | 3.1.1 Limpieza del evaporador | 150.000 | 10.000 | 15.000 | 60.000 |
| | | | 3.1.2 Limpieza del condensador | 150.000 | 10.000 | 15.000 | 60.000 |
| | | | 3.1.3 Linpieza de drenaje | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 3.1.4 Lubricación de ventilador | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | | 3.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 100.000 | 10.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | | **3.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **460.000** | **510.000** | **1.475.000** | **2.230.000** |
| | | | 3.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 |
| | | | 3.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 130.000 |
| | | | 3.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 30.000 | 50.000 | 70.000 | 120.000 |
| | | | 3.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 50.000 | 70.000 | 180.000 | 290.000 |
| | | | 3.2.5 Cambio de capacitor | 20.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| | | | 3.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 250.000 | 120.000 | 260.000 | 410.000 |
| | | | 3.2.7 Cambio de termostato | 10.000 | 40.000 | 45.000 | 120.000 |
| | | | 3.2.8 Cambio de llave selectora | 10.000 | 40.000 | 55.000 | 120.000 |
| | | | 3.2.9 Cambio de válvula inversora | 30.000 | 75.000 | 220.000 | 250.000 |
| | | | 3.2.10 Cambio de filtros | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 80.000 |
| | | | 3.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 3.2.13 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 3.2.14 Cambio de paletas del motor ventilador | 10.000 | 30.000 | 180.000 | 190.000 |
| | | | 3.2.15 Cambio de turbinas del ventilador | 10.000 | 30.000 | 220.000 | 190.000 |
| 4 | | | **4. Mantenimiento general Aparatos tipo Split** | **285.000** | **1.690.000** | **4.521.000** | **7.770.000** |
| | | | **4. Aparatos tipo Split de 18.000 BTU** | **95.000** | **550.000** | **1.735.000** | **2.520.000** |
| | | | **4.1Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **25.000** | **50.000** | **40.000** | **220.000** |
| | | | 4.1.1 Limpieza evaporador | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 |
| | | | 4.1.2 Limpieza de condensador | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 70.000 |
| | | | 4.1.3 Linpieza de drenaje | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 4.1.4 Lubricación de ventilador | 5.000 | 10.000 | **5.000** | **20.000** |
| | | | 4.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |

Lic. VICTOR ROTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Gubo Deboalle
División Administrativa

ARQ. DANIEL R. ARGÜELLO
Jefe Sección
Unidad de Conservación y Servicios
Caja Bancaria

Lic. RUBÉN DARÍO PEREIRA OTAZÚ
Jefe de Administración y Finanzas

Lic. JUAN E. VERLUVA LEIVA
Miembro del Consejo de Administración

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

*CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*

| Items | Cant. | Unidad | Descripción de Servicios incluyendo material y mano de obra | SERVICIO TECNICO J.C. Precio Unitario | TECNOMAQ INGENIERIA Precio Unitario | VIS S.R.L. Precio Unitario | I.E.G. S.A. Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **4.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **70.000** | **500.000** | **1.695.000** | **2.300.000** |
| | | | 4.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 100.000 |
| | | | 4.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 5.000 | 10.000 | 80.000 | 120.000 |
| | | | 4.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 5.000 | 40.000 | 70.000 | 100.000 |
| | | | 4.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 5.000 | 70.000 | 210.000 | 300.000 |
| | | | 4.2.5 Cambio de capacitor | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| | | | 4.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 5.000 | 120.000 | 260.000 | 400.000 |
| | | | 4.2.7 Cambio de termostato | 5.000 | 40.000 | 45.000 | 130.000 |
| | | | 4.2.8 Cambio de llave selectora | 5.000 | 40.000 | 55.000 | 130.000 |
| | | | 4.2.9 Cambio de válvula inversora | 5.000 | 75.000 | 220.000 | 290.000 |
| | | | 4.2.10 Cambio de filtros | 5.000 | 10.000 | 80.000 | 110.000 |
| | | | 4.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 70.000 | 110.000 |
| | | | 4.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 4.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador | 5.000 | 30.000 | 220.000 | 190.000 |
| | | | 4.2.14 Cambio de turbina del ventilador | 5.000 | 30.000 | 310.000 | 190.000 |
| 5 | | | **5. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU** | **95.000** | **555.000** | **986.000** | **2.530.000** |
| | | | **5.1Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **25.000** | **50.000** | **45.000** | **230.000** |
| | | | 5.1.1 Limpieza evaporador | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 70.000 |
| | | | 5.1.2 Limpieza de condensador | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 70.000 |
| | | | 5.1.3 Linpieza de drenaje | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 5.1.4 Lubricación de ventilador | 5.000 | 10.000 | **5.000** | **30.000** |
| | | | 5.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | **5.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **70.000** | **505.000** | **941.000** | **2.300.000** |
| | | | 5.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 110.000 |
| | | | 5.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 5.000 | 10.000 | 110.000 | 140.000 |
| | | | 5.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 120.000 |
| | | | 5.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 5.000 | 70.000 | 21.000 | 300.000 |
| | | | 5.2.5 Cambio de capacitor | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| | | | 5.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 5.000 | 120.000 | 260.000 | 410.000 |
| | | | 5.2.7 Cambio de termostato | 5.000 | 40.000 | 45.000 | 120.000 |
| | | | 5.2.8 Cambio de llave selectora | 5.000 | 40.000 | 55.000 | 120.000 |
| | | | 5.2.9 Cambio de válvula inversora | 5.000 | 70.000 | 220.000 | 240.000 |
| | | | 5.2.10 Cambio de filtros | 5.000 | 10.000 | 60.000 | 110.000 |
| | | | 5.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| | | | 5.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | | 30.000 |
| | | | 5.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador | 5.000 | 30.000 | | 200.000 |
| | | | 5.2.14 Cambio de turbina del ventilador | 5.000 | 30.000 | | 200.000 |
| 6 | | | **6. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU** | **95.000** | **585.000** | **1.800.000** | **2.720.000** |
| | | | **6.1Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **25.000** | **50.000** | **45.000** | **250.000** |
| | | | 6.1.1 Limpieza evaporador | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 80.000 |
| | | | 6.1.2 Limpieza de condensador | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 80.000 |
| | | | 6.1.3 Linpieza de drenaje | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 6.1.4 Lubricación de ventilador | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 6.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | **6.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **70.000** | **535.000** | **1.755.000** | **2.470.000** |
| | | | 6.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas de gas | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 6.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 5.000 | 10.000 | 90.000 | 150.000 |
| | | | 6.2.3 Recarga de gas refrigerante - por unidad de medida | 5.000 | 75.000 | 60.000 | 120.000 |
| | | | 6.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 5.000 | 70.000 | 220.000 | 320.000 |
| | | | 6.2.5 Cambio de capacitor | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 |
| | | | 6.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 5.000 | 120.000 | 260.000 | 420.000 |
| | | | 6.2.7 Cambio de termostato | 5.000 | 40.000 | 45.000 | 130.000 |
| | | | 6.2.8 Cambio de llave selectora | 5.000 | 40.000 | 55.000 | 130.000 |
| | | | 6.2.9 Cambio de válvula inversora | 5.000 | 75.000 | 260.000 | 280.000 |
| | | | 6.2.10 Cambio de filtros | 5.000 | 10.000 | 80.000 | 110.000 |
| | | | 6.2.11 Cambio de tubos capilares | 5.000 | 10.000 | 70.000 | 140.000 |
| | | | 6.2.12 Lubricación de bujes de motor ventilador | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 6.2.13 Cambio de paleta del motor ventilador | 5.000 | 30.000 | 220.000 | 210.000 |
| | | | 6.2.14 Cambio de turbina del ventilador | 5.000 | 30.000 | 320.000 | 210.000 |
| 7 | | | **7.1 Aparatos de ventana de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 7.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 450.000 | 550.000 | 877.000 | 1.400.000 |
| | | | **7.2. Aparatos de ventana de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 7.2.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 600.000 | 600.000 | 897.000 | 1.800.000 |
| | | | **7.3. Aparatos de ventana de 36.000 BTU** | | | | |
| | | | 7.3.1Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 10.000 | 850.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |

Lic. VICTOR ROTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Gubo Delvalle
División Administrativa

ARQ. DANIEL R. ARGÜELLO F.
Jefe Sección
Unidad de Conservación y Servicios
Caja Bancaria

Lic. RUBÉN DARÍO PEREIRA OTAZÚ
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. JUAN F. GILUVA LEIVA
Miembro del Consejo
de Administración

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

*CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS*

| Items | Cant. | Unidad | Descripción de Servicios incluyendo material y mano de obra | SERVICIO TECNICO J.C. Precio Unitario | TECNOMAQ INGENIERIA Precio Unitario | VIS S.R.L. Precio Unitario | I.E.G. S.A. Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | **8.1 Aparatos tipo Split de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 8.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 50.000 | 550.000 | 877.000 | 1.400.000 |
| | | | **8.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 8.2.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 50.000 | 600.000 | 897.000 | 1.800.000 |
| | | | **8.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU** | | | | |
| | | | 8.3.1 Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro (material y mano de obra) | 50.000 | 850.000 | 2.590.000 | 2.500.000 |
| 9 | | | **9.1 Aparatos de ventana de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 9.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro - material y mano de obra | 450.000 | 600.000 | 1.100.000 | 1.600.000 |
| | | | **9.2. Aparatos de ventana de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 9.2.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas refrigerante y filtro - material y mano de obra | 600.000 | 650.000 | 1.500.000 | 1.850.000 |
| | | | **9.3. Aparatos de ventana de 36.000 BTU** | | | | |
| | | | 9.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra | 10.000 | 950.000 | 2.000.000 | 2.800.000 |
| 10 | | | **10. Aparatos tipo Split de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 10.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra | 50.000 | 600.000 | 1.005.000 | 1.600.000 |
| | | | **10.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 10.2.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra | 50.000 | 650.000 | 1.700.000 | 1.850.000 |
| | | | **10.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU** | | | | |
| | | | 10.3.1 Cambio de compresor alternativo, recarga de gas Refrigerante y filtro - material y mano de obra | 50.000 | 950.000 | 2.050.000 | 2.800.000 |
| 11 | | | **11.1 Aparatos de ventana de 12.000 BTU** | | | | |
| | | | 11.1.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra | 50.000 | 150.000 | 210.000 | 450.000 |
| | | | **11.2 Aparatos de ventana de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 11.2.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra | 50.000 | 150.000 | 220.000 | 460.000 |
| | | | **11.3 Aparatos de ventana de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 11.3.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra | 50.000 | 150.000 | 230.000 | 470.000 |
| 12 | | | **12. Aparatos de ventana de 30.000 BTU** | | | | |
| | | | 12.1 Cambio de motor ventilador - material y mano de obra | 10.000 | 150.000 | 310.000 | 480.000 |
| 13 | | | **13.1 Aparatos tipo Split de 18.000 BTU** | | | | |
| | | | 13.1.1. Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra) | 10.000 | 100.000 | 210.000 | 350.000 |
| | | | 13.1.2. Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra) | 10.000 | 100.000 | 210.000 | 330.000 |
| | | | **13.2. Aparatos tipo Split de 24.000 BTU** | | | | |
| | | | 13.2.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra) | 10.000 | 100.000 | 210.000 | 400.000 |
| | | | 13.2.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra) | 10.000 | 100.000 | 210.000 | 400.000 |
| | | | **13.3. Aparatos tipo Split de 36.000 BTU** | | | | |
| | | | 13.3.1 Cambio de motor ventilador del condensador (material y m. Obra) | 10.000 | 150.000 | 210.000 | 450.000 |
| | | | 13.3.2 Cambio de motor ventilador del evaporador (material y m. Obra) | 10.000 | 150.000 | 200.000 | 450.000 |
| 14 | | | **14. Equipos centrales de 60.000 BTU** | **280.000** | **3.241.000** | **9.165.000** | **11.150.000** |
| | | | **14.1Mantenimiento general (material y mano de obra)** | **25.000** | **75.000** | **75.000** | **270.000** |
| | | | 14.1.1 Limpieza evaporador | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 90.000 |
| | | | 14.1.2 Limpieza de condensador | 5.000 | 15.000 | 30.000 | 90.000 |
| | | | 14.1.3 Linpieza de drenaje | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 14.1.4 Lubricación de ventilador | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 30.000 |
| | | | 14.1.5 Puesta en funcionamiento del equipo | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | | **14.2 Reparaciones (material y mano de obra)** | **255.000** | **3.166.000** | **9.090.000** | **10.880.000** |
| | | | 14.2.1 Detección de fallas o desperfectos en caso de fugas | 5.000 | 15.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | 14.2.2 Reparación de fuga de gas con soldadura | 5.000 | 15.000 | 120.000 | 190.000 |
| | | | 14.2.3 Recarga de gas refrigerante por unidad de medida | 5.000 | 125.000 | 120.000 | 130.000 |
| | | | 14.2.4 Rebobinado de motor ventilador | 5.000 | 100.000 | 220.000 | 420.000 |
| | | | 14.2.5 Cambio de capacitor | 5.000 | 10.000 | 40.000 | 120.000 |
| | | | 14.2.6 Rebobinado de motor ventilador con adaptación de rulemán | 5.000 | 125.000 | 400.000 | 480.000 |
| | | | 14.2.7 Cambio de compresor y accesorios que conlleva | 100.000 | 2.500.000 | 4.100.000 | 3.200.000 |

Lic. VICTOR ROTELA
Dpto. Administrativo

Lic. Alice Gubo Delvalle
División Administrativa

ARQ. DANIEL R. ARGÜELLO F.
Jefe Sección
Unidad de Conservación y Servicios
Caja Bancaria

Lic. RUBEN DARÍO PEREIRA OTAZÚ
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. JUAN F. VEILUVA LEIVA
Miembro del Consejo
de Administración