DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 384725

PROCEDIMIENTO: LCO 1088/2020

MONEDA: PYG

Servicio de Reparación de Cojinete Guia Turbina

							WALDEMAR WILLMS LOWEN		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio referencial UNITARIO**	**Precio referencial TOTAL**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**	**Variación**
1	Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria-Remocion del revestimiento del metal blanco y desmontaje de las serpentinas de la base	Unidad	EVENTO	1	33.178.800	33.178.800	31.750.000	31.750.000	-4,31%
2	Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria-Fabricación de serpentina de cobre	Unidad	EVENTO	1	68.467.200	68.467.200	65.320.000	65.320.000	-4,60%
3	Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria-Montaje de serpentin y revestimiento del metal blanco	Unidad	EVENTO	1	205.494.373	205.494.373	198.800.000	198.800.000	-3,26%
4	Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria-Mecanizado del cojinete	Unidad	EVENTO	1	64.051.627	64.051.627	66.230.000	66.230.000	3,40%
				TOTALES		371.192.000		362.100.000	-2,45%