INFORME COMPLEMENTARIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de mayo del año 2014, se presenta el **Informe Complementario** resultante de la Evaluación de Ofertas inherente a la **Licitación Pública Nacional Nº 14/14 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS- Segundo Llamado (Ad Referéndum)"**, al solo efecto de ajustar el monto adjudicado correspondiente al LOTE 1., conforme a la solicitud de la Unidad Técnica de Contrataciones, y elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

En fecha 2 de abril de 2014, se presentó en la Oficina de Coordinación de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, el Informe Final de Evaluación de Ofertas de la LPN Nº 14/14 **"Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS- Segundo Llamado (Ad Referéndum)"**.

Por Memorándum DBS/TC/Nº 2012/2013 de fecha 19 de diciembre de 2013, la Unidad Técnica de Contrataciones informa que se ha reprogramado el PAC 2013 el pedido para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPO DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMES PERTENECIENTES AL IPS"** , en la modalidad **AD REFERENDUM 2014." ID 241537. MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL.MONTO 2014: Gs. 635.368.875.TOTAL Gs. 1.694.317.000.-**

Que, la Unidad Técnica de Contratación por Memorándum DBS/TC/N° 462/2014 de fecha 25 de abril de 2014, solicita la disminución del Lote1 Adjudicado, para ajustar a la Disponibilidad Presupuestaria, de manera a que se pueda comunicar a través del SICP de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Obtención del Código de Contratación.

Que, la Comisión Evaluadora a través de Memorándum de fecha 08 de mayo de 2014, dirigida a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios solicita por su intermedio, a la Dirección de Apoyo y Servicios la disminución del Lote 1 a efectos de ajustar a la disponibilidad presupuestaria establecida para el presente llamado, considerando que en el Informe de Evaluación presentada en fecha 2 de abril de 2014, se sugiere ajustar la cantidad máxima del CONTRATO ABIERTO "MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD" a la disponibilidad presupuestaria.

Que, por Memorándum DEMEM1/N° 013/2014 de fecha 20 de mayo de 2014, la Sección Electromedicina de la Dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central, remite lo solicitado, realizando la disminución de las cantidades de Eventos del Mantenimiento Preventivo correspondientes a los ITEM 1 AL 21. Quedando por tanto la adjudicación de los ITEMS 1 al 21 conforme al siguiente cuadro:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL (IVA INCL)
1	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	2.549.000	10.196.000
2	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	2.558.000	10.232.000
3	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	2.549.000	10.196.000
	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.	4	UNIDAD	EVENTO	2.685.000	10.740.000

Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

Oscar Ocampo
Ingeniero Electromecánico
Sección Electromedicina H.C.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL (IVA INCL)
		Cantidad de equipos: 1 (uno).					
5	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno). Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	2.668.000	10.672.000
6	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	2.549.000	10.196.000
7	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	3.462.000	13.848.000
8	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	6.291.000	25.164.000
9	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	4.877.000	19.508.000
10	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	3	UNIDAD	EVENTO	7.258.000	21.774.000
11	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	UNIDAD	EVENTO	7.430.000	22.290.000
12	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	UNIDAD	EVENTO	4.523.000	13.569.000
13	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	UNIDAD	EVENTO	6.615.000	19.845.000
14	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	UNIDAD	EVENTO	5.064.000	15.192.000
		Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	3	UNIDAD	EVENTO	3.462.000	10.386.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Oscar Ortiz Ingeniero Electrónico Sección Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA CLARA GARCETE

ITEM	CODIGO DE CATALOGO DNCP	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCL)	PRECIO TOTAL (IVA INCL)
16	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Valle mí del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2	UNIDAD	EVENTO	9.747.000	19.494.000
17	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	7.150.000	28.600.000
18	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	4.027.000	16.108.000
19	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	4.027.000	16.108.000
20	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	4	UNIDAD	EVENTO	4.027.000	16.108.000
21	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Preventivo para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS. Cantidad de equipos: 1 (uno).	2	UNIDAD	EVENTO	3.515.000	7.030.000
Precio Total: Son Guaraníes TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL c /IVA INCLUIDO							**327.256.000**

Y <u>DEL ITEM 22 AL ITEM 127</u> : queda redactado en los siguiente términos:
CONTRATO ABIERTO:

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X AXION ICONOS MD							
22	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	4803404	1	Unidad	Evento	107.397.000
23	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	10280914	1	Unidad	Evento	51.912.000
24	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	5662759	1	Unidad	Evento	622.000
25	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	5658963	1	Unidad	Evento	13.486.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocampo
Ingeniero Electromecánico
Sección Electromecánica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabiola Aquino
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

ABOG. HILDA OLADE GARCETE

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
26	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION	7722395	1	Unidad	Evento	10.869.000
27	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19"	8684321	1	Unidad	Evento	14.191.000
28	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	3084832	1	Unidad	Evento	10.646.000
29	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	8870607	1	Unidad	Evento	6.275.000
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	7095164	1	Unidad	Evento	12.171.000
31	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSOR DE FRECUENCIA	8870409	1	Unidad	Evento	9.087.000
32	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	10021943	1	Unidad	Evento	4.762.000
33	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	10021941	1	Unidad	Evento	34.832.000
34	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	8602166	1	Unidad	Evento	29.338.000
35	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	7097111	1	Unidad	Evento	1.767.000
36	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	4699351	1	Unidad	Evento	704.000
37	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	3079852	1	Unidad	Evento	584.000
38	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	1674808	1	Unidad	Evento	5.873.000
39	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	7097228	1	Unidad	Evento	69.203.000
40	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	7094985	1	Unidad	Evento	1.473.000
41	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	10167794	1	Unidad	Evento	1.645.000
42	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	10167066	1	Unidad	Evento	11.262.000
43	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	5911149	1	Unidad	Evento	12.938.000
44	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	10167834	1	Unidad	Evento	2.121.000
	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO	5911248	1	Unidad	Evento	38.562.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Oscar Ortiz Bardem
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. N° 18.565
Dirección Jurídica

ABOG. MARIA GLADYS CARDETE

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
		MOTOR M1/B1					
46	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	5911362	1	Unidad	Evento	1.110.000
47	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DNTADAS	8602224	1	Unidad	Evento	3.536.000
48	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	5757096	1	Unidad	Evento	78.873.000
49	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1173017	1	Unidad	Evento	61.035.000
50	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	5658864	1	Unidad	Evento	17.814.000
51	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	7463677	1	Unidad	Evento	1.465.000
52	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	7463248	1	Unidad	Evento	6.676.000
53	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	5761270	1	Unidad	Evento	17.113.000
54	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	1171227	1	Unidad	Evento	6.488.000
55	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1175293	1	Unidad	Evento	68.278.000
56	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	7125086	1	Unidad	Evento	9.184.000
57	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION	4466405	1	Unidad	Evento	7.841.000
58	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	5911131	1	Unidad	Evento	7.094.000
59	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD	10143619	1	Unidad	Evento	4.432.000

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
		REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X MULTIX SWING					
60	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	1292627	1	Unidad	Evento	3.491.000
61	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	4732293	1	Unidad	Evento	384.000

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
62	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	1284418	1	Unidad	Evento	268.000
63	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	4743860	1	Unidad	Evento	918.000
64	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	4743787	1	Unidad	Evento	1.260.000
65	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	8127255	1	Unidad	Evento	25.944.000.
66	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	8899275	1	Unidad	Evento	1.412.000
67	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCENTRICO	8899507	1	Unidad	Evento	1.124.000
68	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTATUBO	8899622	1	Unidad	Evento	3.453.000
69	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	8899630	1	Unidad	Evento	10.228.000
70	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	5760157	1	Unidad	Evento	12.920.000
71	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	1170609	1	Unidad	Evento	4.982.000
72	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	7759835	1	Unidad	Evento	20.378.000
73	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	3077088	1	Unidad	Evento	2.147.000
74	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	8362076	1	Unidad	Evento	48.779.000
75	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX	5761452	1	Unidad	Evento	102.335.000
76	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	7716447	1	Unidad	Evento	7.539.000
77	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	3848681	1	Unidad	Evento	5.781.000
78	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	8362175	1	Unidad	Evento	22.769.000
79	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	5759779	1	Unidad	Evento	1.974.000
80	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	1170609	1	Unidad	Evento	5.383.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Electromedicina
Sección Insumos para Sutura Mecánica del IPS"
Ing. Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. N° 18.505
Dirección Jurídica

ABOG. NIDIA CLARISA CARDETE

Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos de Rayos X de la Marca Siemens Pertenecientes al IPS.

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
81	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	10189173	1	Unidad	Evento	1.185.000
82	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	7123909	1	Unidad	Evento	5.105.000
83	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	5759795	1	Unidad	Evento	14.119.000
84	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	8899721	1	Unidad	Evento	9.983.000
85	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	8899689	1	Unidad	Evento	2.808.000
86	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	8899762	1	Unidad	Evento	2.191.000
87	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	8899713	1	Unidad	Evento	4.303.000
88	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	8899705	1	Unidad	Evento	5.043.000
89	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	476705	1	Unidad	Evento	1.030.000
90	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	8604998	1	Unidad	Evento	660.000
91	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	8604980	1	Unidad	Evento	660.000

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
		REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS					
92	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D950	7566933	1	Unidad	Evento	7.296.000
93	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D960	1820344	1	Unidad	Evento	26.920.000
94	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX	5604892	1	Unidad	Evento	62.020.000
95	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D927	10272717	1	Unidad	Evento	8.165.000
96	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D961	10272711	1	Unidad	Evento	11.738.000
97	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA CORRUGADA	5604991	1	Unidad	Evento	10.647.000
98	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D915	1820443	1	Unidad	Evento	11.367.000

Oscar Osano
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA [illegible] GARCETE

Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
REPUESTOS PARA EQ. DE RAYOS X POLYMOBIL PLUS							
99	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D925	1820435	1	Unidad	Evento	8.988.000
100	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U1	1811301	1	Unidad	Evento	2.850.000
101	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA U2	1811319	1	Unidad	Evento	5.936.000
102	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA DELANTERA	1813844	1	Unidad	Evento	2.170.000
103	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDA TRASERA	1813851	1	Unidad	Evento	3.767.000
104	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de BANCO DE CAPACITORES	7134740	1	Unidad	Evento	42.887.000
105	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D952	7566974	1	Unidad	Evento	7.168.000
106	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR	6564467	1	Unidad	Evento	2.965.000

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
107	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el Servicio de Urgencias y Traumatología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
108	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica 12 de Junio del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.243.000
109	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Boquerón del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000
110	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Ingavi del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.361.000
111	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Isla Po`i del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.345.000
112	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Clínica Periférica Nanawa del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.235.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Opa
Ingeniero Electrónico
Sección Electromedicina H.C.

Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

ABOG. NILDA CRISTINA CARRETE

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
113	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Benjamin Aceval del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
114	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	4.700.000
115	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Coronel Oviedo del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.390.000
116	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pedro Juan Caballero del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.595.000
117	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Pilar del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.754.000
118	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Villarrica del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.063.000
119	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Hernandarias del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.000.000
120	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Caazapá del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	3.564.000
121	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Villeta del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.080.000
122	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Unidad Sanitaria de Vallemi del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	7.900.000
123	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en la Hospital Regional de Concepción del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	5.495.000
124	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Oscar Ocaño Ingeniero Electrónico Sección Electromedicina H.C.

Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX SIEMENS modelos varios							
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Código de Parte	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unit IVA INCL
		equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.					
126	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el Servicio de Radiología del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	1.479.000
127	73171602-006	Servicio de reparación y mantenimiento de equipos biomédicos - Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipos de RX móvil SIEMENS modelo POLYMOBIL PLUS instalados en la Unidad Sanitaria de Tebicuary del IPS.	----------	1	Unidad	Evento	2.879.000

ITEMS 22 al 127.: **Cantidad Máxima:** **Gs. 1.361.025.000.-**
Cantidad Mínima: **Gs. 680.512.500--**

TOTAL ADJUDICADO EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014 ES DE GUARANIES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL.-

Por tanto, el punto 13 queda de la siguiente forma:

13. DISTRIBUCION DE ADJUDICACION POR RUBRO Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO(AD REFERENDUM 2014).-

Descripción de Programa Presupuestario	Rubro	Ejercicio Fiscal	Monto adjudicado
2: "ASISTENCIA MEDICA GENERAL"	240	AÑO 2014	635.368.875.--
		AÑO 2015 /2016	1.053.012.125.--
		TOTAL	1.688.381.000.-

Asimismo, se aclara para lo que hubiere lugar que los demás puntos del Informe Final de Evaluación de fecha 31 de marzo de 2014, quedan redactados en los mismos términos.

ABOG. NILDA GLADYS GARCETE

.....
Abog. NILDA GLADYS GARCETE PIRIS
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fabricio Andreotti
Abogado - Mat. Nº 18.565
Dirección Jurídica

.....
Abog. Patricio Andreotti de Giacomi
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Oscar Ocaño
Ingeniero Electrónico
Ingeniería Electromedicina H.C.

.....
Ing. OSCAR ALBERTO OCAÑO GUZMAN.
Dirección de Apoyo y Servicios.