BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

VISTOS: El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 96/2014 de fecha 4 de marzo de 2014; la Resolución Nº 8 inserta en el Acta 69 de fecha 19 de mayo de 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se autorizó el llamado a Contratación Vía Excepción BNF CVE Nº 2/2014 de Talleres Autorizados para distintas marcas de Vehículos del Banco Nacional de Fomento y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; las ofertas presentadas por las firmas: ASTRUM S.A. y AUTOMOTOR S.A.; el informe C.E. Nº 45/2014 de fecha 25 de junio de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe C.E. Nº 45/2014, recomienda adjudicar la Contratación Vía Excepción BNF CVE Nº 2/2014 a las firmas **ASTRUM S.A. y AUTOMOTOR S.A.**, para la Contratación de Talleres Autorizados para distintas marcas de Vehículos del Banco Nacional de Fomento, por cumplir sus ofertas con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; lo establecido en el Artículo 11° del Decreto Reglamentario 21909/03, concordante con los Artículos 26°, 27° y 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar el resultado de la Contratación Vía Excepción BNF CVE Nº 2/2014 de Talleres Autorizados para distintas marcas de Vehículos del Banco Nacional de Fomento, de conformidad al informe C.E. Nº 45/2014 de fecha 25 de junio de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas.----

Art. 2°) Adjudicar a la firma **AUTOMOTOR S.A.** el LOTE Nº 1 - Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca HYUNDAI, en la modalidad de Contrato Abierto por el término de 12 (doce) meses, por un monto total mínimo de G. 225.000.000.- (guaraníes doscientos veinticinco millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto total máximo de G. 450.000.000.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A la firma **ASTRUM S.A.** el LOTE Nº 2 - Mantenimiento y reparación de vehículos de la marca MERCEDES BENZ, en la modalidad de Contrato Abierto, por el término de 12 (doce) meses, por un monto total mínimo de G. 100.000.000.- (guaraníes cien millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un monto total máximo de G. 200.000.000.- (guaraníes doscientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme a sus ofertas presentadas en ocasión de la apertura de sobres de ofertas de la Contratación Vía Excepción BNF CVE Nº 2/2014, cuyo resultado se aprueba en el Artículo 1°) de la presente Resolución, de acuerdo al Anexo que consta de 36 (treinta y seis) páginas foliadas y rubricadas por los Señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

Art. 3°) Facultar al Señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el Contrato con las firmas adjudicadas en el Artículo 2°) de la presente Resolución, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 8 inserta en el Acta 69 de fecha 19 de mayo de 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

COPIA SIN VALOR PARA LA CONTRATACIÓN

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 810 c/ Tacuary - Tel/Fax: 605772 - 449103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 2)

Art. 4º) Autorizar a la Dirección Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a realizar los pagos correspondientes por las adjudicaciones resueltas en el Artículo 2º) de la presente Resolución.----------

Art. 5º) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4º) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

Art. 6º) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Rubén Afara González
Miriam Angélica Vázquez Barreto - Antonio Zorz Carron
Víctor Manuel Miranda Ocampo - Jorge Lavand Ayala
César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Consejo de Administración

cf

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 3)

ANEXO

AUTOMOTOR S.A.						
LOTE 1						
CAMIONETAS HYUNDAI TUCSON / SANTA FE						
Ítem	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Marca/Procedencia	U.M.	Presentación	CANT.	Precio Unitario (mano de obra y repuestos originales) IVA Incluido
Reparación de Frenos 78180101-006						
1	Juego de pastillas del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	797.000
2	Discos de Frenos del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.474.000
3	Mordaza de freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.322.000
4	Juego de pastillas de freno tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	547.000
5	Discos de Freno tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.220.000
6	Cabos de frenos de mano	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.154.000
7	Bomba central de freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.730.000
8	Fluido de freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	132.000
9	Caños flexibles de frenos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	852.000
10	Rectificación de 2 discos de fr	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	250.000
11	Rectificación de 2 discos de fr tras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	250.000
12	Servo Freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.820.000
13	Perno Mordaza Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	279.000
14	Reparo Mordaza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	535.000
15	Perno Mordaza Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	295.000
16	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	280.000
17	Juego de Bujes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000
18	Juego de Guia y Perno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	889.000
19	Arandelas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	108.000
20	Juego Reparo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	547.000
21	Tornillos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	125.000
22	Tuerca	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	117.000
23	Seguros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	110.000
24	Sensor ABS de rueda izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 193

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 4)

25	Sensor ABS de rueda der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000
26	Sensores ABS de ruedas tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	944.000
27	Modulo con unidad hid. De ABS	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.710.000
28	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de suspensión delantera 78180101-004						
29	Amortiguadores delantero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.346.000
30	Rotulas inferiores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	622.000
31	Bieletas estabilizadoras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	472.000
32	Bujes central estabilizador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	276.000
33	Parrilla de suspensión inferior	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.060.000
34	Porta maza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.154.000
35	Torreta	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	632.000
36	Taqueadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	432.000
37	Guardapolvo amort.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	296.000
38	Espiral delantero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.240.000
39	Ruleman Torreta	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	540.000
40	Barra Estabilizadora	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.490.000
41	Juego Espaciadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	415.000
42	Maza Rueda Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.415.000
43	Juego de Bujes Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.660.000
44	Tornillos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	123.000
45	Tuerca	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	119.000
46	Abrazadera Buje Central	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	175.000
47	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
Reparación de Sistema de Arranque 78180101-008						
48	Bendix de arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	892.000
49	Automático de arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	936.000
50	Inducido de arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.320.000
51	Juego de carbones	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	621.000
52	Motor de arranque completo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.382.000
53	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	300.000
Reparación de Alternador 78180101-009						
54	Regulador de voltage	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.217.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 5)

55	Diodo rectificador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.078.000
56	Correa de Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	566.000
57	Rulemanes de Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	726.000
58	Polea de alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.235.000
59	Tapa Del. Alt.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.315.000
60	Estator	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.950.000
61	Rotor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.255.000
62	Alternador Completo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.840.000
63	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Partes Eléctricas en General 78180101-009						
64	Foco de Alta y Baja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	356.000
65	Focos de filamentos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	74.000
66	Focos de 1 filamento	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	65.000
67	Focos de busca huellas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	166.000
68	Foco de luz de techo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	65.000
69	Faro delantero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.330.000
70	Faro trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.764.000
71	Faritos de luz de chapa	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	130.000
72	Faros busca huellas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	882.000
73	Conmutador de luces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000
74	Bulbo de marcha atrás	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000
75	Fusibles	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	185.000
76	Relay	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	229.000
77	Mini Fusibles	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	85.000
78	Interruptor Levantavidrio	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.210.000
79	Bulbo de freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	196.000
80	Bulbo de neutro	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	483.000
81	Interruptor limpiaparabrisa	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	523.000
82	Control de apertura	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	228.000
83	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
Reparación de Motor 78180101-014						
84	Juego de Pistones	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.100.000
85	Juego De Aros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.928.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 6)

86	Juego de Juntas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.116.000
87	Casquillos de biela	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.328.000
88	Caquillos de Bancada	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.485.000
89	Valvulas de Admision	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.776.000
90	Valvulas de Escape	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.144.000
91	Junta de Tapa de Cilindros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.698.000
92	Arbol de Levas Adm.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.847.000
93	Cigüeñal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	9.230.000
94	Brazo de Bielas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.272.000
95	Turbo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.321.000
96	Tapa de Cilindros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	13.392.000
97	Arbol de levas de Esc.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.183.000
98	Junta de múltiple de adm.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	467.000
99	Junta de multiple de esc.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.316.000
100	Junta tapa balancin	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	528.000
101	Reten frente motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	245.000
102	Conjunto alojamiento	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	795.000
103	Resortes de válvulas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.816.000
104	Martilletes de Val.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.088.000
105	Reten guia de val.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.656.000
106	Juego de Engranajes del frente motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.980.000
107	Cadena de Distribución	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.676.000
108	Aceite 15W40	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	338.000
109	Filtro de aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	157.000
110	Filtro de Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	132.000
111	Filtro de Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	299.000
112	Tensor de Cadena de Distrib.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.078.000
113	Soporte de caja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.261.000
114	Balanceador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.845.000
115	calce lateral	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	442.000
116	Soportes de Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.020.000
117	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.116.000
118	Juego de Prisionero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.515.000
119	Bulones	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.247.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 7)

120	Tuercas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	227.000
121	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.500.000
122	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
	Reparación de Diferencial 4x4 78180101-002					
123	Lts de aceite 80w90	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	223.000
124	Corona y Piñon de Dif. 4x4	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.140.000
125	Rulemanes de Corona	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.854.000
126	Rulemanes de Piñon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.786.000
127	Rulemanes del tunel	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.468.000
128	Reten de piñon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.868.000
129	Tuerca de Piñon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.848.000
130	Guardapolvos de homocineticas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.260.000
131	Tulipas de Homoc. lado caja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.980.000
132	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	316.000
133	Tornillos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	77.000
134	Tuercas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	68.000
135	Espaciador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	77.000
136	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
	Reparación de Dirección 78180101-003					
137	Cremallera de direccion	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.210.000
138	Precap	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	544.000
139	Guardapolvo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	296.000
140	Muñequin	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	546.000
141	Prisioneros de rueda	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	82.000
142	Tuercas de rueda	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	242.000
143	Juego Reparo Cremallera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.635.000
144	Eje Cremallera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.358.000
145	Buje de Eje	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	385.000
146	Buje Regulador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	379.000
147	Goma Cremallera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	357.000
148	Llantas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.820.000
149	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	100.000
150	Alineación y balanceo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	200.000
151	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 8)

Reparación del Sistema de Refrigeración y A. Ac. 78180101-016						
152	Radiador de agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.667.000
153	Bomba de agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.480.000
154	Ventilador de radiador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.850.000
155	Termostado	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	259.000
156	Junta de termostato	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	218.000
157	Manguera de radiador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	392.000
158	Juego de mangueras de calefacion	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.380.000
159	Condensador de A.Ac	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.868.000
160	Evaporador de A.Ac.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.220.000
161	Valvula expansora	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.495.000
162	Filtro recibidor de A.Ac.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	262.000
163	Gas refrigerante 134 A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	600.000
164	Agua refrigerante c/aditivo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	220.000
165	Bobina	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.318.000
166	Juego Manguera de A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.450.000
167	Compresor de A. Ac	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.583.000
168	Polea de compresor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.230.000
169	Embrague de compresor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.057.000
170	Caño de compresor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.190.000
171	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
Sistema de Air Bag 78180101-006						
172	Bolsa de Air Bag de Conductor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.080.000
173	Bolsa de Air Bag de Acompañante	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.287.000
174	Disco de Air Bag bobina	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	860.000
175	Sensor de Impacto	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.225.000
176	Módulo de Airbag	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.404.000
177	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Mantenimiento, Reparación y Regulación de puertas y accesorios 78180101-017						
178	Mecanismos de lev vid del. izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	792.000
179	Mecanismos de lev vid del. Der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	792.000
180	Mecanismos de lev vid tras. izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	727.000
181	Mecanismos de lev vid tras. der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	727.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Yacuary - Tel/Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 9)

182	Manija Pta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	635.000
183	Juego de Seguros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	390.000
184	Comando central de lev vid	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	837.000
185	Tapiz de pta. Del izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.660.000
186	Tapiz de pta. Del der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.660.000
187	Tapiz de pta. tras izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.190.000
188	Tapiz de pta. tras der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.190.000
189	Cerradura de pta. del izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.015.000
190	Cerradura de pta. del der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.015.000
191	Cerradura de pta. tras izq.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	820.000
192	Cerradura de pta. tras der.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	820.000
193	Motor Alza Vidrio Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.755.000
194	Motor Alza Vidrio Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.675.000
195	Limpieza integral de Tapizado	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	800.000
196	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
	Reparación de Transmisión Mecánica 78180101-002					
197	Juego de Anillos Sincronizadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.200.000
198	Juego de Rulemanes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.900.000
199	Juego De Rodillos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.380.000
200	Desplazable de 1y2da.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.120.000
201	Desplazable de 3ra y 4ta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.912.000
202	Deplazable de 5ta y M.atras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.080.000
203	Eje de Mando	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.525.000
204	Eje Principal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.630.000
205	Engranaje de 1ra.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.320.000
206	Engranaje de 2da.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.816.000
207	Engranaje de 3ra.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.720.000
208	Engranaje de 5ta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.180.000
209	Cuadruple	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.410.000
210	Reten cola	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	910.000
211	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.716.000
212	Juego de Espaciadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.790.000
213	Reten de frente caja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.497.000
214	Aceite 75w90	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	161.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 771 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 10)

215	Aceite super ATF	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	132.000
216	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Transmisión Automática 78180101-002						
217	Módulo de caja automática	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.727.000
218	Inhibidor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	523.000
219	Generador de pulso A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.904.000
220	Generador de pulso B	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.904.000
221	Convertidor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.274.000
222	Caja de válvulas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.123.000
223	Carter	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	660.000
224	Aceite caja automática	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.260.000
225	Bomba de aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.584.000
226	Caja de transferencias	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.435.000
227	Filtro de aceite T/A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.120.000
228	Conjunto de discos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	587.000
229	Conjunto de discos TA	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.552.000
230	Juego de Seguros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.255.000
231	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.310.000
232	Juego de discos TA	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.509.000
233	Juego de discos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.517.000
234	Juego de discos de freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.559.000
Reparación de Embrague 78180101-005						
235	Plato de presión y disco de embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.520.000
236	Bomba central de embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.120.000
237	Cojinete de empuje	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.580.000
238	Goma pedal de embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	68.000
239	Volante de motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	11.175.000
240	Tornillos de volante	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.336.000
241	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Diferencial Trasero 78180101-002						
242	Diferencial completo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	14.200.000
243	Juego De piñon y corona	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.737.000
244	Rulemanes de corona	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.654.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 11)

245	Ruleman de piñon grande	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.190.000
246	Ruleman de piñon chico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.098.000
247	Reten piñón	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.848.000
248	Espaciador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.910.000
249	Tuerca de piñón	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.837.000
250	Buje Barra Tras,	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	466.000
251	Soporte Buje	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	311.000
252	Barra Estabilizadora	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.845.000
253	Tren Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.655.000
254	Juego de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	516.000
255	Juego de Espaciadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	610.000
256	Tuercas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	388.000
257	Juego de Bujes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.055.000
258	Brazo Susp. Inf.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.280.000
259	Acople diferencial	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	13.680.000
260	calces piñon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.914.000
261	Calces corona	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.941.000
262	Aceite 80w90	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	223.000
263	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
Reparación de Suspensión trasera 78180101-004						
264	Amortiguadores traseros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.256.000
265	Bujes traseros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.400.000
266	Juego, de Calces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	410.000
267	Biletas estabilizadoras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	396.000
268	parrilla de suspension trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.286.000
269	Brazo de suspension	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.556.000
270	Brazo trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	720.000
271	Juego de Bujes Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.088.000
272	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Sistema 4x4 78180101-002						
273	Caja de transferencia completa	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	11.851.000
274	Modulo control	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.130.000
275	Inhibidor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	715.000
276	Interruptor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	325.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES CALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 12)

277	Homocineticas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.120.000
278	Masas delanteras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.800.000
279	Punta ejes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.060.000
280	Masas traseras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.596.000
281	Cardan completo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.730.000
282	Crucetas cardan	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	510.000
283	Juego de Seguros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.411.000
284	Juego de Espaciadores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.315.000
285	Juego de Bujes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	666.000
286	Centralizador del cardan	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.620.000
287	Cabo de cambio	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.144.000
288	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Sistema de Combustible 78180101-018						
289	Bomba de combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.925.000
290	Bomba de alta presion	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.831.000
291	Inyectores	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	21.280.000
292	Regulador de presion de combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.637.000
293	Sensor posicion de Cigüeñal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.250.000
294	Sensor posicion de Árbol de Levas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	620.000
295	Sensor de Flujo de Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.332.000
296	Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.088.000
297	Tubo de combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.578.000
298	Sensor de presion Common Rail	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.094.000
299	Valvula control de aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.269.000
300	Conjunto pedal acelerador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	808.000
301	Flotador de Tanque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.110.000
302	Filtro de Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	299.000
303	Valvula de solenoide	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	760.000
304	Juego de Mangueras de Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.725.000
305	Intercooler	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.260.000
306	Valvula EGR	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.580.000
307	Unidad de control	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	9.600.000
308	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 413 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 13)

Reparación de Chaperia y Pintura						
309	Cuadro Frontal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.000.000
310	Parrilla	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.620.000
311	Paragolpes de metal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.215.000
312	Paragolpes envolventes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.970.000
313	Esquineros LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.100.000
314	Esquineros RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.100.000
315	Base de señaleros	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.100.000
316	Soportes de chassis frontal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	540.000
317	Guardabarros externos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.528.000
318	Guardabarros internos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.972.000
319	Reparación y pintura de Capot	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	650.000
320	Capot (nuevo)	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.619.000
321	Cerradura de capot	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	299.000
322	Cabo cerradura de capot	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	255.000
323	Cambio y alineación de parabrisas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.770.000
324	Bisagras de costados	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	200.000
325	Puerta delantera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.068.000
326	Puerta trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.710.000
327	Cambio de ventanilla	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	250.000
328	Cambio y alineación de parabrisas trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	490.000
329	Encuadre de carroceria	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.000.000
330	Reparación de parantes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
331	Encuadre de marco de puertas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
332	Encuadre de marco de parabrisas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
333	Reparación de chassis	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.000.000
334	Silenciador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.215.000
335	Soporte de caño de escape	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	235.000
336	Caño de escape (nuevo)	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.660.000
337	Reparación de pisos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.000.000
338	Reparación de zócalos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
339	Reparación de contra zócalo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
340	Soportes de carroceria	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	750.000
341	Techo corredizo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	17.200.000
342	Reparación de techo corredizo (sólo en Santa Fe)	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	300.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 811 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 14)

CAMIONETAS HYUNDAI H-1						
Reparación de Frenos 78180101-006						
343	Juego Pastilla Freno Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	790.000
344	Piston Mordaza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	236.000
345	Reten Mordaza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	339.000
346	Guardapolvo Mordaza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	135.000
347	Reten Mordaza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	318.000
348	Perno Mordaza Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	144.000
349	Disco Freno Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.022.000
350	Bomba Central Freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.490.000
351	Cabo Freno Mano LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	665.000
352	Cabo Freno Mano RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	665.000
353	Servo Freno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.375.000
354	Fluido	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	135.000
355	Materiales auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Suspensión Delantera 78180101-004						
356	Amortiguador Del. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	785.000
357	Amortiguador Del. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	785.000
358	2 Amortiguador Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.416.000
359	Parrilla Suspensión LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.142.000
360	Parrilla Suspensión RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.142.000
361	Maza Rueda Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.180.000
362	Punta Eje LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.744.000
363	Punta Eje RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.744.000
364	Buje Estabilizador Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	235.000
365	Barra Estabilizadora Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.335.000
366	Bieleta Estabilizador Del. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	310.000
367	Bieleta Estabilizador Del. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	310.000
368	Taqueador Amortiguador Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	305.000
369	Guardapolvo Amortiguador Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	247.000
370	Torreta Amortiguador Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	432.000
371	Rotula Suspension	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	598.000
372	Taqueador Amortiguador Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	386.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES CALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 771 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 15)

373	Espiral Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	593.000
374	Brazo Tensor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	755.000
375	Buje Estabilizador Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	227.000
376	Bieleta Estabilizador Tras. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	299.000
377	Bieleta Estabilizador Tras. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	299.000
378	Buje de Parrilla Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	544.000
379	Llanta	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.730.000
380	4 Taza Rueda	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	282.000
381	Tuerca Rueda	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	68.000
382	Prisionero Rueda	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	65.000
383	Barra Estabilizadora Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	621.000
384	Porta Auxilio	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	845.000
385	Materiales auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
	Reparación de Partes Eléctricas en Gral. 78180101-009					
386	Motor Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.168.000
387	Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.573.000
388	Bateria	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.290.000
389	Bendix Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	975.000
390	Automatico Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	907.000
391	Inducido Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.476.000
392	Porta Carbon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.540.000
393	Campo Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	975.000
394	Reductora Arranque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	775.000
395	4 Bujia Incandescente	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.067.000
396	Rotor Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.395.000
397	Estator Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.225.000
398	Regulador Voltaje	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.173.000
399	Rectificador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.165.000
400	Bomba Vacio Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.283.000
401	Ruleman Alternador Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	765.000
402	Ruleman Alternador Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	600.000
403	Valvula Solenoide	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.134.000
404	Faro Delantero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.325.000
405	Faro Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	875.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 16)

406	Faro de Busca Huella	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	710.000
407	Foco Alta	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	125.000
408	Foco Baja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	120.000
409	Foco de 1 Filamento	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	65.000
410	Foco de 2 Filamentos	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	20.000
411	Foco Luz Chica	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.000
412	Foco de Busca Huella	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	118.000
413	Faro Patente LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	93.000
414	Faro Patente RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	183.000
415	Fusible 10A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.000
416	Fusible 15A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	10.000
417	Fusible 20A	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.000
418	Lampara Interior	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	325.000
419	Interruptor Limpiaparabrisas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	597.500
420	Bobina de Contacto	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	835.000
421	Interruptor de Luces	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	647.500
422	Bocina	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	397.000
423	Antena	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	715.000
424	Sensor Ciguenal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	920.000
425	Motor Limpiaparabrisas Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.332.000
426	Motor Limpiaparabrisas Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.255.000
427	Valvula EGR	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.068.000
428	Bomba Vacio Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.509.000
429	Valvula	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	480.000
430	Bulbo Marcha Atras	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	568.000
431	Bulbo Neutro	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	535.000
432	Base Antena	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	897.000
433	Motor Lanza Agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	437.000
434	Bulbo Presion Aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	262.000
435	Sensor Temperatura Agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	308.000
436	Unidad de Control	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	9.317.000
437	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 815 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 17)

Reparación de Motor - 78180101-014						
438	2 Piston STD 1&2	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.585.000
439	2 Piston STD 3&4	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.585.000
440	Juego Aros STD	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.261.000
441	Casquillo Bancada	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.430.000
442	Juego Casquillo Biela	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.157.000
443	Juego Calce Lateral	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.161.000
444	Ruleman Piloto	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.895.000
445	Juego Buje Biela	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.047.000
446	Juego Juntas Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	7.630.000
447	Juego Camisa Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	892.000
448	Filtro Aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	122.000
449	Aceite 15W-40	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	89.000
450	Filtro Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	148.000
451	Filtro Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	398.000
452	Cigüeñal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	8.215.000
453	Polea Cigüeñal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.645.000
454	Carter Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.070.000
455	Eje Leva LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.210.000
456	Eje Leva RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.210.000
457	Sensor Flujo Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.577.000
458	8 Martillito Leva Ad.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.608.000
459	8 Martillito Leva Esc.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.336.000
460	16 Botador Hidraulico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.752.000
461	Reten Frente Grande	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	692.000
462	Reten Bancada	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.935.000
463	Reten Frente Mediano	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	285.000
464	Reten Frente Chico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	310.000
465	Reten Leva	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	270.000
466	Buje Balanceador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.247.000
467	Tapa Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	15.244.000
468	Junta Tapa Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.076.000
469	Tapa Balancin	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.145.000
470	Junta Tapa Balancin	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	535.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 18)

471	Bomba Aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.175.000
472	Carcaza Frente	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.185.000
473	Tapa Filtro Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	247.000
474	Base Filtro Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	310.000
475	Conducto Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	478.000
476	Manguera Depurador Aire	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	592.000
477	Junta Liquida	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	310.000
478	Soporte Motor LH y RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.098.000
479	Soporte Caja	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.115.000
480	Juego Guia Valvula Ad.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.423.000
481	Juego Guia Valvula Esc.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.418.000
482	Correa Dentada Corto	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	575.000
483	Tensor para Correa corta	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	440.000
484	Correa Dentada Larga	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	711.000
485	Tensor para Correa Larga	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	570.000
486	Juego Valvula Admision	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.532.000
487	Juego Valvula Escape	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.572.000
488	Correa Alternador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	590.000
489	Correa D/H	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	272.000
490	Correa A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	347.000
491	Turbocargador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	14.398.000
492	Conjunto Refrigerador Aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.285.000
493	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
Reparación de Dirección - 78180101-003						
494	Extremo Direccion LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	292.000
495	Extremo Direccion RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	292.000
496	Guardapolvo Cremallera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	278.000
497	Precap LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	372.000
498	Precap RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	372.000
499	Buje Cremallera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	369.000
500	Buje para soporte de cremallera LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	279.000
501	Buje para soporte de cremallera RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	279.000
502	Bomba D/H	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.010.000
503	Columna Direccion	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.398.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 19)

504	Deposito Fluido D/H	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	415.000
505	Manguera D/H Retorno	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.370.000
506	Manguera D/H alta presión	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	815.000
507	Manguera D/H para abastecimiento de fluido a la bomba	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	677.000
508	Cremallera D/H	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	6.515.000
509	Super ATF	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	132.000
510	Alineacion y balanceo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	400.000
511	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación del Sistema de Refrigeración y A. Ac - 78180101-016						
512	Bomba Agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.613.000
513	Junta Bomba Agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	842.000
514	Ventilador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.305.000
515	Embrague Ventilador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.075.000
516	Radiador Agua	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.390.000
517	Manguera Superior	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	298.000
518	Manguera inferior	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	265.000
519	Radiador Aceite	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.280.000
520	Polea Tensora	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	715.000
521	3 Polea	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.590.000
522	2 Polea	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	964.000
523	Depósito de Agua Radiador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	334.000
524	Termostato	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	305.000
525	Condensador A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.216.000
526	Protector Ventilador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.375.000
527	Conjunto Ventilador A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.475.000
528	Compresor A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.816.000
529	Disco de Compresor A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.105.000
530	Bobina Compresor A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.435.000
531	Polea Compresor A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.298.000
532	Reten Compresor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.482.000
533	2 Manguera A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.924.000
534	Manguera A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	828.000
535	Evaporador A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.175.000
536	2 Filtro A/C Habitaculo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	394.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 20)

537	Nucleo Evaporador A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.360.000
538	Comando Interruptor A/C	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.330.000
539	Actuador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.215.000
540	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	450.000
	Reparación de Transmición 78180101-002					
541	Eje Cuadruple	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.737.000
542	Eje Principal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.015.000
543	Eje de Mando	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.515.000
544	Ruleman eje cuádruple	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.547.000
545	Ruleman eje de mando	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.935.000
546	Ruleman eje de principal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.832.000
547	Ruleman engranaje marcha atrás	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.698.000
548	Anillo Sincronizador 1° y 2°	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.615.000
549	Anillo Sincronizador 3°, 4°; 5° y marcha atrás	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.697.000
550	Rodillo eje principal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.527.000
551	Rodillo cubo sincronizador 1° y 2°	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.498.000
552	Rodillo cubo sincronizador 3° y 4°	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.515.000
553	Rodillo cubo sincronizador 5° y marcha atrás	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.503.000
554	Desplazable 1ra. y 2da.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.447.000
555	Desplazable 3ra. y 4ta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.380.000
556	Desplazable 5ta. y marcha atrás	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.215.000
557	Engranaje 1ra.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.235.000
558	Engranaje 2da.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.377.000
559	Engranaje 3ra.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.217.000
560	Engranaje 5Ta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.077.000
561	Engranaje Reversa	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.185.000
562	Engranaje 4ta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.171.000
563	Reten de Caja brida trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	338.000
564	Reten de Caja para varillas de cambio	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	315.000
565	Cabo de Cambio	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.195.000
566	Engranaje Velocimetro	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.638.000
567	Conjunto Selector	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.439.000
568	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

ES COPIA
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 413 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 21)

Reparación de Embrague 78180101-005						
569	Disco Embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.397.000
570	Plato Embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.595.000
571	Cojinete Empuje	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.115.000
572	Horquilla Embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	315.000
573	Guardapolvo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	247.000
574	Bomba Auxiliar Embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.103.000
575	Bomba Central Embrague	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.425.000
576	Volante Motor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	9.402.000
577	Corona Volante	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.280.000
578	Manguera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	375.000
579	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Diferencial Trasero 78180101-002						
580	Reten Pinon Diferencial	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.898.000
581	Reten Tunel LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	248.000
582	Reten Tunel RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	248.000
583	Seguro	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.897.000
584	Palier LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.557.000
585	Palier RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.557.000
586	Juego Engranajes Diferencial	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	13.717.000
587	Amortiguador Dif.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	697.000
588	Diferencial Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	12.177.000
589	Ruleman Dif.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.488.000
590	Eje Cardan	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.590.000
591	Cruceta Cardan	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	679.000
592	Ruleman eje palier	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	711.000
593	Tuerca	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	315.000
594	Ruleman eje piñon de ataque del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.470.000
595	Ruleman eje piñon de ataque tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.360.000
596	Brida	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.267.000
597	Reten piñon de ataque	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	882.000
598	Tuerca Pinon	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	877.000
599	2 Carcaza Ruleman	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.984.000
600	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 911 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 22)

Reparación de Sistema de Combustible 78180101-018						
601	Tanque Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.032.000
602	Bomba Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.257.000
603	Flotador Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	779.000
604	Pedal Acelerador	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	915.000
605	Filtro Combustible c/ Soporte	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.115.000
606	Bomba Injectora	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	28.550.000
607	Inyector de Combustible	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	4.215.000
608	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	350.000
Reparación de Chapería y Pintura 78180101-017						
609	Panel Frontal	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.580.000
610	Conjunto Travesano	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.461.000
611	Panel de Capot	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.137.000
612	Guardabarro Del. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.393.000
613	Guardabarro Del. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.393.000
614	2 Bisagra Capot	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	924.000
615	Panel Techo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.707.000
616	Guardabarro Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.006.000
617	Tapa Trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.378.000
618	Panel de Puerta Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.890.000
619	Panel Puerta Tras. Correditza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	5.186.000
620	Manija Pta. Ext.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.550.000
621	Cerradura Pta. Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.044.000
622	Cerradura Pta. Correditza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.250.000
623	Manija Pta. Int.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	430.000
624	Manija Int. Pta. Correditza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	694.000
625	Amortiguador Tapa Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	636.000
626	Mecanismo Lev. Vidrio LH/RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.050.000
627	Motor Lev. Vidrio LH/RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.418.000
628	Aleron Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.189.000
629	Espejo Interior	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.170.000
630	Espejo Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	409.000
631	Moldura Pta. Del. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	965.000
632	Moldura Pta. Del. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	965.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 23)

633	Moldura Pta. Corrediza LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.225.000
634	Moldura Pta. Corrediza RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.225.000
635	Moldura Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	880.000
636	Moldura Central Zocalo	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.440.000
637	Moldura Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	760.000
638	Cerradura Tapa Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	930.000
639	Juego Cerraduras con Llave	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.025.000
640	Goma Pta.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	418.000
641	Goma Pta. Corrediza	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	736.000
642	Goma Tapa Trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	525.000
643	Envolvente Delantero Sup.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.765.000
644	Envolvente Delantero Inf.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.640.000
645	Envolvente Trasero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.741.000
646	Guardafango Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	494.000
647	Guardafango Tras.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	610.000
648	Parabrisa Delantero	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.215.000
649	Luneta Trasera	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.275.000
650	Moldura Parabrisa Del.	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	847.000
651	Emblemas	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	225.000
652	Cepillo Limpiaparab. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	187.000
653	Cepillo Limpiaparab. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	157.000
654	Espejo Retrovisor	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.654.000
655	Vidrio Pta. Del. LH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	996.000
656	Vidrio Pta. Del. RH	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	996.000
657	Vidrios Laterales	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	9.610.000
658	Vidiro Fijos Laterales	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	3.160.000
659	Tapiceria	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.000.000
660	Materiales Auxiliares	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	600.000
	Reparación del Sistema de Elástico 78180101-009					
661	Primera Hoja Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.640.000
662	Segunda Hoja Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	1.970.000
663	Tercera Hoja Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.190.000
664	Buje Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	187.000
665	Perno Centro Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	235.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 24)

666	Cambio de Grilletes	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	435.000
667	Cambio de Gemelas para Elástico	Hyundai/ Corea	Unidad	Unidad	1	2.200.000

Monto Mínimo	225.000.000.-
Monto Máximo	450.000.000.-

ASTRUM S.A.

Lote 2

MERCEDES BENZ

Ítem	Descripción Del Bien Y/O Servicio	Marca/Procedencia	U.M.	Presentación	Cant.	Precio Unitario (Mano De Obra Y Repuestos Originales) Iva Incluido
	Motor OM 364 78180101-014					
1	Motor Compacto (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	392.000
2	Motor Compacto (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	490.000
3	Motor Compacto (Cambio)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	30.764.000
4	Motor Completo (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	392.000
5	Motor Completo (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	490.000
6	Motor Completo (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	5.250.000
7	Grupo 110 Block De Cilindros	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	19.200.000
8	Cilindro De Block Motor (Camisa)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	616.000
9	Reten Bancada	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	75.000
10	Campana Trasera	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.700.000
11	Juego De Juntas De Motor Completo	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	750.000
12	Carter De Aceite	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	5.400.000
13	Juego De Bujes Arbol De Levas (Medida 1)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	60.000
	Culata y Cubierta de Balancín 78180101-014					
14	Tapa Cilindros (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
15	Tapa Cilindros (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
16	Tapa Cilindros (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	9.550.000
17	Tapa Cilindros (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	300.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 25)

18	Junta Culata/ Junta Cabeza Cil. (Medida 1) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	243.580
19	Turbo Compresor (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
20	Turbo Compresor (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
21	Turbo Compresor (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	7.500.000
22	Junta Con Multiple Y Turbo Compresor (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.960.000
23	Caño Presión De Aceite Del Turbo Compresor	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	176.000
24	Asiento Válvula Admisión	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	132.000
25	Asiento Válvula Escape	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	240.000
26	Junta Silicona Sello	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	33.000
27	Junta Tapa Balancines (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
28	Tapa Cubierta Balancines	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	650.000
29	Tapón Llenado De Aceite	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.000
30	Guia Válvula Admisión Y Escape	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	8	160.000
Piez Motric Pist, Cigüeñal y Vol. Motor 78180101-014						
31	Cigüeñal	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	11.000.000
32	Pistón Y Bulón/ Pistón C/ Perno P/4 Bocas (Medida 1)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	2.620.000
33	Segmentos/ Juego De Aros (Anillo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	572.000
34	Kit Reparacion De Motor Piston ,Camisa, Aros, Bujes Cojinetes, Juntas Sup, Buje De Biela Para 4 Bocas	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.700.000
35	Juego Cojinete Cigüeñal (Std)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
36	Juego Cojinete Cigüeñal ((Medida 1)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
37	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 2)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
38	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 3)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
39	Juego Cojinete Cigüeñal (Medida 4)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
40	Volante Motor (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
41	Volante Motor (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
42	Volante Motor (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.900.000
43	Volante Motor (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	90.000
44	Buje Piloto Cigüeñal	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	55.000
45	Polea Cigüeñal	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	460.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 26)

46	Cojinete Biela (Medida 1)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
47	Cojinete Biela (Medida 2)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
48	Buje De Bilela	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	88.000
49	Biela	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	2.640.000
Cubierta Delantera 78180101-001						
50	Tapa De Distribución Cubierta Delantera	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.980.000
51	Reten De Aceite Cigüeñal Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	88.000
52	Reten De Frente Motor (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
Sistema de Lubricación 78180101-022						
53	Soporte Filtro De Aceite	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.900.000
54	Filtro Aceite (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	70.000
55	Filtro De Aire (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	560.000
56	Bomba Aceite (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.400.000
57	Varilla Medidor Nivel Aceite Motor (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	136.500
58	Tapon De Drenaje Aceite Motor	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	26.000
59	Aceite Motor (Litro)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	38.000
Árbol de Levas y Mecanismo de Válvulas 78180101-014						
60	Válvula Escape	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	572.000
61	Válvula Admisión	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	640.000
62	Levanta Válvulas Botadores	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	8	308.000
63	Varilla Botador O Empuje	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	8	600.000
64	Árbol De Levas	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.100.000
65	Eje Balancin	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	405.000
66	Balancin (Martillo) De Válvulas Adm	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	1.320.000
67	Balancin (Martillo) De Válvulas Esc	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	4	1.320.000
68	Soporte Eje Balancines Lh	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	156.000
69	Soporte Eje Balancines Rh	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	2	312.000
Montaje Motor y Transmisión y Escape 78180101-014						
70	Soporte Motor Trasero (Cambiar))	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	2	640.000
71	Soporte Motor Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	2	640.000
72	Travesaño Montura Motor Trasero (Soporte Motor) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.400.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 449 193

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 27)

73	Soporte De Escape (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
74	Caño De Escape Del Multiple Al Silenciador (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	107.250
75	Caño De Escape Del Multiple Al Silenciador (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	107.250
76	Caño De Escape Del Multiple Al Silenciador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	750.000
77	Caño De Escape Del Multiple Al Silenciador (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
78	Caño De Escape Del Silenciador A La Salida Final (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	456.000
	Múltiple 78180101-014					
79	Múltiple Escape (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	107.250
80	Múltiple Escape (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	107.250
81	Múltiple Escape (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.400.000
82	Múltiple Escape (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
83	Junta Múltiple Escape A (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	143.000
	Bomba Agua, Vent, Refri y Termostato 78180101-013					
84	Bomba Agua (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
85	Bomba Agua (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
86	Bomba Agua (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.700.000
87	Bomba Agua (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	240.000
88	Junta Caja Termostato (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	86.000
89	Junta Bomba De Agua (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	205.000
90	Reparo Bomba De Agua	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.730.000
91	Abrazadera Para Mangu Sup E Inf De Radiador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	187.000
92	Manguera Superior De Radiador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	390.000
93	Reservorio De Agua Del Radiador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.850.000
94	Termostato (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	142.000
	Radiador y Sistema Combustible 78180101-018					
95	Radiador De Agua (Completo) (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
96	Radiador De Agua (Completo) (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
97	Radiador De Agua (Completo) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.000.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 28)

98	Radiador De Agua (Completo) (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	480.000
99	Intercooler (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
100	Intercooler (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
101	Intercooler (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.200.000
102	Intercooler (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	480.000
103	Tapa De Radiador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
104	Tapa Reservorio De Agua Del Radiador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
105	Caño Agua Radiador Superior (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	271.500
106	Caño Agua Radiador Inferior (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	271.500
107	Aditivo De Radiador (Dosis (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	41.000
108	Correas De Ventilador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
109	Correa De Direccion Hidráulica (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
110	Ventilador Completo (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.400.000
111	Tanque De Combustible (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	150.000
112	Tanque De Combustible (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
113	Tanque De Combustible (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
114	Tanque De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.500.000
115	Tanque De Combustible (Limpiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	90.000
116	Tapa Tanque De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	190.000
117	Flotador De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	360.000
118	Caño Retorno Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	190.000
119	Caño Alimentacion Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	95.000
120	Soporte Tanque De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	700.000
121	Suncho Tanque De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	160.000
122	Filtro Trampa De Agua (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	171.000
123	Filtro De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	420.000
Radiador de Aceite Intercambiador 78180101-9996						
124	Radiador De Aceite intercambiador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.920.000
Bomba de Inyección de Combustible 78180101-9995						
125	Bomba Inyectora (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.000.000
126	Bomba Inyectora (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	355.740
127	Bomba Inyectora (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	355.740

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 29)

128	Bomba Inyectora (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.200.000
129	Picos Inyectores	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	420.000
130	Picos Inyectores (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
131	Picos Inyectores (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
132	Junta Base Bomba De Inyección	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	15.000
133	Engranaje Impulsor Bomba Inyect	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	700.000
134	Válvula De Descarga	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	610.000
135	Valvula De Retencion De La Galeria	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.848.000
136	Flotador Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	360.000
	Embrague 78180101-005					
137	Placa De Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.020.000
138	Disco De Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.050.000
139	Cojinete De Empuje Del Embrague Con Cilindro Incorporado (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.200.000
140	Cilindro Transmisor Embrague (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.750
141	Cilindro Transmisor Embrague (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.750
142	Cilindro Transmisor Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	450.000
143	Cilindro Transmisor Embrague (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
144	Juego Reparo Cilindro Transmisor Embrague	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	270.000
145	Fluido Dot-3 (Pote De 500 Cc) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	75.000
146	Manguera Bomba Central De Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	340.000
147	Manguera Inferior De Bomba Central Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	370.000
148	Vastago Embrague (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	260.000
	Conjunto Caja de Cambios 78180101-002					
149	Caja De Cambios (Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	60.000.000
150	Caja De Cambios (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	220.000
151	Caja De Cambios (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	220.000
152	Caja De Cambios (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	950.000
153	Carcaza De Caja De Cambios	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	9.500.000
154	Reten Del Frente De La Caja De Cambios (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	290.000
155	Reten Trasero Tapa Caja Cambios (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

ALCIDES [illegible] MERNES
Secretario
Consejo de Administración

ORAS MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 30)

156	Árbol Eje De Mando O Eje Primario	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.900.000
157	Rodillo Int Árbol Primario O Eje De Mando	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	246.500
158	Rulemán Árbol De Mando O Eje De Mando	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	308.500
159	Seguro Interno Arbol Primario	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	85.500
160	Lamina De Ajuste Rulemán Árbol De Mando	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	41.000
161	Árbol Secundario O Eje Secundario	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.500.000
162	Rulemán Árbol Secundario	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	274.000
163	Árbol Intermedio O Eje Cuadruple	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.000.000
164	Rodillo Rulemán Del Árbol Intermedio O De Eje Cuadruple	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	306.000
165	Rulemán Árbol Intermedio O Eje Cuadruple	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	306.000
166	Sincronizador De 1ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	544.000
167	Cubo Desplazable 1ra Y 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.768.000
168	Seguro De Sincronizadores De 1ra Y 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	34.000
169	Rodillo 1ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	131.000
170	Engranaje De 1ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.870.000
171	Rodillo De 1ra Marcha	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	131.000
172	Engranaje	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.870.000
173	Sincronizador De 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	544.000
174	Engranaje De 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.895.000
175	Sincronizador 3ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	690.000
176	Sincronizador 4ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	404.000
177	Conjunto Desplazable De 3ra Y 4ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.854.000
178	Seguro Sincronizadores 3ra Y 4ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	25.000
179	Rodillo De Engr 3ra Y 4ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
180	Engranaje De 3ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.985.000
181	Rodillo De Engr 3ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
182	Sincronizador De 5ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	404.000
183	Cubo Desplazable 1ra Y 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.770.000
184	Seguro De Sincronizadores De 1ra Y 2da	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	25.000
185	Rodillo 1ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	118.000
186	Engranaje De 1ra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.870.000
187	Rodillo De 1ra Marcha	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 31)

188	Engranaje	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.870.000
189	Cubo Desplazable De 5ta Y Marcha Atrás	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.938.000
190	Seguro Sincronizador De 5ta Y Re	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.000
191	Engranaje De 5ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.329.000
192	Rodillo De 5ta	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	130.000
193	Palanca De Cambios	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	470.000
194	Puno Palanca De Cambios	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	174.000
195	Bulbo De M/Atrás (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	695.290
196	Aceite De Caja (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	118.500
	Eje Trasero 78180101-004					
197	Caja Eje Trasero (Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	24.000.000
198	Caja Eje Trasero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	355.740
199	Caja Eje Trasero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	355.740
200	Caja Eje Trasero (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	950.000
201	Cojinete Lateral Diferencial	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	563.000
202	Satélite Lateral	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.100.000
203	Corona Y Pinon Diferencial (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	11.700.000
204	Eje Satélite Lateral (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.355.000
205	Arandela Ajuste Piñón Ataque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	36.000
206	Arandela Ajuste Cojinete Piñón Ataque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	160.000
207	Cojinete Piñón Mando Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	350.000
208	Brida Acoplamiento De Cardan	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	700.000
209	Tuerca Piñón Ataque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	84.000
210	Junta Aceite Piñón Impulsión (Reten)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	90.000
211	Tapón Drenaje	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	36.300
212	Respiradero Diferencial (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	75.000
213	Palier L/I (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.200.000
214	Palier L/D (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.200.000
215	Rulemán De Masatrasero L/D (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	410.000
216	Rulemán De Masa Trasero L/I (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	290.000
217	Reten De Aceite Del Palier Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	228.750
218	Grasa	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	60.000
219	Aceite Diferencial Trasero (Litro) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	5	225.750

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 32)

Transmisión 78180101-002						
220	Árbol De Transmisión (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
221	Árbol De Transmisión (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
222	Árbol De Transmisión (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	6.400.000
223	Árbol De Transmisión (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	320.000
224	Centralizador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	890.000
225	Crucetas 31829 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.200.000
226	Brida 31872 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.500.000
Conjunto Eje Delantero 78180101-004						
227	Juego De Reparo Eje Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.020.000
228	Cubo De Masa A/L (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.400.000
229	Rulemán Int De Masa A/L (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	430.000
230	Rulemán Ext De Masa A/L (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	380.000
231	Seguro De Masa Delantera A/L (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	380.000
232	Reten De Grasa Rueda Delantera (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
233	Prisionero De Ruedas (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
234	Mangueta Punta Eje Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.382.000
235	Juego Perno Pivote Eje Delantero Medida Std	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	715.000
236	Juego Perno Pivote Eje Delantero Medida 1	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	715.000
237	Barra Estabilizadora Delantera (Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.518.000
238	Barra Estabilizadora Delantera (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
239	Barra Estabilizadora Delantera (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
240	Barra Estabilizadora Delantera (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
241	Amortiguador Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	501.000
242	Amortiguador Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	501.000
243	Buje Amortiguador Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	144.000
244	Buje Amortiguador Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	144.000
245	Barra Completa De Dirección Ld (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.360.000
246	Extremo Barra De Dirección Ext L/D (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	431.000
247	Barra Corta De Dirección (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.300.000
248	Pitman De Dirección (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.400.000
249	Tapita Grasera Punta Eje Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 485 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 33)

250	Soporte De Cabina Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	341.000
251	Soporte De Cabina Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	341.000
252	Sin Fin De Direccion (Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	12.900.000
253	Sin Fin De Direccion (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	143.000
254	Sin Fin De Direccion (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	143.000
255	Sin Fin De Direccion (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.650.000
256	Juego Reparacion De Sin Fin De Direccion	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	870.000
257	Columna De Direccion (Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.040.000
258	Columna De Direccion (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
259	Columna De Direccion (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
260	Bomba De Direccion Hidráulica (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
261	Bomba De Direccion Hidráulica (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
262	Bomba De Direccion Hidráulica (Cambiar)(Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	5.500.000
263	Bomba De Direccion Hidráulica (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.500.000
264	Correa De Direccion Hidráulica	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	99.440
265	Caño De Alta Presión De La Bomba Al Sin Fin	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000
266	Caño De Retorno De La Bomba Al Reservorio De Hid	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000
267	Cruceta De Direccion	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	715.000
268	Aceite Direccion	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	37.000
	Sistema de Freno 78180101-008					
269	Valvula Pedal De Freno (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.650.000
270	Valvula Pedal De Freno (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	240.000
271	Valvula Limitadora De Presion (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.000.000
272	Valvula Protectora De 4 Salidas	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	964.000
273	Disco De Freno Delantero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
274	Disco De Freno Delantero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
275	Disco De Freno Delantero (Cambiar)(Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.100.000
276	Disco De Freno Delantero (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
277	Pastilla De Freno Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	370.000
278	Juego Remache Para Fibra De Freno	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
279	Tambor De Freno Trasero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
280	Tambor De Freno Trasero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 34)

281	Tambor De Freno Trasero (Cambiar)(Nuevo)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.900.000
282	Tambor De Freno Trasero (Rectificar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
283	Fibra De Freno Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	570.000
284	Juego Remache Para Fibra De Freno	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
285	Juego Reparación De Caliper (Mordaza)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	280.000
286	Manguera Flexible De Freno Delantero L/ Derecho (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
287	Manguera Flexible De Freno Delantero L/ Izquierdo (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
288	Flexible De Freno Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	100.000
289	Cilindro De Freno Trasero -(10)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.635.000
290	Kit Reparación Cilindro	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	350.000
291	Regulador De Freno Lado Izquierdo (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.900.000
292	Regulador De Freno Lado Derecho (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.900.000
293	Juego Zapatas De Freno Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	415.000
294	Juego De Resortes Y Seguros De Zapatas Traseras	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	121.000
295	Seguro De Rulemán De Palier L/I	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	18.000
296	Cilindro Tristop Freno Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.000.000
297	Cilindro Tristop Freno Trasero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
298	Cilindro Tristop Freno Trasero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
299	Cilindro Tristop Freno Trasero (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
300	Carcaza Tristop Freno Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	320.000
301	Juego De Reparo Tristop Freno Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	351.000
	Elástico Delantero 78180101-011					
302	Mazo Elastico Delantero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
303	Mazo Elastico Delantero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
304	Mazo Elastico Delantero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.980.000
305	Mazo Elastico Delantero (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.500.000
306	1ra. Hoja Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	950.000
307	2da. Hoja Elastico Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	780.000
308	3ra. Hoja Elastico Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	692.500
309	Perno Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	15.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 913 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 35)

310	Buje Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	61.000
311	Grampa Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	43.000
312	Seguro Conico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	18.000
313	Centro Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	100.000
314	Alemite	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	15.000
315	Arandela	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	96.000
316	Bulon	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	75.000
317	Grillete Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	835.000
Elástico Trasero 78180101-014						
318	Mazo Elastico Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	3.839.000
319	Mazo Elastico Trasero (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
320	Mazo Elastico Trasero (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	120.000
321	Mazo Elastico Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	250.000
322	Mazo Elastico Trasero (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.500.000
323	1ra. Hoja Elastico Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.395.000
324	2da. Hoja Elastico Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.395.000
325	3ra.Hoja Elastico Trasero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	682.000
326	Perno Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	538.000
327	Buje Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	14.500
328	Grampa Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	22.000
329	Seguro Conico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	17.500
330	Centro Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	100.000
331	Alemite	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	15.000
332	Arandela	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	105.000
333	Bulon	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	8.800
334	Grillete Elastico	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	525.000
Sistema Eléctrico y Accesorios 78180101-009						
335	Faro Delantero Doble (Luz Chica Y Alta/Baja) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	870.000
336	Faro Señalero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000
337	Faro Trasero Completo (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	475.000
338	Tapa Faro Trasero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	160.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 493 772 - 448 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 36)

339	Farito Techo Cabina (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	105.000
340	Flotador De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	530.000
341	Reloj Marcador De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	390.000
342	Reloj Velocimetro (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	7.790.000
343	Tacometro Rpm (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	7.800.000
344	Indicador De Temperatura (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	350.000
345	Indicador Nivel De Combustible (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	640.000
346	Sensor De Presion De Aceite (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000
347	Interruptor Combinado - Palanca Señalero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.320.000
348	Llave De Luz De Giro	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.122.000
349	Interruptor De 1 Punto (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
350	Interruptor De 2 Puntos (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	170.000
351	Interruptor De Contacto De Arranque (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	270.000
352	Interruptor De Advertenc Llave De Estacionam (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	149.000
353	Cable De Tierra De Motor Al Panel Dash	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	187.000
354	Cable Maza A Tierra	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	680.000
355	Cable Negativo De Bateria (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	342.000
356	Caja De Fusibles	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	250.000
357	Fusible De 10	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.800
358	Fusible De 15	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.800
359	Cable De 1 Mm. (El Metro)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.500
360	Cable De 2 Mm. (El Metro)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.500
361	Cable De 3 Mm. (El Metro)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	4.500
362	Relay De 3 Patitas (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	85.000
363	Relay De Bocina (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	97.000
364	Relay De Señalero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	140.000
365	Relay Temporizador Señalero L / Parag (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	195.000
366	Relay Auxiliar Para Luz Alta/Baja (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	75.000
367	Trava De Dirección Con Rulemán (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	626.000
368	Cilindro Con Llaves De La Ignición (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	290.000
369	Motor Limpia Parabrisas (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	673.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 913 - c/ Tacuary - Tel/Fax: 491772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 37)

370	Bocina Electrica (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	255.000
371	Foco Señalero 12x21 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	11.500
372	Foco Alta Y Baja H1 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	62.000
373	Foco Luz Chica 12x5 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	9.500
374	Foco Farito Techo 12x5 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	9.500
375	Foco Faro Trasero 12x5 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	9.500
376	Foco Faro Traser 12x21 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	11.500
377	Foco Alumbra Chapa (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	11.500
378	Porta Foco H1 (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	65.000
379	Porta Foco Señalero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	105.000
380	Lampara De Linterna Y Pisca(Tablero) (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	48.000
381	Foco Lampara De Tablero (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	35.000
	Alternador 78180101-014					
382	Alternador (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
383	Alternador (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
384	Alternador (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.100.000
385	Alternador (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	180.000
386	Rulemán Delantero	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	210.000
387	Ruleman Chico Tapa Trasera	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	86.000
388	Tapa Delantera	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	270.000
389	Tapa Trasera	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	165.000
390	Rotor De Alternador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	731.000
391	Polea De Alternador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	341.000
392	Estator De Alternador	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	953.000
393	Regulador De Voltage	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	900.000
	Motor de Arranque 78180101-014					
394	Motor De Arranque (Desmontar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
395	Motor De Arranque (Montar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	71.500
396	Motor De Arranque (Cambiar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	2.320.000
397	Motor De Arranque (Reparar)	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	240.000
398	Inducido	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.750.000
399	Interruptor Magnético Automático	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.450.000

COPIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495772 - 449 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 11 ACTA 91 FECHA 26-junio-2014

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN BNF CVE Nº 2/2014 DE TALLERES AUTORIZADOS PARA DISTINTAS MARCAS DE VEHÍCULOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (Cont. 38)

400	Juego Palanca (Horquilla) De Arranque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	187.000
401	Tapa Trasera De Arranque Con Cojinete	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	187.000
402	Cojinete De Arranque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	585.000
403	Bobina Campo De Arranque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.750.000
404	Juego De Engranajes De Reducción De Bendix	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	1.680.000
405	Piñon Bendix De Arranque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	410.000
406	Juego Reparo Arranque	Mercedes Benz/Brasil	Unidad	Evento	1	970.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Monto Mínimo	100.000.000.-
Monto Máximo	200.000.000.-

Obs: Aquellos ítems de repuestos que no estén contemplados por la cantidad 1 (uno) estarán estipulados con el precio total de los mismos en la columna de Precios.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 771 - 449 103