INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
¡Construyamos Futuro con Calidad!

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas N° 90/2017 - LCO N°. 83/2017 - "SERVICIO DE REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR DE ARIE DE LA EMBOLSADORA DE VILLETA"

Item	Descripción	EMPRENDIMIENTOS EL TAURO SACIE				
		Unidad de medida	Presentacion	Cantidad	Precio unitario	Precio Total (IVA incluido)
	PM. Nº 5159/2017 - FCA. Villeta					
1	Desmontaje del enfriador de 2 etapas y mantenimiento general del mismo.	Unidad	UNIDAD	1	28.200.000	28.200.000
2	Desmontaje del conjunto cojinete 2da. etapa, diagnostico del mismo, cambio de rodamientos, sellos mecánicos, juntas y accesorios.	Unidad	UNIDAD	1	84.600.000	84.600.000
3	Calibración y montaje de ambos enfriadores y puesta en funcionamiento del compresor.	Unidad	UNIDAD	1	37.200.000	37.200.000
4	Cambio del sensor de vibración.	Unidad	UNIDAD	1	49.350.000	49.350.000
5	Ajuste general del compresor y puesta en marcha	Unidad	UNIDAD	1	7.050.000	7.050.000
Precio Total IVA. INCLUIDO						**206.400.000**

ad/

Departamento de Licitaciones

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.