MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	AUTOMECANICA SAN ANTONIO					TALLER DM					TALLER RC				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ: CHASIS N° 8AC9036619E018109, MOTOR N° 6119877009994476 CHAPA PEI 421, COD. PATRIMONIAL N° 011-298-55-0005, N° DE ORDEN Y RASP EN TRAMITES.															
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema de Freno	Cambio juego reparo mordaza de freno	300.000	1	Teves	Brasil	300.000	350.000	1	Original	Brasil	350.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000
	Rectificacion de discos delanteros	400.000	1	S.Antonio	Paraguay	400.000	480.000	1	Original	Brasil	480.000	480.000	1	Original	Brasil	480.000
	Rectificacion de discos traseros	450.000	1	S.Antonio	Paraguay	450.000	500.000	1	Original	Brasil	500.000	500.000	1	Original	Brasil	500.000
	Cambio de pastilla de freno delantera	720.000	1	PRW	Brasil	720.000	800.000	1	Original	Brasil	800.000	890.000	1	Original	Brasil	890.000
	Cambio de pastilla de freno trasera	550.000	1	PRW	Brasil	550.000	650.000	1	Original	Brasil	650.000	650.000	1	Original	Brasil	650.000
	Cambio de cañito flexible de freno	280.000	1	Mercedes	Brasil	280.000	380.000	1	Original	Brasil	380.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000
	Cambio de bomba central de freno	2.500.000	1	Mercedes	Brasil	2.500.000	2.700.000	1	Original	Brasil	2.700.000	3.000.000	1	Original	Brasil	3.000.000
Cambio de filtro y aceite	Cambio de aceite para motor 15w40	280.000	4	Castrol	USA	1.120.000	280.000	4	Castrol	USA	1.120.000	280.000	4	Castrol	USA	1.120.000
	Cambio de Filtro de combustible	190.000	4	Man	Aleman	760.000	190.000	4	Original	Brasil	760.000	190.000	4	Original	Brasil	760.000
	Cambio de Filtro de aceite	80.000	4	Man	Aleman	320.000	120.000	4	Original	Brasil	480.000	120.000	4	Original	Brasil	480.000
	Cambio de Filtro de aire	120.000	4	Ma	Aleman	480.000	180.000	4	Original	Brasil	720.000	180.000	4	Original	Brasil	720.000
Cambio de filtro y aceite	Cambio aceite diferencial 80w90	135.000	2	Castrol	USA	270.000	135.000	2	Castrol	USA	270.000	150.000	2	Castrol	USA	300.000
	Cambio aceite de caja 80w90	135.000	2	Castrol	USA	270.000	135.000	2	Castrol	USA	270.000	150.000	2	Castrol	USA	300.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Motor	Cambio caño de combustible con seguro	120.000	1	Mercedes	Brasil	120.000	340.000	1	Original	Brasil	340.000	380.000	1	Original	Brasil	380.000
	Cambio anillo tapon de aceite	175.000	1	Mercedes	Brasil	175.000	220.000	1	Original	Brasil	220.000	220.000	1	Original	Brasil	220.000
	Cambio bulon tapon aceite	90.000	1	Mercedes	Brasil	90.000	270.000	1	Original	Brasil	270.000	270.000	1	Original	Brasil	270.000
	Cambio porta filtro aceite	830.000	1	Mercedes	Brasil	830.000	430.000	1	Original	Brasil	430.000	430.000	1	Original	Brasil	430.000
	Cambio sensor aceite	670.000	1	Bochs	Brasil	670.000	950.000	1	Original	Brasil	950.000	1.200.000	1	Original	Brasil	1.200.000
	Cambio aleta ventilador	490.000	1	Mercedes	Brasil	490.000	1.200.000	1	Original	Brasil	1.200.000	1.350.000	1	Original	Brasil	1.350.000
Cambio de Correa	Cambio de correa unica	420.000	1	Continental	Brasil	420.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema Electrico	Cambio de bateria 110 Amp 12 volt	650.000	1	Tonina	Brasil	650.000	780.000	1	CRAL	Brasil	780.000	680.000	1	Tonina	Brasil	680.000
	Mantenimiento y reparación de motor arranque	600.000	1	S.Antonio	Paraguay	600.000	750.000	1	D.M.	Paraguay	750.000	750.000	1	Taller RC	Paraguay	750.000
	Mantenimiento y reparación de alternador	600.000	1	S.Antonio	Paraguay	600.000	750.000	1	D.M.	Paraguay	750.000	750.000	1	Taller RC	Paraguay	750.000
	Mantenimiento sistema eléctrico	480.000	1	S.Antonio	Paraguay	480.000	700.000	1	D.M.	Paraguay	700.000	700.000	1	Taller RC	Paraguay	700.000
	Mantenimiento del sistema de sirena y luces	450.000	1	S.Antonio	Paraguay	450.000	650.000	1	D.M.	Paraguay	650.000	650.000	1	Taller RC	Paraguay	650.000
Serv. de Repar.y Mantenim.de bomba inyector	Mantenimiento y reparacion bomba inyector	1.350.000	1	S.Antonio	Paraguay	1.350.000	1.500.000	1	D.M.	Paraguay	1.500.000	1.500.000	1	Taller RC	Paraguay	1.500.000
	Mantenimiento y reparacion pico inyector	680.000	1	S.Antonio	Paraguay	680.000	800.000	1	D.M.	Paraguay	800.000	800.000	1	Taller RC	Paraguay	800.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema de Suspención	Cambio de amortiguador delantero y trasero	1.800.000	1	Sachs	Brasil	1.800.000	2.000.000	1	Original	Brasil	2.000.000	1.950.000	1	Original	Brasil	1.950.000
	Cambio rotulas y bujes de suspensión	850.000	1	PRW	Brasil	850.000	1.200.000	1	Original	Brasil	1.200.000	1.200.000	1	Original	Brasil	1.200.000
	Cambio buje parrilla	180.000	1	PRW	Brasil	180.000	350.000	1	Original	Brasil	350.000	350.000	1	Original	Brasil	350.000
	Cambio buje tensor	140.000	1	PRW	Brasil	140.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000	450.000	1	Original	Brasil	450.000
Serv. De Reparac. Y Mantenimiento o colocac. De Puertas, ventanas y espejo vehicular	Mantenimiento general de Puertas de la cabina de conductor, acompañante, puerta corrediza lateral y puerta trasera del vehiculo	550.000	1	S.Antonio	Paraguay	550.000	670.000	1	D.M.	Paraguay	670.000	650.000	1	Taller RC	Paraguay	650.000
	TOTAL LOTE 1					19.545.000					23.940.000					24.830.000
LOTE 2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA MARCA NISSAN TRADE: RASP C 0005213, CHASIS N° NWAPF0583XA790294,CHAPA EAC 733, N° DE ORDEN 539, COD. PATRIMONIAL N° 011-03-24-0535															
Cambio de Correa	Cambio correa dentada	550.000	1	Sum	Japon	550.000	720.000	1	Original	Japon	720.000	600.000	1	Original	Japon	600.000
Serv. De Rep. Y Mant. De Sistema de Caja o Transmision	Cambio de Juntas	180.000	1	Mus	Japon	180.000	600.000	1	Original	Japon	600.000	550.000	1	Original	Japon	550.000
	Cambio de Retenes	220.000	1	NQK	Japon	220.000	400.000	1	Original	Japon	400.000	350.000	1	Original	Japon	350.000
Cambio de Aceite y filro	Cambio de aceite para motor 15w40	280.000	3	Castrol	USA	840.000	295.000	3	Castrol	USA	885.000	295.000	3	Castrol	USA	885.000
	Cambio de Filtro de Aceite	80.000	3	VIC	Japon	240.000	120.000	3	VIC	Japon	360.000	120.000	3	VIC	Japon	360.000
	Cambio de Filtro de Combustible	95.000	3	VIC	Japon	285.000	150.000	3	VIC	Japon	450.000	150.000	3	VIC	Japon	450.000
	Cambio de Filtro de Aire	135.000	3	VIC	Japon	405.000	150.000	3	VIC	Japon	450.000	150.000	3	VIC	Japon	450.000
Cambio de Aceite y filro	Cambio aceite diferencial 80w90	135.000	1	Castrol	USA	135.000	145.000	1	Castrol	USA	145.000	145.000	1	Castrol	USA	145.000
	Cambio aceite de caja 80w90	135.000	1	Castrol	USA	135.000	145.000	1	VIC	Japon	145.000	145.000	1	Castrol	USA	145.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema Electrico	Mantenimiento y Reparación de alternador	550.000	1	S.Antonio	Paraguay	550.000	680.000	1	D.M.	Paraguay	680.000	680.000	1	Taller RC	Paraguay	680.000
	mantenimiento y Reparación de motor de arranque	550.000	1	S.Antonio	Paraguay	550.000	680.000	1	D.M.	Paraguay	680.000	680.000	1	Taller RC	Paraguay	680.000
	Cambio de bujias incandescentes	320.000	1	Bochs	Japon	320.000	350.000	1	NRK		350.000	450.000	1	Original	Japon	450.000
	Cambio de juego de bujias de arranque	480.000	1	Bochs	Japon	480.000	550.000	1	Original	Paraguay	550.000	550.000	1	Original	Japon	550.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema de Freno	Cambio de Pastilla de freno delantero y trasero	850.000	1	Genuino	Japon	850.000	980.000	1	Original	Japon	980.000	1.000.000	1	Original	Japon	1.000.000
	Cambio de fibra a zapata trasero con remaches y/o cementado	550.000	1	Genuino	Japon	550.000	1.300.000	1	Original	Japon	1.300.000	1.500.000	1	Original	Japon	1.500.000
	Cambio de cañito flexible trasero	420.000	1	TE	Japon	420.000	550.000	1	Original	Japon	550.000	450.000	1	Original	Japon	450.000
	Cambio juego reparo de bomba central de freno	440.000	1	FIC	Japon	440.000	530.000	1	Original	Japon	530.000	700.000	1	Original	Japon	700.000
Serv. De Reparac. Y Mantenim. De Sistema de Refrigeración del motor	Cambio de radiador	1.600.000	1	Genuino	Japon	1.500.000	1.800.000	1	Original	Japon	1.800.000	1.800.000	1	Original	Japon	1.800.000
	TOTAL LOTE 2					8.650.000					10.315.000					11.745.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

Lic. Julia Guirland de Cáceres
Administradora
Instituto de Medicina Tropical

VICTOR H. SCHETT
Jefe de Transp.
Instituto de Medicina Tropical

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Instituto de Medicina Tropical