CUADRO 1
COMPARATIVO
DE OFERTAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY
Justicia Electoral

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2020 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS PARA LOS BLOQUES B Y G DE LA SEDE CENTRAL" ID N° 386343.-

Contrato Abierto por Monto: Mínimo: 75.000.000 Máximo: 150.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS						RENFE S.A.		GRUPO SERTEC S.A.	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total
1	72101506-001	Servicio de mantenimiento preventivo de los ascensores de los Bloques B y G y del montacargas del Bloque G.	Mes	EVENTO	1	2.231.583	2.231.583	2.544.005	2.544.005
2	72101506-003	Cambio de Fusible ultrarrápido de 36 A	Unidad	EVENTO	1	331.200	331.200	248.433	248.433
3	72101506-003	Cambio de Módulo MAC-B	Unidad	EVENTO	1	1.642.833	1.642.833	1.232.289	1.232.289
4	72101506-003	Cambio de Fuente para tablero	Unidad	EVENTO	1	2.794.500	2.794.500	2.096.154	2.096.154
5	72101506-003	Cambio de Módulo MP8S	Unidad	EVENTO	1	9.672.633	9.672.633	7.255.442	7.255.442
6	72101506-003	Cambio de Módulo MC-INV6S	Unidad	EVENTO	1	9.529.417	9.529.417	7.148.016	7.148.016
7	72101506-003	Cambio de Disyuntor trifásico de 63 A	Unidad	EVENTO	1	279.450	279.450	209.615	209.615
8	72101506-003	Cambio de Disyuntor trifásico de 80 A	Unidad	EVENTO	1	331.200	331.200	248.433	248.433
9	72101506-003	Cambio de Módulo M6RS	Unidad	EVENTO	1	1.552.500	1.552.500	1.164.530	1.164.530
10	72101506-003	Cambio de Módulo de relé con zócalo para MCP	Unidad	EVENTO	1	1.914.750	1.914.750	1.436.254	1.436.254
11	72101506-003	Cambio de Resistencia de frenado	Unidad	EVENTO	1	1.293.750	1.293.750	970.442	970.442
12	72101506-003	Cambio de Inversor de potencia	Unidad	EVENTO	1	47.371.667	47.371.667	30.791.584	30.791.584
13	72101506-003	Cambio de Minicontactora de comando	Unidad	EVENTO	1	593.055	593.055	444.851	444.851
14	72101506-003	Cambio de Bobina de freno	Unidad	EVENTO	1	3.622.500	3.622.500	2.717.237	2.717.237
15	72101506-003	Cambio de Contacto de BK	Unidad	EVENTO	1	993.600	993.600	745.299	745.299
16	72101506-003	Cambio de Motor de operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	6.885.417	6.885.417	5.164.751	5.164.751
17	72101506-003	Cambio de Indicador T921 plus	Unidad	EVENTO	1	2.380.500	2.380.500	1.785.613	1.785.613
18	72101506-003	Cambio de Botonera high protección	Unidad	EVENTO	1	1.811.583	1.811.583	1.358.868	1.358.868
19	72101506-003	Cambio de Módulo BLSP para botonera new soft press	Unidad	EVENTO	1	1.076.392	1.076.392	807.402	807.402
20	72101506-003	Cambio de Botonera new soft press	Unidad	EVENTO	1	434.700	434.700	326.068	326.068
21	72101506-003	Cambio de Contacto de trinco para piso	Unidad	EVENTO	1	952.200	952.200	714.245	714.245
22	72101506-003	Cambio de Llave limite	Unidad	EVENTO	1	890.100	890.100	667.664	667.664
23	72101506-003	Cambio de Contacto para regulador de velocidad	Unidad	EVENTO	1	1.003.950	1.003.950	753.063	753.063
24	72101506-003	Cambio de Módulo amplificador de carga	Unidad	EVENTO	1	2.407.500	2.407.500	1.805.866	1.805.866
25	72101506-003	Cambio de Módulo TACENCI	Unidad	EVENTO	1	900.450	900.450	675.428	675.428
26	72101506-003	Cambio de Placa MCOP	Unidad	EVENTO	1	1.490.400	1.490.400	1.117.949	1.117.949
27	72101506-003	Cambio de Inversor de puerta	Unidad	EVENTO	1	2.639.250	2.639.250	1.979.701	1.979.701
28	72101506-003	Cambio de Motor operador de puerta.	Unidad	EVENTO	1	10.940.000	10.940.000	8.206.094	8.206.094
29	72101506-003	Cambio de Correa sincronizada para operador de puerta	Unidad	EVENTO	1	1.000.845	1.000.845	750.734	750.734
30	72101506-003	Cambio de Rolete superior para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	357.075	357.075	267.842	267.842
31	72101506-003	Cambio de Rolete inferior para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	331.200	331.200	248.433	248.433
32	72101506-003	Cambio de Contacto GS para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.397.250	1.397.250	1.048.077	1.048.077
33	72101506-003	Cambio de Termostato para ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.345.500	1.345.500	1.009.260	1.009.260
34	72101506-003	Cambio de Conjunto de iluminación de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.823.000	1.823.000	1.367.432	1.367.432
35	72101506-003	Cambio de Nylon guía gruesa para cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	993.600	993.600	745.299	745.299
36	72101506-003	Cambio de Sensor magnético	Unidad	EVENTO	1	2.691.000	2.691.000	2.018.519	2.018.519
37	72101506-003	Cambio de Llave electrónica	Unidad	EVENTO	1	1.914.750	1.914.750	1.436.254	1.436.254
38	72101506-003	Cambio de Cabo de maniobra	Metros	EVENTO	1	162.495	162.495	121.887	121.887
39	72101506-003	Cambio de Cabo de tracción de 1/2	Metros	EVENTO	1	89.010	89.010	66.766	66.766
40	72101506-003	Cambio de Cabo de tracción de 3/4	Metros	EVENTO	1	90.563	90.563	67.931	67.931
41	72101506-003	Cambio de CABO DE TRACCIÓN DE 5/8	Metros	EVENTO	1	92.750	92.750	69.572	69.572
42	72101506-003	Cambio de Cabo de tracción de 8 mm	Metros	EVENTO	1	65.205	65.205	48.910	48.910
43	72101506-003	Cambio de Módulo MLL	Unidad	EVENTO	1	983.250	983.250	737.536	737.536
44	72101506-003	Cambio de Indicador LCD	Unidad	EVENTO	1	13.220.000	13.220.000	9.916.322	9.916.322
45	72101506-003	Cambio de Módulo PS3	Unidad	EVENTO	1	1.190.250	1.190.250	892.807	892.807
46	72101506-003	Cambio de Módulo MCC3S	Unidad	EVENTO	1	1.397.250	1.397.250	1.048.077	1.048.077
47	72101506-003	Cambio de Botón new soft press	Unidad	EVENTO	1	429.525	429.525	322.187	322.187
48	72101506-003	Cambio de Nylon T8 para puerta de cabina/piso	Unidad	EVENTO	1	77.625	77.625	58.227	58.227
49	72101506-003	Cambio de Nylon T13 para puerta de cabina/piso	Unidad	EVENTO	1	500.583	500.583	375.487	375.487
		Precio Total					**148.119.806**		**107.232.855**
		Total s/ Acta de Apertura					**148.119.806**		**107.232.857**
		Diferencia					**0**		**-2**

JUSTICIA ELECTORAL

JOAQUÍN CASAL IRUN
Director de Organización y Procesos

Lic. Mónica Castro

Abg. Miguel de Jesús Fernández R.
Asesor Jurídico - Justicia Electoral
Matrícula C.S.J. N° 32.207

Abog. Andrea Ibarra

Abg. Javier L. [illegible]
Coord. Gral. [illegible]
y Abastecimiento - Justicia Electoral