Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

CCO

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

COMITE DE EVALUACION
ANEXO 01

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2023 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE DINAVISA" - ID Nº 428.062.

				BONARO de Carlos Ortigoza RUC: 4584156-0				FRIOTEXS G S.R.L. RUC: 80060869-0				IBL INGENIERIA S.R.L. RUC: 80111284-0				NOEL INGENIERIA de Osvaldo Benitez RUC: 3707064-9			
Item	Descripcion	Cant.	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo SPLIT 12.000 BTU																		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS CAPACIDADES BTU 12.000 - Limpieza del Condensador	1	33.833	1	8.458	8.458	-75	1	17.000	17.000	-50	1	37.220	37.220	10	1	38.000	38.000	12
2	Mano de obra del mantenimiento preventivo - Limpieza del Condensador	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	69.120	69.120	10	1	72.000	72.000	15
3	Mantenimiento preventivo del aire acondicionado tipo SPLIT 12.000 BTU Limpieza del Evaporador	1	33.833	1	8.458	8.458	-75	1	17.000	17.000	-50	1	37.220	37.220	10	1	38.000	38.000	12
4	Mano de obra del mantenimiento preventivo - Limpieza del Evaporador	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	69.120	69.120	10	1	72.000	72.000	15
5	Mantenimiento preventivo - Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Limpieza de la bandeja de drenaje	1	33.833	1	8.458	8.458	-75	1	17.000	17.000	-50	1	20.300	20.300	-40	1	38.000	38.000	12
6	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de la bandeja de drenaje	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	37.700	37.700	-40	1	72.000	72.000	15
7	Mantenimiento preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza de filtro y careta	1	20.300	1	5.075	5.075	-75	1	10.000	10.000	-51	1	16.240	16.240	-20	1	23.000	23.000	13
8	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de filtro y careta	1	37.700	1	9.425	9.425	-75	1	29.000	29.000	-23	1	18.850	18.850	-50	1	43.000	43.000	14
9	Mantenimiento preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza y lubricación de turbina	1	20.300	1	5.075	5.075	-75	1	10.000	10.000	-51	1	16.240	16.240	-20	1	23.000	23.000	13
10	Mano de obra de Mantenimiento preventivo - Limpieza y lubricación de turbina Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	37.700	1	9.425	9.425	-75	1	29.000	29.000	-23	1	18.850	18.850	-50	1	43.000	43.000	14
11	Mantenimiento preventivo - Limpieza y lubricación de paleta ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	20.300	1	5.075	5.075	-75	1	10.000	10.000	-51	1	16.240	16.240	-20	1	23.000	23.000	13
12	Mano de obra de Mantenimiento preventivo de Limpieza y lubricación de paleta ventilador	1	37.700	1	9.425	9.425	-75	1	29.000	29.000	-23	1	18.850	18.850	-50	1	43.000	43.000	14
13	Mantenimiento preventivo de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora	1	20.300	1	5.075	5.075	-75	1	10.000	10.000	-51	1	22.330	22.330	10	1	23.000	23.000	13
14	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de cañerías y ductos	1	37.700	1	9.425	9.425	-75	1	29.000	29.000	-23	1	41.470	41.470	10	1	43.000	43.000	14
15	REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE PARTES mantenimiento correctivo - Carga de gas refrigerante Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	188.500	1	47.125	47.125	-75	1	143.000	143.000	-24	1	207.350	207.350	10	1	142.000	142.000	-25
16	Mano de obra mantenimiento correctivo - Carga de gas refrigerante	1	101.500	1	25.375	25.375	-75	1	77.000	77.000	-24	1	111.650	111.650	10	1	77.000	77.000	-24
17	Mantenimiento correctivo - Soldadura por pérdida de gas y prueba presión con nitrógeno Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	124.410	124.410	10	1	85.000	85.000	-25
18	Mano de obra de mantenimiento correctivo - Soldadura por pérdida de gas y prueba presión con nitrógeno	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	66.990	66.990	10	1	46.000	46.000	-24
19	Mantenimiento correctivo - Rebobinado del motor ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	201.067	1	50.267	50.267	-75	1	24.000	24.000	-88	1	10.060	10.060	-95	1	61.000	61.000	-70
20	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador	1	204.933	1	51.233	51.233	-75	1	156.000	156.000	-24	1	10.250	10.250	-95	1	62.000	62.000	-70
21	Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	201.067	1	50.267	50.267	-75	1	24.000	24.000	-88	1	10.060	10.060	-95	1	61.000	61.000	-70
22	Mano de obra Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador	1	204.933	1	51.233	51.233	-75	1	156.000	156.000	-24	1	10.250	10.250	-95	1	62.000	62.000	-70
23	Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro de Aire de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	156.600	1	39.150	39.150	-75	1	19.000	19.000	-88	1	93.960	93.960	-40	1	47.000	47.000	-70
24	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro de Aire	1	85.067	1	21.267	21.267	-75	1	65.000	65.000	-24	1	51.050	51.050	-40	1	26.000	26.000	-69
25	Mantenimiento correctivo - Cambio de paleta ventilador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	140.167	1	35.042	35.042	-75	1	17.000	17.000	-88	1	70.090	70.090	-50	1	43.000	43.000	-69
26	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de paleta ventilador	1	74.433	1	18.608	18.608	-75	1	57.000	57.000	-23	1	37.220	37.220	-50	1	23.000	23.000	-69
27	Mantenimiento correctivo - Cambio de buje ventilador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	56.610	[illegible]	[illegible]	1	34.000	34.000	-70
28	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de buje ventilador	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	30.495	[illegible]	-50	1	19.000	19.000	-69

		TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1388647-9				RG de Ricardo Galarza RUC: 1122338-8				COMPUNEW Y ASOCIADOS de Antonio Fernandez RUC: 753733-6				VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. RUC: 80023115-5				SERVICIO TECNICO JC de Nari Caballero RUC: 1976058-2				SERNA SERVICE de Derlis Serna RUC: 3487063-6			
Item	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo SPLIT 12.000 BTU																								
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS CAPACIDADES BTU 12.000 - Limpieza del Condensador	1	40.000	40.000	18	1	25.000	25.000	-26	1	35.000	35.000	3	1	25.375	25.375	-25	1	25.208	25.208	-25	1	35.000	35.000	3
2	Mano de obra del mantenimiento preventivo - Limpieza del Condensador	1	60.000	60.000	-5	1	50.000	50.000	-20	1	50.000	50.000	-20	1	47.125	47.125	-25	1	46.814	46.814	-25	1	65.000	65.000	3
3	Mantenimiento preventivo del aire acondicionado tipo SPLIT 12.000 BTU Limpieza del Evaporador	1	40.000	40.000	18	1	25.000	25.000	-26	1	35.000	35.000	3	1	25.375	25.375	-25	1	25.208	25.208	-25	1	35.000	35.000	3
4	Mano de obra del mantenimiento preventivo - Limpieza del Evaporador	1	60.000	60.000	-5	1	50.000	50.000	-20	1	50.000	50.000	-20	1	47.125	47.125	-25	1	46.814	46.814	-25	1	65.000	65.000	3
5	Mantenimiento preventivo - Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU Limpieza de la bandeja de drenaje	1	10.000	10.000	-70	1	10.000	10.000	-70	1	25.000	25.000	-26	1	25.375	25.375	-25	1	25.208	25.208	-25	1	35.000	35.000	3
6	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de la bandeja de drenaje	1	10.000	10.000	-84	1	50.000	50.000	-20	1	45.000	45.000	-28	1	47.125	47.125	-25	1	46.814	46.814	-25	1	65.000	65.000	3
7	Mantenimiento preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza de filtro y careta	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	15.000	15.000	-26	1	15.225	15.225	-25	1	15.125	15.125	-25	1	21.000	21.000	3
8	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de filtro y careta	1	10.000	10.000	-73	1	28.275	28.275	-25	1	10.000	10.000	-73	1	28.275	28.275	-25	1	28.089	28.089	-25	1	39.000	39.000	3
9	Mantenimiento preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza y lubricación de turbina	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	15.125	15.125	-25	1	21.000	21.000	3
10	Mano de obra de Mantenimiento preventivo - Limpieza y lubricación de turbina Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	10.000	10.000	-73	1	28.275	28.275	-25	1	10.000	10.000	-73	1	26.390	26.390	-30	1	28.089	28.089	-25	1	39.000	39.000	3
11	Mantenimiento preventivo - Limpieza y lubricación de paleta ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	15.125	15.125	-25	1	21.000	21.000	3
12	Mano de obra de Mantenimiento preventivo de Limpieza y lubricación de paleta ventilador	1	10.000	10.000	-73	1	28.275	28.275	-25	1	10.000	10.000	-73	1	26.390	26.390	-30	1	28.089	28.089	-25	1	39.000	39.000	3
13	Mantenimiento preventivo de Aire tipo Split 12.000 BTU - Limpieza de cañerías y ductos con hidrolavadora	1	10.000	10.000	-51	1	15.225	15.225	-25	1	15.000	15.000	-26	1	15.225	15.225	-25	1	15.125	15.125	-25	1	21.000	21.000	3
14	Mano de obra de mantenimiento preventivo - Limpieza de cañerías y ductos	1	10.000	10.000	-73	1	28.275	28.275	-25	1	35.000	35.000	-7	1	26.390	26.390	-30	1	28.089	28.089	-25	1	39.000	39.000	3
15	REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE PARTES mantenimiento correctivo - Carga de gas refrigerante Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	180.000	180.000	-5	1	141.375	141.375	-25	1	150.000	150.000	-20	1	141.375	141.375	-25	1	145.000	145.000	-23	1	195.000	195.000	3
16	Mano de obra mantenimiento correctivo - Carga de gas refrigerante	1	20.000	20.000	-80	1	76.125	76.125	-25	1	70.000	70.000	-31	1	71.050	71.050	-30	1	80.000	80.000	-21	1	105.000	105.000	3
17	Mantenimiento correctivo - Soldadura por pérdida de gas y prueba presión con nitrógeno Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	80.000	80.000	-29	1	84.825	84.825	-25	1	80.000	80.000	-29	1	84.825	84.825	-25	1	84.266	84.266	-25	1	117.000	117.000	3
18	Mano de obra de mantenimiento correctivo - Soldadura por pérdida de gas y prueba presión con nitrógeno	1	40.000	40.000	-34	1	45.675	45.675	-25	1	40.000	40.000	-34	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	63.000	63.000	3
19	Mantenimiento correctivo - Rebobinado del motor ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	60.000	60.000	-70	1	100.000	100.000	-50	1	150.000	150.000	-25	1	150.800	150.800	-25	1	149.810	149.810	-25	1	208.000	208.000	3
20	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador	1	20.000	20.000	-90	1	100.000	100.000	-51	1	10.000	10.000	-95	1	143.453	143.453	-30	1	152.690	152.690	-25	1	212.000	212.000	3
21	Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	60.000	60.000	-70	1	100.000	100.000	-50	1	10.000	10.000	-95	1	150.800	150.800	-25	1	149.810	149.810	-25	1	208.000	208.000	3
22	Mano de obra Mantenimiento correctivo - Adaptación del rulemán del motor ventilador	1	20.000	20.000	-90	1	100.000	100.000	-51	1	10.000	10.000	-95	1	143.453	143.453	-30	1	152.690	152.690	-25	1	212.000	212.000	3
23	Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro de Aire de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	40.000	40.000	-74	1	100.000	100.000	-36	1	50.000	50.000	-68	1	117.450	117.450	-25	1	116.675	116.675	-25	1	162.000	162.000	3
24	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro de Aire	1	20.000	20.000	-76	1	50.000	50.000	-41	1	20.000	20.000	-76	1	59.547	59.547	-30	1	63.385	63.385	-25	1	88.000	88.000	3
25	Mantenimiento correctivo - Cambio de paleta ventilador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	60.000	60.000	-57	1	80.000	80.000	-43	1	100.000	100.000	-29	1	105.125	105.125	-25	1	104.435	104.435	-25	1	145.000	145.000	3
26	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de paleta ventilador	1	10.000	10.000	-87	1	50.000	50.000	-33	1	50.000	50.000	-33	1	52.103	52.103	-30	1	55.457	55.457	-25	1	70.000	70.000	-6
27	Mantenimiento correctivo - Cambio de buje ventilador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	20.000	20.000	-82	1	50.000	50.000	-56	1	10.000	10.000	-91	1	84.825	84.825	-25	1	84.267	84.267	-25	1	110.000	110.000	-3
28	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de buje ventilador	1	10.000	10.000	-84	1	45.675	45.675	-25	1	10.000	10.000	-84	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	60.000	60.000	-1

Gr. Hab. Enrique Gonzalez
Jefe Dpto. Suministros Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Ing. María Victoria Ojeda
DINAVISA

Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁ REKUÁI

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA

COMITE DE EVALUACION
ANEXO 01

				BONARO de Carlos Ortigoza RUC: 4584156-0				FRIOTEXS G S.R.L. RUC: 80060869-0				IBL INGENIERIA S.R.L. RUC: 80111254-0				NOEL INGENIERIA de Osvaldo Benitez RUC: 3707064-9				TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1388647-6				RG de Ricardo Galarza RUC: 1122358-8				COMPUNEW Y ASOCIADOS de Antonio Fernandez RUC: 753733-6				VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. RUC: 80023115-5				SERVICIO TECNICO JC de Neri Caballero RUC: 1976058-2				SERNA SERVICE de Derlis Serna RUC: 3487063-6			
Item	Descripcion	Cant.	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
29	Mantenimiento correctivo - Cambio de transformador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	56.550	56.550	-50	1	34.000	34.000	-70	1	80.000	80.000	-29	1	40.000	40.000	-65	1	50.000	50.000	-56	1	84.825	84.825	-25	1	84.267	84.267	-25	1	110.000	110.000	-3
30	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de transformador	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	30.450	30.450	-50	1	19.000	19.000	-69	1	20.000	20.000	-67	1	45.675	45.675	-25	1	10.000	10.000	-84	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	60.000	60.000	-1
31	Mantenimiento correctivo - Cambio de Relai térmico de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	56.550	56.550	-50	1	34.000	34.000	-70	1	20.000	20.000	-82	1	20.000	20.000	-82	1	30.000	30.000	-73	1	84.825	84.825	-25	1	84.267	84.267	-25	1	110.000	110.000	-3
32	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de Relai térmico	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	30.450	30.450	-50	1	19.000	19.000	-69	1	10.000	10.000	-84	1	45.675	45.675	-25	1	20.000	20.000	-67	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	45.000	45.000	-26
33	Mantenimiento correctivo - Cambio de motor ventilador de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	220.400	1	55.100	55.100	-75	1	26.000	26.000	-88	1	22.040	22.040	-90	1	220.000	220.000	0	1	180.000	180.000	-18	1	150.000	150.000	-32	1	200.000	200.000	-9	1	165.300	165.300	-25	1	165.300	165.300	-25	1	180.000	180.000	-18
34	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de motor ventilador	1	117.933	1	29.483	29.483	-75	1	90.000	90.000	-24	1	11.800	11.800	-90	1	89.000	89.000	-25	1	20.000	20.000	-83	1	50.000	50.000	-58	1	50.000	50.000	-58	1	82.553	82.553	-30	1	87.868	87.868	-25	1	120.000	120.000	2
35	Mantenimiento correctivo - Cambio de termostato alámbrico de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	67.860	67.860	-40	1	34.000	34.000	-70	1	20.000	20.000	-82	1	20.000	20.000	-82	1	80.000	80.000	-29	1	79.170	79.170	-30	1	84.267	84.267	-25	1	90.000	90.000	-20
36	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de termostato alámbrico	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	36.540	36.540	-40	1	19.000	19.000	-69	1	10.000	10.000	-84	1	45.675	45.675	-25	1	20.000	20.000	-67	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	45.000	45.000	-26
37	Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de temperatura de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	90.480	90.480	-20	1	34.000	34.000	-70	1	80.000	80.000	-29	1	20.000	20.000	-82	1	80.000	80.000	-29	1	79.170	79.170	-30	1	84.267	84.267	-25	1	60.000	60.000	-47
38	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de temperatura	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	48.720	48.720	-20	1	19.000	19.000	-69	1	20.000	20.000	-67	1	45.675	45.675	-25	1	20.000	20.000	-67	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	45.000	45.000	-26
39	Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de congelamiento de evaporador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	67.860	67.860	-40	1	34.000	34.000	-70	1	80.000	80.000	-29	1	20.000	20.000	-82	1	80.000	80.000	-29	1	84.825	84.825	-25	1	84.267	84.267	-25	1	60.000	60.000	-47
40	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de congelamiento de evaporador	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	36.540	36.540	-40	1	19.000	19.000	-69	1	20.000	20.000	-67	1	45.675	45.675	-25	1	20.000	20.000	-67	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	45.000	45.000	-26
41	Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de descongelamiento de condensador Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	113.100	1	28.275	28.275	-75	1	14.000	14.000	-88	1	67.860	67.860	-40	1	34.000	34.000	-70	1	40.000	40.000	-65	1	20.000	20.000	-82	1	80.000	80.000	-29	1	84.825	84.825	-25	1	84.267	84.267	-25	1	60.000	60.000	-47
42	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de sensor de descongelamiento de condensador	1	60.900	1	15.225	15.225	-75	1	46.000	46.000	-24	1	36.540	36.540	-40	1	19.000	19.000	-69	1	20.000	20.000	-67	1	45.675	45.675	-25	1	20.000	20.000	-67	1	42.630	42.630	-30	1	45.374	45.374	-25	1	45.000	45.000	-26
43	Mantenimiento correctivo - Cambio de capacitor Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	116.000	1	29.000	29.000	-75	1	14.000	14.000	-88	1	127.600	127.600	10	1	133.000	133.000	15	1	100.000	100.000	-14	1	40.000	40.000	-66	1	100.000	100.000	-14	1	87.000	87.000	-25	1	86.427	86.427	-25	1	120.000	120.000	3
44	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de capacitor	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	69.120	69.120	10	1	72.000	72.000	15	1	50.000	50.000	-20	1	47.125	47.125	-25	1	20.000	20.000	-68	1	43.983	43.983	-30	1	46.814	46.814	-25	1	45.000	45.000	-28
45	Mantenimiento correctivo - Cambio de turbina Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	154.667	1	38.667	38.667	-75	1	19.000	19.000	-88	1	61.870	61.870	-60	1	47.000	47.000	-70	1	80.000	80.000	-48	1	80.000	80.000	-48	1	170.000	170.000	10	1	116.000	116.000	-25	1	115.235	115.235	-25	1	120.000	120.000	-22
46	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de turbina	1	85.067	1	21.267	21.267	-75	1	65.000	65.000	-24	1	34.030	34.030	-60	1	26.000	26.000	-69	1	20.000	20.000	-76	1	63.800	63.800	-25	1	60.000	60.000	-29	1	59.547	59.547	-30	1	63.380	63.380	-25	1	45.000	45.000	-47
47	Mantenimiento correctivo - Cambio de placa electrónica Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	154.667	1	38.667	38.667	-75	1	118.000	118.000	-24	1	139.210	139.210	-10	1	117.000	117.000	-24	1	120.000	120.000	-22	1	116.000	116.000	-25	1	170.000	170.000	10	1	116.000	116.000	-25	1	115.235	115.235	-25	1	120.000	120.000	-22
48	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de placa electrónica	1	85.067	1	21.267	21.267	-75	1	65.000	65.000	-24	1	76.570	76.570	-10	1	64.000	64.000	-25	1	50.000	50.000	-41	1	50.000	50.000	-41	1	60.000	60.000	-29	1	59.547	59.547	-30	1	63.380	63.380	-25	1	45.000	45.000	-47
49	Mantenimiento correctivo - Cambio de válvula inversora Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	116.000	1	29.000	29.000	-75	1	14.000	14.000	-88	1	34.800	34.800	-70	1	35.000	35.000	-70	1	60.000	60.000	-48	1	50.000	50.000	-57	1	20.000	20.000	-83	1	87.000	87.000	-25	1	86.426	86.426	-25	1	90.000	90.000	-22
50	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de válvula inversora	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	18.850	18.850	-70	1	19.000	19.000	-70	1	20.000	20.000	-68	1	47.125	47.125	-25	1	20.000	20.000	-68	1	43.983	43.983	-30	1	46.814	46.814	-25	1	45.000	45.000	-28
51	Mantenimiento correctivo - Cambio de Aislación Térmica tipo rubatex por metro lineal Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	21.267	1	5.317	5.317	-75	1	11.000	11.000	-48	1	19.150	19.150	-10	1	16.000	16.000	-25	1	20.000	20.000	-6	1	10.000	10.000	-53	1	20.000	20.000	-6	1	15.950	15.950	-25	1	15.846	15.846	-25	1	20.000	20.000	-6
52	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de Aislación Térmica tipo rubatex	1	12.567	1	3.142	3.142	-75	1	10.000	10.000	-20	1	13.830	13.830	10	1	10.000	10.000	-20	1	10.000	10.000	-20	1	9.425	9.425	-25	1	10.000	10.000	-20	1	8.797	8.797	-30	1	9.364	9.364	-25	1	10.000	10.000	-20
53	Mantenimiento correctivo - Cambio de motor compresor Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	609.000	1	152.250	152.250	-75	1	128.000	128.000	-79	1	158.340	158.340	-74	1	305.000	305.000	-50	1	600.000	600.000	-1	1	456.750	456.750	-25	1	600.000	600.000	-1	1	456.750	456.750	-25	1	609.000	609.000	0	1	650.000	650.000	7
54	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de motor compresor	1	328.667	1	82.167	82.167	-75	1	250.000	250.000	-24	1	85.460	85.460	-74	1	165.000	165.000	-50	1	140.000	140.000	-57	1	200.000	200.000	-39	1	200.000	200.000	-39	1	246.500	246.500	-25	1	321.000	321.000	-2	1	250.000	250.000	-24
55	Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro Secador de Gas de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	53.167	1	13.292	13.292	-75	1	27.000	27.000	-49	1	26.590	26.590	-50	1	16.000	16.000	-70	1	20.000	20.000	-62	1	10.000	10.000	-81	1	20.000	20.000	-62	1	39.875	39.875	-25	1	39.613	39.613	-25	1	35.000	35.000	-34
56	Mano de obra de Mantenimiento correctivo - Cambio de Filtro Secador de Gas	1	30.933	1	7.733	7.733	-75	1	24.000	24.000	-22	1	15.470	15.470	-50	1	10.000	10.000	-68	1	10.000	10.000	-68	1	23.200	23.200	-25	1	20.000	20.000	-35	1	21.653	21.653	-30	1	23.047	23.047	-25	1	20.000	20.000	-35
57	Mantenimiento correctivo - Cambio de Control Remoto de Acondicionador de Aire tipo Split 12.000 BTU	1	75.400	1	18.850	18.850	-75	1	16.000	16.000	-79	1	60.320	60.320	-20	1	23.000	[illegible]	-69	1	100.000	100.000	33	1	40.000	40.000	-47	1	50.000	50.000	-34	1	56.550	56.550	-25	1	56.177	56.177	-25	1	60.000	60.000	-20
58	Instalación y puesta en funcionamiento de AA Split incluido materiales necesarios	1	276.467	1	69.117	[illegible]	[illegible]	1	138.000	138.000	-50	1	304.120	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	139.000	-50	1	250.000	250.000	-10	1	207.350	207.350	-25	1	300.000	300.000	9	1	193.527	193.527	-30	1	205.990	205.990	-25	1	250.000	250.000	-10
59	Mano de obra Instalación y puesta en funcionamiento de AA Split 12.000 BTU	1	148.867	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	113.000	113.000	-24	1	163.[illegible]	163.[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	75.000	-50	1	80.000	80.000	-46	1	100.000	100.000	-33	1	150.000	150.000	1	1	111.650	111.650	-25	1	110.915	110.915	-25	1	150.000	150.000	1
60	Mantenimiento preventivo - Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado Split 12.000 BTU	1	149.833	1	37.458	[illegible]	[illegible]	1	114.000	114.000	-24	1	164.820	164.820	10	1	113.000	113.000	-25	1	100.000	100.000	-33	1	100.000	100.000	-33	1	150.000	150.000	0	1	112.375	112.375	-25	1	111.635	111.635	-25	1	150.000	150.000	0

Ing. María Victoria Ojeda
DINAVISA

Dirección Nacional de VIGILANCIA SANITARIA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

COMITE DE EVALUACION
ANEXO 01

				BONARO de Carlos Ortigoza RUC: 4584156-0				FRIOTEXS G S.R.L. RUC: 80060869-0				IBL INGENIERIA S.R.L. RUC: 80111254-0				NOEL INGENIERIA de Osvaldo Benitez RUC: 3707064-9				TECNOFRIO de Pascual Torres RUC: 1388647-0				RG de Ricardo Galarza RUC: 1122358-8				COMPUNEW Y ASOCIADOS de Antonio Fernandez RUC: 753733-6				VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. RUC: 80023115-5				SERVICIO TECNICO JC de Neri Caballero RUC: 1978058-2				SERNA SERVICE de Derlis Serna RUC: 3487063-6			
Item	Descripcion	Cant.	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado tipo SPLIT 18.000 BTU																																										
61	Mantenimiento preventivo PARA LAS CAPACIDADES BTU 18.000 - Limpieza del Condensador "	1	33.833	1	8.458	8.458	-75	1	7.000	7.000	-79	1	37.220	37.220	10	1	38.000	38.000	12	1	40.000	40.000	18	1	25.000	25.000	-26	1	30.000	30.000	-11	1	25.375	25.375	-25	1	25.375	25.375	-25	1	250.000	250.000	639
62	Mano de obra de Mantenimiento preventivo - Limpieza del Condensador de aire acondicionado tipo SPLIT 18.000 BTU	1	62.833	1	15.708	15.708	-75	1	48.000	48.000	-24	1	69.120	69.120	10	1	72.000	72.000	15	1	60.000	60.000	-5	1	50.000	50.000	-20	1	50.000	50.000	-20	1	47.125	47.125	-25	1	46.814	46.814	-25	1	100.000	100.000	59

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Ing. María Victoria Ojeda
DINAVISA

Abg. Edith López Benítez
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
DINAVISA