Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones
Cmdte. Gamarra y Gdor. Irala - Asunción – Paraguay - Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 123 RUC Nº: 80000757-3
E mail: rgonzale@fil.una.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto Nº 8452/2018

ANEXO B - 02 - 08

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS						COPYPRINTER de Alberto Benitez	GYB DE CATALINA ALMADA	RV SERVICE DE RODOLFO VILLABA	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	I.G.C. S.R.L.	INSUSERV DE FABIOLA RUIZ DIAZ
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
1	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON IR2018N**										
	1.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	220.000	10.000	20.000
	1.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	42.600	72.000	42.000	1.545.000	45.800	50.000
	1.3	Lampara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	1.000
	1.4	Lampara de fusor	Unidad	Evento	1	710	700	700	15.000	700	1.000
	1.5	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	17.750	12.500	17.500	20.000	17.500	20.000
	1.6	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	14.200	10.000	14.000	50.000	14.000	20.000
	1.7	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	42.600	60.000	42.000	300.000	42.000	20.000
	1.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	24.850	42.000	24.500	120.000	24.500	55.000
	1.9	Zocalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	30.000
	1.10	Zocalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	1.000
	1.11	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	7.100	7.000	7.000	5.000	7.000	1.000
	1.12	Termisor	Unidad	Evento	1	35.500	25.000	35.000	8.000	35.000	10.000
	1.13	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	11.000	14.000	15.000	14.000	45.000
	1.14	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	28.400	22.000	28.000	18.000	28.000	20.000
	1.15	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	106.500	75.000	105.000	420.000	105.000	35.000
	1.16	Coronas	Unidad	Evento	1	7.100	7.000	7.000	12.000	7.000	5.000
	1.17	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	35.500	30.000	35.000	1.500.000	35.000	50.000
	1.18	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	127.800	90.000	126.000	1.250.000	126.000	170.000
	1.19	Kit unidad laser	Unidad	Evento	1	127.800	90.000	126.000	120.000	126.000	175.000
	1.20	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	180.000	70.000	100.000
	1.21	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	1.000	1.400	1.850
						721.360	**632.700**	**711.200**	**5.814.000**	**711.000**	**830.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
2	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE RICOH MP-1900**										
	2.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	2.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	42.600	72.000	42.000	No Cotiza	55.000	55.000
	2.3	Revelador	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	No Cotiza	56.000	75.000
	2.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	2.5	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	48.000	56.000	No Cotiza	90.000	75.000
	2.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	25.000	35.000	No Cotiza	35.000	58.000
	2.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	42.600	60.000	42.000	No Cotiza	70.000	60.000

Scanned by CamScanner

	2.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	35.500	30.000	35.000	No Cotiza	35.000	50.000
	2.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	24.850	35.000	24.500	No Cotiza	24.500	30.000
	2.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	2.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	2.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	2.13	Termisor	Unidad	Evento	1	28.400	20.000	28.000	No Cotiza	28.000	35.000
	2.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	10.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	2.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	15.000	21.000	No Cotiza	21.000	30.000
	2.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	2.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	600	700	No Cotiza	700	500
	2.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	106.500	75.000	105.000	No Cotiza	105.000	130.000
	2.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	82.500	105.000	No Cotiza	180.000	150.000
	2.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	120.000	100.000
	2.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	80.000
	2.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						817.210	**729.600**	**805.700**	-	**1.001.700**	**1.091.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Items/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
3	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-201**										
	3.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	3.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	42.600	72.000	42.000	No Cotiza	55.000	55.000
	3.3	Revelador	Unidad	Evento	1	56.800	80.000	56.000	No Cotiza	56.000	75.000
	3.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	3.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	48.000	56.000	No Cotiza	90.000	75.000
	3.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	30.000	35.000	No Cotiza	35.000	50.000
	3.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	42.600	42.000	42.000	No Cotiza	70.000	58.000
	3.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	35.500	35.000	35.000	No Cotiza	35.000	50.000
	3.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	24.850	42.000	24.500	No Cotiza	24.500	30.000
	3.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	3.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	3.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	3.13	Termisor	Unidad	Evento	1	28.400	22.000	28.000	No Cotiza	28.000	40.000
	3.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	11.000	14.000	No Cotiza	14.000	35.000
	3.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	15.000	21.000	No Cotiza	21.000	20.000
	3.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	70.000	70.000	No Cotiza	70.000	30.000
	3.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	600	700	No Cotiza	700	95.000
	3.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	106.500	90.000	105.000	No Cotiza	105.000	145.000
	3.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	75.000	105.000	No Cotiza	180.000	145.000
	3.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	120.000	10.000
	3.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	95.000
	3.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						817.210	**776.100**	**805.700**	-	**1.001.700**	**1.061.350**
Nro. De Orden	**Nro. de Items/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-201**										
	4.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	4.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	85.200	108.000	84.000	No Cotiza	144.000	120.000
	4.3	Revelador	Unidad	Evento	1	113.600	144.000	112.000	No Cotiza	112.000	155.000
	4.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	4.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	67.450	47.500	66.500	No Cotiza	114.000	95.000

Scanned by CamScanner

	4.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	53.250	37.500	52.500	No Cotiza	52.500	50.000
	4.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	56.800	48.000	56.000	No Cotiza	96.000	80.000
	4.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	78.100	55.000	77.000	No Cotiza	77.000	100.000
	4.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	39.050	55.000	38.500	No Cotiza	38.500	50.000
	4.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	4.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	4.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	4.13	Termisor	Unidad	Evento	1	42.600	33.000	42.000	No Cotiza	42.000	55.000
	4.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	11.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	4.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	15.000	21.000	No Cotiza	21.000	25.000
	4.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	4.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	600	700	No Cotiza	700	500
	4.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	127.800	117.000	126.000	No Cotiza	126.000	180.000
	4.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	85.200	120.000	84.000	No Cotiza	144.000	115.000
	4.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	120.000	100.000
	4.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	40.000	70.000	No Cotiza	70.000	10.000
	4.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						1.030.210	**974.100**	**1.015.700**	**-**	**1.269.200**	**1.299.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
5	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-2552**										
	5.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	5.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	85.200	120.000	84.000	No Cotiza	84.000	115.000
	5.3	Revelador	Unidad	Evento	1	113.600	160.000	112.000	No Cotiza	112.000	160.000
	5.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	5.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	5.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	53.250	37.500	52.500	No Cotiza	52.500	70.000
	5.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	56.800	56.000	56.000	No Cotiza	56.000	80.000
	5.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	78.100	77.000	77.000	No Cotiza	77.000	110.000
	5.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	39.050	38.500	38.500	No Cotiza	38.500	50.000
	5.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	5.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	5.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	5.13	Termisor	Unidad	Evento	1	56.800	56.000	56.000	No Cotiza	56.000	75.000
	5.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	5.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	18.000	21.000	No Cotiza	21.000	25.000
	5.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	5.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	500	700	No Cotiza	700	500
	5.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	142.000	120.000	140.000	No Cotiza	140.000	200.000
	5.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	177.500	175.000	175.000	No Cotiza	175.000	245.000
	5.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	106.500	90.000	105.000	No Cotiza	105.000	150.000
	5.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	65.000	70.000	No Cotiza	70.000	90.000
	5.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						1.189.960	**1.170.000**	**1.173.200**	**-**	**1.169.200**	**1.633.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
6	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 182**										
	6.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	6.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	78.100	130.000	77.000	No Cotiza	110.000	95.000

Scanned by CamScanner

	6.3	Revelador	Unidad	Evento	1	56.800	90.000	56.000	No Cotiza	56.000	80.000
	6.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	6.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	67.450	47.500	66.500	No Cotiza	66.500	90.000
	6.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	56.800	40.000	56.000	No Cotiza	56.000	70.000
	6.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	53.250	48.750	52.500	No Cotiza	90.000	75.000
	6.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	60.350	42.500	59.500	No Cotiza	59.500	85.000
	6.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	39.050	60.000	38.500	No Cotiza	50.000	55.000
	6.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	17.750	15.000	17.500	No Cotiza	17.500	25.000
	6.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	24.850	19.250	24.500	No Cotiza	24.500	35.000
	6.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	10.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	6.13	Termisor	Unidad	Evento	1	49.700	35.000	49.000	No Cotiza	49.000	70.000
	6.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	13.000	14.000	No Cotiza	14.000	15.000
	6.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	19.500	21.000	No Cotiza	21.000	25.000
	6.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	6.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	6.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	105.000	No Cotiza	105.000	145.000
	6.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	105.000	105.000	No Cotiza	180.000	145.000
	6.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	71.000	70.000	70.000	No Cotiza	120.000	95.000
	6.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	60.000	70.000	No Cotiza	70.000	95.000
	6.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						996.840	**1.003.300**	**982.800**	**-**	**1.185.800**	**1.342.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
7	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 163**										
	7.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	7.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	63.900	100.000	63.000	No Cotiza	100.000	95.000
	7.3	Revelador	Unidad	Evento	1	78.100	110.000	77.000	No Cotiza	77.000	80.000
	7.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	7.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	67.450	47.500	66.500	No Cotiza	66.500	90.000
	7.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	56.800	40.000	56.000	No Cotiza	56.000	70.000
	7.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	53.250	48.750	52.500	No Cotiza	90.000	75.000
	7.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	60.350	42.500	59.500	No Cotiza	59.500	85.000
	7.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	39.050	60.000	38.500	No Cotiza	38.500	55.000
	7.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	17.750	15.000	17.500	No Cotiza	17.500	25.000
	7.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	24.850	19.250	24.500	No Cotiza	24.500	35.000
	7.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	10.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	7.13	Termisor	Unidad	Evento	1	49.700	35.000	49.000	No Cotiza	49.000	70.000
	7.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	13.000	14.000	No Cotiza	14.000	15.000
	7.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	19.500	21.000	No Cotiza	21.000	25.000
	7.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	7.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	7.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	106.500	105.000	105.000	No Cotiza	105.000	145.000
	7.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	90.000	105.000	No Cotiza	180.000	145.000
	7.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	71.000	70.000	70.000	No Cotiza	120.000	95.000
	7.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	60.000	70.000	No Cotiza	70.000	95.000
	7.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.850
						1.003.940	**963.300**	**989.900**	**-**	**1.185.300**	**1.342.850**
Nro. De Orden	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**

Scanned by CamScanner

8	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 163										
	8.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	No Cotiza	10.000	20.000
	8.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	99.400	140.000	98.000	No Cotiza	150.000	140.000
	8.3	Revelador	Unidad	Evento	1	127.800	180.000	126.000	No Cotiza	126.000	180.000
	8.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	8.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	48.000	56.000	No Cotiza	60.000	50.000
	8.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	30.000	35.000	No Cotiza	60.000	50.000
	8.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	88.750	125.000	87.500	No Cotiza	87.500	125.000
	8.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	113.600	144.000	112.000	No Cotiza	112.000	150.000
	8.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	41.180	60.000	40.600	No Cotiza	40.600	55.000
	8.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	8.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	8.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	8.13	Termisor	Unidad	Evento	1	63.900	54.000	63.000	No Cotiza	63.000	90.000
	8.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	12.000	14.000	No Cotiza	14.000	20.000
	8.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	30.000	21.000	No Cotiza	21.000	30.000
	8.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	70.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	8.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	700	700	No Cotiza	700	500
	8.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	134.900	95.000	133.000	No Cotiza	133.000	185.000
	8.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	105.000	105.000	No Cotiza	180.000	150.000
	8.20	Kit unidad laser	Unidad	Evento	1	120.700	85.000	119.000	No Cotiza	200.000	170.000
	8.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	No Cotiza	70.000	100.000
	8.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del interior por Kilometro	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	No Cotiza	1.400	1.500
						1.199.190	1.271.200	1.182.300	-	1.415.300	1.968.500
Nro. De Orden	**Nro. de Items/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**U.M.**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
9	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 1730I										
	9.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	14.200	24.000	14.000	220.000	10.000	20.000
	9.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	85.200	130.000	84.000	1.520.000	144.000	120.000
	9.3	Revelador	Unidad	Evento	1	106.500	130.000	105.000	1.100.000	105.000	145.000
	9.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	500
	9.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	32.000	56.000	5.000	56.000	80.000
	9.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	20.000	35.000	15.000	35.000	50.000
	9.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	92.300	140.000	91.000	25.000	150.000	125.000
	9.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	99.400	160.000	98.000	320.000	98.000	140.000
	9.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	46.150	72.000	45.500	120.000	45.500	80.000
	9.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	500
	9.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	710	700	700	5.000	700	500
	9.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	10.000	14.000	8.000	14.000	20.000
	9.13	Termisor	Unidad	Evento	1	28.400	20.000	28.000	12.000	28.000	40.000
	9.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	14.000	14.000	25.000	14.000	15.000
	9.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	21.300	21.000	21.000	25.000	21.000	25.000
	9.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	320.000	70.000	95.000
	9.17	Coronas	Unidad	Evento	1	710	700	700	15.000	700	500
	9.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	106.500	90.000	105.000	12.000	105.000	145.000
	9.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	106.500	99.000	105.000	2.400.000	180.000	145.000
	9.20	Kit unidad laser	Unidad	Evento	1	101.530	72.500	100.100	220.000	170.000	140.000
	9.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	71.000	50.000	70.000	180.000	70.000	100.000

Scanned by CamScanner

	9.22	Traslado de Personal y herramientas para sede del Interior por Kilómetro.	Unidad	Evento	1	1.420	2.400	1.400	1.000	1.400	1.500
						1.074.940	1.139.700	1.059.800	6.558.000	1.319.700	1.468.500
				PRECIO TOTAL		8.850.860	8.659.000	8.726.200	12.372.000	10.258.900	11.729.450

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HONDURAS
Unidad Operativa de Contratación
Facultad de Filosofía

Alberto Rodrigo González M.
Jefe de UOC
Facultad de Filosofía U.N.A.

Scanned by CamScanner