COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

LOTE Nº 1 BRIG LOG				PC`S SERVICIOS				HSAM				HYSTRACTOR SERVICE			
ITEMS	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo Split, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2251, ubicado en la DSIFA - BRIG. LOG.					**0**				**0**				**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	2.200.000	**2.200.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2252, ubicado en la DAF - BRIG. LOG.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**

		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	230.000	**230.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	80.000	**80.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2253, ubicado en la DSSFAP - BRIG. LOG.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2195, ubicado en la DSI - BRIG. LOG.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**

		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2196, ubicado en el Comandancia Brig. Log**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**

		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
6	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MATSUI de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2368, ubicado en el SEMAER - BRIG. LOG.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
7	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2411, ubicado en el Deposito**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**

		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
8	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2141, ubicado en el DSSFA. Brig- Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
9	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDAS de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1812, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
10	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 962, ubicado en el DSSFA. Brig. Log**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
11	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1053, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**													

		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
12	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CONSUL de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1073, ubicado en el DSSFA. Brig. Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
13	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca X de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2254, ubicado en el GAAB, Brig-Log**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
14	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2370, ubicado en el GAM. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
15	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2371, ubicado en el JEM. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
16	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2372, ubicado en el DSTT. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	140.000	**140.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
17	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2373, ubicado en la AYUDANTIA**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	140.000	**140.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
18	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 261, ubicado en el DSI. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	140.000	**140.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
19	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca KONER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2142, ubicado en el DSSFA. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**

		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
20	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MATSUI de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2369, ubicado en el DSSFA. Brig- Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
21	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2198, ubicado en el DISERMFAER. Brig-Log**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
22	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2197, ubicado en el DSIFA. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**

		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
23	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 35, ubicado en el ESTADO MAYOR. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
24	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca KONER de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2143, ubicado en el DSSFA. Brig- Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
25	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2375, ubicado en el SEMAER. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**

		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
26	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca JAM de 24.000 BTU. Rotulado Nº 2376, ubicado en el SEMAER. Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	35.000	**35.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
27	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca GOTZE de 36.000 BTU. Rotulado Nº 2412, ubicado en el DSIFA.Brig-Log.**													
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
					TOTAL		**9.200.000**		**TOTAL**		**33.585.000**		**TOTAL**		**42.280.000**

LOTE Nº 2 COMREGAER															
ITEMS	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

1	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionador de aire Split de 12.000BTU; Rotulo N° 1339, recarga de gas,cambio del compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en la Comandancia.					**0**				**0**				**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
2	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionador de aire Split de 12.000BTU; Rotulo N° 1340, recarga de gas,cambio del compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en la Ayudantia de la Comandancia.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
3	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionador de aire Split de 12.000BTU; Rotulo N° 1420, recarga de gas,cambio del compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en la JEM.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
4	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionador de aire Split de 12.000BTU; Rotulo N° 1421, recarga de gas,cambio del compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en la Ayudantia de la JEM.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
5	72102305-001	Servicio de Mantenimiento de Acondicionador de aire Split de 12.000BTU; Rotulo N° 1422, recarga de gas,cambio del compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en el DAF.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
6	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo ventana de 18.000BTU; Rotulo N° 1135, recarga de gas, cambio de compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado en la Direccion de transporte y talleres.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	202.000	**202.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
7	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo ventana de 18.000BTU; Rotulo N° 1239, recarga de gas, cambio de compresor y limpieza en general. Garantia de seis meses, ubicado la Guardia.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	202.000	**202.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	32.000	**32.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
8	72102305-001	Servcio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1337, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en el G-2.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**

		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
9	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1338, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en el G-1.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
10	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1714, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en el G-6.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
11	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1715, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en Region Oriental.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
12	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1716, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en Region Occidental.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
13	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1717, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en la Direccion Ambiental.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	190.000	**190.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
14	72102305-001	Servicio de Mantenimientos de Acondicionador de aire tipo split de 18.000BTU Rotulo N° 1718, recarga de gas, cambio del compresor y limpieza en general, ubicado en Agropecuaria.	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	19.000	**19.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**

		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	10.000	**10.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	2.000	**2.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	17.000	**17.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
					TOTAL		**4.729.000**		**TOTAL**		**16.890.000**		**TOTAL**		**16.110.000**

LOTE Nº 3 CIAERE															
ITEMS	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1016, ubicado en la Comandancia del CIAERE**	1				**0**				**0**				**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	26.000	**26.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1015, ubicado en el Laboratorio de Ingles**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	26.000	**26.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1151, ubicado en la Ayudantía del CIAERE**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	26.000	**26.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Keeprite de 12.000 BTU. Rotulado Nº 0206, ubicado en el JEM del CIAERE.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	26.000	**26.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**

5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Keeprite de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0134, ubicado en la DAF**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	26.000	**26.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	20.000	**20.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
6	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca RDC de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1318, ubicado en el CEIFAER del CIAERE.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
7	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca RDC de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1319, ubicado en el EPOFAER del CIAERE.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
8	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca RDC de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0139, ubicado en EFSOFAER.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**

		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
9	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1265, ubicado en Ejecucion y Apoyo del CIAERE**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
10	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca Midea de 48.000 BTU. Rotulado Nº 0976, ubicado en el Aula Nº 1 de la EFSOFAER.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	10.000	**10.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	300.000	**300.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	40.000	**40.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
11	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0555 ubicado en la Jefeatura de Estudio de la EFSOFAER.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
12	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Carrier de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0191 ubicado en el G-1.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
13	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Carrier de 24.000 BTU. Rotulado Nº 0192 ubicado en el G-2/G-3.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
14	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Carrier de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0805 ubicado en el dormitorio de la Efsofaer.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**

		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
15	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Admiral de 18.000 BTU. Rotulado Nº 0528 ubicado en la Comandancia de la Efsofaer.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**

16	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Springer de 24.000 BTU. Rotulado Nº 0109 ubicado en la Biblioteca.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
17	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Springer de 12.000 BTU. Rotulado Nº 0013, ubicado en el dormitorio de la EFSOFAER.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**

		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
18	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Springer de 12.000 BTU. Rotulado Nº 0088 ubicado en la ECEMFAER.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
19	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca TOKIO de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2347 ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
20	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca TOKIO de 48.000 BTU. Rotulado Nº 2348 ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
21	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0429, ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**

		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	2.300.000	**2.300.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	200.000	**200.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
22	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0430, ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	200.000	**200.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
23	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0431 ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	2.300.000	**2.300.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	200.000	**200.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
24	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, central tipo ducto, marca GOODMAN de 60.000 BTU : Rotulado Nº 0432 ubicado en el Salon Auditorio.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	2.300.000	**2.300.000**	Hystractor	Nacional	700.000	**700.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	200.000	**200.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	90.000	**90.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	120.000	**120.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
					TOTAL		**9.360.000**		**TOTAL**		**33.645.000**		**TOTAL**		**39.330.000**

LOTE Nº 4 IBA															
ITEMS	**CODIGO CATALOGO**	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 35, ubicado en el Cuartel General - G2 Inteligencia**	1				**0**				**0**				**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**

2	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 23.000 BTU. Rotulado Nº 75, ubicado en el GTA - Sala de Pilotos**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
3	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 23.000 BTU. Rotulado Nº 86, ubicado en el Cuartel General - Mantenimiento de Instalaciones**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
4	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 212, ubicado en el GAT - Secc. Navegacion**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
5	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 220, ubicado en el Cuartel General - GC Dorm. Oficiales**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
6	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 523, ubicado en el GAT - Salon de Honor**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
7	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1044, ubicado en el GTA - Dormitorio**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
8	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1109, ubicado en el GTA - Secc. Combustible**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
9	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca CARRIER de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1457, ubicado en el Cuartel General - Comandancia**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
10	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 259, ubicado en el GAT - Operaciones**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
11	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 954, ubicado en el GAT - Archivo**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	0	**0**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
12	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 970, ubicado en el Cuartel General - GC Dorm. Tropas**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
13	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1066, ubicado en el GTA - Comandancia Operaciones**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
14	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca SPRINGER de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1288, ubicado en el GAH - Dorm. Ofic.**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
15	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Admiral de 12.000 BTU. Rotulado Nº 434, ubicado en el GAT - SICEM**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
16	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 480, ubicado en el Ayudantia de Orden.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
17	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 481, ubicado en el GTA Comandancia.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**

		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
18	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 482, ubicado en el DAF Secretaria.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
19	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca LG de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2143, ubicado en el DAF Adquisiciones.**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
20	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 748, ubicado en el Cuartel General - GC Oficina COM.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**

		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
21	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 749, ubicado en el GAT - Sala de Pilotos.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
22	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 745, ubicado en el Cuartel General - Ayudantia Gral.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

23	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 746, ubicado en el GAI.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
24	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 747, ubicado en el GAI.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
25	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 750, ubicado en el GAH.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	100.000	**100.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
26	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo split, marca MIDEA de 12.000 BTU. Rotulado Nº 751, ubicado en el GATE - Sala de Pilotos.-**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Limpieza del interior de la cañeria	1	Pc`s Servicios	Nacional	4.000	**4.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor de evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado , montaje del motor ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad evaporadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador de la unidad condensadora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de ventilador del condensador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y colocación de filtro de aire	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	160.000	**160.000**
		Provisión y colocación de correa del evaporador	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	5.000	**5.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de lugar e instalación, con provision de cableado y cañerias	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	200.000	**200.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	20.000	**20.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
27	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 17.000 BTU. Rotulado Nº 11183, ubicado en el GAT - Sala de Pilotos**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
28	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1078, ubicado en el GTA - Ayudantia**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
29	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca General Electric de 17.000 BTU. Rotulado Nº 1539, ubicado en el GAI - Aula**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**

		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
30	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1194, ubicado en el GTA - Abastecimiento Oficina**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**

		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
31	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1949, ubicado en el Cuartel General - Jefatura de Estado Mayor**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
32	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1975, ubicado en el DAF - Patrimonio**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
33	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 24.000 BTU. Rotulado Nº 1976, ubicado en el DAF - Fiscalizacion**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
34	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Gibson de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1949, ubicado en el DAF - Jefatura**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**

		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
35	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 1409, ubicado en el DAF - Jefatura**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**

36	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 12.000 BTU. Rotulado Nº 2113, ubicado en el Cuartel General - G1**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
37	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Midas de 18.000 BTU. Rotulado Nº 1420, ubicado en el GATE - Escuadron de Materiales**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	25.000	**25.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**

		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
38	72102305-001	**Mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire, tipo ventana, marca Airtemp de 18.000 BTU. Rotulado Nº 932, ubicado en el GTA - Deposito de Abastecimiento**	1	Pc`s Servicios	Nacional		**0**	HSAM	Nacional		**0**	Hystractor	Nacional		**0**
		Limpieza completa del aparato	1	Pc`s Servicios	Nacional	220.000	**220.000**	HSAM	Nacional	230.000	**230.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Limpieza del interior de la cañería	1	Pc`s Servicios	Nacional	11.000	**11.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	30.000	**30.000**
		Provisión y cambio de motor compresor	1	Pc`s Servicios	Nacional	50.000	**50.000**	HSAM	Nacional	550.000	**550.000**	Hystractor	Nacional	600.000	**600.000**
		Provisión y carga de gas refrigerante	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	130.000	**130.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Cambio de rulemán del eje del motor del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Provisión y cambio de aleta de la turbina	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
		Provisión y cambio de aleta del ventilador	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Reparación de válvula inversora	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	30.000	**30.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del termostato	1	Pc`s Servicios	Nacional	9.000	**9.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	130.000	**130.000**
		Cambio de la llave selectora	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio del Capilar	1	Pc`s Servicios	Nacional	5.000	**5.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Aceite anticongelante	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Revisión y Reparación del circuito eléctrico y electrónico	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	60.000	**60.000**
		Cambio de Capacitor	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	70.000	**70.000**
		Arreglo de chaperia	1	Pc`s Servicios	Nacional	1.000	**1.000**	HSAM	Nacional	10.000	**10.000**	Hystractor	Nacional	50.000	**50.000**
		Cambio de Filtro de gas	1	Pc`s Servicios	Nacional	15.000	**15.000**	HSAM	Nacional	20.000	**20.000**	Hystractor	Nacional	150.000	**150.000**
					TOTAL		**14.414.000**		**TOTAL**		**44.610.000**		**TOTAL**		**69.240.000**