REFRENDADO

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

Ref.: Licitación por Concurso de Ofertas N° 15/2018 "Mantenimiento y Reparación menor de Equipos Informáticos y Relojes Biométricos" ID 352.315

CUADRO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS (Lista de Precios)

Lote 1 - Mantenimiento y Reparación de Impresoras					
				Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA)D 2460, D 2660	1	92.680	92.680
2	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP D 2460, D 2660,	1	185.360	185.360
3	81111812-002	Cambio de cabezal HP D 2460, D 2660	1	347.550	347.550
4	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP D 2460, D 2660	1	169.913	169.913
5	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP D 2460, D 2660	1	139.020	139.020
6	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP D 2460, D 2660	1	139.020	139.020
7	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP D 2460, D 2660	1	216.253	216.253
8	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP D 2460, D 2660	1	200.807	200.807
9	81111812-002	Cambios de Sensores de Posición HP D 2460, D 2660	1	177.637	177.637
10	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP D 2460, D 2660	1	139.020	139.020
11	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP D 2460, D 2660	1	169.913	169.913
12	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 1120D 1360, D 2460,	1	185.360	185.360
13	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP D 2460, D 2660	1	270.317	270.317
14	81111812-002	Mantenimiento y limpieza Deposito de Tinta (SOLO MANO DE OBRA) HP 8600	1	169.913	169.913
15	81111812-002	Cambio de Placa Principal HP 8600	1	579.250	579.250
16	81111812-002	Cambio de cabezal HP 8600	1	1.081.267	1.081.267
17	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal HP 8600	1	270.317	270.317
18	81111812-002	Cambio de Motor de Arrastre HP 8600	1	169.913	169.913
19	81111812-002	Cambio de Motor de Cabezal HP 8600	1	169.913	169.913

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

20	81111812-002	Cambio de Canasta de Cabezal HP 8600	1	293.487	293.487
21	81111812-002	Cambio de cintas de posicionamiento HP 8600	1	216.253	216.253
22	81111812-002	Cambios de Sensores de posición HP 8600	1	216.253	216.253
23	81111812-002	Cambio de Bandeja de hoja HP 8600	1	169.913	169.913
24	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre y presión HP 8600	1	216.253	216.253
25	81111812-002	Cambio de Panel de Mando HP 8600	1	185.360	185.360
26	81111812-002	Cambio de Cargador Fuente HP 8600	1	424.783	424.783
27	81111812-002	Cambio de unidad de escaner HP 8600	1	525.187	525.187
28	81111812-002	Cambio de Tarjeta de Red HP 8600	1	200.807	200.807
29	81111812-002	Mantenimiento y Limpieza interna y externa (SOLO MANO DE OBRA) EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	169.913	169.913
30	81111812-002	Cambio de Placa Principal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	579.250	579.250
31	81111812-002	Cambio de placa Fuente de Alimentación EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	424.783	424.783
32	81111812-002	Cambio de Rodillo de Arrastre de papel EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	270.317	270.317
33	81111812-002	Cambio de sensores de arrastre EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	293.487	293.487
34	81111812-002	Cambio de Sensor de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	247.147	247.147
35	81111812-002	Cambio de Cabezal	1	540.633	540.633
36	81111812-002	Cambio de Cinta Flex Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	247.147	247.147
37	81111812-002	Cambio de rengranajes de tractor EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	293.487	293.487
38	81111812-002	Cambio de Encarrilador de hojas EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	169.913	169.913
39	81111812-002	Cambio de Correa de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	270.317	270.317
40	81111812-002	Cambio de Panel de Mando EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	193.083	193.083
41	81111812-002	Cambio de palanca Liberador EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	247.147	247.147
42	81111812-002	Cambio de Soporte Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	169.913	169.913
43	81111812-002	Cambio de Mascara de Cabezal EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	169.913	169.913
44	81111812-002	Cambio de Motores EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	139.020	139.020
45	81111812-002	Cambio de Guía de Entrada EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	169.913	169.913
46	81111812-002	Cambio de engranajes de tracción de cinta EPSON DFX 8000, FX1180 y 2180	1	270.317	270.317
					12.187.419

PODER LEGISLATIVO ... CÁMARA DE DIPUTADOS

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

REFRENDADO

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

REFRENDADO

Lote 2 - Mantenimiento y Reparación de Equipos informáticos								
				Centro de Estudios de la Informática - CEI de Jorge Ramón Villalba González		UPDATE de Guillermo Vera	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	81111812-010	Mantenimiento y reparacion de CPU	1	92.400	92.400	124.400	124.400
2	81111812-010	Cambio de Fuente de poder ATX 600W Reales para PC Marca DELL (VOSTRO230, Optiplex980, Optiplex9020).	1	500.500	500.500	678.250	678.250
3	81111812-010	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 1Gb.	1	207.900	207.900	281.250	281.250
4	81111812-010	Cambio de memoria DDR2 667 GHz/800GHz de 2 Gb	1	246.400	246.400	333.400	333.400
5	81111812-010	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 2Gb	1	261.800	261.800	354.300	354.300
6	81111812-010	Cambio de memoria DDR3 1333 GHz/1600GHz 4Gb	1	354.200	354.200	479.700	479.700
7	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 1 Tb SATA	1	423.500	423.500	573.750	573.750
8	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 2 Tb SATA	1	539.000	539.000	730.500	730.500
9	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 3 Tb SATA	1	654.500	654.500	887.250	887.250
10	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500 Gb a 4 Tb SATA	1	847.000	847.000	1.148.500	1.148.500
11	81111812-010	Cambio Procesador Core2Duo 3.0GHz Socket 775	1	423.500	423.500	573.750	573.750
12	81111812-010	Cambio Procesador i5 3.30GHz/3.40GHz Socket 1150 o 1155	1	1.424.500	1.424.500	1.932.250	1.932.250

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

REFRENDADO

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

13	81111812-010	Cambio de Procesador i7 3.40GHz Socket 1150 o 1155	1	2.233.000	2.233.000	3.029.500	3.029.500
14	81111812-010	Cambio de Placa Madre Intel para DELL (DELL Vostro420, Vostro230, Optiplex980,Optiplex9010, Optiplex9020)	1	847.000	847.000	1.148.500	1.148.500
15	81111812-010	Cambio de Placa Madre Intel para (HP, HP MINI TOWER COMPAQ 6200pro)	1	847.000	847.000	1.148.500	1.148.500
16	81111812-010	Cambio de cable VGA	1	138.600	138.600	187.100	187.100
17	81111812-010	Cambio de teclado USB	1	123.200	123.200	168.200	168.200
18	81111812-010	Cambio de teclado Inalámbrico	1	161.700	161.700	218.450	218.450
19	81111812-010	Cambio de Mouse Óptico USB	1	84.700	84.700	113.950	113.950
20	81111812-010	Cambio de Mouse Óptico Inalámbrico	1	123.200	123.200	166.200	166.200
21	81111812-010	Cambio de Parlantes	1	123.200	123.200	166.200	166.200
22	81111812-010	Cambio de Web Cam	1	215.600	215.600	291.600	291.600
23	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Sonido	1	292.600	292.600	396.100	396.100
24	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express USB	1	169.400	169.400	228.900	228.900
25	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Wifi	1	138.600	138.600	187.100	187.100
26	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie Nvidia GTX	1	2.002.000	2.002.000	2.716.000	2.716.000
27	81111812-010	Cambio de Tarjeta PCI Express Video Serie AMD R9	1	2.002.000	2.002.000	2.716.000	2.716.000
28	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD	1	269.500	269.500	364.750	364.750
29	81111812-010	Cambio de Adaptador de Video DVI-VGA	1	169.400	169.400	228.900	228.900
30	81111812-010	Cambio de Pila 2030 para Placa Madre	1	30.800	30.800	40.800	40.800

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

REFRENDADO
LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

31	81111812-010	Cambio de cable de comunicación Disco Duro SATA	1	23.100	23.100	30.350	30.350
32	81111812-010	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) Notebook	1	169.400	169.400	228.900	228.900
33	81111812-010	Cambio de Procesador i7 de Cuarta Generación para notebook	1	2.194.500	2.194.500	2.977.250	2.977.250
34	81111812-010	Cambio de Memoria DDR2 NB (para notebook) 667 GHz / 800GHz 2Gb	1	292.600	292.600	396.100	396.100
35	81111812-010	Cambio de Memoria DDR3 NB (para notebook) 1333 GHz / 1600 GHz 4 Gb	1	369.600	369.600	500.600	500.600
36	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 1Tb SATA	1	423.500	423.500	573.750	573.750
37	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 2Tb SATA	1	539.000	539.000	730.500	730.500
38	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 3Tb SATA	1	654.500	654.500	887.250	887.250
39	81111812-010	Cambio de Disco Duro 500Gb de 4Tb SATA	1	847.000	847.000	1.148.500	1.148.500
40	81111812-010	Cambio de Display LCD 15´/19´	1	731.500	731.500	991.750	991.750
41	81111812-010	Cambio de Display LED 15´/19´	1	731.500	731.500	991.750	991.750
42	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Inspiron 640m	1	924.000	924.000	1.253.000	1.253.000
43	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Latitude E6420	1	1.078.000	1.078.000	1.462.000	1.462.000
44	81111812-010	Cambio Placa Madre DELL Vostro 3550	1	847.000	847.000	1.148.500	1.148.500
45	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Inspiron 640m	1	346.500	346.500	469.250	469.250
46	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Latitude E6420	1	346.500	346.500	469.250	469.250
47	81111812-010	Cambio de Lector Grabador DVD DELL Vostro 3550	1	346.500	346.500	469.250	469.250
48	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Inspiron 640m	1	369.600	369.600	500.600	500.600

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

REFRENDADO
LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

49	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Latitude E6420	1	369.600	369.600	437.900	437.900
50	81111812-010	Cambio de Teclado DELL Para Notebook DELL Vostro 3550	1	323.400	323.400	291.600	291.600
51	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Inspiron 640m	1	215.600	215.600	291.600	291.600
52	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Latitude E6420	1	215.600	215.600	291.600	291.600
53	81111812-010	Cambio de Tarjeta WIFI para Notebook DELL Vostro 3550	1	215.600	215.600	291.600	291.600
54	81111812-010	Colocación Dispositivo USB WIFI	1	169.400	169.400	500.600	500.600
55	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Inspiron 640m	1	369.600	369.600	500.600	500.600
56	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Latitude E6420	1	369.600	369.600	500.600	500.600
57	81111812-010	Cambio de Bateria Interna para Notebook DELL Vostro 3550	1	369.600	369.600	500.600	500.600
58	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Inspiron 640m	1	192.500	192.500	260.250	260.250
59	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Latitude E6420	1	354.200	354.200	478.700	478.700
60	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Inspiron 640m	1	354.200	354.200	478.700	478.700
61	81111812-010	Cambio de Cargador para Notebook DELL Vostro 3550	1	354.200	354.200	478.700	478.700
62	81111812-010	Colocación Dispositivo USB con múltiples entradas (HUB USB)	1	200.200	200.200	271.000	271.000
63	81111812-010	Cambio de disco duro externo de 2.5" 1TB	1	423.500	423.500	574.700	574.700
64	81111812-010	Cambio de disco duro externo de 2.5" 2TB	1	539.000	539.000	731.500	731.500
65	81111812-010	Cambio de disco duro externo de 2.5" 4TB	1	654.500	654.500	888.200	888.200
					32.871.300		44.611.050

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

ABOG. CESAR SANCHEZ

Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

LIC. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

REFRENDADO

Lote 3 - Mantenimiento y Reparación de relojes biométricos								
				TIME S.R.L.		AYCOM S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	81141804-043	Mantenimiento y Reparación de reloj marcador biométrico marca ZK Software modelo iclock 880 (Preventivo, correctivo, verificación)	1	220.000	220.000	250.000	250.000
2	81141804-043	Mantenimiento y Reparación de reloj marcador biométrico marca ZK Software modelo iclock 3800 (Preventivo, correctivo, verificación)	1	220.000	220.000	250.000	250.000
3	81141804-043	Cambio de lector biométrico (ZK Software iclock 880/iclock3800)	1	330.000	330.000	350.000	350.000
4	81141804-043	Cambio de mini UPS d e12 volts (ZK Software iclock 880/iclock3800)	1	220.000	220.000	400.000	400.000
5	81141804-043	Cambio de Placa de Memoria (ZK Software iclock 880/iclock3800)	1	638.000	638.000	700.000	700.000
6	81141804-043	Cambio de Placa principal (ZK Software iclock 880/iclock3800)	1	1.980.000	1.980.000	2.550.000	2.550.000
7	81141804-043	Cambio de placa y flat de unidad de lectura biométrica (ZK Software iclock 880/iclock3800)	1	319.000	319.000	300.000	300.000
8	81141804-043	Cambio de fuente de 12 Volt.	1	220.000	220.000	250.000	250.000
					4.147.000		5.050.000

ABOG. CESAR SANCHEZ

Lic. SERGIO ENRIQUE COLMAN

PODER LEGISLATIVO - CÁMARA DE DIPUTADOS - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN