ICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2010-2015

Agua, líquido de vida...

Cuadro Comparativo de Ofertas

-20-2015 "Reparación de aulas en la Escuela Básica Nº 817 San Blas de San Blas Independencia" ID 287.158

Descripción	U.M.	CANTIDAD	1		2		3	
			Arq. Juan Manuel Paiva		EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Josef Ruoss		Nestor Zarza	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
				63.839.996		65.814.040		73.416.820
AJOS PRELIMINARES								
nteo y Marcación	m²	191	3.850	735.350	2.500	477.500	2.730	521.430
onte de instalación eléctrica	gl	1	2.750.000	2.750.000	200.000	200.000	1.950.000	1.950.000
ación eléctrica (BLOQUE "A" y "B")				0		0		0
ión e instalación de materiales y artefactos, conexión a la red de distribución eléctrica existente, instalación de un general, canalización y colocación de caño corrugado anti llama embutidos, cableado desde el tablero principal cada boca, tableros seccionales independientes (los tubos fluorescentes deberan estar previstos con soportes de metal adecuado a la altura necesaria, por debajo de la altura de los ventiladores de techo según esquemas)	gl	1	2.750.000	2.750.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
ión e instalación de ventiladores con soportes metálicos rigidos	un	18	165.000	2.970.000	180.000	3.240.000	206.700	3.720.600
ación eléctrica de baños y dirección con tableros independientes según esquemas.	gl	1	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000	1.443.000	1.443.000
os (Bloque "A")				0		0		0
que interior (Aula 1)	m²	29,5	23.100	681.450	23.000	678.500	17.901	528.080
que interior (Aula 2)	m²	32	23.100	739.200	23.000	736.000	17.901	572.832
que interior (Aula3)	m²	25	23.100	577.500	23.000	575.000	17.901	447.525
ración de revoque deteriorados y cuarteados	gl	1	880.000	880.000	23.000	23.000	1.833.000	1.833.000
ue de viga (cumbrera)	m²	21	27.500	577.500	23.000	483.000	17.901	375.921
ación de aberturas				0		0		0
tablero	un	3	220.000	660.000	200.000	600.000	507.000	1.521.000
ción y colocación de vidrios rotos y faltantes	gl	1	550.000	550.000	2.000.000	2.000.000	1.443.000	1.443.000
ación de techo				0		0		0
ación de techos (reposición de tejas y tejuelones rotos)	gl	1	4.400.000	4.400.000	2.500.000	2.500.000	2.067.000	2.067.000

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2010-2015

Agua, líquido de vida...

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-20-2015 "Reparación de aulas en la Escuela Básica Nº 817 San Blas de San Blas Independencia" ID 287.158

Descripción	U.M.	CANTIDAD	1		2		3	
			Arq. Juan Manuel Paiva		EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Josef Ruoss		Nestor Zarza	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
lbañileria				0		0		0
eposición y colocación pisos y zocalos rotos y faltantes	gl	1	2.200.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000	2.184.000	2.184.000
izarron embutido (3,5m x 1,2m)	gl	1	1.375.000	1.375.000	550.000	550.000	565.500	565.500
SAGÜE PLUVIAL				0		0		0
analetas de chapa galvanizada Nº 24 desarrollo 43 cm	ml	46	60.500	2.783.000	40.000	1.840.000	51.090	2.350.140
ajadas de chapa galvanizada Nº 24 (14 x 9)	ml	21,9	60.500	1.324.950	50.000	1.095.000	51.090	1.118.871
NTURAS				0		0		0
ared interior, tipo latex	m²	255	13.200	3.366.000	18.000	4.590.000	16.848	4.296.240
ntura de pizarrón (previa base con enduido)	m²	12,6	13.200	166.320	18.000	226.800	29.172	367.567
erturas de madera sintetico, 2 capas	m²	15,54	13.200	205.128	18.000	279.720	16.068	249.697
erturas de metál, con base antióxido y esmalte sintético 2 capas	gl	1	550.000	550.000	18.000	18.000	975.000	975.000
analetas y bajadas - base especial p/ galvanizados + esmalte sintético 2 capas	gl	1	550.000	550.000	18.000	18.000	879.169	879.169
ntura sintetico de techo y tirantes	m²	360	13.200	4.752.000	18.000	6.480.000	13.884	4.998.240
ntura de pared exterior latex (sobre abertura, incluye mochetas)	m²	95	13.200	1.254.000	18.000	1.710.000	18.330	1.741.350
atamiento deladrillo visto con silicona, tres manos (previa limpieza)	m²	128	13.200	1.689.600	18.000	2.304.000	14.219	1.820.032
abajos (Bloque "B")				0		0		0
eparación de revoque deteriorados y cuarteados	gl	1	880.000	880.000	200.000	200.000	1.833.000	1.833.000
evisión y colocación de rejas metálicas en ventanas y puerta con su respectivo herraje del aula del mismo bloque	m²	8,8	165.000	1.452.000	120.000	1.056.000	195.000	1.716.000
eparación de aberturas				0		0		0
uerta tablero	un	3	220.000	660.000	500.000	1.500.000	507.000	1.521.000
eposición y colocación de vidrios rotos y faltantes	gl	1	550.000	550.000	2.000.000	2.000.000	1.433.000	1.433.000

Liz Romero
Responsable U O C
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá