Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO B-02-08

INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL

SUB UOC N° 34

Cuadro Comparativo de Ofertas

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS CD N° 03/2019 ID N° 366.822		QUINTANA RUIZ DIAZ S.A.					LV SERVICE de Luis Viveros					SETI S.A.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAVARROPA INDUSTRIAL MARCA OÑATE CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-185-10-0341															
1.1	Cambio de 2 correas de 1,50 cmts. c/u	N/A	N/A	1	550.000	550.000	N/A	N/A	1	530.000	530.000	N/A	N/A	1	522.500	522.500
1.2	Cambio de 2 correas de 1 mts. c/u	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	590.000	590.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000
1.3	Cambio de 2 cadenas de 1 mts. c/u	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	620.000	620.000	N/A	N/A	1	617.500	617.500
1.4	Cambio de relay automatico	N/A	N/A	1	370.000	370.000	N/A	N/A	1	350.000	350.000	N/A	N/A	1	351.500	351.500
1.5	Cambio de 2 temporizador de sentido de giro	N/A	N/A	1	830.000	830.000	N/A	N/A	1	820.000	820.000	N/A	N/A	1	788.500	788.500
1.6	Cambio de 2 contactores trifasico	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	680.000	680.000	N/A	N/A	1	665.000	665.000
1.7	Cambio de 4 ruleman del tambor	N/A	N/A	1	460.000	460.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	437.000	437.000
1.8	Cambio de 2 buje del tambor	N/A	N/A	1	210.000	210.000	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	199.500	199.500
1.9	Cambio de 2 retenes del tambor	N/A	N/A	1	440.000	440.000	N/A	N/A	1	410.000	410.000	N/A	N/A	1	418.000	418.000
1.10	Cambio de 4 ruleman del motor	N/A	N/A	1	460.000	460.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	437.000	437.000
1.11	Cambio de puerta principal de carga y descarga de chapa de acero inox. Con manija tipo uñera y guias de deslizamiento mediad 1,10 x 0,80 cmts. Espesor minimo 2,5 mm.	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	1.950.000	1.950.000	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000
1.12	Ajuste y remachado de puerta principalde carga y descarga ajuste de guias de deslizamiento.	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1	1.425.000	1.425.000
1.13	Reparación general de chaperia con pintura anticorrosivo y luego pintura epoxi esmaltada 2 manos.	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	4.300.000	4.300.000	N/A	N/A	1	4.275.000	4.275.000
1.14	Reparación de llave de apertura y cierre para desagüe	N/A	N/A	1	930.000	930.000	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	883.500	883.500
1.15	Limpieza, lubricación, engrase de partes moviles y mantenimiento general	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000
	TOTAL					16.000.000					15.250.000					15.200.000
2	RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECARROPA MARCA ORTO SINTESE CODIGO PATRIMONIAL Nº 11-296-59-0021															
2.1	Cambio de 2 correa de 1,70 cmts	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	710.000	710.000	N/A	N/A	1	617.500	617.500
2.2	Cambio de 3 correa de 1,80 cmts.	N/A	N/A	1	930.000	930.000	N/A	N/A	1	990.000	990.000	N/A	N/A	1	883.500	883.500

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 - MSPYBS

Eliseo Gonz...
Jefe de Mant. Bi...
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

2.3	Cambio de 5 ruleman del tambor	N/A	N/A	1	1.150.000	1.150.000	N/A	N/A	1	1.[illegible]00	1.100.000	N/A	N/A	1	1.092.500	1.092.500
2.4	Cambio de 3 buje del tambor	N/A	N/A	1	330.000	330.000	N/A	N/A	1	320.000	320.000	N/A	N/A	1	313.500	313.500
2.5	Reparación de turbina	N/A	N/A	1	750.000	750.000	N/A	N/A	1	720.000	720.000	N/A	N/A	1	712.500	712.500
2.6	Cambio de 2 ruleman de la turbina	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	630.000	630.000	N/A	N/A	1	617.500	617.500
2.7	Cambio de 2 ruleman del motor	N/A	N/A	1	230.000	230.000	N/A	N/A	1	220.000	220.000	N/A	N/A	1	218.500	218.500
2.8	Cambio de 2 contactror trifasico (D09M7)	N/A	N/A	1	1.210.000	1.210.000	N/A	N/A	1	1.180.000	1.180.000	N/A	N/A	1	1.149.500	1.149.500
2.9	Cambio de 1 temporizador analogico de 220 V	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	480.000	480.000	N/A	N/A	1	475.000	475.000
2.10	Cambio de 1 disyuntor trifasico de 70 A.	N/A	N/A	1	780.000	780.000	N/A	N/A	1	770.000	770.000	N/A	N/A	1	741.000	741.000
2.11	Cambio de inversor de frecuencia de 1,5 Kw	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	580.000	580.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000
2.12	Cambio de sensor tipo bulbo 06,35 x 1,20	N/A	N/A	1	670.000	670.000	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	636.500	636.500
2.13	Cambio de 3 resistencia aletada de 1.500 W	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	1.650.000	1.650.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000
2.14	Mantenimiento y limpieza general con pintura esmaltada incluida previo tratamiento anticorrosivo en chaperia y base de hierro.	N/A	N/A	1	2.250.000	2.250.000	N/A	N/A	1	1.170.000	1.170.000	N/A	N/A	1	2.137.500	2.137.500
	TOTAL					**12.500.000**					**11.170.000**					**11.875.000**
3	**RAPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANCHADORA TIPO CALANDRIA MARCA: ALOÑA MODELO PIG 20/30/40 SERIE Nº 121101 CODIGO PATRIMONIAL Nº 11-296-59-0019**															
3.1	Cambio de 4 correa de 73 x 77 cmts.	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	1.100.000	1.100.000	N/A	N/A	1	1.140.000	1.140.000
3.2	Cambio de 4 resistencia de 100 vatios	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.375.000	2.375.000
3.3	Cambio de motor accionador de rodillo	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	1	2.375.000	2.375.000
3.4	Cambio de termostato	N/A	N/A	1	370.000	370.000	N/A	N/A	1	350.000	350.000	N/A	N/A	1	351.500	351.500
3.5	Cambio de lienzo del alcolchado del rodillo 10 metros	N/A	N/A	1	790.000	790.000	N/A	N/A	1	750.000	750.000	N/A	N/A	1	750.500	750.500
3.6	Cambio de aciete de trasmision 4 litros	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	590.000	590.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000
3.7	Cambio de cadena de tresmisión de 1 metro	N/A	N/A	1	650.000	650.000	N/A	N/A	1	630.000	630.000	N/A	N/A	1	617.500	617.500
3.8	Cambio de 1 contactor trifasico de 100 amp	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	950.000	950.000
3.9	Cambio de ruleman y capacidor de la turbina	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	480.000	480.000	N/A	N/A	1	475.000	475.000
3.10	Mantenimiento gral. Y puesta en funcionamiento	N/A	N/A	1	1.850.000	1.850.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	1.795.500	1.795.500
	TOTAL					**11.960.000**					**11.650.000**					**11.400.000**
4	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL PENDULAR, MARCA: ALOÑA, MODELO CIP-30 SERIE N°: 121101, CODIGO PATRIMONIAL: 011-296-59-002**															
4.1	Cambio de 2 ruleman del tambor	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	285.000	285.000
4.2	Cambio de 2 ruleman del motor	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	300.000	300.000	N/A	N/A	1	285.000	285.000
4.3	cambio de 3 correa de 1.6 ctms.	N/A	N/A	1	450.000	450.000	N/A	N/A	1	430.000	430.000	N/A	N/A	1	427.500	427.500
4.4	Cambio de 3 cinta tipo faja de la polea principal del sistema de freno	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	1	1.750.000	1.750.000	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000
4.5	Rectificación del eje de trasmisión de acero a cromo niquel montaje incluido	N/A	N/A	1	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	1	3.350.000	3.350.000	N/A	N/A	1	3.325.000	3.325.000

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical

4.6	Reparacion y mantaje de tapa de acero inox con cambio de sistema de fijación abulonada	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	1	2.[illegible].000	2.100.000	N/A	N/A	1	2.090.000	2.090.000
4.7	Pintura epoxi esmaltada de la base en general y pulido exterior del tambor y piso de material acero inox.	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000	N/A	N/A	1	2.850.000	2.850.000
4.8	Mantenimiento gral. Y puesta en funcionamiento	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	902.500	902.500
	TOTAL					**12.500.000**					**11.980.000**					**11.875.000**
5	**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA INDUSTRIAL Marca PERPETUA, CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-296-27-0142**															
5.1	Cambio de junta de anillos de goma de las llaves de paso de gas a los 6 quemadores	N/A	N/A	1	260.000	260.000	N/A	N/A	1	250.000	250.000	N/A	N/A	1	N/C	
5.2	Cambio de 2 valvulas de seguridad	N/A	N/A	1	150.000	150.000	N/A	N/A	1	130.000	130.000	N/A	N/A	1	N/C	
5.3	Limpieza, pintura general de la campana y mantenimiento general de sus 2 (Dos) extractores de aire desmontaje y montaje incluido	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.450.000	1.450.000	N/A	N/A	1	N/C	
5.4	Limpieza, verificación general de fuga de gas, limpieza de cañeria desde el tanque a los quemadores, revisión y cambio si fuere necesario de llave de paso de gas, mantenimiento general.	N/A	N/A	1	590.000	590.000	N/A	N/A	1	580.000	580.000	N/A	N/A	1	N/C	
	TOTAL					2.500.000					**2.410.000**					
	TOTAL GENERAL					55.500.000	TOTAL GENERAL				52.460.000	TOTAL GENERAL				50.350.000

TOTAL ADJUDICADO 13.580.000

TOTAL ADJUDICADO 38.475.000

ADJUDICACION
TOTAL 52.055.000

ABG. LIZ ROSSANA CABRERA CUBAS
ASESORIA JURIDICA - D.O.C.
MAT. 13457 MSPYBS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto de Medicina Tropical
ADMINISTRACION

Eliseo Gon[illegible]
Jefe de Mant. B[illegible]
IMT

BERNARDINO ALCARAZ C.
Instituto de Medicina Tropical