ANEXO B-02-08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ENCARNACION

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items	Cód. Catalogo	Descripción	Cantidad	Arq. Winston R. Nuñez Ullon				Ingeniero Victor Miguel Lafeld Rieszotka				Empresa 3			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72101607-006	Revoques de paredes internas a una capa peinado con hidrófugo en baño.	7	Servicio	Paraguay	17.825	124.775	Servicio	Paraguay	28.500	199.500	-	-	-	-
2	72102508-003	Revestimiento azulejos color blancos 0,15mx0,15, en pared de baño h= 2,10m.	14	Servicio	Paraguay	63.650	891.100	Servicio	Paraguay	65.000	910.000	-	-	-	-
3	72102304-001	Provisión y colocación de artefactos sanitarios - losa inodoro para cisterna alta, color blanco (incluye enchufe, tarugos, tronillos, tapa inodoro.	1	Servicio	Paraguay	402.500	402.500	Servicio	Paraguay	743.000	743.000	-	-	-	-
		Intalación Eléctrica													
4	72102201-003	Provisión, colocación artefactos eléctrico del tipo adosar para lámparas fluorescentes circular de 32w (incluye la lámpara) en fachada.	1	Servicio	Paraguay	150.000	150.000	Servicio	Paraguay	165.000	165.000	-	-	-	-
		Pinturas													
5	72102401-003	De aberturas metálicas con dos manos antioxido + dos manos esmalte sintético color a definir.	12	Servicio	Paraguay	22.500	270.000	Servicio	Paraguay	24.500	294.000	-	-	-	-
6	72102401-003	De aberturas madera con esmalte sintético o barniz/aceite, dos manos.	16	Servicio	Paraguay	21.900	350.400	Servicio	Paraguay	17.800	284.800	-	-	-	-
7	72102402-001	Pintura de paredes interiores con látex PVA.	200	Servicio	Paraguay	12.500	2.500.000	Servicio	Paraguay	16.000	3.200.000	-	-	-	-
8	72102401-001	De paredes exteriores con látex acrilico, color a definir, (incluye pilastra de ANDE), previo trabajo de limpieza, lijada y 1 mano de sellador.	112	Servicio	Paraguay	13.900	1.556.800	Servicio	Paraguay	19.500	2.184.000	-	-	-	-
9	72102401-001	De mástil y base de mástil esmalte sintético dos manos.	1	Servicio	Paraguay	400.000	400.000	Servicio	Paraguay	120.000	120.000	-	-	-	-
10	72102401-001	De techo con esmalte sintético dos manos, color a definir.	100	Servicio	Paraguay	12.500	1.250.000	Servicio	Paraguay	27.000	2.700.000	-	-	-	-
11	72102401-001	De canaletas y bajadas con esmalte sintético dos manos previa pintura anticorrosiva dos manos.	32	Servicio	Paraguay	11.900	380.800	Servicio	Paraguay	27.000	864.000	-	-	-	-
		Varios													
12	73121602-007	Provisión y colocación cartel de estructura metálica y chapa - dimensión 1,20mx0,60m (ver diseño).	1	Servicio	Paraguay	400.000	400.000	Servicio	Paraguay	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
13	76111702-001	Limpieza General de Obra.	1	Servicio	Paraguay	350.000	350.000	Servicio	Paraguay	500.000	500.000	-	-	-	-
		LOTE 1 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Paz de la Localidad de Edelira 21 - Itapúa													
Subtotal del Primer Lote							9.026.375				13.164.300				

1	72103003-001	Demolición de muralla lindera del vecino existente.	45	Servicio	Paraguay	10.000	450.000	Servicio	Paraguay	8.000	360.000	-	-	-	-
2	72101703-011	Muro de nivelación/contención de piedra bruta colocada.	17	Servicio	Paraguay	327.700	5.570.900	Servicio	Paraguay	345.000	5.865.000	-	-	-	-
3	72101703-007	Cercado perimetral en tejido alambre N°14, malla 21/2" y altura 1,80m con postes de H° tipo prefabricado cada 2,50m. Coronamiento superior 3 hiladas de alambre de púas.	31	Servicio	Paraguay	132.250	4.099.750	Servicio	Paraguay	175.000	5.425.000	-	-	-	-
4	76111702-001	Limpieza de canaletas y bajadas de chapa y techo losa de fachada principal.	1	Servicio	Paraguay	175.000	175.000	Servicio	Paraguay	250.000	250.000	-	-	-	-
5	72102602-004	Provisión y colocación vidrios de 4mn, en aberturas de acceso principal -2 de 0,30mx0,25 y 1 de 0,27mx0,73m.	1	Servicio	Paraguay	110.000	110.000	Servicio	Paraguay	300.000	300.000	-	-	-	-
6	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de adosar para lámpara tipo fluorescente circular de 32w.	1	Servicio	Paraguay	150.000	150.000	Servicio	Paraguay	230.000	230.000	-	-	-	-
7	76111702-001	Limpieza general de patio - corte y retiro de malezas, pasto, basura, etc.	1	Servicio	Paraguay	500.000	500.000	Servicio	Paraguay	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-
8	76111702-001	Limpieza general de obra, desalije y retiro de escombro.	1	Servicio	Paraguay	650.000	650.000	Servicio	Paraguay	500.000	500.000	-	-	-	-
		LOTE 2 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Paz de la Localidad de General Artigas - Itapúa													
Subtotal de Segundo Lote							11.705.650				13.930.000				

1	70111503-002	Destronque, desalije y retiro raiz de árbol talado.	1	Servicio	Paraguay	200.000	200.000	Servicio	Paraguay	350.000	350.000	-	-	-	-
2	72103003-001	Demolición de piso existente.	28	Servicio	Paraguay	7.500	210.000	Servicio	Paraguay	8.000	224.000	-	-	-	-
3	72103003-001	Demolición y retiro de parque y bancos de madera.	1	Servicio	Paraguay	350.000	350.000	Servicio	Paraguay	250.000	250.000	-	-	-	-
		Cambio de Piso													
4	72102508-001	De granito pulido similar al existente.	3	Servicio	Paraguay	110.950	332.850	Servicio	Paraguay	145.000	435.000	-	-	-	-
5	72102508-001	De canto rodado similar al existente.	25	Servicio	Paraguay	102.500	2.562.500	Servicio	Paraguay	110.000	2.750.000	-	-	-	-
6	73121602-007	Provisión y colocación de rejas metálicas de 1,80m de altura, incluye portón de 0,60x1,80 - estructura tipo bastidor en caño 30mmx50mmx2mm, rejas caño 20mmx40mmx2mm, termanación dos manos de antioxido + dos manos esmalte sintético, incluye mazizada en piso y/o pared, pasador, portacandado y cerradura de portón	7	Servicio	Paraguay	395.000	2.765.000	Servicio	Paraguay	380.000	2.660.000	-	-	-	-
7	76111702-001	Limpieza techo plano, verificación y limpieza bocas de desague pluvial.	1	Servicio	Paraguay	250.000	250.000	Servicio	Paraguay	200.000	200.000	-	-	-	-
8	72101505-001	Cambio de 1 sitama freno hidráulico con [illegible] en vicio tipo lambaso.	1	Servicio	Paraguay	750.000	750.000	Servicio	Paraguay	450.000	450.000	-	-	-	-

							Instalación de Agua Corriente								
9	81141807-002	Provisión e instalación de motobomba para impulsión de agua, incluye accesorios y	1	Servicio	Paraguay	2.500.000	2.500.000	Servicio	Paraguay	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-
		Provisión y colocación de canillas de patio de 1/2" en bronce.	4	Servicio	Paraguay	75.000	300.000	Servicio	Paraguay	65.000	260.000	-	-	-	-
		Eliminación de canilla de patio.	1	Servicio	Paraguay	25.000	25.000	Servicio	Paraguay	65.000	65.000	-	-	-	-
							Instalación Electrica								
10	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos eléctricos exteriores del tipo aplique de adosar	7	Servicio	Paraguay	150.000	1.050.000	Servicio	Paraguay	250.000	1.750.000	-	-	-	-
		Provisión y colocación de artefactos eléctricos exteriores del tipo reflector de adosar con lámpara de 250w. En fechada.	4	Servicio	Paraguay	450.000	1.800.000	Servicio	Paraguay	430.000	1.720.000	-	-	-	-
		Puesta en funcionamiento de alumbrados públicos exteriores.	1	Servicio	Paraguay	550.000	550.000	Servicio	Paraguay	600.000	600.000	-	-	-	-
		Provisión y colocación de fluorescentes quemados en el interior.	6	Servicio	Paraguay	45.000	270.000	Servicio	Paraguay	30.000	180.000	-	-	-	-
11	72102201-002	Limpieza y mantenimiento de ventilador y extractor.	1	Servicio	Paraguay	350.000	350.000	Servicio	Paraguay	200.000	200.000	-	-	-	-
12	72102204-002	Mantenimiento y puesta en funcionamiento de sistema seguridad.	1	Servicio	Paraguay	1.500.000	1.500.000	Servicio	Paraguay	500.000	500.000	-	-	-	-
13	72102203-998	Arreglo de central telefónica.	1	Servicio	Paraguay	1.800.000	1.800.000	Servicio	Paraguay	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-
14	72102602-002	Arreglo de mostrador de atención - reparación, ajuste y lustre.	1	Servicio	Paraguay	750.000	750.000	Servicio	Paraguay	750.000	750.000	-	-	-	-
Subtotal de Tercer Lote							18.315.350				18.544.000				
							LOTE 3 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Paz de la Localidad de María Auxiliadora - Itapúa								
1	72102602-007	Provisión y colocación mamparas divisorias en placas aglomerado términación	90	Servicio	Paraguay	320.000	28.800.000	Servicio	Paraguay	350.000	31.500.000	-	-	-	-
2	72102602-005	Provisión y colocación puertas en placas aglomerado terminación malamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfilería de aluminio anodizado natural, herrajes cromados, cerradura llave chica.	7	Servicio	Paraguay	680.000	4.760.000	Servicio	Paraguay	550.000	3.850.000	-	-	-	-
Subtotal del Cuarto Lote							33.560.000				35.350.000				
							LOTE 4 - Mantenimiento y Reparación del Edificio del Juzgado de Primera Instancia de la Localidad de María Auxiliadora - Itapúa								
1	72102602-007	Provisión y colocación manparas divisorias en placas aglomerado terminación	12	Servicio	Paraguay	350.000	4.200.000	Servicio	Paraguay	350.000	4.200.000	-	-	-	-
2	72102602-005	Provisión y colocación puertas en placas aglomerado terminación mafamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfileria de aluminio anodizado natural, herrajes cromados, cerradura llave chica.	1	Servicio	Paraguay	680.000	680.000	Servicio	Paraguay	750.000	750.000	-	-	-	-
Subtotal del Quinto Lote							4.880.000				4.950.000				
							LOTE 5 - Mantenimiento y Reparación de la Oficina de Apoyo al Sistema Penal y Otro - Edificio Leiva - Encarnación								
1	72102602-007	Provisión y colocación mamparas divisorias en placas aglomerado términación	6	Servicio	Paraguay	320.000	1.920.000	Servicio	Paraguay	350.000	2.100.000	-	-	-	-
2	72102602-005	Provisión y colocación puertas en placas aglomerado terminación mafamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfileria de aluminio anodizado natural, herrajes cromados, cerradura llave chica.	1	Servicio	Paraguay	680.000	680.000	Servicio	Paraguay	750.000	750.000	-	-	-	-
Subtotal del Sexto Lote							2.600.000				2.850.000				
							LOTE 6 - Mantenimiento y Reparación de OficinaS Varias - Edificio Alefy - Encarnación								
1	72102602-007	Apertura de un vano de 0,80x2,10 en manpara existente.	1	Servicio	Paraguay	680.000	680.000	Servicio	Paraguay	800.000	800.000	-	-	-	-
							Sector - Juzgado de Garantías secretaria Nº: 2 y/o Oficina de Atención Permanente								
2	72102602-007	Provisión y colocación mamparas divisorias en placas aglomerado términación	1	Servicio	Paraguay	3.500.000	3.500.000	Servicio	Paraguay	4.200.000	4.200.000	-	-	-	-
3	72102602-005	Provisión y colocación puertas en placas aglomerado terminación malamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfileria de aluminio anodizado natural, herrajes cromados, cerradura llave chica.	2	Servicio	Paraguay	680.000	1.360.000	Servicio	Paraguay	450.000	900.000	-	-	-	-
4	72102602-007	Apertura de un vano en manpara.	2	Servicio	Paraguay	680.000	1.360.000	Servicio	Paraguay	100.000	200.000	-	-	-	-
							Intalación Sanitaria								
5	72102304-001	Provisión y colocación de válvula flotador de 2" con brazo largo de bronce y flotador	2	Servicio	Paraguay	450.000	900.000	Servicio	Paraguay	780.000	1.560.000	-	-	-	-
							Conexión del Sistema Desague Cloacal a la Red Pública								
6	72102304-003	Reacondicionado de registro cloacal existente.	1	Servicio	Paraguay	200.000	200.000	Servicio	Paraguay	400.000	400.000	-	-	-	-
7	72102304-003	Excavación zanja, provisión y colocación de caño PVC 100mm color blanco.	60	Servicio	Paraguay	35.000	2.100.000	Servicio	Paraguay	45.000	2.700.000	-	-	-	-
8	72102304-003	Registro cloacal 0,50x0,50m	2	Servicio	Paraguay	190.000	380.000	Servicio	Paraguay	180.000	360.000	-	-	-	-
9	72102602-001	Mantenimiento y/o reparación de puertas de acceso al público en general.. Ver in-situ.	8	Servicio	Paraguay	250.000	2.000.000	Servicio	Paraguay	95.000	760.000	-	-	-	-
Subtotal de Septimo Lote							12.480.000				11.880.000				
							LOTE 7 - Mantenimiento y Reparación del Edificio del Palacio de Justicia de Encarnación								

Sub Total	2	2	2
I.V.A. 10%	92.567.375	100.668.300	-
Total	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
	92.567.375	100.668.300	-

Objeto de Gasto:	240
CDP Nº:	000001027/2011
Disponibilidad CDP	93.199.916
Fecha de Emision	19 de Julio de 2011
DNIT:	

Firma del responsable de la Emision

GRISELDA VALENZUELA L.
Administración