Observación: Puente de la Compañía Corrales presenta maderamen de rotadera rota, tablones desprendidos, cabecera a punto de colapsar.

Obs: Puente de la Compañía Corrales presenta corredera rota. Se observa maderamen a punto de derrumbe debido a cabeceras desmoronadas

Observación: Puente sobre compañía Corrales, presenta cabeceras con riesgo de derrumbe, maderamen viga central en mal estado.

Observación: Puente en compañía 3 de mayo presenta maderamen en mal estado, arrastrado por correntada, presenta además desmoronamiento parcial en cabeceras con riesgo de derrumbe.