Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 22/2.019 Reparación de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 3489 Santa Clara de Asís, Reparación Integral de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 2003 Santa Lucia.- ID Nº 370.234.-

			Aria Servicios de Mario Rubén Insfrán Aquino con RUC 3684715-1				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	**72131601-001**	**Escuela Básica Nº 3489 y Colegio Nacional Santa Clara de Asis**	**Medida Global**	**1**		**65,500,000**	**Medida Global**	**1**		**0**	**Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00) con estructura metálica	Metros cuadrados	2	500,000	1,000,000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
2.2		Reparación integral de parte Eléctrica												
2.2.1		bajada según reglamentos de la ANDE (Incluye retiro de existente y provisión de	Unidad	2	2,400,000	4,800,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.2.2		Cable pre ensamblado desde el nicho hasta TFG	Unidad	2	1,500,000	3,000,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.2.3		cambio total de llaves TM	Unidad	2	1,800,000	3,600,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.2.4		Retiro de cableado y artefactos eléctricos existentes	Unidad Medida Global	1	3,200,000	3,200,000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
2.2.5		Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	10	1,250,000	12,500,000	Unidad	10		0	Unidad	10		0
2.2.6		Fluorescentes de 2 x 40 watt deberán de ser colgantes estáticos, 2 Ventiladores por	Unidad	10	2,400,000	24,000,000	Unidad	10		0	Unidad	10		0
2.2.7		Renovación Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	2	1,000,000	2,000,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0

Ing. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 22/2.019 Reparación de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 3489 Santa Clara de Asís, Reparación Integral de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 2003 Santa Lucia.- ID Nº 370.234.-

2.2.8		Recepción, en Deposito, en Galería p/ cada aula	Unidad	2	900,000	1,800,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.2.9		(Renovación Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	2	1,400,000	2,800,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.2.10		Recepción, en Deposito, en Galería p/ cada aula	Unidad	2	2,650,000	5,300,000	Unidad	2		0	Unidad	2		0
2.3		Limpieza Final												
2.3.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	Medida Global	1		0	Medida Global	1		0
2	**72131601-001**	**Reparación Integral de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 2003 Santa Lucia**	**Medida Global**	**1**		**55,463,000**	**Medida Global**	**1**		**0**	**Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00) con estructura metálica	Metros cuadrados	2	486,500	973,000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
3.2		Reparación integral de parte Eléctrica												
3.2.1		Construcción de nicho y instalaciones de bajada según reglamentos de la ANDE (Incluye retiro de existente y provisión de cables a ser utilizado)	Unidad Medida Global	1	2,400,000	2,400,000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
3.2.2		Cable pre ensamblado desde el nicho hasta TFG	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
3.2.3		Cambio total de llaves TM	Unidad Medida Global	1	1,800,000	1,800,000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
3.2.4		Retiro de cableado y artefactos eléctricos existentes	Unidad Medida Global	1	2,500,000	2,500,000	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 22/2.019 Reparación de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 3489 Santa Clara de Asís, Reparación Integral de parte eléctrica en la Escuela Básica Nº 2003 Santa Lucia.- ID Nº 370.234.-

3.2.5		Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	7	1,200,000	8,400,000	Unidad	7		0	Unidad	7		0
3.2.6		Artefactos Eléctricos en aulas en Galería p/ cada aula	Unidad	7	2,150,000	15,050,000	Unidad	7		0	Unidad	7		0
3.2.7		Renovación Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
3.2.8		Artefactos Eléctricos en sanitario en Galería	Unidad	1	900,000	900,000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
3.2.9		(Renovación Total de Cabrería de 2 mm y 4 mm para artefactos)	Unidad	1	1,400,000	1,400,000	Unidad	1		0	Unidad	1		0
3.2.10		Recepción, en Deposito, en Galería p/ cada aula	Unidad	7	2,650,000	18,550,000	Unidad	7		0	Unidad	7		0
3.3		Limpieza Final												
3.3.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Medida Global	1	990,000	990,000	Medida Global	1		0	Medida Global	1		0
					Precio Total	**120,963,000**			**Precio Total**	**0**			**Precio Total**	**0**

MUNICIPALIDAD DE YGUAZU U.O.C.

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.

Lic. Jorge Isidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú