2 0 MAYO 2010

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 114/09 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS DE LA MARCA FRESENIUS PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS".

VISTO: El Memorando PR/DBS N° 845/10 de fecha 16 de abril de 2010 de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, por el que eleva a consideración del Consejo de Administración el Informe Final y Complementario de la Comisión Evaluadora de Ofertas inherentes a la Licitación Pública Nacional N° 114/09 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos y Mantenimiento Preventivo para Equipos de Hemodiálisis de la Marca Fresenius pertenecientes al Hospital Central del IPS";

CONSIDERANDO: Que, según Acta N° 32/09 de fecha 11 de marzo de 2010 se procedió a la apertura de sobres ofertas de las empresas que se presentaron a la convocatoria de la Institución para el presente procedimiento son las firmas IMPORTEX S.A y S & M IMPORT MED S.A.;

Que, de los términos del Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la Firma S & M IMPORT MED S.A. no presentó el Formulario de la Lista de Precios correctamente o al haberlo hecho en forma indebida o incompleta a lo expresamente establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, es causal de descalificación de la Oferente, por incumplimiento y trasgresión a los requerimientos del Pliego en concordancia con los Arts. 58°, numeral 3 y el 60°, en el punto 5 del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas;

Que, el Informe Complementario de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 05 de mayo de 2010, manifiesta que en fecha 27 de abril de 2010 por recomendación del Consejo de Administración la DGBS por Nota DGBS N° 730/10 solicita a la empresa oferente S&M IMPORT MED S.A. lo siguiente: a) Habilitación del Servicio Técnico por el MSP y BS, b) Muestra de los repuestos que fueron solicitados en el PBC. Hasta la fecha no fue remitido lo solicitado, por lo que la oferta presentada por la mencionada firma queda desestimada;

Que, el Departamento de Presupuesto por Memorandun DFI/DPR/PR2 N° 10148/09 de fecha 9 de Noviembre de 2009, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto, informa que existe Disponibilidad Presupuestaria, por el monto de Gs. 165.406.965 (Guaraníes ciento sesenta y cinco millones cuatrocientos seis mil novecientos sesenta y cinco), que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, de Mantenimiento y Reparación" del Programa 2 Asistencia Médica General, y cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3113/2009 de fecha 9 de noviembre de 2009 - PAC N° 154.771;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E :

1°) Adjudicar a la firma IMPORTEX S.A. la Licitación Pública Nacional N° 114/09 "Contratación de Servicio de Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos y Mantenimiento Preventivo para Equipos de Hemodiálisis de la Marca Fresenius pertenecientes al Hospital Central del IPS"; conforme al siguiente detalle:

IMPORTEX S.A

PROGRAMA 1: Mantenimiento Preventivo de Máquinas de Hemodiálisis de la marca FRESENIUS modelo 4008B pertenecientes al H.C. I.P.S.

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad de Equipos	Mes Mensual	Total Meses	Precio Unitario Mensual por 1 Equipo (IVA)	Precio Total por 12 Meses por 24 Equipos (IVA)
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Máquinas de Hemodiálisis de la Marca Fresenius - Modelo 4008B	Mes	24	Mes	12	1.210.000	348.480.000
								348.480.000

Son: Guaraníes trescientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil, IVA Incluido.

PROGRAMA 2: Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos a necesidad para Máquinas de Hemodiálisis de la marca FRESENIUS modelo 4008B pertenecientes al H.C. I.P.S.

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos para Máquinas de Hemodiálisis de la Marca Fresenius - Modelo 4008B	Unidad	227.278.275	454.556.550
					454.556.550

Son: Guaraníes cuatrocientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta. IVA Incluido

Total Adjudicado: Gs. 803.036.550 (Son Guaraníes ochocientos tres millones treinta y seis mil quinientos cincuenta), IVA Incluido.-

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010.

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°1 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV80

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Línea Ser separadora aire	6463091	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6709771	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 3/2	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
17	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
18	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
19	42161632-011	Celda de Conductividad	5661171	Fresenius	Alemania	1.223.222
20	42161632-015	Placa LP 631	6704281	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°2 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV81

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 2 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-039	Panel Frontal Español	6722641	Fresenius	Alemania	3.743.740
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6492881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-009	Cabezal	675[illegible]	Fresenius	Alemania	10.332.322

MAQUINA N°3 – MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV82

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 3 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322
17	42161632-037	Motor de Desgassing	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
18	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700

MAQUINA N°4 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE: 5V5ACV83

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6[illegible]72[illegible]	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	643[illegible]	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6[illegible]	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	[illegible]291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	[illegible]0931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Scr separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-043	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
17	42161632-015	Placa LP 634	6704341	Fresenius	Alemania	12.584.000

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°5 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV84

Orden	Codigo de Catalogo	Descripción	Codigo de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6315771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700934	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 24	6[illegible]9581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-015	Placa LP 632	6737311	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°6 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV85

Orden	Codigo de Catalogo	Descripción	Codigo de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 6 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-039	Panel Frontal Español	6723641	Fresenius	Alemania	3.743.740
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbujas 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720771	Fresenius	Alemania	362.362
19	42161632-037	Motor de Flujo	673[illegible]391	Fresenius	Alemania	1.659.658
20	42161632-038	Calefactor 1600w 230v	671[illegible]681	Fresenius	Alemania	3.760.900
21	42161632-011	Celda de Conectividad	5661171	Fresenius	Alemania	1.223.222

MAQUINA N°7 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE: 5V5ACV72

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula Pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 7 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-015	Placa LP 634	6704341	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°8 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 5V5ACV73

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6520131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520293	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5661571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6750431	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5661181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
19	42161632-037	Motor de Desgassing	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
20	42161632-038	Calefactor 1600w 230v	6711681	Fresenius	Alemania	3.760.900
21	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con el permiso del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°9 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 4V5ABU35

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marcas	Procedencia	Precio Unit. C.I.V.A.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	674075[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	646[illegible]	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740[illegible]41	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700[illegible]	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053

MAQUINA N°10 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 4V5ABU36

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marcas	Procedencia	Precio Unit. C.I.V.A.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 10 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729581	Fresenius	Alemania	660.660
17	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720741	Fresenius	Alemania	362.362
18	42161632-037	Motor de Flujo	6739391	Fresenius	Alemania	1.659.658
19	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
20	42161632-011	Celda de Conductividad	5664[illegible]	Fresenius	Alemania	1.223.222
21	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
22	42161632-015	Placa LP 631	6704281	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N° 11 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 4V5ABU37

Orden	Codigo de Catalogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 11 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
17	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322

MAQUINA N°12 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE: 4V[illegible]RU42

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6482281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6448291	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ.
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN Nº 048-007/10

Máquina Nº 12 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. (Gs.)
16	42161632-037	Bomba de Concentrado	6739431	Fresenius	Alemania	4.690.400
17	42161632-039	Panel Frontal Español	6723641	Fresenius	Alemania	3.743.740
18	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
19	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
20	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658

MAQUINA Nº13 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
Nº DE SERIE : 6V5AFR57

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. (Gs.)
1	42161632-017	Micro Filtros	6467291	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438741	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651591	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba de [illegible]	6739[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322
17	42161632-037	Motor de Desgassing	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
18	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°14 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR58

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	674074[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	671577[illegible]	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	672[illegible]	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	671[illegible]	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	[illegible]472881	Fresenius	Alemania	271.700
17	42161632-009	Cabezal	[illegible]51421	Fresenius	Alemania	10.332.322
18	42161632-037	Bomba de Concentrado	6739431	Fresenius	Alemania	4.690.400

MAQUINA N°15 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR59

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 15 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-015	Placa LP 631	6422881	Fresenius	Alemania	12.584.000
17	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6751421	Fresenius	Alemania	553.053
18	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6739431	Fresenius	Alemania	362.362

MAQUINA N°16 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE: 6[illegible]R60

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467[illegible]	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6[illegible]91	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES.
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010.

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 16 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-039	Panel Frontal Español	6723641	Fresenius	Alemania	3.743.740
17	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322
18	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660

MAQUINA N°17 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR61

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	652613[illegible]	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bomba	56[illegible]81	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	674[illegible]51	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
17	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
18	42161632-038	Calefactor 1600w 230v	6711681	Fresenius	Alemania	3.760.900
19	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
20	42161632-037	Motor de Desgassing	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
21	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°18 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR62

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	674075[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	646[illegible]	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	674[illegible]741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	671[illegible]	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	670[illegible]	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 8[illegible]	[illegible]9581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	[illegible]15771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
17	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
18	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja [illegible]mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
19	42161632-031	Tapa de Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
20	42161632-037	Motor de Desgassing	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
21	42161632-015	Placa LP 634	6704341	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°19 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR63

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 19 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unitario CAD
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6709371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-037	Motor de Desgassing	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6423881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6729591	Fresenius	Alemania	553.053
19	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
20	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
21	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
22	42161632-015	Placa LP 63	6737311	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°20 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR64

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código del Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unitario CAD
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 20 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. C/IVA
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-038	Calefactor 1600w 230v	6711681	Fresenius	Alemania	3.760.900
17	42161632-009	Cabezal	6751421	Fresenius	Alemania	10.332.322
18	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700

MAQUINA N°21 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 4V5 FR65

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. C/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	6463281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balanco	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Máquina N° 21 – MARCA FRESENIUS- MODELO 4008 "B"

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. C/IVA
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-015	Placa LP 632	6737311	Fresenius	Alemania	12.584.000
17	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
18	42161632-011	Celda de Conductividad	5661171	Fresenius	Alemania	1.223.222

MAQUINA N°22 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5AFR66

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. C/IVA
1	42161632-017	Micro Filtros	646728[illegible]	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438[illegible]	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	652[illegible]	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	652[illegible]	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651[illegible]	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739[illegible]	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	[illegible]181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-015	Placa LP 631	6704281	Fresenius	Alemania	12.584.000
17	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
18	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

MAQUINA N°23 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5J3993

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740754	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6710374	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-037	Motor de Desgasificador	6731381	Fresenius	Alemania	1.659.658
17	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422881	Fresenius	Alemania	271.700
18	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
19	42161632-019	Válvula Selenoide doble pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
20	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
21	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
22	42161632-015	Placa LP 632	6737311	Fresenius	Alemania	12.584.000

MAQUINA N°24 - MARCA FRESENIUS - MODELO 4008 "B"
N° DE SERIE : 6V5J4004

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit.
1	42161632-017	Micro Filtros	6467281	Fresenius	Alemania	66.066
2	42161632-017	Filtro Entrada de Agua	6438791	Fresenius	Alemania	893.893
3	42161632-017	Filtro para Lancetas	6526131	Fresenius	Alemania	38.610
4	42161632-045	Retén para Lancetas	6520291	Fresenius	Alemania	98.670
5	42161632-019	Válvula pico de Pato	6470931	Fresenius	Alemania	100.672

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 048/10 de fecha 06 de mayo de 2010

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

Orden	Código de Catálogo	Descripción	Código de Repuesto	Marca	Procedencia	Precio Unit. c/IVA
6	42161632-007	Diafragma Cámara de Balance	5651571	Fresenius	Alemania	234.234
7	42161632-036	Set Resortes Bomba UF	6739451	Fresenius	Alemania	446.446
8	42161632-007	Diafragma de Bombas	5674181	Fresenius	Alemania	340.340
9	42161632-036	Set Resortes Bomba Acetato	6740751	Fresenius	Alemania	446.446
10	42161632-047	Linea Ser separadora aire	6463071	Fresenius	Alemania	247.962
11	42161632-036	Set Resortes Bomba Bicarbonato	6740741	Fresenius	Alemania	446.446
12	42161632-017	Filtro de Ventilador	6715771	Fresenius	Alemania	19.734
13	42161632-048	Juntas Tóricas de los conectores del dializador	6700371	Fresenius	Alemania	6.578
14	42161632-019	Válvula Selenoide 84	6729581	Fresenius	Alemania	553.053
15	42161632-017	Filtro de Aire	6715771	Fresenius	Alemania	14.014
16	42161632-019	Válvula Selenoide Doble Pico	6729591	Fresenius	Alemania	660.660
17	42161632-031	Tapa Bomba de Sangre	6720711	Fresenius	Alemania	362.362
18	42161632-037	Motor de Flujo	6731391	Fresenius	Alemania	1.659.658
19	42161632-031	Tapa Detector de Burbuja 22mm	6422781	Fresenius	Alemania	271.700
20	42161632-011	Celda de Conductividad	5669171	Fresenius	Alemania	1.223.222
21	42161632-019	Válvula Selenoide un pico	6743491	Fresenius	Alemania	553.053
22	42161632-015	Placa LP 634	6704341	Fresenius	Alemania	12.584.000

2°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios a través del Departamento de Contratos la elaboración del contrato correspondiente, previa emisión de la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.----------

3°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social a firmar el contrato correspondiente, conjuntamente con los miembros de la Comisión Especial de Estudio de Ofertas.----------

4°) Designar a la Dirección de Apoyo y Servicio – Departamento de Electromedicina como Administrador del Contrato.----------

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 048-007/10

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal correspondiente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio correspondiente.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. JOSÉ DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.