INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PLANILLA COMPARATIVA Nº 127 /2019

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Ítems del llamado Servicio de asistencia técnica para el molino de coque de fabrica Vallemi con ID: 359253

LoteTotal, Contrato Abierto: por Cantidad

					DACA de Carlos Antonio Meyer			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-036	Revisión, diagnostico Sistema de rodillo de molienda	Global	EVENTO	1	2	29.250.000	58.500.000
2	73152101-036	Tensado sistema hidráulico	Global	EVENTO	1	2	35.100.000	70.200.000
3	73152101-036	Servicio Integral, estación hidráulica	Global	EVENTO	1	2	17.550.000	35.100.000
4	73152101-036	MCalibración de la mesa de los rodillos	Global	EVENTO	1	2	29.250.000	58.500.000
						Precio Total		**222.300.000**

Firma Encargado UOC

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Hugo M. Zoilán C.
Dpto. de Licitaciones y Compras Menores
U.O.C.