- HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
- PROYEC SA

2. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha 21 de febrero del año 2.017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las 10:45 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta presentándose la siguiente empresa:

N°	EMPRESA	MONTO
1	AUTOMOTIVE S.A.I.E.	353.160.500

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta con respecto al cumplimiento de la documentación básica de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	AUTOMOTIVE S.A.I.E.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	**CUMPLE**
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	**CUMPLE-GS.20.000.000**
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA-NRO1438770**

4. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar la única oferta presentada, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000522
00000523

Item	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	AUTOMOTIVE S.A.I.E. Precio unitario (IVA incluido)
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno				
1.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	250.000	1	-30	175.000
1.2	CAMBIAR DE FRENO TRASERO	2.200.000	1	-30	1.540.000
1.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
1.4	CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	1.650.000	1	-30	1.155.000
1.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
1.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
1.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
1.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
1.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
1.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
1.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
1.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	2.200.000	1	-30	1.540.000
1.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	660.000	1	-30	462.000
1.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
1.15	JUEGO DE REPARAO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
1.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión				
2.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
2.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIO RH	1.860.000	1	-30	1.302.000
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	280.000	1	-11	250.000
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	280.000	1	-11	250.000
2.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	20	440.000
2.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	20	440.000
2.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
2.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
2.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
2.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
2.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
2.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
2.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
2.14	CAMBIAR SOPORTE BILETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
2.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
2.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
2.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
2.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
2.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000

0000521

00000522

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO CERRERA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.

2.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
2.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
2.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
2.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
2.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
2.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
2.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.800.000	1	-23	1.392.000
2.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
2.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
3	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
3.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
3.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	4.800.000	1	-30	3.360.000
3.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	180.000	1	-30	126.000
3.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
3.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
3.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
3.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
3.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
3.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
3.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
3.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
3.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
3.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
3.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
3.15	REPARACION ELECTRICO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
3.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
3.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
3.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
3.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
3.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
3.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
3.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
4.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
4.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	660.000	1	-30	462.000
4.3	CAMBIOS DE ANILLOS SINCRONIZADOR	750.000	1	-30	525.000
4.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
4.5	CAMBIAR RULEMAN DE CAJA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
4.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
4.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	5.500.000	1	-30	3.850.000
4.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
4.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
4.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
4.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

Lic. Braulio Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas

0000520

00000521

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

4.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
4.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
4.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4x4)	480.000	1	-30	336.000
4.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
4.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
5	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
5.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	6.500.000	1	-30	4.550.000
5.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	880.000	1	-30	616.000
5.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAHA	60.000	1	-30	42.000
5.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
5.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
5.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
5.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	4.800.000	1	-30	3.360.000
5.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
6	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
6.1	CAMBIAR CONDENSADORA DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
6.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
6.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
6.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
6.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A	750.000	1	-30	525.000
6.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
6.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
6.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGUE, DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
7	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
7.1	CAMBIAR RETENES	320.000	1	-30	224.000
7.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
7.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
7.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
7.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
7.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.800.000	1	-30	1.260.000
7.7	CAMBIAR PISTONES	2.250.000	1	-30	1.575.000
7.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
7.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
7.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
7.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
7.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
7.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
7.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
7.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
7.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
7.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
7.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
7.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000519

00000520

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

7.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
7.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
7.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
7.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	2.350.000	1	-30	1.645.000
7.24	CAMBIAR BOMBA DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
7.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
7.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
7.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	4.200.000	1	-30	2.940.000
7.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
7.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
7.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
7.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
7.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
7.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
7.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
7.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
7.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
7.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
7.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
7.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
7.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
8	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
8.1	REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
8.2	CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISA	380.000	1	-30	266.000
8.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
8.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
9	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
9.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
9.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
9.3	CAMBIAR FLOTADOR TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
9.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
10	**Servicio de alineacion y balanceo**				
10.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
10.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
11	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
11.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
11.2	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
11.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
11.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
11.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR	220.000	1	-30	154.000
11.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
11.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOREXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Dionisio Cipriano Velázquez F.
Director de Servicios Urbanos

0000518

00000519

12	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
12.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	250.000	1	-30	175.000
12.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	2.200.000	1	-30	1.540.000
12.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
12.4	CAMBIAR SERVO FRENO	1.650.000	1	-30	1.155.000
12.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE SERVO FRENO	480.000	1	-30	336.000
12.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
12.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
12.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
12.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
12.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
12.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
12.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	2.200.000	1	-30	1.540.000
12.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	660.000	1	-30	462.000
12.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
12.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
12.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
13	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
13.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
13.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSIO SUPERIOR LH	1.860.000	1	-30	1.302.000
13.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	280.000	1	-11	250.000
13.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	280.000	1	-11	250.000
13.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	20	450.000
13.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	20	450.000
13.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
13.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
13.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
13.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
13.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
13.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
13.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
13.14	CAMBIO SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
13.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
13.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
13.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
13.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
13.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000517

00000518

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Servicios Jurídicos
Director

13.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
13.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
13.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
13.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
13.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
13.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
13.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.800.000	1	-24	1.372.000
13.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
13.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
14	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
14.1	DIAGONOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
14.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	4.800.000	1	-30	3.360.000
14.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES	180.000	1	-30	126.000
14.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
14.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
14.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
14.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
14.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
14.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
14.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
14.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
14.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
14.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
14.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
14.15	REOARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
14.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
14.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
14.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
14.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
14.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
14.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
14.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
15	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
15.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
15.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	660.000	1	-30	462.000
15.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	750.000	1	-30	525.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finan

0000516

00000517

Dirección de Servicios Urbanos
Director

15.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
15.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
15.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
15.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	5.500.000	1	-30	3.850.000
15.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
15.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
15.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
15.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
15.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
15.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
15.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	480.000	1	-30	336.000
15.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
15.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
16	**Reparación sistema de embrague**				
16.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	6.500.000	1	-30	4.550.000
16.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	880.000	1	-30	616.000
16.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
16.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
16.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
16.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
16.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	4.800.000	1	-30	3.360.000
16.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
17	**Reparacion de Sistema de Aire Acondicionado**				
17.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
17.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
17.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
17.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
17.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	750.000	1	-30	525.000
17.6	CAMBIAR COMPRESOR DE AIRE	4.800.000	1	-30	3.360.000
17.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
17.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR ,DESAGUE ,DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
18	**Reparacion de Motor**				
18.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
18.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
18.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
18.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
18.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
18.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.800.000	1	-30	1.260.000
18.7	CAMBIAR PISTONES	2.250.000	1	-30	1.575.000
18.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
18.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
18.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000515

0000516

Abog. Rodrigo Cipriano Rodríguez
Dirección de Servicios Urbanos
Director

18.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
18.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
18.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
18.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
18.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
18.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
18.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
18.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
18.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000
18.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
18.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
18.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
18.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	2.350.000	1	-30	1.645.000
18.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
18.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
18.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
18.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	4.200.000	1	-30	2.940.000
18.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
18.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
18.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE	220.000	1	-30	154.000
18.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
18.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
18.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
18.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
18.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
18.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
18.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
18.38	CAMBIAR FILTRO TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
18.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
18.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
19	limpiaparabrisas				
19.1	REPARACION MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
19.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
19.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
19.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Arq. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000514

00000515

20	**Reparcion de Tanque de combustible**				
20.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
20.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
20.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
20.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
21	**Servicio de alineacion y balanceo**				
21.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
21.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
22	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
22.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
22.2	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
22.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
22.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
22.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
22.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
22.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
23	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
23.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
23.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	1.800.000	1	-30	1.260.000
23.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.4	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	1.200.000	1	-30	840.000
23.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
23.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
23.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
23.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
23.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
23.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
23.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.800.000	1	-30	1.260.000
23.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
23.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
23.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
23.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
24	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
24.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	120.000	1	600	840.000
24.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	1.200.000	1	-30	840.000
24.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	-30	168.000
24.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	-30	168.000
24.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	-30	245.000
24.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	-93	24.500
24.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
24.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA SUPERIOR RH	60.000	1	-30	42.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000513

00000514

24.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
24.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
24.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
24.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
24.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
24.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
24.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
24.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
24.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
24.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
24.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000
24.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
24.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIOZADOR TRASAERO	220.000	1	-30	154.000
24.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
24.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
24.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
24.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
24.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.600.000	1	-24	1.214.500
24.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
24.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
25	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
25.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
25.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	1.600.000	1	-30	1.120.000
25.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
25.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
25.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
25.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
25.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
25.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
25.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
25.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
25.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
25.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
25.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
25.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
25.15	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000512

25.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
25.17	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
25.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
25.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
25.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
25.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
25.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
26	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
26.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
26.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	550.000	1	-30	385.000
26.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	660.000	1	-30	462.000
26.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
26.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
26.6	CAMBIAR RETEN DE MASA TRASERA	180.000	1	-30	126.000
26.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	3.500.000	1	-30	2.450.000
26.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
26.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
26.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERNCIAL	660.000	1	-30	462.000
26.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
26.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
26.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
26.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION (4X4)	480.000	1	-30	336.000
26.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
26.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
27	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
27.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	4.800.000	1	-30	3.360.000
27.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	770.000	1	-30	539.000
27.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
27.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
27.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
27.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
27.7	CAMBIAR VOLANTE CORONA	3.200.000	1	-30	2.240.000
27.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
28	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
28.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
28.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
28.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
28.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
28.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	750.000	1	-30	525.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000511

00000512

28.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
28.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
28.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR, DESAGÜE, DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
29	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
29.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
29.2	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
29.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
29.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
29.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
29.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.200.000	1	-30	840.000
29.7	CAMBIAR PISTONES	1.800.000	1	-30	1.260.000
29.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
29.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
29.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
29.11	REPARACION LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
29.12	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
29.13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
29.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
29.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
29.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
29.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
29.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
29.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000
29.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
29.21	CAMBIAR BUJE DE VELA	220.000	1	-30	154.000
29.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
29.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	1.980.000	1	-30	1.386.000
29.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
29.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
29.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
29.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	3.800.000	1	-30	2.660.000
29.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
29.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
29.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
29.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
29.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
29.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000

Gustavo Candia
Director General
ón General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Ciriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000510

00000511

29.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
29.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
29.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
29.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
29.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
29.39	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
29.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
30	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
30.1	REPARACION MOTOR DE LIMPAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
30.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
30.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
30.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
31	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
31.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
31.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
31.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
31.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
32	**Servicio de alineacion y balanceo**				
32.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
32.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
33	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
33.1	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS INTERIOR	280.000	1	-30	196.000
33.2	CAMBIAR CERRADURA DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
33.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
33.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
33.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
33.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
33.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
34	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
34.1	REPARACION DE TAMBOR FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
34.2	CAMBIAR TQAMBOR DE FRENO TRASERO	1.600.000	1	-30	1.120.000
34.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.4	CAMBIAR SISTEMA SERVO FRENO	980.000	1	-30	686.000
34.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
34.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
34.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
34.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
34.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Damiano Velázquez F.
Dirección de
Director

0000509

00000510

34.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
34.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.400.000	1	-30	980.000
34.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
34.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
34.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
34.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
35	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
35.1	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	880.000	1	-30	616.000
35.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	880.000	1	-30	616.000
35.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	0	240.000
35.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	0	240.000
35.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	0	350.000
35.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	0	350.000
35.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
35.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
35.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	-30	336.000
35.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	-30	336.000
35.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
35.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
35.13	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
35.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000
35.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
35.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
35.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
35.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-21	692.000
35.19	CAMBIAR BRAZO TRASERO LARGA TRASERO	980.000	1	-10	886.000
35.20	CAMBIAR FRENO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
35.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
35.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
35.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
35.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
35.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
35.26	REPARACIO SINFIN DE DIRECCIO	1.200.000	1	-30	840.000
35.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
35.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO BARREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000508

00000509

36	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
36.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
36.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO	650.000	1	-30	455.000
36.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
36.4	CAMBIAR POLEA DE ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
36.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
36.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
36.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
36.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
36.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
36.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
36.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
36.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
36.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
36.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
36.15	REPARACCION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
36.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
36.17	CAMBIAR FOCO LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
36.18	CAMBIAR FOCO DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
36.19	CAMBIAR FOCO DE 2 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
36.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
36.21	CAMBIO DE NIVEL SENSOR DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
36.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
37	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
37.1	CAMBIAR SEGURO DE CAJA	120.000	1	-30	84.000
37.2	CAMBIO DE RULEMAN DE CAJA	550.000	1	-30	385.000
37.3	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	660.000	1	-30	462.000
37.4	CAMBIAR SOPORTE DE CAJA	420.000	1	-30	294.000
37.5	CAMBIAR RULEMAN DE MASA TRASERA	750.000	1	-30	525.000
37.6	CAMBIAR RETEN DE MASA	180.000	1	-30	126.000
37.7	CAMBIAR CORONA Y PIÑON	3.200.000	1	-30	2.240.000
37.8	CAMBIAR RULEMAN DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
37.9	CAMBIAR SEPARADOR DE DIFERENCIAL	180.000	1	-30	126.000
37.10	CAMBIAR RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	660.000	1	-30	462.000
37.11	CAMBIAR RETEN PIÑON	180.000	1	-30	126.000
37.12	CAMBIAR YUGO PORTA CRUZETA CARDAN	480.000	1	-30	336.000
37.13	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	380.000	1	-30	266.000
37.14	REPARACION SISTEMA DOBLE TRACCION	480.000	1	-30	336.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000508

0000507

Ing. Rodrigo
Dirección de Servicios Urbanos
Director

37.15	CAMBIAR ACEITE DE CAJA	320.000	1	-30	224.000
37.16	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL	280.000	1	-30	196.000
38	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
38.1	CAMBIAR KIT DE EMBRAGUE (PLATO Y PRESION)	4.200.000	1	-30	2.940.000
38.2	CAMBIAR COJINETE DE EMPUJE	650.000	1	-30	455.000
38.3	CAMBIAR GUARDAPOLVO HORQUILLA DE CAJA	60.000	1	-30	42.000
38.4	CAMBIAR HORQUILLA DE CAJA	180.000	1	-30	126.000
38.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	380.000	1	-30	266.000
38.6	CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	260.000	1	-30	182.000
38.7	CAMBIAR CORONA VOLANTE	2.800.000	1	-30	1.960.000
38.8	MANO DE OBRA	850.000	1	-30	595.000
39	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
39.1	CAMBIAR CONDENSADOR DE A.A.	650.000	1	-30	455.000
39.2	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	480.000	1	-30	336.000
39.3	CAMBIAR VALVULA DE A.A.	380.000	1	-30	266.000
39.4	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	420.000	1	-30	294.000
39.5	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR A.A.	750.000	1	-30	525.000
39.6	CAMBIAR COMPRESOR DE A.A.	3.400.000	1	-30	2.380.000
39.7	CARGA DE GAS	1.200.000	1	-30	840.000
39.8	LIMPIEZA DE EVAPORADOR DESAGUE DUCTOS	660.000	1	-30	462.000
40	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
40.1	CAMBIAR JUEGO DE RETENES	320.000	1	-30	224.000
40.2	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	520.000	1	-30	364.000
40.3	REGULACION DE VALVULAS	160.000	1	-30	112.000
40.4	CAMBIAR CORREA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
40.5	CAMBIAR JUEGO DE AROS	980.000	1	-30	686.000
40.6	CAMBIAR JUEGO DE CAMISAS	1.200.000	1	-30	840.000
40.7	CAMBIAR PISTONES	1.800.000	1	-30	1.260.000
40.8	CAMBIAR CASQUILLO DE VIELA	880.000	1	-30	616.000
40.9	CAMBIAR CASQUILLO DE BANCADA	980.000	1	-30	686.000
40.10	CAMBIAR CORONA MOTOR	650.000	1	-30	455.000
40.11	REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA	2.800.000	1	-30	1.960.000
40.12	REPARACION, LIMPIEZA O CALIBRACION DE PICOS	660.000	1	-30	462.000
40.13	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	2.600.000	1	-30	1.820.000
40.14	CAMBIAR POLEA TENSOR	650.000	1	-30	455.000
40.15	CAMBIAR RULEMAN POLEA	160.000	1	-30	112.000
40.16	CAMBIAR BRAZO DE VIELA	450.000	1	-30	315.000
40.17	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	550.000	1	-30	385.000
40.18	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	1.800.000	1	-30	1.260.000
40.19	CAMBIAR CALCE LATERAL	280.000	1	-30	196.000

0000506

. Gustavo Candia
Director General
ción General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000507
Abog. Rodrigo Cipriano
Dirección de Servicios Urbanos
Director

40.20	CAMBIAR BUJE DE VIELA	220.000	1	-30	154.000
40.21	CAMBIAR BUJE DE LEVA	220.000	1	-30	154.000
40.22	CAMBIAR RULEMAN TENSOR DE CORONA DENTADA	250.000	1	-30	175.000
40.23	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	1.980.000	1	-30	1.386.000
40.24	REPARACION DE RADIADOR	650.000	1	-30	455.000
40.25	CAMBIAR BOMBA DE AGUA	880.000	1	-30	616.000
40.26	CAMBIAR CAÑERIAS DE RADIADOR	250.000	1	-30	175.000
40.27	CAMBIAR TAPA MOTOR	3.800.000	1	-30	2.660.000
40.28	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	350.000	1	-30	245.000
40.29	CAMBIAR EJE BALANCIN	280.000	1	-30	196.000
40.30	CAMBIAR PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE	220.000	1	-30	154.000
40.31	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	120.000	1	-30	84.000
40.32	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	150.000	1	-30	105.000
40.33	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	150.000	1	-30	105.000
40.34	CAMBIAR ACEITE MOTOR	660.000	1	-30	462.000
40.35	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
40.36	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	350.000	1	-30	245.000
40.37	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	350.000	1	-30	245.000
40.38	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	350.000	1	-30	245.000
40.39	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.000	1	-30	245.000
40.40	CAMBIAR FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	250.000	1	-30	175.000
41	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				
41.1	REPARACIO MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	260.000	1	-30	182.000
41.2	CAMBIAR MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS	380.000	1	-30	266.000
41.3	CAMBIAR RESERVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
41.4	CAMBIAR CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	220.000	1	-30	154.000
42	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
42.1	REPARACION TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
42.2	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180.000	1	-30	126.000
42.3	CAMBIAR FLOTADOR DE TANQUE DE CONBUSTIBLE	450.000	1	-30	315.000
42.4	CAMBIAR SOPORTE BASE DE FLOTADOR	160.000	1	-30	112.000
43	**Servicio de alineacion y balanceo**				
43.1	ALINEACION Y BALANCEO	260.000	1	-30	182.000
43.2	ROTACION DE CUBIERTAS	20.000	1	-30	14.000
44	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
44.1	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTA INTERIOR	280.000	1	-30	196.000

0000505

00000506

g. Gustavo Candia
Director General
ección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Fernández
Dirección de Servicios Urbanos
Director

44.2	CAMBIAR CERRADURAS DE PUERTAS EXTERIOR	280.000	1	-30	196.000
44.3	CAMBIO DE LLANTAS	350.000	1	-30	245.000
44.4	CAMBIAR LEVANTA VIDRIOS	320.000	1	-30	224.000
44.5	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR INTERIOR	220.000	1	-30	154.000
44.6	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR LH	350.000	1	-30	245.000
44.7	CAMBIAR ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR RH	350.000	1	-30	245.000
45	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**				
45.1	REPARACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO	220.000	1	-30	154.000
45.2	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO TRASERO	1.800.000	1	-30	1.260.000
45.3	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.4	CAMBIAR SISTEMA DE SERVO FRENO	1.200.000	1	-30	840.000
45.5	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	480.000	1	-30	336.000
45.6	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	160.000	1	-30	112.000
45.7	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	360.000	1	-30	252.000
45.8	CAMBIAR CABO DE FRENO	160.000	1	-30	112.000
45.9	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.10	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	120.000	1	-30	84.000
45.11	FLUIDO DE FRENO	30.000	1	-30	21.000
45.12	CAMBIO DE PULMON DE FRENO	1.800.000	1	-30	1.260.000
45.13	REPARACION DE PULMON DE FRENO	450.000	1	-30	315.000
45.14	CAMBIO DE VALVULA PEDAL DE FRENO	780.000	1	-30	546.000
45.15	JUEGO DE REPARO VALVULA PEDAL DE FRENO	350.000	1	-30	245.000
45.16	CAMBIO DE CILINDRO RECEPTOR	360.000	1	-30	252.000
46	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**				
46.1	CAMBBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR LH	980.000	1	-30	686.000
46.2	CAMBIAR PARRILLA DE SUSPENSION SUPERIOR RH	980.000	1	-30	686.000
46.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	240.000	1	0	240.000
46.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	240.000	1	0	240.000
46.5	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA INFERIOR	350.000	1	-30	245.000
46.6	CAMBIAR ROTULA DE PARRILLA SUPERIOR	350.000	1	0	350.000
46.7	CAMBIAR BULON DE PARRILLA DE INFERIOR LH	60.000	1	-30	42.000
46.8	CAMBIAR BULON DE PARRILLA INFERIOR RH	60.000	1	-30	42.000
46.9	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	480.000	1	0	480.000
46.10	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	480.000	1	0	480.000
46.11	CAMBIAR SOPORTE TAQUEADOR DE SUSPENSION	180.000	1	-30	126.000
46.12	CAMBIAR SOPORTE DE GOMA	180.000	1	-30	126.000
46.13	CAMBIA SOPORTE BIELETA LATERAL LH	220.000	1	-30	154.000
46.14	CAMBIAR SOPORTE BIELETA LATERAL RH	220.000	1	-30	154.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

46.15	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	260.000	1	-30	182.000
46.16	CAMBIAR MUÑEQUINES	480.000	1	-30	336.000
46.17	CAMBIAR RULEMAN DE MASA DELANTERA	750.000	1	-30	525.000
46.18	CAMBIAR BRAZO TENSOR TRASERO	880.000	1	-30	616.000
46.19	CAMBIAR BRAZO TENSOR LARGA TRASERO	980.000	1	-30	686.000
46.20	CAMBIAR PERNO BIELETA DE SUSPENSION TRASERO	180.000	1	-30	126.000
46.21	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	220.000	1	-30	154.000
46.22	REPARACION ELASTICO TRASERO	750.000	1	-30	525.000
46.23	CAMBIAR ELASTICO TRASERO	1.400.000	1	-30	980.000
46.24	REPARACION DE HOMOCINETICA	910.000	1	-99	7.000
46.25	CAMBIAR HOMOCINETICA	160.000	1	-30	112.000
46.26	REPARACION SINFIN DE DIRECCION	1.600.000	1	-24	1.213.000
46.27	CAMBIAR BRAZO ZETA	350.000	1	-30	245.000
46.28	CAMBIAR BRAZO PITMAN	350.000	1	-30	245.000
47	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**				
47.1	DIAGNOSTICO DEL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO O UNIDAD DE CONTROL	180.000	1	-30	126.000
47.2	CAMBIAR MODULO DE CONTROL ELECTRONICO	1.600.000	1	-30	1.120.000
47.3	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTE	180.000	1	-30	126.000
47.4	CAMBIAR POLEA ALTERNADOR	380.000	1	-30	266.000
47.5	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	280.000	1	-30	196.000
47.6	REPARACION DE ALTERNADOR	550.000	1	-30	385.000
47.7	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	550.000	1	-30	385.000
47.8	CAMBIAR FUSIBLES	20.000	1	-30	14.000
47.9	CAMBIAR RELAY	160.000	1	-30	112.000
47.10	CAMBIAR BATERIA	980.000	1	-30	686.000
47.11	REPOSICION DE AGUA DESTILADA	5.000	1	-30	3.500
47.12	CAMBIAR BOCINA	180.000	1	-30	126.000
47.13	CAMBIAR BULBO DE AGUA	160.000	1	-30	112.000
47.14	CAMBIAR BULBO DE ACEITE	180.000	1	-30	126.000
47.15	REPARACION ELECTRO VENTILADOR	260.000	1	-30	182.000
47.16	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	660.000	1	-30	462.000
47.17	CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA	120.000	1	-30	84.000
47.18	CAMBIAR FOCOS DE 1 FILAMENTO	100.000	1	-30	70.000
47.19	CAMBIAR FOCOS DE 2 FILAMENTOS	100.000	1	-30	70.000
47.20	CAMBIO DE SENSOR REGULADOR DE REVOLUCIONES	680.000	1	-30	476.000
47.21	CAMBIO DE SENSOR NIVEL DE AGUA	350.000	1	-30	245.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000503

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

00000504

47.22	CAMBIO DE VALVULA ELEVADOR MAGNETICO	1.200.000	1	-30	840.000
48	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**				
48.1	Cambiar seguro de caja	120.000	1	-30	84.000
48.2	Cambio de ruleman de caja	550.000	1	-30	385.000
48.3	Cambios de anillo sincronizador	660.000	1	-30	462.000
48.4	Cambiar soporte de caja	420.000	1	-30	294.000
48.5	Cambiar rulmeman de masa trasera	750.000	1	-30	525.000
48.6	Cambiar reten de masa trasera	180.000	1	-30	126.000
48.7	Cambiar corona y piñon	3.500.000	1	-30	2.450.000
48.8	Cambiar ruleman diferencial	660.000	1	-30	462.000
48.9	Cambiar separador de diferencial	180.000	1	-30	126.000
48.10	Cambiar ruleman piñon diferencial	660.000	1	-30	462.000
48.11	Cambiar reten piñon	180.000	1	-30	126.000
48.12	Cambiar yugo porta cruzeta cardan	480.000	1	-30	336.000
48.13	Reparacion olla diferencial	380.000	1	-30	266.000
48.14	Reparacion sistema doble traccion (4x4)	480.000	1	-30	336.000
48.15	Cambiar aceite de caja	320.000	1	-30	224.000
48.16	Cambiar aceite de diferencial	280.000	1	-30	196.000
49	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**				
49.1	Cambiar kit de embrague (plato y presion)	4.800.000	1	-30	3.360.000
49.2	Cambiar cojinete de empuje	770.000	1	-30	539.000
49.3	Cambiar guardapolvo horquilla de caja	60.000	1	-30	42.000
49.4	Cambiar horquilla de caja	180.000	1	-30	126.000
49.5	Cambiar bomba central de embrague	380.000	1	-30	266.000
49.6	Cambiar bomba auxiliar de embrague	260.000	1	-30	182.000
49.7	Cambiar corona volante	3.200.000	1	-30	2.240.000
49.8	Mano de obra	850.000	1	-30	595.000
50	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**				
50.1	Cambiar condensador de A.A.	650.000	1	-30	455.000
50.2	Cambiar evaporador de A.A.	480.000	1	-30	336.000
50.3	Cambiar valvula de A.A.	380.000	1	-30	266.000
50.4	Cambiar filtro de A.A.	420.000	1	-30	294.000
50.5	Cambiar electro ventilador A.A.	750.000	1	-30	525.000
50.6	Cambiar compresor de A.A.	4.800.000	1	-30	3.360.000
50.7	Carga de gas	1.200.000	1	-30	840.000
50.8	Limpieza de evaporador Desague, ducto	660.000	1	-30	462.000
51	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**				
51.1	Cambiar juego de retenes	320.000	1	-30	224.000
51.2	Cambiar soportes de Motor	520.000	1	-30	364.000
51.3	Regulacion de valvulas	160.000	1	-30	112.000
51.4	Cambiar Correa Dentada	250.000	1	-30	175.000
51.5	Cambiar Juego de Aros	980.000	1	-30	686.000
51.6	Cambiar juego de Camisas	1.200.000	1	-30	840.000

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

00000503
(BLS)

Rodrigo Cipriano Velázquez R.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

51.7	Cambiar Pistones	1.800.000	1	-30	1.260.000
51.8	Cambiar Casquillo de Viela	880.000	1	-30	616.000
51.9	Cambiar Casquillo de Bancada	980.000	1	-30	686.000
51.10	Cambiar Corona Motor	650.000	1	-30	455.000
51.11	Reparacion, Limpieza y Calibración de Bomba	2.800.000	1	-30	1.960.000
51.12	Reparacion , Limpieza y Clibracion de Picos	660.000	1	-30	462.000
51.13	Reparacion y Mantenimiento de Turbo	2.600.000	1	-30	1.820.000
51.14	Cambiar polea Tensor	650.000	1	-30	455.000
51.15	Cambiar Ruleman Polea	160.000	1	-30	112.000
51.16	Cambiar Brazo de Viela	450.000	1	-30	315.000
51.17	Cambiar Junta Tapa Motor	550.000	1	-30	385.000
51.18	Cambiar Juego de Junta Motor	1.800.000	1	-30	1.260.000
51.19	Cambiar Calce Lateral	280.000	1	-30	196.000
51.20	Cambiar Buje de Viela	220.000	1	-30	154.000
51.21	Cambiar Buje de Leva	220.000	1	-30	154.000
51.22	Cambiar Ruleman Tensor de Correa Dentada	250.000	1	-30	175.000
51.23	Cambiar Bomba de Aceite	1.980.000	1	-30	1.386.000
51.24	Reparacion de Radiador	650.000	1	-30	455.000
51.25	Cambiar Bomba de Agua	880.000	1	-30	616.000
51.26	Cambiar Cañeria de Radiador	250.000	1	-30	175.000
51.27	Cambiar Tapa Motor	3.800.000	1	-30	2.660.000
51.28	Cambiar Martillo Balancin	350.000	1	-30	245.000
51.29	Cambiar Eje Balancin	280.000	1	-30	196.000
51.30	Cambiar Pico Inyector de Conbustible DE	220.000	1	-30	154.000
51.31	Cambiar Seguro de Valvula	120.000	1	-30	84.000
51.32	Cambiar Eje Balanceador Derecho	150.000	1	-30	105.000
51.33	Cambiar Eje Balanceador Izquierdo	150.000	1	-30	105.000
51.34	Cambiar Aceite Motor	660.000	1	-30	462.000
51.35	Cambio de Filtro de Agua	350.000	1	-30	245.000
51.36	Cambiar Filtro de Aceite	350.000	1	-30	245.000
51.37	Cambiar Filtro de Aire	350.000	1	-30	245.000
51.38	Cambiar Filtro de Trampa de Agua	350.000	1	-30	245.000
51.39	Cambiar Filtro de Combustible	350.000	1	-30	245.000
51.40	Cambiar fluido de Direccion Hidraulica	250.000	1	-30	175.000
52	**Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas**				

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez F.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000502

52.1	Reparacion Motor de Limpiaparabrisas	260.000	1	-30	182.000
52.2	Cambiar Motor de Limpiaparabrisas	380.000	1	-30	266.000
52.3	Cambiar Reservorio d Agua Limpiaparabrisas	220.000	1	-30	154.000
52.4	Cambiar Cepillos Limpiaparabrisas	220.000	1	-30	154.000
53	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**				
53.1	Reparacion Tanque de Combustible	180.000	1	-30	126.000
53.2	Limpieza Tanque de Combustible	180.000	1	-30	126.000
53.3	Cambiar Flotador tanque de Conbustible	450.000	1	-30	315.000
53.4	Cambiar soporte base de flotador	160.000	1	-30	112.000
54	**Servicio de alineacion y balanceo**				
54.1	Alineacion y Balanceo	260.000	1	-30	182.000
54.2	Rotacion de Cubiertas	20.000	1	-30	14.000
55	**Servicios de Provision / Montaje de Equipamiento de Vehiculos**				
55.1	Cambiar Ceraduras de Puertas Interior	280.000	1	-30	196.000
55.2	Cambiar Cerradura de Puertas Exterior	280.000	1	-30	196.000
55.3	Cambio de LLantas	350.000	1	-30	245.000
55.4	Cambiar Levanta Vidrios	320.000	1	-30	224.000
55.5	Cambiar Espejo Retrovisor Interior	220.000	1	-30	154.000
55.6	Cambiar Espejo Retrovisor Exterior LH	350.000	1	-30	245.000
55.7	Espejo Retrovisor Exterior RH	350.000	1	-30	245.000
					353.160.500

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Seguidamente, se solicitó al oferente documentación de carácter formal, a fin de que la presenten en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de la recepción de la nota:

- **AUTOMOTIVE S.A.I.E.: fecha de recepción: 23/02/17 a las 08.47 horas, los siguientes documentos:**
    - *Anexo C – Especificaciones Técnicas*

Respuesta en fecha 24/02/2017

Se respondió en tiempo y forma a lo solicitado.

6. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/16, se ha solicitado al oferente AUTOMOTIVE S A.I.E., la explicación detallada de la composición de los precios ofertados que superan 30% por debajo del precio referencial o son superiores en un 20%, conforme lo indica la citada resolución.

El oferente ha respondido a lo solicitado a través de una nota y una tabla por la cual realiza un desglose del precio unitario de los servicios ofertados con el *costo de venta por unidad, gastos de logística, ventas, administrativos, operativos y financieros* al igual que la utilidad antes de impuesto.

Ing. Gustavo Candia
Director General
Dirección General de Gabinete

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Abog. Rodrigo Cipriano Velázquez P.
Dirección de Servicios Urbanos
Director

0000501