DICTAMEN COMPLEMENTARIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LLAMADO M.O.P.C N° 74/2014

Asunción, 30 de marzo de 2015.

VISTO: La Resolución DNCP N° 628/2015 recaída en el marco del **Llamado MOPC N° 74/2014 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS VIALES Y PLANTA ASFÁLTICA" ID N° 278584.**

CONSIDERANDO:

Que, la citada Resolución *POR LA CUAL SE HACE LUGAR A LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LOS LOTES N° 02, 06, 07, 09, 15, 16, 17, 18 Y 12 A FAVOR DE LA FIRMA SPARE PART S.R.L. REALIZADA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 74/14 PARA EL "SERVICIO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFÁLTICA" CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ID N° 278584,* en su parte resolutiva hace lugar a la protesta presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Que asimismo, resuelve anular parcialmente la Resolución de Adjudicación N° 1670 de fecha 10 de diciembre de 2014, disponiendo por lo tanto una nueva evaluación de los LOTES 2, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 correspondiente al proceso en cuestión.

Que, conforme con lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación solicitó a la Dirección de Bienes y Suministros la reevaluación de los requisitos técnicos establecidos en el PBC.

Al respecto, por memorándum D.A. N° 230/2015 la Dirección de Bienes y Suministros remite el informe de reevaluación, que en su parte pertinente menciona:

1) INTRODUCCIÓN

Por Memorándum UOC N° 767 del 05/03/15, informa la comunicación del resultado de protesta; el cual según Resolución DNCP N° 628/15 se hace lugar a la protesta promovida, y resuelve ***Anular la adjudicación,*** *y retrotrae todo lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas.*

2) DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Los lotes impugnados según nota DNCP N° 3389 del 03/03/15 fueron los siguientes: ***LOTES: 2, 6, 7, 9, 12,15, 16, 17 y 18.***

El detalle de las ofertas presentadas por los lotes citados en la composición de sus precios unitarios son los siguientes:

N°	EMPRESAS	LOTE N° 2	LOTE N 6	LOTE N 7	LOTE N 9
1	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	26.000.000	NO COTIZA	18.750.000	NO COTIZA
2	INGEMANT S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	AUTOMOTIVE S.A.I.E	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

4	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	**12.480.000**	NO COTIZA	NO COTIZA	**51.500.000**
5	IRIMAQ S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	**70.500.000**	**113.900.000**	**75.900.000**	98.900.000
7	SPARE PART SRL	**25.600.000**	**110.000.000**	**18.800.000**	51.600.000
8	TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS LOPEZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMOVILES S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

N°	EMPRESAS	LOTE N° 12	LOTE N° 15	LOTE N° 16	LOTE N° 17	LOTE N° 18
1	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	**79.200.000**	**52.140.000**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	INGEMANT S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	AUTOMOTIVE S.A.I.E	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**63.000.000**	**66.100.000**
5	IRIMAQ S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	242.500.000
6	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	**87.600.000**	**68.500.000**	**16.100.000**	**75.500.000.**	**95.400.000**
7	SPARE PART SRL	**78.800.000**	**50.000.000**	**15.100.000**	**63.100.000**	**65.100.000**
8	TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO RIVEROS LOPEZ	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIA Y AUTOMOVILES S.A	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS SAECA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

3) EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR.

a) Se verificó que los oferentes hayan presentado todos los documentos referentes a los aspectos evaluados conforme a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, y Addendas emitidas y publicadas.

b) Se realizó verificación de los talleres, los cuales fueron sustentados a través de Planillas de Verificación de Talleres.

4) En lo referente a la SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC:

4.1. El análisis principal de la revaluación radicó en los talleres: Spare Part SRL e Hidraúlica Brasil S.A., en las cuales se centran las mejores ofertas y las que cumplieron con los demás requisitos de evaluación señalados.

Experiencia y Capacidad Técnica

b.1) Criterios que acrediten la conformidad de los Bienes y Servicios:

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLO DE LA MARCA SULLAIR

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Delgado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

LOTE 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES CON GRUAS PALFINGER

Otros documentos	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 9 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 4X4 MARCA HYUNDAI

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	SPARE PART SRL	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A	IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ)
1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico	CUMPLE	NO CUMPLE(*)	CUMPLE	NO CUMPLE(*)

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Espinola
Director
Dirección de Bienes y Suministros

El punto 1 de este criterio para los Lotes mencionados fueron evaluados por el técnico automotriz del Departamento de Logística; y por técnicos del Departamento de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas (DOP) en base a presentación de especificaciones técnicas firmadas y selladas, tal como lo establece el PBC.; y en cuanto a las verificaciones a los Talleres que fueron realizadas en el marco de la reevaluación.

Con referencia al punto 2 de este criterio se realizan las siguientes observaciones:

*(*) Por nota DA N° 176/14 fue solicitada a la empresa **Taller AGROMAPC**, Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico. La referida empresa se presentó en los lotes: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 18. Al efecto, remitió en adjunto nota ingresada bajo MEU N° 37798 del 07/11/14 (se adjunta documento). Considerando dicho documento presentado el oferente **NO CUMPLE con la Autorización de la SEAM. Al respecto, remitió nota ingresada a la SEAM en fecha 05/11/14 por la cual solicita la Evaluación de Impacto Ambiental, pero la misma no puede ser considerada como válida para este criterio.***

*(*) Por nota DA N° 181/14 fue solicitada a la **empresa IRIMAQ S.A,** Autorización de la SEAM y Municipalidad para operar como Taller Mecánico/Industrial y/o hidráulico; para el LOTE 18 y la misma no respondió con lo peticionado; por ende **NO CUMPLE**, con el requerimiento solicitado.*

Análisis de Evaluación del punto 1. del criterio b.1)

Sección III punto 5) Infraestructura y Herramientas mínimas solicitadas (PBC) y Addenda N° 5

1) *Durante la Revaluación fueron realizadas visitas técnicas en cumplimiento a verificación de los requerimientos de Infraestructura, Herramientas, Sistema de Protección contra incendios, previstos en los documentos del llamado como cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas en la Sección III del PBC, según se expone a continuación:*

a) Infraestructura
b) Organización de área del taller discriminado en área cubierta y patio, así como el equipamiento con que cuenta, El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de Seguridad e integridad de la flota de la Institución.....

Para los lotes 2, 14, 15 ,16 y 18 la superficie mínima cubierta deberá ser de 360 mts.2
Para los Lotes 3, lote 4 y lote 8 la superficie mínima cubierta deberá ser de 420 mts.2
Para los Lotes 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 17 la superficie mínima cubierta deberá ser de 800 mts.2

Al efecto fue realizada la verificación de infraestructura (medición de las dimensiones del Taller) y sistema de incendios por el Dpto. de Arquitectura de la Dirección de Obras Públicas de este ministerio, según informe que se adjunta.

La visita de inspección, para la reevaluación, fue realizada en fecha 12-03-15, en las empresas Spare Part SRL e Hidráulica Brasil SA, según consta en la planilla de verificación y que fue firmada por representantes del MOPC y la empresa en cuestión.

Cabe puntualizar en este punto que, el pliego de bases y condiciones es claro al indicar como criterio de cumplimiento exigido:

Organización de área del taller, así como el equipamiento con que cuenta. El taller debe contar con cerramiento perimetral para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de la flota de la Institución.

Como se puede apreciar en el informe técnico, para ambas empresas evaluadas fue utilizado el mismo criterio, vale decir, validando el área de tinglado taller con áreas de apoyo, para determinar los m2 que exige el pliego, como requerimiento.

Observación: *Spare Part SRL para el área de taller, con áreas de apoyo en planta baja y alta, cuenta con un área de 548 m2; según Informe del Dpto. de Arquitectura de la DOP (que se adjunta) sin embargo para los lotes: **6, 7, 9, 12 y 17,** según establece el PBC, la dimensión mínima requerida para el área cubierta es de 800 m2. Por ende, no cumple con lo requerido en la sección III de Requerimientos y Especificaciones Técnicas.*

4.2 b.2 Criterios que acrediten la experiencia, capacidad de suministro:

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES CON GRUAS PALFINGER

Otros documentos	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 9 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO

Otros documentos	SPARE PART SRL	CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS

Otros documentos	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 – REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 4X4 MARCA HYUNDAI

Otros documentos	TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	SPARE PART SRL	HIDRAULICA DEL BRASIL S.A
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC

Otros documentos	*SPARE PART SRL*	*TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ*	*HIDRAULICA DEL BRASIL S.A*	*IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ)*
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años (2011, 2012, 2013), de experiencia en el mercado del ramo ofertado, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministros y Experiencia en el Ramo: copias autenticadas de contratos ejecutados de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, que demuestren la experiencia del oferente en la ejecución del servicio licitado, de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012, 2013). Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o, facturaciones y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar que el volumen anual de negocio generado en un promedio de los 3 (tres) últimos años (2011, 2012,2013) y que debe ser como mínimo del 30 % de su oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Jefe de Taller; especializado y con por lo menos 3 (tres) años de experiencia laboral en el área (Para los Lotes 2 al 18). Deberá presentar certificados que demuestren la experiencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4. Currículum del plantel técnico quienes tendrán a su cargo los servicios requeridos, acompañado de la copia autenticada de los títulos y/o certificados habilitantes como técnicos, relacionados con los servicios solicitados en el presente PBC.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Otros puntos a ser evaluados: Sección III punto 5) Infraestructura y Herramientas mínimas solicitadas (PBC) y Addenda N° 5

Otros puntos protestados:

1) *En cuanto a los precios irrisorios la propia DNCP en su análisis ha esclarecido a la oferente que realizó la protesta que: es facultad de la Convocante requerir aclaraciones si considera que la oferta podría ser inejecutable, en este caso no lo hizo y siendo una atribución suya, la Dirección Nacional no puede determinar si los precios son irrisorios sin un parámetro objetivo inserto en el PBC.*

2) *Lo referente a Representación exclusiva de Hidraúlica Brasil S.A. , la DNCP ha expuesto que: Por tanto no resulta un motivo de descalificación que la firma Spare Part SRL no cuente con autorizaciones del fabricante o representación exclusiva de los repuestos originales que presente, siempre y cuando el oferente pueda garantizar que los mismos son originales, requisito que sí se exige en el pliego.*

5) CONCLUSIÓN FINAL.

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente con los oferentes que participaron y cumplieron con todos los criterios de evaluación, y refiriéndonos a los lotes impugnados, surge la siguiente descripción:

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLODE LA MARCA SULLAIR (MONTO MAXIMO: 800.000.000 MONTO MINIMO: 400.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA (Precio Unitario)	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	12.480.000	**NO CUMPLE**	CUMPLE
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	26.000.000	CUMPLE	CUMPLE
SPARE PART SRL	25.600.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRULICA DEL BRASIL S.A	70.500.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACION (MONTO MAXIMO: 1.400.000.000 MONTO MINIMO: 700.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	110.000.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASIL S.A	113.000.000	CUMPLE	CUMPLE

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES CON GRUA PALFINGER
(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	18.750.000	CUMPLE	CUMPLE
SPARE PART SRL	18.800.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASIL S.A	75.900.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 9 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN
(MONTO MAXIMO: 500.000.000 MONTO MINIMO: 250.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	51.500.000	NO CUMPLE	CUMPLE
SPARE PART SRL	51.600.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASIL S.A	98..900.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO
(MONTO MAXIMO: 800.000.000 MONTO MINIMO: 400.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	79.200.000	NO CUMPLE	CUMPLE
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	78.800.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASIL S.A	87.600.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENOS DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES ELECTRICO.
(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	50.000.000	CUMPLE	CUMPLE
CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO	52.140.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	68.500.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTE HIDRAULICAS
(MONTO MAXIMO: 900.000.000 MONTO MINIMO: 450.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	15.100.000	CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	16.100.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICO 4X4 MARCA HYUNDAI
(MONTO MAXIMO: 1.500.000.000 MONTO MINIMO: 750.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	63.000.000	NO CUMPLE	CUMPLE
SPARE PART SRL	63.100.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	75.500.000	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADOR DYNAPAC
(MONTO MAXIMO: 1.000.000.000 MONTO MINIMO: 500.000.000 S/PBC)

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	Conformidad de los Bienes y Servicios	Experiencia, Capacidad de Suministro
SPARE PART SRL	65.100.000	CUMPLE	CUMPLE
TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DIAZ	66.100.000	NO CUMPLE	CUMPLE
HIDRAULICA BRASILS.A	95.000.000	CUMPLE	CUMPLE
IRIGOITIA REPRESENTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA(IRIMAQ	242.500.000	NO CUMPLE	CUMPLE

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Que, por memorándum D.A. N° 246 la Dirección de Bienes y Suministros en su parte pertinente expresa cuanto sigue:

Se informa que de los lotes impugnados bajo protesta: 2, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17 y 18; por ninguno de ellos fueron emitidas órdenes de provisión para ser realizados los servicios; por ello que los saldos contractuales quedan bajo los mismos montos máximos establecidos en la Resolución N° 1670 del 10/12/14.

CONCLUSIONES.

Luego del análisis del informe técnico, se colige cuanto sigue:

La segunda oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 2**, teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DÍAZ, no cumple con la totalidad de los criterios técnicos.

La segunda oferta más baja presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 6**, teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L., no cumple con la totalidad de los criterios técnicos según el informe técnico en cuestión.

La tercera oferta más baja presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 7,** teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO, no cumple con la totalidad de los criterios legales según dictamen del Comité de Evaluación de ofertas de fecha 09 de diciembre de 2014 al cual nos remitimos. Asimismo, se observa que la segunda oferta correspondiente a SPARE PART S.R.L. no cumple con la totalidad de los criterios técnicos.

La tercera oferta más baja presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 9,** teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DÍAZ, y la segunda mejor oferta presentada por SPARE PART S.R.L no cumplen con la totalidad de los criterios técnicos.

La tercera mejor oferta presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 12,** teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L. no cumple con la totalidad de los criterios técnicos; y asimismo, la segunda oferta correspondiente A CLINICA DEL AUTOMOVIL DE ROCIO CONCEPCION OVEJERO no cumple con la totalidad de los criterios legales según dictamen del Comité de Evaluación de ofertas de fecha 09 de diciembre de 2014 al cual nos remitimos.

La oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L., **cumple** con la totalidad de los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 15.**

La oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L., **cumple** con la totalidad de los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 16.**

La tercera oferta más baja presentada por HIDRAULICA DEL BRASIL S.A., **cumple** con los criterios técnicos requeridos en el PBC para el Lote 17, teniendo en cuenta que la oferta más baja presentada por TALLER AGROMAPC DE RICARDO CUELLAR DÍAZ, y la segunda mejor oferta presentada por SPARE PART S.R.L., no cumplen con la totalidad de los criterios técnicos.

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

La oferta más baja presentada por SPARE PART S.R.L., **cumple** con la totalidad de los criterios técnicos requeridos en el PBC para el **Lote 18.**

Por lo expuesto, el Comité de Evaluación de Ofertas,

RECOMIENDA:

1. **ADJUDICAR,** en el marco del **Llamado MOPC N° 74/2014** "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS VIALES Y PLANTA ASFÁLTICA" ID N° 278584, conforme al siguiente detalle:

LOTE 2 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR A TORNILLO DE LA MARCA SULLAIR.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
SPARE PART S.R.L RUC N° 80019664-3	**Gs. 400.000.000** (Guaraníes cuatrocientos millones)	**Gs. 800.000.000** (Guaraníes ochocientos millones)

LOTE 6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES CONVOY DE MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. RUC N° 80012207-0	**Gs. 700.000.000** (Guaraníes setecientos millones)	**Gs. 1.400.000.0000** (Guaraníes un mil cuatrocientos millones)

LOTE 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES CON GRÚAS PALFINGER.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. RUC N° 80012207-0	**Gs. 500.000.000** (Guaraníes quinientos millones)	**Gs. 1.000.000.0000** (Guaraníes un mil millones)

LOTE 9 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTO GRUA LORAIN.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. RUC N° 80012207-0	**Gs. 250.000.000** (Guaraníes doscientos cincuenta millones)	**Gs. 500.000.000** (Guaraníes quinientos millones)

LOTE 12 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES REGADOR DE ASFALTO.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. RUC N° 80012207-0	**Gs. 400.000.000** (Guaraníes cuatrocientos millones)	**Gs. 800.000.000** (Guaraníes ochocientos millones)

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Abg. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

Lic. Emilio Bogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

Lic. Roberto Enriquez
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

LOTE 15 SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTORES, SOLDADURAS, RELLENO DE PIEZAS, REPARACION DE RADIADORES, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTE ELECTRICO

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
SPARE PART S.R.L RUC N° 80019664-3	**Gs. 500.000.000** (Guaraníes quinientos millones)	**Gs. 1.000.000.000** (Guaraníes un mil millones)

LOTE 16 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPRESOR Y TURBO DE EQUIPOS VARIOS, PARTES HIDRAULICAS.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
SPARE PART S.R.L RUC N° 80019664-3	**Gs. 450.000.000** (Guaraníes cuatrocientos cincuenta millones)	**Gs. 900.000.000** (Guaraníes novecientos millones)

LOTE 17 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMATICOS 4X4 MARCA HYUNDAI.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. RUC N° 80012207-0	**Gs. 750.000.000** (Guaraníes setecientos cincuenta millones)	**Gs. 1.500.000.0000** (Guaraníes un mil quinientos millones)

LOTE 18 REPARACION MANTENIMIENTO Y DE COMPACTADOR DYNAPAC.

OFERENTE	MONTO MINIMO IVA INCLUIDO	MONTO MAXIMO IVA INCLUIDO
SPARE PART S.R.L RUC N° 80019664-3	**Gs. 500.000.000** (Guaraníes quinientos millones)	**Gs. 1.000.000.000** (Guaraníes un mil millones)

2. Elevar el presente Dictamen al gabinete del Señor Ministro, a través de la Unidad Operativa de Contratación, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución Ministerial.

MIEMBROS

Viceministro de Administración y Finanzas

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

.....

Titular de la Secretaría General o representante

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

.....

Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos o representante

Abog. Dionisio A. Mereles Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC

.....

Titular de la Sub UOC o representante

Lic. Benito Rogado
Director
Dirección de Bienes y Suministros

.....