Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 15/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Esc. Bas. N°1862 San Esteban" ID N°350.244.-

			Constructora San Francisco de Francisco Medina con RUC 1190525-5.-				Empresa 2				Empresa 3			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total (IVA incluído)**
1	72153605-001	**Reparación de Sanitario Sexado en la Esc. Bas. N°1862 San Esteban**	Unidad Medida Global	1	20.326.438	20.326.438	Unidad Medida Global	1		-	Medida Global	1		-
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES								0				0
1.1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	500.000	1.500.000				0				0
1.1.2		mingitorio existentes	Global	1	940.000	940.000				0				0
1.2		MAMPOSTERIA				-				0				0
1.2.1		Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo hueco	Metros cuadrados	5,2	69.000	358.800				0				0
1.2.2		Revoque	Metros cuadrados	10,4	29.000	301.600				0				0
1.2.3		Azulejos	Metros cuadrados	10,4	75.000	780.000				0				0
1.3		REPARACIÓN				-				0				0
1.3.1		Reposición de inodoro completo	Unidad	4	485.000	1.940.000				0				0
1.3.2		Colocación de mingitorio	Unidad	2	800.000	1.600.000				0				0
1.3.3		Reposición de lavatorio	Unidad	3	450.000	1.350.000				0				0
1.3.4		Reposición de ducha	Unidad	1	210.000	210.000				0				0

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Lic. Marcelisidro González Aguilera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú

Municipalidad de Yguazú

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 15/2018 "Reparación de Sanitario Sexado en la Esc. Bas. N°1862 San Esteban" ID N°350.244.-

1.3.5		Cañería y plomería en parte afectada	Unidad Medida Global	1	1.150.000	1.150.000								
1.3.6		Piso Cerámico sobre piso existente (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	32	85.000	2.720.000								
1.4		ABERTURA DE MADERA				-								
1.4.1		Puerta Tablero de 0,70 x 2,10 (incluye marco, contramarco, cerradura)	Unidad	2	1.850.000	3.700.000								
1.4.2		Puerta placa de 0,70x2,10 en box	Unidad	2	800.000	1.600.000								
1.5		PINTURA				-								
1.5.1		Pintura de aberturas de madera	Metros cuadrados	20,58	28.600	588.588								
1.5.2		Pared látex interior, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	23,9	45.500	1.087.450								
1.6		LIMPIEZA FINAL				-				0				0
1.6.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000				0				0
					Precio Total	**20.326.438**			**Precio Total**	**0**			**Precio Total**	**0**

Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Dr. Jorge Isidro González Aguillera
Responsable de la UOC
Municipalidad de Yguazú