CE Nº 07/2010

Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras Canon

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad minima y maxima	DESCRIPCIÓN	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	
					PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL (IVA incluido si corresponde)
FOTOCOPIADORA CANON IR 2022N						
1	81141804-001	Unidad	2 – 4	CAMBIO DE PELICULA DE FUSOR	180.000	720.000
		Unidad	2 – 4	RUEDAS DE SEPARACION	12.500	50.000
		Unidad	2 – 4	RODILLO DE TRANSFERENCIA	237.500	950.000
		Unidad	2 – 4	CILINDRO	437.500	1.750.000
		Unidad	2 – 4	REPOSICION DE TONER	70.000	280.000
FOTOCOPIADORA CANON IR 1022						
2	81141804-001	Unidad	2 – 4	CAMBIO DE PELICULA DE FUSOR	180.000	720.000
		Unidad	2 – 4	RUEDAS DE SEPARACION	12.500	50.000
		Unidad	2 – 4	RODILLO DE TRANSFERENCIA	237.500	950.000
		Unidad	2 – 4	CILINDRO	437.500	1.750.000
		Unidad	2 – 4	REPOSICION DE TONER	70.000	280.000
TOTAL						7.500.000

Lic. Regina Barrios
Directora Gral. de Administración y Finanzas
SICOM
Presidencia de la República

Lic. Gustavo Canatta
Asesor
SICOM
Presidencia de la República

Lic. Rafael Gill
Coordinador de Adm. y Finanzas
SICOM
Presidencia de la República

Sr. Roque González
Vice – Ministro
SICOM
Presidencia de la República

Arq. Gerardo González
Jefe de Gabinete
SICOM
Presidencia de la República