DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 66/2015 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL" - I.D. 296.154.-

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		OFERTAS:			
							PEGASUS S.A.		ARQ. MARÍA SERVÍN MOLINAS	
					Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)
		Area de pasillos - consultorios y salas								
1	72103003-001	Remocion								
		de azulejos existentes:								
		Sala 11 adultos	m2	1,00	7.865	7.865	4.000	4.000	10.000	10.000
		consultorio 10	m2	1,00	7.865	7.865	4.000	4.000	10.000	10.000
		Sala 5 pediatria	m2	1,00	7.865	7.865	4.000	4.000	10.000	10.000
		pediatria sala de procedimientos h= 1,50m	m2	12,15	7.865	95.560	4.000	48.600	10.000	121.500
		enfermeria adultos	m2	1,00	7.865	7.865	4.000	4.000	10.000	10.000
		de ladrillejos existentes				0				
		Remoción de ladrillejos existentes	m2	20,00	7.865	157.300	5.000	100.000	12.500	250.000
2	72101607-001	Reparación de revoque								
		en área de consultorio 5 - internación adultos y pasillo consultorio externo	m2	15,00	7.865	117.975	22.000	330.000	35.000	525.000
		de revoque interior con hidrófugo de viga de H°A° consultorio	m2	2,00	7.865	15.730	22.000	44.000	45.000	90.000
		de revoque exterior con hidrófugo de vigas de H°A° en Viga acceso principal.	m2	53,00	7.865	416.845	22.000	1.166.000	42.500	2.252.500
3	72102508-003	Revestimientos de azulejos previa base								
		Azulejos blancos de 33x33cm, reposición en adultos sala 11, lavatorios en pasillos, en lavanderia	m2	10,00	130.447	1.304.470	75.000	750.000	60.000	600.000
		Azulejos blancos de 20x20cm en consultorio 10, pediatria sala 5	m2	14,15	96.559	1.366.310	75.000	1.061.250	60.000	849.000
		Azulejos blancos de 15x15cm en enfermeria adultos	m2	1,00	85.639	85.639	75.000	75.000	60.000	60.000
		Azulejos blancos de 15x15cm en Sala espera Urgencias	m2	12,00	85.639	1.027.668	75.000	900.000	60.000	720.000
		Azulejos blancos de 15x15cm en Quirofano	m2	5,00	85.639	428.195	75.000	375.000	60.000	300.000
		Azulejos blancos de 15x15cm en Esterilización	m2	5,00	85.639	428.195	75.000	375.000	60.000	300.000
		Azulejos blancos de 15x15cm en Consultorio 1,2y3	m2	20,00	85.639	1.712.780	75.000	1.500.000	60.000	1.200.000
4	72101607-002	Revestimiento de pared o muros								
		de ladrillejos								
		Revestimiento de ladrillejos. Pasillo de pediatria, consultorios, pilares acceso principal	m2	20,00	84.029	1.680.580	55.000	1.100.000	75.000	1.500.000
5	72102602-001	Reparación de puertas de madera								
		Puerta de 1.10 x 2.10-verificar bisagras y cambio de cerraduras similar al existente. Salas 2,3,5,6,8,28,29,30,31,32, sala de medicos de pediatria, Lactario	un	12,00	182.000	2.184.000	900.000	10.800.000	250.000	3.000.000
		Reparación de herraje puerta de vidrio templado acceso urgencias	un	1,00	370.045	370.045	900.000	900.000	450.000	450.000
6	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas								
		Puerta vaivén, con mirilla de vidrio, de dos hojas,1.30x2.40 en acceso a urgencias	un	1,00	585.000	585.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
		Puerta tipo placa de una hoja de 090x2.10 incluye contramarco, bisagras y colocación de cerraduras similar al existente. SS.HH de salas 5, 7, 10	un	3,00	374.842	1.124.526	900.000	2.700.000	550.000	1.650.000
		Puerta tipo placa de una hoja de 0.70x2.10incluye contramarco, bisagras y colocación de cerraduras similar al existente SS.HH acceso y Box pediatria damas-caballeros, enfermeria 1.	un	5,00	343.642	1.718.210	900.000	4.500.000	450.000	2.250.000
		Brazo basculante de freno en puerta vidriada existente en acceso a urgencias	un	1,00	676.000	676.000	500.000	500.000	250.000	250.000
		Puerta de vidrio templado de 2 hojas con acceso a tarjeta magnética, incluyen todos los accesorios, sacar los existentes 2,10x2,10. En Accesos a sala internados adultos, pediatria acceso lateral, pasillo al salón auditorio, acceso consul... deprimidos	un	4,00	5.005.000	20.020.000	4.800.000	19.200.000	8.500.000	34.000.000

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA
M.S.P. Y B.S.

DGOC

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		OFERTAS:			
							PEGASUS S.A.		ARQ. MARÍA SERVÍN MOLINAS	
					Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)
7	72101607-001	Reparación de revoque								
		Revoque interior con hidrófugo de viga de H°A°	m2	2,00	38.224	76.448	29.000	58.000	50.000	100.000
		Revoque exterior con hidrófugo de vigas de H°A° en Viga acceso principal.	m2	53,00	38.224	2.025.872	29.000	1.537.000	45.000	2.385.000
		Revoque de mampostería en área de consultorio 5 - pasillo consultorio externo y pasillo internación adultos	m2	15,00	38.224	573.360	22.000	330.000	45.000	675.000
		Aislación con manta geotextil (tela formadora de membrana) recubierta con 6 manos de pasta generadora de membrana impermeable (pintura aislante) en ítem anterior	m2	15,00	44.460	666.900	35.000	525.000	75.000	1.125.000
8	72102304-001	Instalaciones Sanitarias								
		Colocación de grifo a pedal en lavatorio de sala preparatoria de quirófano	un	1,00	838.695	838.695	800.000	800.000	1.450.000	1.450.000
		Provisión y Colocación de grifo de pulsar con pico largo fijo. Reemplazo de grifo corto en enfermería 1	un	1,00	493.350	493.350	800.000	800.000	850.000	850.000
		Colocación de piletas de acero inoxidable de 56x46cm igual a los existentes, con grifo FV de pulsar incluye conexión de agua corriente y desagüe cloacal. En pasillos internados pediatría (2), pasillo I. adultos (2).	un	4,00	950.613	3.802.452	1.300.000	5.200.000	1.850.000	7.400.000
		Colocación de piletas de acero inoxidable de 56x46cm igual a los existentes con grifo FV de pulsar en conexión de agua corriente y desagüe cloacal existentes. En pasillos internados pediatría (2), pasillo I. adultos (2).	un	4,00	514.930	2.059.720	1.300.000	5.200.000	1.850.000	7.400.000
		Colocación de piletas dobles bacha profunda 56x46, en reemplazo de la existente, sala de esterilización	un	1,00	291.200	291.200	800.000	800.000	1.985.000	1.985.000
		Colocación de lavamanos de losa con su respectiva grifería, incluye conexión de agua y desagüe cloacal, en lavandería, sala 7 y enfermería consultorio	un	2,00	1.000.403	2.000.806	500.000	1.000.000	1.850.000	3.700.000
		Reemplazo de inodoros existentes con sistema de mochila baja incluyen tapa de asientos. Salas de Internación	un	12,00	473.915	5.686.980	500.000	6.000.000	850.000	10.200.000
		Accesorio jabonera de losa para lavatorios pasillos	un	9,00	65.000	585.000	90.000	810.000	25.000	225.000
9	72102304-003	Reparación de desagüe cloacal								
		Reparación de desagüe cloacal de pileta profunda. Lavandería	un	2,00	132.600	265.200	300.000	600.000	220.000	440.000
10	72102508-999	Mesada de granito natural								
		Colocación de mesada de granito natural color igual al existente dimensiones: 0.50x1.60 con moldura pecho paloma, frontón y zócalo. Sala de esterilización	m2	0,80	955.500	764.400	1.400.000	1.120.000	850.000	680.000
		Colocación de mesada de granito natural 0,60x2,10 con borde pecho paloma, bacha doble profunda de acero inoxidable de 0,56x 0,46 y grifo móvil FV de pulsar incluye conexión de agua corriente y desagüe cloacal con mueble de madera de primera calidad lustrado y pintado, acondicionado para sala de procedimientos	un	1,00	2.237.300	2.237.300	1.700.000	1.700.000	4.585.000	4.585.000
		Reparación de mesada de granito, completar lo faltante y siliconar bordes. Enfermería, lactario	un	2,00	104.000	208.000	1.500.000	3.000.000	425.000	850.000
11	72101601-002	Cielorraso pasillos y sala de internados								
		Completar cielorraso de placas de yeso. Sala 3 pediatría y consultorio	m2	5,00	54.600	273.000	110.000	550.000	85.000	425.000
		Provisión y colocación de placas de fibra mineral. Pasillo I. pediatría, I. adultos.	m2	236,00	156.000	36.816.000	130.000	30.680.000	105.400	24.874.400
		Bocas de iluminación en pasillo de circulación. Pasillo I. pediatría, I. adultos.	un	78,00	89.288	6.964.464	35.000	2.730.000	125.000	9.750.000
12	72102201-9998	Instalación de artefactos eléctricos de iluminación								
		Colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w, de adosar. Pasillo I. pediatría, I. adultos.	un	78,00	156.000	12.168.000	120.000	9.360.000	185.000	14.430.000
13	72102402-001	Pintura interior en consultorios revocados								
		Pintura de muros interiores a látex, color igual al existente en la totalidad de muros revocados. En pasillo consultorio externo, pasillo internación adulto y consultorio 5.	m2	21,45	23.460	503.324	15.000	321.750	15.200	326.040
		Patio Frontal								

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Médicas - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.

DGOC

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL		OFERTAS:			
							PEGASUS S.A.		ARQ. MARÍA SERVÍN MOLINAS	
					Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)	Precio Unitario (Gs. IVA incl.)	Precio Total (Gs. IVA incl.)
14	72102304-009	Reparación de canal de cemento 1,80m de ancho. Estacionamiento frontal	ml	7,00	39.650	277.550	150.000	1.050.000	115.000	805.000
15	72131701-008	Reparación de adoquinado	m2	50,00	41.860	2.093.000	120.000	6.000.000	175.000	8.750.000
16	72102905-001	Relleno con piedra triturada	m2	45,00	160.550	7.224.750	15.000	675.000	65.000	2.925.000
17	72101703-012	Reparación de sardinel de ladrillos laminados 30 cm. Canteros exteriores, borde de escaleras.	ml	20,00	65.235	1.304.700	70.000	1.400.000	98.500	1.970.000
18	72101607-003	Revestimiento ceramico con ladrillo convoco, igual al existente-completar faltante. Fachada principal.	m2	10,00	139.712	1.397.120	100.000	1 000.000	85.000	850.000
19	72102702-002	Revestimiento con piso ecológico	m2	200,00	47.190	9.438.000	100.000	20.000.000	118.500	23.700.000
20	72102905-001	Relleno y compactación con arena gorda	m3	60,00	28.600	1.716.000	35.000	2.100.000	45.800	2.748.000
		Rampa. Acceso Lateral. Pediatria								
21	72102905-001	Relleno y compactación con cascotes	m2	6,60	116.350	767.910	18.000	118.800	35.000	231.000
22	72131601-004	Revestir rampa peatonal existente con concreto simple de 10 cm de espesor	m2	6,60	113.640	750.024	120.000	792.000	85.000	561.000
23	72102702-002	Carpeta de goma para rampa peatonal existente	m2	6,60	63.400	418.440	130.000	858.000	65.000	429.000
		Área Admisión								
24	72101601-002	Colocación de cielorraso de fibra mineral. Frente admisión, sala de espera	m2	85,00	156.000	13.260.000	130.000	11.050.000	105.400	8.959.000
25	72102602-005	Puerta vidriera de 2.40x3.30 con freno incluyen todos los accesorios, en reemplazo a los existentes	un	2,00	4.030.000	8.060.000	7.000.000	14.000.000	2.500.000	5.000.000
26	72102602-005	Puerta vidriera de 2.10x2.10 con freno incluyen todos los accesorios, en reemplazo a los existentes. Pasillos admisión	un	2,00	3.640.000	7.280.000	6.500.000	13.000.000	2.100.000	4.200.000
27	72102201-002	Bocas de iluminación en pasillo de circulación. Frente admisión y sala de espera.	un	17,00	89.288	1.517.896	80.000	1.360.000	125.000	2.125.000
28	72102201-9998	Colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w, de adosar. Frente admisión y sala de espera.	un	17,00	208.000	3.536.000	120.000	2.040.000	185.000	3.145.000
		Zona Quirófano								
29	72101601-002	Colocación de cielorraso de fibra mineral en pasillo. Pasillo circulación quirófano.	m2	127,00	156.000	19.812.000	130.000	16.510.000	105.400	13.385.800
30	72102602-005	Puerta vidriera de 2.10x2.10 con freno incluyen todos los accesorios, sacar los existentes. Pasillo circulación quirófano.	un	2,00	3.640.000	7.280.000	3.700.000	7.400.000	2.100.000	4.200.000
31	72102201-002	Bocas de iluminación en pasillo de circulación. Pasillo circulación quirófano.	un	25,00	89.288	2.232.200	80.000	2.000.000	125.000	3.125.000
32	72102201-9998	Colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w, de adosar en pasillo quirófano	un	25,00	208.000	5.200.000	120.000	3.000.000	185.000	4.625.000
		Zona de Abastecimiento - Deposito								
33	72102905-001	Relleno y compactación para regularizar nivelación del sector	m2	111,00	28.600	3.174.600	30.000	3.330.000	45.000	4.995.000
34	72131601-009	Piso de H° de cascotes, espesor 12 cm	m2	111,00	127.940	14.201.340	120.000	13.320.000	125.000	13.875.000
35	72131601-009	Piso de adoquines de piedra 0,8x0,8	m2	111,00	132.275	14.682.525	140.000	15.540.000	175.000	19.425.000
36	72131601-009	Umbral de Piso de H° A° en la entrada del Portón de acceso (Divisorias c/Adicciones) al sector de abastecimiento 1,80x3,50x0,15m	m3	1,20	127.940	153.528	1.600.000	1.920.000	1.450.000	1.740.000
		Pinturas interior								
37	72102402-001	Pinturas para pared al látex previa preparación. Área de urgencias, consultorio, área administrativa, Dirección General, Sala de reuniones (2do piso), sala dormitorio de médicos de guardia.	m2	1.000,00	23.465	23.465.000	15.000	15.000.000	14.200	14.200.000
38	72101607-003	Reparación de mamposteria (rajadura) con pintura incluida. Diferentes áreas.	m2	30,00	41.820	1.254.600	30.000	900.000	45.000	1.350.000
		Canaleta								
39	72101603-001	Limpieza y mantenimiento de canaleta embutida. Pasillo internación, adultos y consultorio 5.	ml	18,12	50.000	906.000	10.000	181.200	25.000	453.000
					TOTAL:	266.250.142		276.107.600		293.635.240
PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PRECIO REFERENCIAL:							3,70		10,29	

Lic. Jorge Cardozo M.
Dpto. Compras Menores - Nivel Central
DGOC - MSPYBS

ABOG. GUSTAVO CABALLERO
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. Y B.S.