8. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

LOTE NRO: 1

Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del H.C del IPS. , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 432.000.000 Máximo: 864.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Ref.	Precio Ofertado	Variación porcentual	Observación
1	80101708-001	Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.	Unidad	EVENTO	24	36.000.000	36.000.000	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

LOTE NRO: 2

Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 78.403.065 Máximo: 156.806.130

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Ref.	Precio Ofertado	Variacion porcentual	Observacion
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.	Unidad	EVENTO	1	739.100	739.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
2	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.	Unidad	EVENTO	1	38.900	38.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga	Unidad	EVENTO	1	670.700	670.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
4	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga	Unidad	EVENTO	1	35.300	35.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e In

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0002936

5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rellay térmico para protección de motor de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	687.800	687.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
6	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Rellay térmico para protección de motor de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	36.200	36.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	398.050	398.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
8	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	20.950	20.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nylon de 12 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	625.100	625.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
10	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manguera de Nylon de 12 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Temporizador de arranque para Bomba de Alta Presión	Unidad	EVENTO	1	625.100	625.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
12	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Temporizador de arranque para Bomba de Alta Presión	Unidad	EVENTO	1	32.900	32.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	Unidad	EVENTO	1	284.050	284.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
14	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	Unidad	EVENTO	1	14.950	14.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Lateral de Nylon de 4? de diámetro para tubos de Presión	Unidad	EVENTO	1	806.550	806.550	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
16	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tapa Lateral de Nylon de 4? de diámetro para tubos de Presión	Unidad	EVENTO	1	42.450	42.450	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000293

17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de 2.5? por 20? para Microfiltros de 5 y 20 micras	Unidad	EVENTO	1	773.300	773.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
18	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de 2.5? por 20? para Microfiltros de 5 y 20 micras	Unidad	EVENTO	1	40.700	40.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula tipo aguja de ¾?	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
20	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Válvula tipo aguja de ¾?	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	1.125.750	1.125.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
22	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	59.250	59.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	1.125.750	1.125.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
24	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	59.250	59.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
26	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
28	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.567

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000292

29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
30	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
32	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼?	Unidad	EVENTO	1	3.604.300	3.604.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
34	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼?	Unidad	EVENTO	1	189.700	189.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	Unidad	EVENTO	1	4.490.650	4.490.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
36	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	Unidad	EVENTO	1	236.350	236.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	Unidad	EVENTO	1	4.945.700	4.945.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
38	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	Unidad	EVENTO	1	260.300	260.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	Unidad	EVENTO	1	6.252.900	6.252.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
40	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	Unidad	EVENTO	1	329.100	329.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.567

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Bienes e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000291

41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	Unidad	EVENTO	1	3.899.750	3.899.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
42	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	Unidad	EVENTO	1	205.250	205.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	5.399.800	5.399.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
44	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	284.200	284.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	4.320.600	4.320.600	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
46	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	227.400	227.400	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	1.705.250	1.705.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
48	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	89.750	89.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.	Unidad	EVENTO	1	3.979.550	3.979.550	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
50	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.	Unidad	EVENTO	1	209.450	209.450	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de gravas	Unidad	EVENTO	1	8.015.150	8.015.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
52	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de gravas	Unidad	EVENTO	1	421.850	421.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV	Unidad	EVENTO	1	8.015.150	8.015.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.367

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0620030

		de 24? por 71? para prefiltro de Resina							
54	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de Resina	Unidad	EVENTO	1	421.850	421.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de Carbón Activado	Unidad	EVENTO	1	8.015.150	8.015.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
56	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de Carbón Activado	Unidad	EVENTO	1	421.850	421.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.	Unidad	EVENTO	1	9.106.700	9.106.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
58	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.	Unidad	EVENTO	1	479.300	479.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubos de Cuarzo para UV marca Sterilight, modelo S12Q.	Unidad	EVENTO	1	1.636.850	1.636.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
60	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubos de Cuarzo para UV marca Sterilight, modelo S12Q.	Unidad	EVENTO	1	86.150	86.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubos Germicida para UV marca Sterilight, modelo S12Q, 220 V, 50 Hz.	Unidad	EVENTO	1	2.240.100	2.240.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
62	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubos Germicida para UV marca Sterilight, modelo S12Q, 220 V, 50 Hz.	Unidad	EVENTO	1	117.900	117.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sterilight, modelo S12Q.	Unidad	EVENTO	1	5.035.950	5.035.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
64	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Balastro para	Unidad	EVENTO	1	265.050	265.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Perlis Rubén Romero
DirecciónAdministración de
Bienes e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

6820089

		Lámpara U.V. marca Sterilight, modelo S12Q.							
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula tipo aguja de ¾?	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
66	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Válvula tipo aguja de ¾?	Unidad		1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de 4,25? por 20? para Microfiltros de 5 y 20 micras	Unidad	EVENTO	1	1.364.200	1.364.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
68	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de 4,25? por 20? para Microfiltros de 5 y 20 micras	Unidad	EVENTO	1	71.800	71.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	1.125.750	1.125.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
70	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	59.250	59.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	1.125.750	1.125.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
72	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	Unidad	EVENTO	1	59.250	59.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
74	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. N° 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000288

76	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
78	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	1.023.150	1.023.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
80	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	Unidad	EVENTO	1	53.850	53.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Alimentación de 24 VCC.	Unidad	EVENTO	1	1.114.350	1.114.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
82	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Fuente de Alimentación de 24 VCC.	Unidad		1	58.650	58.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.	Unidad	EVENTO	1	739.100	739.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
84	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.	Unidad	EVENTO	1	38.900	38.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga	Unidad	EVENTO	1	739.100	739.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
86	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga	Unidad	EVENTO	1	38.900	38.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rellay térmico para protección de motor de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	687.800	687.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
88	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Rellay térmico para protección de motor de bomba de agua.	Unidad	EVENTO	1	36.200	36.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Nathalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.567

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

287000

89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	398.050	398.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
90	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	20.950	20.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	Unidad	EVENTO	1	284.050	284.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
92	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	Unidad	EVENTO	1	14.950	14.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	1.705.250	1.705.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
94	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	89.750	89.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de ORP para bomba dosificadora Etatron	Unidad	EVENTO	1	2.808.200	2.808.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
96	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de ORP para bomba dosificadora Etatron	Unidad	EVENTO	1	147.800	147.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼?	Unidad	EVENTO	1	3.604.300	3.604.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
98	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼?	Unidad	EVENTO	1	189.700	189.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.	Unidad	EVENTO	1	3.978.600	3.978.600	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
100	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.	Unidad	EVENTO	1	209.400	209.400	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV	Unidad	EVENTO	1	8.015.150	8.015.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Nathalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.567

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000286

		de 24? por 71? para prefiltro de gravas							
102	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24? por 71? para prefiltro de gravas	Unidad	EVENTO	1	421.850	421.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 18? x 65? para prefiltro de Resina	Unidad	EVENTO	1	7.799.500	7.799.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
104	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 18? x 65? para prefiltro de Resina	Unidad	EVENTO	1	410.500	410.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 18? x 65? para Prefiltro de Carbón Activado.	Unidad	EVENTO	1	7.799.500	7.799.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
106	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 18? x 65? para Prefiltro de Carbón Activado.	Unidad	EVENTO	1	410.500	410.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de Acero Inoxidable de ½? para Autoflush.	Unidad	EVENTO	1	2.865.200	2.865.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
108	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de Acero Inoxidable de ½? para Autoflush.	Unidad	EVENTO	1	150.800	150.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2850.	Unidad	EVENTO	1	4.490.650	4.490.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
110	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2850.	Unidad	EVENTO	1	236.350	236.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750	Unidad	EVENTO	1	4.490.650	4.490.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
112	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	Unidad	EVENTO	1	236.350	236.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. N° 44.367

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000285

113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	Unidad	EVENTO	1	4.945.700	4.945.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
114	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	Unidad	EVENTO	1	260.300	260.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	Unidad	EVENTO	1	6.252.900	6.252.900	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
116	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	Unidad	EVENTO	1	329.100	329.100	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de alimentación de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	5.275.350	5.275.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
118	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de alimentación de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	277.650	277.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	Unidad	EVENTO	1	3.899.750	3.899.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
120	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	Unidad	EVENTO	1	205.250	205.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	5.399.800	5.399.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
122	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	Unidad	EVENTO	1	284.200	284.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	4.320.600	4.320.600	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
124	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Medidor de Conductividad.	Unidad	EVENTO	1	227.400	227.400	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de
Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000284

125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba Dosificadora de reductor de Cloro	Unidad	EVENTO	1	5.797.850	5.797.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
126	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba Dosificadora de reductor de Cloro	Unidad	EVENTO	1	305.150	305.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD, TP04, marca Delta	Unidad	EVENTO	1	7.378.650	7.378.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
128	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Pantalla LCD, TP04, marca Delta	Unidad	EVENTO	1	388.350	388.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.	Unidad	EVENTO	1	9.106.700	9.106.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
130	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.	Unidad	EVENTO	1	479.300	479.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrifuga de 2 HP con cabezal de acero inoxidable, para represurización del sistema de Pretratamiento	Unidad	EVENTO	1	10.345.500	10.345.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
132	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrifuga de 2 HP con cabezal de acero inoxidable, para represurización del sistema de Pretratamiento	Unidad	EVENTO	1	544.500	544.500	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
133	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Carbón Activado	Unidad	EVENTO	1	13.528.950	13.528.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
134	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Carbón Activado	Unidad	EVENTO	1	712.050	712.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de	Unidad	EVENTO	1	13.414.950	13.414.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000283

		Resina con sistema venturi para regeneración de resina.							
136	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Resina con sistema venturi para regeneración de resina.	Unidad	EVENTO	1	706.050	706.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Resina Catiónica para Prefiltro de Resina.	Unidad	EVENTO	1	15.586.650	15.586.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
138	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Resina Catiónica para Prefiltro de Resina.	Unidad	EVENTO	1	820.350	820.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Carbón Activado para Prefiltro de Carbón Activado.	Unidad	EVENTO	1	15.075.550	15.075.550	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
140	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Carbón Activado para Prefiltro de Carbón Activado.	Unidad	EVENTO	1	793.450	793.450	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLC con programa IPA, marca DELTA	Unidad	EVENTO	1	22.169.200	22.169.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
142	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de PLC con programa IPA, marca DELTA	Unidad	EVENTO	1	1.166.800	1.166.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2850 para Prefiltro de Gravas.	Unidad	EVENTO	1	23.051.750	23.051.750	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
144	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2850 para Prefiltro de Gravas.	Unidad	EVENTO	1	1.213.250	1.213.250	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Instru...

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000282

145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Gravas.	Unidad	EVENTO	1	13.528.950	13.528.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
146	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Gravas.	Unidad	EVENTO	1	712.050	712.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Multietapa de Alta Presión, marca Grundfos de 4 Kw.	Unidad	EVENTO	1	55.287.150	55.287.150	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
148	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba de agua Multietapa de Alta Presión, marca Grundfos de 4 Kw.	Unidad	EVENTO	1	2.909.850	2.909.850	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Membranas de Osmosis Inversa de 8? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: Filmtec, Modelo: BW-30-440I.	Unidad	EVENTO	1	60.659.400	60.659.400	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
150	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Juego de Membranas de Osmosis Inversa de 8? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: Filmtec, Modelo: BW-30-440I.	Unidad	EVENTO	1	3.192.600	3.192.600	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Presión de Acero Inoxidable de 4? x 80?	Unidad	EVENTO	1	10.947.800	10.947.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
152	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubo de Presión de Acero Inoxidable de 4? x 80?	Unidad	EVENTO	1	576.200	576.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de Membranas de Osmosis Inversa de 4? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: AMI, Modelo: M-T4040AHF	Unidad	EVENTO	1	45.757.700	45.757.700	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
154	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de juego de Membranas de Osmosis Inversa	Unidad	EVENTO	1	2.408.300	2.408.300	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.967

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000281

		de 4? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: AMI, Modelo: M-T4040AHF							
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con Provisión de Lámpara Tubo Germicida para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B, de 54W, 220 V, 50 Hz.	Unidad	EVENTO	1	1.773.650	1.773.650	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
156	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Lámpara Tubo Germicida para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B, de 54W, 220 V, 50 Hz.	Unidad	EVENTO	1	93.350	93.350	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Cuarzo para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B.	Unidad	EVENTO	1	1.364.200	1.364.200	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
158	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubo de Cuarzo para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B.	Unidad	EVENTO	1	71.800	71.800	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B	Unidad	EVENTO	1	1.728.050	1.728.050	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.
160	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B	Unidad	EVENTO	1	90.950	90.950	0%	Cumple con las EETT establecidas en el PBC.

Natalia Ayala
Abogada
Mat. N° 44.367

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04

0000280

De acuerdo a la SECCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 3. ANÁLISIS DEL PRECIO OFERTADO, durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

En este punto, el Comité de Evaluación no ha solicitado el desglose de precios ofertados a la firma oferente, debido a que los precios cotizados, se encuentran dentro del rango establecido por la DNCP.

9. FACTURACION

Demostrar la experiencia en la **provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos** a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) años (2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022). ***En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.***

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Constancia de RUC emitida por la SET.
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

LCM S.A.		
PERIODO	DESCRIPCION	MONTO
2021	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	109.978.000
2022	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33.000.000
2022	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	33.000.000
2022	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	267.280.000
2022	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	128.354.000
	TOTAL FACTURADO	**571.612.000**
	TOTAL OFERTADO	**1.020.806.130**
	30% DE LO OFERTADO	**306.241.839**
	CUMPLE CON LA EXPERIENCIA	

Natalia Ayala
Abogada
Mat. Nº 44.307

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
SecciónAdministración de Equipos e Insumos

2023-08-16 11:41:29.586003-04