MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Servicio de Desagote de Pozo Ciego y Cámaras Sépticas															
	1- SEDE 1 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO:															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.110.000	1.110.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	3.300.000	3.300.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	770.000	770.000
	Características del Pozo: Un (1) Pozo ciego 2 mts. De diametro y 7 mts. De profundidad. Cañeria 60 mt. Aproximadamente															
	2- SEDE Nº 1: NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN C/ HAEDO															
	Conducto de Ascensores en el Sub-suelo :a- Limpieza completa del conducto de los ascensores: extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes.	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	2.750.000	2.750.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
						1.880.000					**6.050.000**					**1.870.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	3- SEDE CENTRAL: BLOQUE N° 1 – Chile c/ Ygatymi. Conducto de Ascensores en el Sub-suelo:															
	a- Limpieza completa del conducto de los ascensores: extracción de líquido y sólido con motobomba centrífuga y a mano. Desinfección y aislamiento manual de las paredes	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	2.750.000	2.750.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
	4- SEDE Nº 8: UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.220.000	1.220.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	5.500.000	5.500.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.300.000	1.300.000
	b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	2.200.000	2.200.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	990.000	990.000
	Características del Pozo: Un (1) Pozo ciego 5 mts de largo x 4 de ancho X 1,50 de profundidad. Cañeria 100 mts. Aproximadamente															
						2.760.000					**10.450.000**					**3.390.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	5- SEDE Nº 7: UNIDAD ESPECIALIZADA MEDIO AMBIENTE															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	6.600.000	6.600.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
	b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido (desagote) del pozo.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.250.000	1.250.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	3.300.000	3.300.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	825.000	825.000
	Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 12 mts de largo X 10 de ancho X 8 de profundidad. Cañería 30 mts aproximadamente															
	6- ZONAL DE MARIANO ROQUE ALONSO															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.220.000	1.220.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.650.000	1.650.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
						4.070.000					**11.550.000**					**3.025.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	b- Limpieza de Cámara: Séptica:extracción de líquido y pastoso.	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	550.000	550.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	990.000	990.000
	Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 3 mts de diámetro X 6 de profundidad.Cañería 50 mts aproximadamente.(4) Cámara séptica de 1 x 1 x 1 de Profundidad.															
	7- ZONAL LAMBARÉ															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano	DISAL SRL	Paraguay	1	1.300.000	1.300.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
	b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego, costo unitario por cada trabajo.	DISAL SRL	Paraguay	1	850.000	850.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.320.000	1.320.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	990.000	990.000
	c- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y sólido. Costo unitario por cada trabajo	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	770.000	770.000	no cotiza	no cotiza		no cotiza	no cotiza
						3.690.000					**4.070.000**					**3.080.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	d- Mantenimiento de cañería interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrífuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo	DISAL SRL	Paraguay	1	450.000	450.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	330.000	330.000	no cotiza	no cotiza		no cotiza	no cotiza
	Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 2 mts de diámetro y 2 de profundidad.															
	8- ZONAL DE ÑEMBY															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano	DISAL SRL	Paraguay	1	1.430.000	1.430.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.430.000	1.430.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
	b- Limpieza Parcial: Extracción de líquido del pozo ciego	DISAL SRL	Paraguay	1	990.000	990.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.320.000	1.320.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	660.000	660.000
	c- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	770.000	770.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	550.000	550.000
	d- Mantenimiento de cañería interna del pozo ciego externo al edificio: realizado con motobomba centrífuga y/o a mano. Costo unitario por cada trabajo	DISAL SRL	Paraguay	1	550.000	550.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	330.000	330.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	440.000	440.000
						4.190.000					**4.180.000**					**2.750.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO
ANEXO AL DECRETO 3866/2010
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	Características del Pozo Un (1) Pozo ciego (externo al Edificio) 2 mts de diámetro X 3 de profundidad.Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad.															
	9- ZONAL DE SAN ANTONIO															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	2.530.000	2.530.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	2.640.000	2.640.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000
	b- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso.	DISAL SRL	Paraguay	1	770.000	770.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	770.000	770.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	330.000	330.000
	Características del Pozo Dos (2) Pozos ciegos (externos al Edificio) 2 mts de diámetro X 3 de profundidad.															
	1 Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad.Cañería interna del pozo de 30 mt. aproximadamente															
	10- DIRECCION DE EVIDENCIAS - DEPOSITO LA PIEDAD															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	6.100.000	6.100.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.320.000	1.320.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	660.000	660.000
						9.400.000					**4.730.000**					**2.090.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	b- Limpieza completa de cámara séptica: con motobombas centrífuga extracción de líquido y pastoso.	DISAL SRL	Paraguay	1	3.850.000	3.850.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	770.000	770.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	220.000	220.000
	Características del Pozo seis (6) Pozos ciegos (externos al Edificio) ,6 Cámaras sépticas de 1,50 x 1,50 x 1 de Profundidad.Cañería interna del pozo de 200 mt. aproximadamente															
	Observación: El costo unitario deberá ser 1 viaje de 18000 litros por cada evento y según necesidad.															
	11- UNIDAD ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS.															
	a- Limpieza General: Extracción de líquido (residuos sólidos) y destranque de cañería interna del pozo, mantenimiento completo, realizado tanto con motobomba centrífuga como a mano.	DISAL SRL	Paraguay	1	1.120.000	1.120.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	1.650.000	1.650.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	330.000	330.000
	Características del Pozo Pozo ciego (externo al Edificio) , de 3 mt. De profundidad x 2 metros de diámetro. Cámara séptica de 1,50 x 1,50 x 1,50 mt. de Profundidad. Cañería 10 mt. aproximadamente															
	12- Desagote de Piscinas según necesidades que puedan surgir:															
	a- **Limpieza completa de piscina**: desagote y limpieza general con motobomba y a mano. OBS: La Empresa contratada deberá presupuestar el servicio por cada 1.000 litros	DISAL SRL	Paraguay	1	550.000	550.000	TRANSPORTE 9 DE JULIO	Paraguay	1	220.000	220.000	SAN RAFAEL	Paraguay	1	150.000	150.000
						5.520.000					**2.640.000**					**700.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO PÚBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	DISAL SRL					TRANSPORTE 9 DE JULIO					EMPRESA SAN RAFAEL				
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	MAQUINARIA REQUERIDA															
	1. Capacidad del Tanque del camión cisterna: 18.000 lts. aproximadamente.															
	2. Maquinaria requerida: Motobomba centrífuga y motobomba de 5.5 Hp.															
	Observación: 1- Todos los Servicios deberán ser presupuestados por "**Ítems**" 2- Todos los trabajos descriptos que fueren realizados deberán estar garantizados por la empresa adjudicada.															
						31.510.000					**43.670.000**					**16.905.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.