				EMTEC EMPRESA TECNICA		CQ INGENIERIA		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. JUAN A. CANATTA	
Item* No	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario****	**Precio Total****	**Precio unitario****	**Precio Total****	**Precio unitario****	**Precio Total****	**Precio unitario****	**Precio Total****
1	REPARACION DE MURO DE CONTENCION	Unidad Global	1	*129.902.500*	*129.902.500*	-	-	*148.700.000*	*148.700.000*		
1.1	Excavación común	m3	145	*52.500*	*7.612.500*	*42.300*	*6.133.500*	*60.000*	*8.700.000*	*74.635*	*10.822.075*
1.2	Demolición y limpieza del muro existente	m3	30	38.500	*1.155.000*	49.350	*1.480.500*	45.000	*1.350.000*	53.130	*1.593.900*
1.3	Sumuración de la base del muro de contención 2m de ancho	m3	20	445.000	*8.900.000*	465.300	*9.306.000*	462.000	*9.240.000*	468.050	*9.361.000*
1.4	Relleno con suelo seleccionado y compactado	m3	40	45.500	*1.820.000*	124.080	*4.963.200*	66.000	*2.640.000*	63.250	*2.530.000*
1.5	Reparación de muro de contención de piedra bruta colocada de 1 m de ancho, h promedio= 2,10m	m3	227	350.000	*79.450.000*	345.450	*78.417.150*	396.000	*89.892.000*	433.979	*98.513.233*
1.6	Readecuación de la escalinata de HºAº existente	m3	1,8	2.100.000	*3.780.000*	2.185.500	*3.933.900*	2.376.000	*4.276.800*	1.930.137	*3.474.247*
1.7	Remodelación de rampa peatonal de HºAº, esp 10 cm con malla ortogonal de Ø8 cada 20cm	m3	8,9	1.650.000	*14.685.000*	2.326.500	*20.705.850*	1.980.000	*17.622.000*	1.790.987	*15.939.784*
1.8	Colocación de baranda de caño negro circular de 1 1/2" esp. 2mm y h= 1m en la escalera y rampa peatonal con pintura antioxido incluido.	m2	45	250.000	*11.250.000*	324.300	*14.593.500*	303.000	*13.635.000*	208.725	*9.392.625*
1.9	Limpieza final	global	1	1.250.000	*1.250.000*	1.551.000	*1.551.000*	1.344.200	*1.344.200*	1.454.750	*1.454.750*
				Precio Total**	**129.902.500**	Precio Total**	**141.084.600**	Precio Total**	**148.700.000**	Precio Total**	**153.081.614**