Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 10/2021 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL con ID: 392735"

			PRINTEC S.A.				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Proced.	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad	Precio total (IVA incluído)
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora RICOH MP 6054 SP	N/A	N/A		1	0
1.1		Mantenimiento General - Limpieza (Interior/Exterior) Configuración.	N/A	N/A	650.000	1	650.000
1.2		Scanner	N/A	N/A	2.800.000	1	2.800.000
1.3		Mano de obra por cambio de scaner	N/A	N/A	220.000	1	220.000
1.4		Placa Principal	N/A	N/A	4.560.000	1	4.560.000
1.5		Mano de obra por cambio de placa principal	N/A	N/A	350.000	1	350.000
1.6		Rodillos de Transferencias	N/A	N/A	1.900.000	1	1.900.000
1.7		Mano de obra por cambio de rodillos de transferencias	N/A	N/A	120.000	1	120.000
1.8		Alimentador de papel	N/A	N/A	960.000	1	960.000
1.9		Mano de obra por cambio de alimentador de papel	N/A	N/A	120.000	1	120.000
1.10		Motor principal	N/A	N/A	4.500.000	1	4.500.000
1.11		Mano de obra por cambio de motor principal	N/A	N/A	350.000	1	350.000
1.12		Laser	N/A	N/A	3.100.000	1	3.100.000
1.13		Mano de obra por cambio de laser	N/A	N/A	240.000	1	240.000
1.14		Puerta Frontal	N/A	N/A	1.200.000	1	1.200.000
1.15		Mano de obra por cambio de puerta frontal	N/A	N/A	80.000	1	80.000
1.16		Alimentador Bypass	N/A	N/A	950.000	1	950.000
1.17		Mano de obra por cambio de alimentador bypass	N/A	N/A	70.000	1	70.000
1.18		Ensamble de salida de fusor	N/A	N/A	950.000	1	950.000
1.19		Mano de obra por cambio de salida fusor	N/A	N/A	70.000	1	70.000
1.20		Alimentador de Bandeja B1	N/A	N/A	540.000	1	540.000
1.21		Mano de obra por cambio de bandeja B1	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.22		Fuente de baja tensión	N/A	N/A	3.200.000	1	3.200.000
1.23		Mano de obra por cambio de fuente de baja tensión	N/A	N/A	350.000	1	350.000
1.24		Bisagras	N/A	N/A	1.500.000	1	1.500.000
1.25		Mano de obra por cambio de bisagras	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.26		Panel de Control	N/A	N/A	3.500.000	1	3.500.000
1.27		Mano de obra por cambio de panel de control	N/A	N/A	220.000	1	220.000
1.28		Bandeja de Bypass	N/A	N/A	1.200.000	1	1.200.000
1.29		Mano de obra por cambio de bandeja de bypass	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.30		Cristal de Exposición	N/A	N/A	2.900.000	1	2.900.000
1.31		Mano de obra por cambio de cristal de exposición	N/A	N/A	250.000	1	250.000
1.32		Correa del scanner	N/A	N/A	700.000	1	700.000
1.33		Mano de obra por cambio de correa del scaner	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.34		Conjunto fusor	N/A	N/A	3.900.000	1	3.900.000
1.35		Mano de obra por cambio del conjunto fusor	N/A	N/A	220.000	1	220.000
1.36		Duplex	N/A	N/A	3.200.000	1	3.200.000
1.37		Mano de obra por cambio del duplex	N/A	N/A	220.000	1	220.000
1.38		Rodillo de alimentador del casette	N/A	N/A	580.000	1	580.000
1.39		Mano de obra por cambio de alimentador de casette	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.40		Ensamble del chasis	N/A	N/A	6.500.000	1	6.500.000
1.41		Mano de obra por cambio del chasis	N/A	N/A	350.000	1	350.000
1.42		Bandeja 1	N/A	N/A	2.500.000	1	2.500.000
1.43		Mano de obra por cambio de bandeja 1	N/A	N/A	80.000	1	80.000
1.44		Pila MNV	N/A	N/A	350.000	1	350.000
1.45		Mano de obra por cambio de pila MNV	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.46		Rodillo alimentador del ADO	N/A	N/A	450.000	1	450.000
1.47		Mano de obra por cambio de rodillo alimentador del ADO	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.48		ADO (alimentador de originales)	N/A	N/A	4.300.000	1	4.300.000
1.49		Mano de obra por cambio de ADO-alimentador de originales	N/A	N/A	220.000	1	220.000
1.50		Soporte de puerta frontal	N/A	N/A	450.000	1	450.000
1.51		Mano de obra por cambio de soporte de la puerta frontal	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.52		PAD de retardo del ADO	N/A	N/A	480.000	1	480.000
1.53		Mano de obra por cambio del PAD de retardo del ADO	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.54		Botón OK	N/A	N/A	250.000	1	250.000
1.55		Mano de obra por cambio del boton OK	N/A	N/A	50.000	1	50.000
1.56		Actuador del sensor de registro	N/A	N/A	180.000	1	180.000
1.57		Mano de obra por cambio del sensor de registro	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.58		Sensor duplex	N/A	N/A	180.000	1	180.000
1.59		Mano de obra por cambio del sensor duplex	N/A	N/A	30.000	1	30.000
1.60		Revelador	N/A	N/A	600.000	1	600.000
1.61		Mano de obra por cambio del relevador	N/A	N/A	150.000	1	150.000
1.62		Kit cilindro	N/A	N/A	4.200.000	1	4.200.000
1.63		Mano de obra por cambio del kit de cilindro	N/A	N/A	220.000	1	220.000

Fernida E. Agüero

1.64		Cambio Kit Toner	N/A	N/A	750.000	1	750.000
1.65		Mano de Obra por Cambio de Kit de Toner	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y reparación de fotocopiadora RICOH MP 2352 SP**	**N/A**	**N/A**		**1**	**0**
2.1		Mantenimiento General - Limpieza (Interior/Exterior) Configuración.	N/A	N/A	650.000	1	650.000
2.2		Scanner	N/A	N/A	2.800.000	1	2.800.000
2.3		Mano de obra por cambio de scaner	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.4		Placa Principal	N/A	N/A	4.560.000	1	4.560.000
2.5		Mano de obra por cambio de placa principal	N/A	N/A	350.000	1	350.000
2.6		Rodillos de Transferencias	N/A	N/A	1.900.000	1	1.900.000
2.7		Mano de obra por cambio de rodillos de transferencias	N/A	N/A	120.000	1	120.000
2.8		Alimentador de papel	N/A	N/A	960.000	1	960.000
2.9		Mano de obra por cambio de alimentador de papel	N/A	N/A	120.000	1	120.000
2.10		Motor principal	N/A	N/A	4.500.000	1	4.500.000
2.11		Mano de obra por cambio de motor principal	N/A	N/A	350.000	1	350.000
2.12		Laser	N/A	N/A	3.100.000	1	3.100.000
2.13		Mano de obra por cambio de laser	N/A	N/A	240.000	1	240.000
2.14		Puerta Frontal	N/A	N/A	1.200.000	1	1.200.000
2.15		Mano de obra por cambio de puerta frontal	N/A	N/A	80.000	1	80.000
2.16		Alimentador Bypass	N/A	N/A	950.000	1	950.000
2.17		Mano de obra por cambio de alimentador bypass	N/A	N/A	70.000	1	70.000
2.18		Esamble de salida de fusor	N/A	N/A	950.000	1	950.000
2.19		Mano de obra por cambio de salida fusor	N/A	N/A	70.000	1	70.000
2.20		Alimentador de Bandeja B1	N/A	N/A	540.000	1	540.000
2.21		Mano de obra por cambio de bandeja B1	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.22		Fuente de baja tensión	N/A	N/A	3.200.000	1	3.200.000
2.23		Mano de obra por cambio de fuente de baja tensión	N/A	N/A	350.000	1	350.000
2.24		Bisagras	N/A	N/A	1.500.000	1	1.500.000
2.25		Mano de obra por cambio de bisagras	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.26		Panel de Control	N/A	N/A	3.500.000	1	3.500.000
2.27		Mano de obra por cambio de panel de control	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.28		Bandeja de Bypass	N/A	N/A	1.200.000	1	1.200.000
2.29		Mano de obra por cambio de bandeja de bypass	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.30		Cristal de Exposición	N/A	N/A	2.900.000	1	2.900.000
2.31		Mano de obra por cambio de cristal de exposición	N/A	N/A	250.000	1	250.000
2.32		Correa del scanner	N/A	N/A	700.000	1	700.000
2.33		Mano de obra por cambio de correa del scaner	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.34		Conjunto fusor	N/A	N/A	3.900.000	1	3.900.000
2.35		Mano de obra por cambio del conjunto fusor	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.36		Duplex	N/A	N/A	3.200.000	1	3.200.000
2.37		Mano de obra por cambio del duplex	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.38		Rodillo de alimentador del casette	N/A	N/A	580.000	1	580.000
2.39		Mano de obra por cambio de alimentador de casette	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.40		Ensamble del chasis	N/A	N/A	6.500.000	1	6.500.000
2.41		Mano de obra por cambio del chasis	N/A	N/A	350.000	1	350.000
2.42		Bandeja 1	N/A	N/A	2.500.000	1	2.500.000
2.43		Mano de obra por cambio de bandeja 1	N/A	N/A	80.000	1	80.000
2.44		Pila MNV	N/A	N/A	350.000	1	350.000
2.45		Mano de obra por cambio de pila MNV	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.46		Rodillo alimentador del ADO	N/A	N/A	450.000	1	450.000
2.47		Mano de obra por cambio de rodillo alimentador del ADO	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.48		ADO (alimentador de originales)	N/A	N/A	4.300.000	1	4.300.000
2.49		Mano de obra por cambio de ADO-alimentador de originales	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.50		Soporte de puerta frontal	N/A	N/A	450.000	1	450.000
2.51		Mano de obra por cambio de soporte de la puerta frontal	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.52		PAD de retardo del ADO	N/A	N/A	480.000	1	480.000
2.53		Mano de obra por cambio del PAD de retardo del ADO	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.54		Botón OK	N/A	N/A	250.000	1	250.000
2.55		Mano de obra por cambio del boton OK	N/A	N/A	50.000	1	50.000
2.56		Actuador del sensor de registro	N/A	N/A	180.000	1	180.000
2.57		Mano de obra por cambio del sensor de registro	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.58		Sensor duplex	N/A	N/A	180.000	1	180.000
2.59		Mano de obra por cambio del sensor duplex	N/A	N/A	30.000	1	30.000
2.60		Revelador	N/A	N/A	600.000	1	600.000
2.61		Mano de obra por cambio del relevador	N/A	N/A	150.000	1	150.000
2.62		Kit cilindro	N/A	N/A	4.200.000	1	4.200.000
2.63		Mano de obra por cambio del kit de cilindro	N/A	N/A	220.000	1	220.000
2.64		Cambio Kit Toner	N/A	N/A	750.000	1	750.000
2.65		Mano de obra por cambio del kit de toner	N/A	N/A	30.000	1	30.000
					Precio Total		**136.780.000**

C.P. ANNA CAROLINA BRIZUELA
Jefa Dpto. Gestion de Adquisiciones