ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Nº	Descripción	CONSULTORA SAN MIGUEL			SIPACC			SATACC Consultora		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Reparacion de Cartel de Obras	17	295.663	5.026.271	17	301.000	5.117.000	17	300.000	5.100.000
2	Reparacion de Piso tipo layota	34	65.597	2.230.298	34	65.000	2.210.000	34	70.000	2.380.000
3	Reparacion de Techo de tejas coloniales con tejuelon	51	270.997	13.820.847	51	290.000	14.790.000	51	290.000	14.790.000
4	Reparación de Banco de mamposteria con terminacion en madera tipo tablon	17	393.537	6.690.129	17	396.000	6.732.000	17	393.537	6.690.129
5	Reparacion de Canaleta de chapa galvanizada con bajada	17	150.550	2.559.350	17	16.000	272.000	17	150.000	2.550.000
6	Pintura de canaleta	204	29.906	6.100.824	204	29.900	6.099.600	204	29.900	6.099.600
7	Pintura de mamposteria a la vista con silicona	268,6	17.536	4.710.170	268,6	17.536	4.710.170	268,6	17.500	4.700.500
8	Pintura de techo al barniz	204	18.039	3.679.956	204	18.039	3.679.956	204	18.100	3.692.400
9	Cartel de Obras	6	799.988	4.799.928	6	799.988	4.799.928	6	799.988	4.799.928
10	Trabajos preliminares-replanteo	6	507.044	3.042.264	6	507.044	3.042.264	6	507.044	3.042.264
11	Excavacion y cargado de piedra bruta	13,8	400.266	5.523.671	13,8	400.266	5.523.671	13,8	400.266	5.523.671
12	Mamposteria de nivelacion de 0.30 m	25,2	181.476	4.573.195	25,2	181.476	4.573.195	25,2	181.476	4.573.195
13	Aislacion Hidrofuga	4,8	60.832	291.994	4,8	60.832	291.994	4,8	60.832	291.994
14	Relleno y compactacion	36	89.718	3.229.848	36	89.718	3.229.848	36	89.718	3.229.848
15	Contrapiso de H°P°	72	40.679	2.928.888	72	40.679	2.928.888	72	40.679	2.928.888
16	Piso tipo layota	72	65.009	4.680.648	72	65.009	4.680.648	72	65.009	4.680.648
17	Pilares de mamposteria de 0.45 x 0.45 con terminacion en arco	52,8	165.048	8.714.534	52,8	165.048	8.714.534	52,8	165.048	8.714.534
18	Cabriadas de madera	12	1.150.000	13.800.000	12	1.160.000	13.920.000	12	1.150.000	13.800.000
19	Techo de tejas coloniales con tejuelon	84	310.000	26.040.000	84	315.000	26.460.000	84	310.000	26.040.000
20	Banco de mamposteria con terminacion en madera tipo tablon	6	851.644	5.109.864	6	900.000	5.400.000	6	851.644	5.109.864
21	Cantero de mamposteria a la vista -aislacion hidrofuga cara interna	12	380.623	4.567.476	12	380.623	4.567.476	12	380.623	4.567.476
22	Canaleta de chapa galvanizada con bajada	72	69.872	5.030.784	72	69.872	5.030.784	72	69.872	5.030.784
23	Pintura de canaleta	72	30.450	2.192.400	72	30.450	2.192.400	72	30.450	2.192.400
24	Pintura de mamposteria a la vista con silicona	94,8	17.773	1.684.880	94,8	17.773	1.684.880	94,8	17.775	1.685.070
25	Pintura de techo al barniz	72	18.549	1.335.528	72	18.549	1.335.528	72	18.549	1.335.528
26	Limpieza y retiro de escombros	6	1.224.111	7.344.666	6	1.400.000	8.400.000	6	1.220.000	7.320.000
	Total			149.708.413			150.386.764			150.868.721

Ariel Espinola
ENCARGADO DE LA U.O.C.