LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1024 IF											
1.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.268.100	1.268.100	Unidad	EVENTO	1	1.268.100	1.268.100	0
1.2		Mano de obra por cambio de Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.3		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	393.100	393.100	Unidad	EVENTO	1	393.100	393.100	0
1.4		Mano d obra por cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.5		Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.335.400	1.335.400	Unidad	EVENTO	1	1.335.400	1.335.400	0
1.6		Mano d obra por cambio de Pelicula de fusor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.7		Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	1	2.057.600	2.057.600	Unidad	EVENTO	1	2.057.600	2.057.600	0
1.8		Mano d obra por cambio de Unidad Reveladora	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.9		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	499.900	499.900	Unidad	EVENTO	1	499.900	499.900	0
1.10		Mano d obra por cambio de Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.11		Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	452.900	452.900	Unidad	EVENTO	1	452.900	452.900	0
1.12		Mano d obra por cambio de Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.13		Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
1.14		Mano d obra por cambio de Rodillo de arrastre de papel	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.15		Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	0
1.16		Mano d obra por cambio de Brazo de union de puerta lateral	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.17		Rodillo de separación	Unidad	EVENTC	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.18		Mano d obra por cambio de Rodillo de separación	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.19		Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
1.20		Mano d obra por cambio de Obturador de sensor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.21		Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
1.22		Mano d obra por cambio de Guia de entrada del fusor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.23		Guia duplex	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	Unidad	EVENTO	1	48.000	48.000	0
1.24		Mano d obra por cambio de Guia duplex	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.25		Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1	160.200	160.200	Unidad	EVENTO	1	160.200	160.200	0

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
1.26		Mano d obra por cambio de Puerta izquierda	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
1.27		Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	Unidad	EVENTO	1	32.000	32.000	0
1.28		Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentación	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo Ir 2535i											
2.1		Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	2.733.300	2.733.300	Unidad	EVENTO	1	2.773.300	2.773.300	1
2.2		Mano de obra por cambio de Unidad de cilindro	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.3		Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
2.4		Mano de obra por cambio de Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.5		Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
2.6		Mano de obra por cambio de Rodillo de alimentacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.7		Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	128.200	128.200	Unidad	EVENTO	1	128.000	128.000	0
2.8		Mano de obra por cambio de Rodillo de limpieza	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.9		Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	128.200	128.200	Unidad	EVENTO	1	128.200	128.200	0
2.10		Mano de obra por cambio de Rodillo de transferencia	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.11		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
2.12		Mano de obra por cambio de	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.13		Rodillo de separacion del cassette	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.14		Mano de obra por cambio de Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.15		Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	1.138.800	1.138.800	Unidad	EVENTO	1	1.138.800	1.138.800	0
2.16		Mano de obra por cambio de Unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.17		Embrague	Unidad	EVENTO	1	160.200	160.200	Unidad	EVENTO	1	160.200	160.200	0
2.18		Mano de obra por cambio de Embrague	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.19		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	4.540.400	4.540.400	Unidad	EVENTO	1	4.540.400	4.540.400	0
2.20		Mano de obra por cambio de Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0

REPUBLICA DEL PARAGUAY · Fe en la Justicia y la Verdad y Gobernabilidad · 1991 RECTORADO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
2.21		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	0
2.22		Mano de obra por cambio de Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.23		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	Unidad	EVENTO	1	26.700	26.700	0
2.24		Mano de obra por cambio de Engranaje de unidad reveladora	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.25		Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	320.500	320.500	Unidad	EVENTO	1	320.500	320.500	0
2.26		Mano de obra por cambio de Rodillo magnetico	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.27		Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	553.300	553.300	Unidad	EVENTO	1	553.300	553.300	0
2.28		Mano de obra por cambio de Rodillo de presión	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.29		Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	320.500	320.500	Unidad	EVENTO	1	320.500	320.500	0
2.30		Mano de obra por cambio de Cuchilla	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
2.31		Recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	157.300	157.300	Unidad	EVENTO	1	157.300	157.300	0
2.32		Mano de obra por cambio de Recipiente de toner residual	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon IMAGE RUNNER 1435i											
3.1		Unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	1.495.600	1.495.600	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000	14
3.2		Mano de obra por cambio de unidad de fusor	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.3		Set de rodillos de recolección	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000	Unidad	EVENTO	1	235.000	235.000	0
3.4		Mano de obra por cambio de set de rodillos de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.5		Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
3.6		Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.7		Almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.8		Mano de obra por cambio de almohadilla de separacion del bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.9		Placa de fuente de alimentacion L.V.	Unidad	EVENTO	1	448.700	448.700	Unidad	EVENTO	1	448.700	448.700	0
3.10		Mano de obra por cambio de placa de fuente de alimentacionL.V.	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.11		Rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Fe en la Justicia y la Verdad y Gobierna en el Mundo · 1991 RECTORADO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA Nº 05/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Cod. Catalogo	Descripcion	REFERENCIAL					DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.					
			Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Dif. %
3.12		Mano de obra por cambio de rodillo de bypass	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.13		Rodillo de recoleccion	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	Unidad	EVENTO	1	42.700	42.700	0
3.14		Mano de obra por cambio de rodillo de recolección	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.15		Rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.16		Mano de obra por cambio de rodillo de separacion	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.17		Placa principal	Unidad	EVENTO	1	4.593.800	4.593.800	Unidad	EVENTO	1	4.593.800	4.593.800	0
3.18		Mano de obra por cambio de placa principal	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
3.19		Conjunto de bisagra	Unidad	EVENTO	1	85.400	85.400	Unidad	EVENTO	1	85.400	85.400	0
3.20		Mano de obra por cambio de conjunto de bisagra	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	Unidad	EVENTO	1	64.100	64.100	0
4	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1024 IF	Unidad	EVENTO	1	240.300	240.300	Unidad	EVENTO	1	240.300	240.300	0
5	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 2535 i	Unidad	EVENTO	1	245.700	245.700	Unidad	EVENTO	1	245.700	245.700	0
6	81141804-001	Mantenimiento Correctivo para Multifunción Marca Canon modelo IR 1435i	Unidad	EVENTO	1	240.300	240.300	Unidad	EVENTO	1	240.300	240.300	0
		TOTAL					27.297.500					27.541.700	

Lic. Isidro M. Ferriol C.
Coordinador - UOC
Universidad Nacional de Pilar