CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN PARAGUAY | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Anexo al Decreto /2014

CD N° 13/2023 ID N° 424.797 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ROBERTO MACHADO					PARAGUAY INSUMOS S.A.					STARNET				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	Kit de Mantenimiento Impresora HP LaserJet 4015X de 110 voltios Cód. RM1-4554-000	HP	China	1	3.090.000	3.090.000	HP	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	2.522.000	2.522.000	HP	China	1	3.370.000	3.370.000
2	Kit de Mantenimiento para impresora HP Enterprise M605 F2G77-67901	HP	China	1	3.620.000	3.620.000	HP	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	4.127.000	4.127.000	HP	China	1	3.950.000	3.950.000
3	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora HP LaserJet Managed MFP E52645dn (1PS54A) de 220V Cod. RM2-2586-000CN	HP	China	1	5.223.000	5.223.000	HP	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	3.606.000	3.606.000	HP	China	1	5.700.000	5.700.000
4	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora HP LaserJet Managed MFP E50145 de 220V Cod. RM2-5692	HP	China	1	5.209.000	5.209.000	HP	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	5.986.000	5.986.000	HP	China	1	5.680.000	5.680.000
5	Photoconducter -PCU para impresora Ricoh SP4510 Cod. 407324 para 220V	RICOH	China	1	777.200	777.200	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	1.120.000	1.120.000	RICOH	China	1	860.000	860.000
6	Photoconductor -PCU para impresora Ricoh MP402SPF Cod. M906011B para 220V	RICOH	China	1	1.229.000	1.229.000	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	1.300.000	1.300.000	RICOH	China	1	1.340.000	1.340.000
7	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora Ricoh SP4510SF (407342) de 220V	RICOH	China	1	3.061.000	3.061.000	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	1.450.000	1.450.000	RICOH	China	1	3.340.000	3.340.000
8	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora Ricoh MP402SPF de 220V	RICOH	China	1	2.163.000	2.163.000	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	3.220.000	3.220.000	RICOH	China	1	2.360.000	2.360.000
9	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora Ricoh IM 550	RICOH	China	1	3.683.000	3.683.000	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	3.190.000	3.190.000	RICOH	China	1	4.000.000	4.000.000
10	Kit de Mantenimiento (Fusor) para impresora Ricoh P-800	RICOH	China	1	3.683.000	3.683.000	RICOH	EEUU/PAIS LICENCIATARIO	1	3.190.000	3.190.000	RICOH	China	1	4.000.000	4.000.000
	MONTO TOTAL					31.738.200					29.711.000					34.600.000

Enrique A. Fernández
Crédito Agrícola de Habilitación