GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

Item	Nombre Generico	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL IVA INCLUIDO	OFERTA 1:COMPUNEW & ASOCIADOS DE ANTONIO FERNANDEZ		OFERTA 2: BONARO de Carlos José Ortigoza Moreno		OFERTA 3:TECNOFRÍO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ	
						Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion	Precio Unitario (IVA iIncluido)	% de Variacion
1	Mantenimiento Preventivo de Acondicionadores de Aire Tipo SPLIT	Evento	Unidad	1	300.000	300.000	0,0	50.000	-83,3	225.000	-25,0
11	control de perdida de gas, limpieza de filtro de aire, revisión de alineación de motor - forzador y tensión de correa, revisión de calefactor del carter, verificación de los rodamientos, limpieza del evaporador y del condensador (sempertinas y gabinetes), limpieza de sistema de drenaje, ajustes de conecciones electricas y mecanicas, verificación de las protecciones (presostatos de alta - baja presión de gas y otros), verificar y corregir problemas de corrosión de las superficies metalicas de los equipos, limpieza general (gabinetes, paletas de formadores de aire	Evento	Unidad	1	300.000	300.000	0,0	50.000	-83	225.000	-25
2	Mantenimiento Correctivo de Acondicionadores de Aire Tipo SPLIT	Evento	Unidad	1	29.102.609	16.093.000	-44,7	7.723.332	-73,5	21.750.000	-25,3
21	Compresor										
211	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
212	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvio Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

IRAO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.1.3	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
2.1.4	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
2.1.5	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
2.1.6	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
2.1.7	Provision de repuesto - capacitor de compresor de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	50.000	80.000	60,0	10.000	-80,0	37.000	-26,0
2.1.8	Mano de Obra por cambio de Capacitor de Compresor	Evento	unidad medida global	1	9.130	20.000	119,1	4.565	-50,0	6.000	-34,3
2.1.9	Cambio de motor de compresor de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	540.000	400.000	-25,9	162.000	-70,0	405.000	-25,0
2.1.10	Cambio de motor de compresor de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	1.400.000	900.000	-35,7	420.000	-70,0	1.050.000	-25,0
2.1.11	Cambio de motor de compresor de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	1.850.000	1.100.000	-40,5	555.000	-70,0	1.387.000	-25,0
2.1.12	Cambio de motor de compresor de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	2.300.000	1.500.000	-34,8	690.000	-70,0	1.725.000	-25,0
2.1.13	Cambio de motor de compresor de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	3.750.000	2.000.000	-46,7	1.125.000	-70,0	2.812.000	-25,0
2.1.14	Cambio de motor de compresor de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	4.050.000	2.500.000	-38,3	1.215.000	-70,0	3.037.000	-25,0
2.1.15	Cambio de motor de compresor de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	4.600.000	2.500.000	-45,7	1.380.000	-70,0	3.450.000	-25,0
2.1.16	Mano de Obra por cambio de Compresor	Evento	unidad medida global	1	500.000	350.000	-30,0	100.000	-80,0	375.000	-25,0
2.2	Motor Ventilador										
2.2.1	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	32.000	24.000	-25,0	6.400	-80,0	24.000	-25,0

Dra. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIA R. FRANCO A.
Jefa de Planificación
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA | INCAN Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.2.2	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	27.000	-26,1	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.2.3	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	82.170	61.000	-25,8	16.434	-80,0	61.000	-25,8
2.2.4	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	102.000	76.000	-25,5	20.400	-80,0	76.000	-25,5
2.2.5	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	130.000	97.000	-25,4	26.000	-80,0	97.000	-25,4
2.2.6	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	160.000	120.000	-25,0	32.000	-80,0	120.000	-25,0
2.2.7	Provision de Repuestos - motor ventilador del Evaporador de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	200.000	150.000	-25,0	40.000	-80,0	150.000	-25,0
2.2.8	Mano de Obra por cambio de motor ventilador	Evento	unidad medida global	1	9.130	6.000	-34,3	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.3	Rebobindado de motor de ventilador										
2.3.1	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 9.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.3.2	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 12.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.3.3	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 18.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 24.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Dr. Oliva Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

Judy R. FRANCO A.
Jefa de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.3.5	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 36.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.3.6	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 48.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.3.7	Provision de repuestos para rebobinado de motor ventilador del evaporador de 60.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.3.8	Mano de Obra por rebobinado de motor ventilador	Evento	unidad medida global	1	9.130	6.000	-34,3	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.4	Capacitor										
2.4.1	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.2	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.3	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.4	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.5	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.6	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3
2.4.7	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 60.000 BTU		Unidad	1	150.000	50.000	-66,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvio Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.4.8	Mano de Obra por cambio de capacitor	Evento	unidad medida global	1	37.500	20.000	-46,7	13.125	-65,0	28.000	-25,3
2.5	Bujes de Ventilador										
2.5.1	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	38.000	5.000	-86,8	7.600	-80,0	28.000	-26,3
2.5.2	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	76.500	5.000	-93,5	15.300	-80,0	57.000	-25,5
2.5.3	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	85.200	5.000	-94,1	17.040	-80,0	63.000	-26,1
2.5.4	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	85.200	5.000	-94,1	17.040	-80,0	63.000	-26,1
2.5.5	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	85.200	5.000	-94,1	17.040	-80,0	63.000	-26,1
2.5.6	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	85.200	5.000	-94,1	17.040	-80,0	63.000	-26,1
2.5.7	Provision de repuesto - cambio de buje de ventilador 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	85.200	5.000	-94,1	17.040	-80,0	63.000	-26,1
2.5.8	Mano de Obra por cambio de buje de ventilador	Evento	unidad medida global	1	37.500	5.000	-86,7	13.125	-65,0	28.000	-25,3
2.6	Paleta de Ventilador										
2.6.1	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.2	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.3	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2

Dr. Silvio Martínez
Dirección Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.6.4	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.5	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.6	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.7	Provision de repuesto - cambio de paleta de ventilador 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	40.000	-27,0	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.6.8	Mano de Obra por cambio de paleta de ventilador	Evento	unidad medida global	1	22.825	20.000	-12,4	7.989	-65,0	17.000	-25,5
2.7	Llave Selectora										
2.7.1	Provision de repuestos - llave selectora de 9.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	5.000	-81,7	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.2	Provision de repuestos - llave selectora de 12.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	5.000	-81,7	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.3	Provision de repuestos - llave selectora de 18.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	5.000	-81,7	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.4	Provision de repuestos - llave selectora de 24.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	5.000	-81,7	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.5	Provision de repuestos - llave selectora de 36.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.6	Provision de repuestos - llave selectora de 48.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.7	Provision de repuestos - llave selectora de 60.000BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.7.8	Mano de Obra por cambio de llave selectora	Evento	unidad medida global	1	13.695	5.000	-63,5	4.793	-65,0	10.000	-27,0

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.8	Plaqueta Electronica										
2.8.1	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	68.475	50.000	-27,0	13.695	-80,0	51.000	-25,5
2.8.2	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	68.475	50.000	-27,0	13.695	-80,0	51.000	-25,5
2.8.3	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 18.000 BTU		Unidad	1	68.475	50.000	-27,0	13.695	-80,0	51.000	-25,5
2.8.4	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	95.865	70.000	-27,0	19.173	-80,0	71.000	-25,9
2.8.5	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	95.865	70.000	-27,0	19.173	-80,0	71.000	-25,9
2.8.6	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 48.000 BTU	Evento	unidad medida global	1	95.865	70.000	-27,0	19.173	-80,0	71.000	-25,9
2.8.7	Provision de Repuesto - plaqueta electronica de 60.000 BTU	Evento		1	95.865	70.000	-27,0	19.173	-80,0	71.000	-25,9
2.8.8	Mano de obra por cambio de plaqueta electronica	Evento	Unidad	1	91.300	50.000	-45,2	18.260	-80,0	68.000	-25,5
2.9	Presostato de Alta	Evento	Unidad								
2.9.1	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	5.000	-90,9	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.9.2	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	54.780	5.000	-90,9	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.9.3	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 18.000 BTU		Unidad	1	54.780	5.000	-90,9	10.956	-80,0	41.000	-25,2
2.9.4	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	82.170	5.000	-93,9	16.434	-80,0	61.000	-25,8

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

ERIC FRANCO A.
Jefe del Mantenimiento
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.9.5	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	82.170	10.000	-87,8	16.434	-80,0	61.000	-25,8
2.9.6	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 48.000 BTU	Evento	unidad medida global	1	82.170	10.000	-87,8	16.434	-80,0	61.000	-25,8
2.9.7	Provision de repuestos - cambio de presostato de alta de 60.000 BTU	Evento		1	82.170	10.000	-87,8	16.434	-80,0	61.000	-25,8
2.9.8	Mano de obra por cambio de presostato de alta	Evento	Unidad	1	18.260	5.000	-72,6	6.391	-65,0	13.000	-28,8
2.10	Presostato de Baja	Evento	Unidad								
2.10.1	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.650	5.000	-89,0	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.2	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.650	5.000	-89,0	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.3	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 18.000 BTU		Unidad	1	45.650	5.000	-89,0	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.4	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	68.475	5.000	-92,7	13.695	-80,0	51.000	-25,5
2.10.5	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.650	10.000	-78,1	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.6	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.650	10.000	-78,1	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.7	Provision de repuestos - cambio de presostato de baja de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.650	10.000	-78,1	9.130	-80,0	34.000	-25,5
2.10.8	Mano de obra por cambio de presostato de baja	Evento	unidad medida global	1	18.260	5.000	-72,6	6.391	-65,0	13.000	-28,8
2.11	Irradiador de Calor										

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvio Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.11.1	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.2	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.3	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.4	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.5	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.6	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.7	Provision de repuestos - cambio de irradiador de calor de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	100.000	10.000	-90,0	20.000	-80,0	75.000	-25,0
2.11.8	Mano de obra por cambio de irradiador de calor	Evento	unidad medida global	1	35.000	10.000	-71,4	12.250	-65,0	26.000	-25,7
2.12	Turbina										
2.12.1	Provision de repuestos - cambio de turbina de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.750	30.000	-18,4	7.350	-80,0	27.000	-26,5
2.12.2	Provision de repuestos - cambio de turbina de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.750	30.000	-18,4	7.350	-80,0	27.000	-26,5
2.12.3	Provision de repuestos - cambio de turbina de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	82.170	60.000	-27,0	16.434	-80,0	61.000	-25,8
2.12.4	Provision de repuestos - cambio de turbina de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	105.000	75.000	-28,6	21.000	-80,0	78.000	-25,7

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Celso Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.12.5	Provision de repuestos - cambio de turbina de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	145.000	100.000	-31,0	29.000	-80,0	108.000	-25,5
2.12.6	Provision de repuestos - cambio de turbina de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	200.000	150.000	-25,0	40.000	-80,0	150.000	-25,0
2.12.7	Provision de repuestos - cambio de turbina de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	250.000	180.000	-28,0	50.000	-80,0	187.000	-25,2
2.12.8	Mano de obra por cambio de turbina	Evento	unidad medida global	1	22.825	15.000	-34,3	7.989	-65,0	17.000	-25,5
2.13	Solenoide										
2.13.1	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.2	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.3	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.4	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.5	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.6	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.7	Provision de repuestos - cambio de solenoide de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.13.8	Mano de obra por cambio de solenoide	Evento	unidad medida global	1	9.100	5.000	-45,1	3.185	-65,0	6.000	-34,1
2.14	Perilla de mando			1	324.100						

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.14.1	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.2	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.3	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.4	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.5	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.6	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.7	Provision de repuestos - cambio de perille de mando de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	5.000	-88,9	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.14.8	Mano de obra por cambio de perille de mando	Evento	unidad medida global	1	9.100	5.000	-45,1	3.185	-65,0	6.000	-34,1
2.15	Valvula Inversora			1	289.877						
2.15.1	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.2	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.3	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.4	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	61.627	20.000	-67,5	12.325	-80,0	46.000	-25,4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvio Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.15.5	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.6	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.7	Provision de repuestos - cambio de valvula inversora de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	36.520	20.000	-45,2	7.304	-80,0	27.000	-26,1
2.15.8	Mano de obra por cambio de valvula inversora	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.16	Protector Termico			1	200.860						
2.16.1	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.2	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.3	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.4	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.5	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.6	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.7	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	27.390	10.000	-63,5	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.16.8	Mano de obra por cambio protector termico	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.17	Capilar			1	324.130						

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvio Martínez
Director Administrativo
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIA R. VRANCO A.
Jefa de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORÃVE ÑOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.17.1	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 9.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.2	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 12.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.3	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 18.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.4	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 24.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.5	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 36.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.6	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 48.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.7	Provision de repuestos - cambio de protector termico de 60.000 BTU	Evento	Unidad	1	45.000	10.000	-77,8	9.000	-80,0	33.000	-26,7
2.17.8	Mano de obra por cambio protector termico	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.18	Gas Refrigerante										
2.18.1	Provision de repuestos -gas para 9.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	60.000	95.000	58,3	12.000	-80,0	45.000	-25,0
2.18.2	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	60.000	95.000	58,3	12.000	-80,0	45.000	-25,0
2.18.3	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)		kilogramos	1	80.000	95.000	18,8	16.000	-80,0	60.000	-25,0
2.18.4	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	150.000	95.000	-36,7	30.000	-80,0	112.000	-25,3

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

2.18.5	Provision de repuestos -gas para 36.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	200.000	95.000	-52,5	40.000	-80,0	150.000	-25,0
2.18.6	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	290.000	95.000	-67,2	58.000	-80,0	217.000	-25,2
2.18.7	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	Evento	kilogramos	1	350.000	95.000	-72,9	70.000	-80,0	262.000	-25,1
2.18.8	Mano de obra por carga de gas refrigerante	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.19	Repuesto de control										
2.19.1	Provision de repuesto - transformador de 24v	Evento	unidad	1	27.390	20.000	-27,0	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.19.2	Provision de repuesto - contactor de 24 v	Evento	unidad	1	27.390	20.000	-27,0	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.19.3	Provision de Repuestos - relay	Evento	unidad	1	27.390	20.000	-27,0	5.478	-80,0	20.000	-27,0
2.19.4	Mano de obra por cambio de repuesto	Evento	unidad medida global	1	9.130	6.000	-34,3	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.20	Contactor			1	199.130						
2.20.1	Provision de repuestos - contactor trifasico de 220v	Evento	unidad	1	95.000	50.000	-47,4	19.000	-80,0	71.000	-25,3
2.20.2	Provision de repuestos - contactor monofasico de 220 v	Evento	unidad	1	95.000	50.000	-47,4	19.000	-80,0	71.000	-25,3
2.20.3	Mano de obra por cambio de contactor	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
2.21	Robinete										
2.21.1	Provision de repuestos - robinete de 5/8" para split	Evento	unidad	1	28.000	20.000	-28,6	5.600	-80,0	21.000	-25,0
2.21.2	Provision de repuestos - robinete de 3/8" para split	Evento	unidad	1	28.000	20.000	-28,6	5.600	-80,0	21.000	-25,0
2.21.3	Provision de repuestos - robinete de 3/4" para split	Evento	unidad	1	28.000	20.000	-28,6	5.600	-80,0	21.000	-25,0
2.21.4	Provision de repuestos - robinete de 1/2" para split	Evento	unidad	1	28.000	20.000	-28,6	5.600	-80,0	21.000	-25,0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | INCAN

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2023 Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire para el INCAN - I.D. N° 428.962

221.5	Mano de obra por cambio de robinetes	Evento	unidad medida global	1	9.130	5.000	-45,2	3.196	-65,0	6.000	-34,3
221.6	Mano de obra por desmontaje y montaje de equipo acondicionador de aire tipo Split	Evento	unidad medida global	1	34.237	100.000	192,1	11.983	-65,0	25.000	-27,0
221.7	Mano de obra por montaje de equipo acondicinador de aire tipo Split	Evento	unidad medida global	1	250.000	150.000	-40,0	50.000	-80,0	187.000	-25,2
					TOTAL	16.393.000		7.773.332		21.975.000	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Silvia Martínez
Directora Administrativa
Instituto Nacional del Cáncer

Guido Giménez
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Téc. Sup. Biomédicos - INCAN
Reg. Prof. N° 44

LIDIO R. FRANCO A.
Jefe de Patrimonio
Instituto Nacional del Cáncer